

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja stolarki otworowej w zamku Moszna
ADRES INWESTYCJI : Moszna ul. Zamkowa 1, 47-370 Zielina
INWESTOR : Województwo Opolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
ADRES INWESTORA : 45 - 082 Opole, ul. Piastowska 14

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		przyziemie			
1.1		p. 1 okno zespolone 1,20*2,00 - 1 szt.			
1	KNR-W 2-02	Oslony okien plytami OSB	m ²		
d.1.1	0923-02				
	analogia	1,20*2,00	m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
2	KNR 19-01	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
d.1.1	1009-03	2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3	KNR 19-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
d.1.1	1210-01	1,20*2,00*2	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
4	TZKNBK XIV	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
d.1.1	0401-53	(1,20*4+2,00*4)*2	mb	25,600	
				RAZEM	25,600
5	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
d.1.1	1310-07	1,20*2,00*2*2	m ²	9,600	
	skrzydła	(1,20*2+2,00*2)*0,33	m ²	2,112	
	futryna			RAZEM	11,712
6	KNR 19-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
d.1.1	1021-01	Krotność = 3	m ²	11,712	
		poz.5		RAZEM	11,712
7		Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
d.1.1	kalk. własna	poz.4/2	m	12,800	
				RAZEM	12,800
8	TZKNBK XII	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
d.1.1	0401-60	4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	TZKNBK XII	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
d.1.1	0401-59	3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	TZKNBK XII	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm ²	msc.		
d.1.1	0403-68	4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
11	TZKNBK XII	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm ²	msc.		
d.1.1	0403-67	3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	TZKNBK XII	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm ²	msc.		
d.1.1	0403-66	2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 19-01	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
d.1.1	1010-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	TZKNBK XX	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
d.1.1	2809-09	2,00*2	m	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
15	TZKNBK XII	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
d.1.1	0301-38	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	TZKNBK XII	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
d.1.1	0102-05	1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
17	KNR 19-01	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
d.1.1	1008-03	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 9-24	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
d.1.1	0208-04	1,20*2+2,00*2	m	6,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,400
19 d.1.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5	m ² m ²	11,712	
				RAZEM	11,712
20 d.1.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 19	m ² m ²	11,712	
				RAZEM	11,712
21 d.1.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 19	m ² m ²	11,712	
				RAZEM	11,712
22 d.1.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.21	m ² m ²	11,712	
				RAZEM	11,712
23 d.1.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.22	m ² m ²	11,712	
				RAZEM	11,712
24 d.1.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 5	kpl. kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
27 d.1.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.1.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3/2	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
29 d.1.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.28	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
30 d.1.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,20*4+2,00*4)*2	m m	25,600	
				RAZEM	25,600
1.2		p. 1 okno zespolone 0,82*1,32 - odtworzenie - 2 szt.			
31 d.1.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,82*1,32*2	m ² m ²	2,165	
				RAZEM	2,165
32 d.1.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego zespolonego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33 d.1.2	kalk. własna	Ościeżnica okna zespolonego dębowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 0,82*1,32*2	m ² m ²	2,165	
				RAZEM	2,165
34 d.1.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,82*1,32*2	m ² m ²	2,165	
				RAZEM	2,165

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36 d.1.2	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 0,82*1,32*2*2 (0,82*2+1,32*2)*0,12	m ² m ² m ²	4,330 0,514	
				RAZEM	4,844
37 d.1.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,82*2*2+1,32*2*2	m m	8,560	
				RAZEM	8,560
38 d.1.2	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.1.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.36	m ² m ²	4,844	
				RAZEM	4,844
40 d.1.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.39	m ² m ²	4,844	
				RAZEM	4,844
41 d.1.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.39	m ² m ²	4,844	
				RAZEM	4,844
42 d.1.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.41	m ² m ²	4,844	
				RAZEM	4,844
43 d.1.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.42	m ² m ²	4,844	
				RAZEM	4,844
44 d.1.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
45 d.1.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 3*2	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.1.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
47 d.1.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.1.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 0,82*1,32*2	m ² m ²	2,165	
				RAZEM	2,165
49 d.1.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyb z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.48	m ² m ²	2,165	
				RAZEM	2,165
50 d.1.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (0,82*2+1,32*3)*2	m m	11,200	
				RAZEM	11,200
1.3		p. 2 okno zespolone 1,17*1,88 - 1 szt.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1.3	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,17*1,88	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
52 d.1.3	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
53 d.1.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,17*1,88*2	m ² m ²	 4,399	
				RAZEM	4,399
54 d.1.3	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,17*4+1,88*4)*2	mb mb	 24,400	
				RAZEM	24,400
55 d.1.3	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,17*1,88*2*2 (1,17*2+1,88*2)*0,33	m ² m ² m ²	 8,798 2,013	
				RAZEM	10,811
56 d.1.3	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.55	m ² m ²	 10,811	
				RAZEM	10,811
57 d.1.3	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.54/2	m m	 12,200	
				RAZEM	12,200
58 d.1.3	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
59 d.1.3	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.1.3	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
61 d.1.3	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
62 d.1.3	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.1.3	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.1.3	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,88*2	m m	 3,760	
				RAZEM	3,760
65 d.1.3	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1.3	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,17	m m	 1,170	
				RAZEM	1,170
67 d.1.3	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.1.3	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,17*2+1,88*2	m m	 6,100	
				RAZEM	6,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69 d.1.3	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.55	m ² m ²	 10,811	
				RAZEM	10,811
70 d.1.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.69	m ² m ²	 10,811	
				RAZEM	10,811
71 d.1.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.69	m ² m ²	 10,811	
				RAZEM	10,811
72 d.1.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.71	m ² m ²	 10,811	
				RAZEM	10,811
73 d.1.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.72	m ² m ²	 10,811	
				RAZEM	10,811
74 d.1.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
75 d.1.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.1.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
77 d.1.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
78 d.1.3	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.53/2	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
79 d.1.3	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.78	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
80 d.1.3	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,17*4+1,88*4)*2	m m	 24,400	
				RAZEM	24,400
1.4		p. 3 okno zespolone 1,17*1,88 - 2 szt.			
81 d.1.4	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,17*1,88*2	m ² m ²	 4,399	
				RAZEM	4,399
82 d.1.4	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
83 d.1.4	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,17*1,88*2*2	m ² m ²	 8,798	
				RAZEM	8,798
84 d.1.4	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,17*4+1,88*4)*2*2	mb mb	 48,800	
				RAZEM	48,800
85 d.1.4	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzydła futryna	1,17*1,88*2*2 (1,17*2+1,88*2)*0,33*2	m ² m ²	17,597 4,026	
				RAZEM	21,623
86 d.1.4	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.85	m ² m ²	 21,623	
				RAZEM	21,623
87 d.1.4	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.84/2	m m	 24,400	
				RAZEM	24,400
88 d.1.4	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
89 d.1.4	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
90 d.1.4	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
91 d.1.4	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
92 d.1.4	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
93 d.1.4	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
94 d.1.4	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,88*2*2	m m	 7,520	
				RAZEM	7,520
95 d.1.4	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
96 d.1.4	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,17*2	m m	 2,340	
				RAZEM	2,340
97 d.1.4	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
98 d.1.4	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,17*2*2+1,88*2*2	m m	 12,200	
				RAZEM	12,200
99 d.1.4	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.85	m ² m ²	 21,623	
				RAZEM	21,623
100 d.1.4	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.99	m ² m ²	 21,623	
				RAZEM	21,623
101 d.1.4	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.99	m ² m ²	 21,623	
				RAZEM	21,623
102 d.1.4	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.101	m ² m ²	 21,623	
				RAZEM	21,623

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103 d.1.4	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.102	m ² m ²	 21,623	
				RAZEM	21,623
104 d.1.4	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
105 d.1.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prostą 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
106 d.1.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 5*2	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
107 d.1.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2*2	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
108 d.1.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4*2	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
109 d.1.4	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.83/2	m ² m ²	 4,399	
				RAZEM	4,399
110 d.1.4	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.109	m ² m ²	 4,399	
				RAZEM	4,399
111 d.1.4	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,17*4+1,88*4)*2*2	m m	 48,800	
				RAZEM	48,800
1.5		p. 7 okno pojedyncze 1,00*1,47 - 2 szt.			
112 d.1.5	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,00*1,47*2	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,940
113 d.1.5	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
114 d.1.5	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
115 d.1.5	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,00*1,47*2	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,940
116 d.1.5	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,00*1,47*2*2	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880
117 d.1.5	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.116	m ² m ²	 5,880	
				RAZEM	5,880
118 d.1.5	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,00*6*2+1,47*4*2	m m	 23,760	
				RAZEM	23,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
119 d.1.5	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
120 d.1.5	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
121 d.1.5	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
122 d.1.5	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
123 d.1.5	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
124 d.1.5	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłóg wanie ramiaka 1,47*2*2	m m	5,880	
				RAZEM	5,880
125 d.1.5	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,00*2*2+1,47*2*2	m m	9,880	
				RAZEM	9,880
126 d.1.5	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.116	m ² m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
127 d.1.5	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.126	m ² m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
128 d.1.5	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.126	m ² m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
129 d.1.5	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.128	m ² m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
130 d.1.5	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.129	m ² m ²	5,880	
				RAZEM	5,880
131 d.1.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 5*2*2	kpl. kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
132 d.1.5	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 4*2	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
133 d.1.5	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 4*2	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
134 d.1.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4*2	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
135 d.1.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 1*2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
136 d.1.5	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1*2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.1.5	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 1,00*1,47*2	m ² m ²	 2,940	
				RAZEM	2,940
138 d.1.5	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,00*4+1,47*3)*2	m m	 16,820	
				RAZEM	16,820
139 d.1.5	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1*2*2+1,47*2*2	m m	 9,880	
				RAZEM	9,880
140 d.1.5	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1.6		p. 8 Drzwi zewnętrzne stalowe z naświetlem 1,12*2,41			
141 d.1.6	KNR-W 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 1,12*2,41	m ² m ²	 2,699	
				RAZEM	2,699
1.7		p. 9 /kotłownia/ okno stalowe 1,50*1,45			
142 d.1.7	KNR-W 2-02 1201-02	Okna otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu - powierzchnia ponad 2 m2 1,50*1,45	pc m ² m ²	 2,175	
				RAZEM	2,175
1.8		p. 9 /kotłownia/ okno stalowe 1,25*1,37			
143 d.1.8	KNR-W 2-02 1202-01	Okna nie otwierane stalowe w ścianach z cegieł, pustaków i betonu powierzchnia do 2 m2 1,25*1,37	m ² m ²	 1,713	
				RAZEM	1,713
1.9		p. 11 okno pojedyncze 2,37*2,03			
144 d.1.9	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 2,37*2,03	m ² m ²	 4,811	
				RAZEM	4,811
145 d.1.9	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 2,37*2,03	m ² m ²	 4,811	
				RAZEM	4,811
146 d.1.9	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
147 d.1.9	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczepkami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
148 d.1.9	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 2,37*2,03*2	m ² m ²	 9,622	
				RAZEM	9,622
149 d.1.9	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 148	m ² m ²	 9,622	
				RAZEM	9,622
150 d.1.9	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 2,37*4+2,03*6	m m	 21,660	
				RAZEM	21,660
151 d.1.9	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
152 d.1.9	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
153 d.1.9	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
154 d.1.9	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 2.0 dm2 5	msc. msc.	 5,000	
				RAZEM	5,000
155 d.1.9	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
156 d.1.9	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,03*4	m m	 8,120	
				RAZEM	8,120
157 d.1.9	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 2,37*2+2,03*2	m m	 8,800	
				RAZEM	8,800
158 d.1.9	kalk. własna	Wykonanie i montaż systemu uchylania okna górnego - na wzór sys temów istniejących w budynku 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.1.9	kalk. własna	Dostawa i montaż w górnym skrzydle okna wentylatora przemysłow go 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
160 d.1.9	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.148	m ² m ²	 9,622	
				RAZEM	9,622
161 d.1.9	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.160	m ² m ²	 9,622	
				RAZEM	9,622
162 d.1.9	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.160	m ² m ²	 9,622	
				RAZEM	9,622
163 d.1.9	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.162	m ² m ²	 9,622	
				RAZEM	9,622
164 d.1.9	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.163	m ² m ²	 9,622	
				RAZEM	9,622
165 d.1.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 15	kpl. kpl.	 15,000	
				RAZEM	15,000
166 d.1.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż -ogranicznik prosty 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
167 d.1.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
168 d.1.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
169 d.1.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
170 d.1.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*6	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
171 d.1.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
172 d.1.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
173 d.1.9	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 2,37*2,03	m ²		
			m ²	4,811	
				RAZEM	4,811
174 d.1.9	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (2,37*4+2,03*6)	m		
			m	21,660	
				RAZEM	21,660
1.10		p. 14 okno skrzynkowe DR 1,00*1,65 - odtworzenie			
175 d.1.10	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,00*1,65	m ²		
			m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
176 d.1.10	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości ponad 1,50 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
177 d.1.10	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,00*1,65	m ²		
			m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
178 d.1.10	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,00*1,65	m ²		
			m ²	1,650	
				RAZEM	1,650
179 d.1.10	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
180 d.1.10	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,00*1,65*2*2 (1,00*2+1,65*2)*0,33	m ²		
			m ²	6,600	
			m ²	1,749	
				RAZEM	8,349
181 d.1.10	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,00*2+1,65*2	m		
			m	5,300	
				RAZEM	5,300
182 d.1.10	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
183 d.1.10	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 180	m ²		
			m ²	8,349	
				RAZEM	8,349
184 d.1.10	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 183	m ²		
			m ²	8,349	
				RAZEM	8,349
185 d.1.10	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 183	m ²		
			m ²	8,349	
				RAZEM	8,349
186 d.1.10	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz. 185	m ²		
			m ²	8,349	
				RAZEM	8,349
187 d.1.10	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 186	m ²		
			m ²	8,349	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,349
188 d.1.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 3*2	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
189 d.1.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
190 d.1.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
191 d.1.10	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowej taśmy DR 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
192 d.1.10	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,00*1,65	m ² m ²	 1,650	
				RAZEM	1,650
193 d.1.10	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 192	m ² m ²	 1,650	
				RAZEM	1,650
194 d.1.10	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczeltek rowkowych (1,00*2+1,65*2)*2	m m	 10,600	
				RAZEM	10,600
1.11		p. 15, 15a okno skrzynkowe baskwilowe 1,60*2,50 - odtworzenie- 3 szt.			
195 d.1.11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,60*2,50*3	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
196 d.1.11	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 4*3	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
197 d.1.11	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 4*3	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
198 d.1.11	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,60*2,50*3	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
199 d.1.11	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,60*2,50*3	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
200 d.1.11	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2*3	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
201 d.1.11	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,60*2,50*2*2*3 (1,60*2+2,50*2)*0,33*3	m ² m ² m ²	 48,000 8,118	
				RAZEM	56,118
202 d.1.11	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,60*2*3+2,50*2*3	m m	 24,600	
				RAZEM	24,600
203 d.1.11	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1*3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
204 d.1.11	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.201	m ² m ²	 56,118	
				RAZEM	56,118
205 d.1.11	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.204	m ² m ²	 56,118	
				RAZEM	56,118
206 d.1.11	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.204	m ² m ²	 56,118	
				RAZEM	56,118
207 d.1.11	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.206	m ² m ²	 56,118	
				RAZEM	56,118
208 d.1.11	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.207	m ² m ²	 56,118	
				RAZEM	56,118
209 d.1.11	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 2*4*2*3	kpl. kpl.	 48,000	
				RAZEM	48,000
210 d.1.11	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4*2*3	kpl. kpl.	 96,000	
				RAZEM	96,000
211 d.1.11	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 4*3	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
212 d.1.11	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2*3	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
213 d.1.11	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego 2*6	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
214 d.1.11	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,60*2,50*3	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
215 d.1.11	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.214	m ² m ²	 12,000	
				RAZEM	12,000
216 d.1.11	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,60*4+2,50*3)*2*3	m m	 83,400	
				RAZEM	83,400
1.12		p. 16 okno pojedyncze 0,90*1,17 - odtworzenie			
217 d.1.12	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0,90*1,17	m ² m ²	 1,053	
				RAZEM	1,053
218 d.1.12	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczeblinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
219 d.1.12	kalk. własna	Ościeżnica okna krosnowego dębową wykonaną na wzór oryginalnych z montażem 0,90*1,17	m ² m ²	 1,053	
				RAZEM	1,053

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
220 d.1.12	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 0,90*1,17	m ² m ²	 1,053	
				RAZEM	1,053
221 d.1.12	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
222 d.1.12	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 0,90*1,17*2 (0,90*2+1,17*2)*0,12	m ² m ² m ²	 2,106 0,497	
				RAZEM	2,603
223 d.1.12	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,90*2+1,17*2	m m	 4,140	
				RAZEM	4,140
224 d.1.12	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
225 d.1.12	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.222	m ² m ²	 2,603	
				RAZEM	2,603
226 d.1.12	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.225	m ² m ²	 2,603	
				RAZEM	2,603
227 d.1.12	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.225	m ² m ²	 2,603	
				RAZEM	2,603
228 d.1.12	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.227	m ² m ²	 2,603	
				RAZEM	2,603
229 d.1.12	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyby ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.228	m ² m ²	 2,603	
				RAZEM	2,603
230 d.1.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 3*2	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
231 d.1.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
232 d.1.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
233 d.1.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
234 d.1.12	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 0,90*1,17	m ² m ²	 1,053	
				RAZEM	1,053
235 d.1.12	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (0,90*2+1,17*3)	m m	 5,310	
				RAZEM	5,310
1.13		p. 18 okno skrzynkowe baskwilowe 1,14*1,93 - odtworzenie			
236 d.1.13	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,14*1,93	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
237 d.1.13	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
238 d.1.13	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
239 d.1.13	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,14*1,93	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
240 d.1.13	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*1,93	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
241 d.1.13	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
242 d.1.13	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,14*1,93*2*2 (1,14*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	8,801 2,026	
				RAZEM	10,827
243 d.1.13	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,14*(2+6)+1,93*4	m m	16,840	
				RAZEM	16,840
244 d.1.13	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+1,93*2	m m	6,140	
				RAZEM	6,140
245 d.1.13	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
246 d.1.13	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.242	m ² m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
247 d.1.13	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.246	m ² m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
248 d.1.13	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.246	m ² m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
249 d.1.13	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.248	m ² m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
250 d.1.13	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.249	m ² m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
251 d.1.13	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
252 d.1.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
253 d.1.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 12	kpl. kpl.	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
254 d.1.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	kpl.		
			kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
255 d.1.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
256 d.1.13	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,14*1,93	m ²		
			m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
257 d.1.13	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.256	m ²		
			m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
258 d.1.13	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,14*2+1,93*3)*2	m		
			m	16,140	
				RAZEM	16,140
1.14		p. 19 okno pojedyncze 0,85*2,35			
259 d.1.14	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,85*2,35	m ²		
			m ²	1,998	
				RAZEM	1,998
260 d.1.14	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,85*2,35	m ²		
			m ²	1,998	
				RAZEM	1,998
261 d.1.14	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
262 d.1.14	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 0,85*2,35*2	m ²		
			m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
263 d.1.14	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.262	m ²		
			m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
264 d.1.14	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 0,85*10+2,35*2	m		
			m	13,200	
				RAZEM	13,200
265 d.1.14	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
266 d.1.14	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
267 d.1.14	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
268 d.1.14	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
269 d.1.14	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
270 d.1.14	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,35*2	m		
			m	4,700	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,700
271 d.1.14	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,85*2+2,35*2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
272 d.1.14	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.262	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
273 d.1.14	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.272	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
274 d.1.14	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.272	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
275 d.1.14	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.274	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
276 d.1.14	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.275	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
277 d.1.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
278 d.1.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
279 d.1.14	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
280 d.1.14	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		0,85*2,35	m ²	1,998	
				RAZEM	1,998
281 d.1.14	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,85*4+2,35*2)	m	8,100	
				RAZEM	8,100
1.15		p. 20 okno skrzynkowe baskwilowe 1,40*1,80 - odtworzenie			
282 d.1.15	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,40*1,80	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
283 d.1.15	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
284 d.1.15	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczeblami o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
285 d.1.15	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem	m ²		
		1,40*1,80	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520
286 d.1.15	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,40*1,80	m ²	2,520	
				RAZEM	2,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
287 d.1.15	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
288 d.1.15	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,40*1,80*2*2 (1,40*2+1,80*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,080 2,112	
				RAZEM	12,192
289 d.1.15	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,40*(2+6)+1,80*4	m m	 18,400	
				RAZEM	18,400
290 d.1.15	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+1,80*2	m m	 6,400	
				RAZEM	6,400
291 d.1.15	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
292 d.1.15	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.288	m ² m ²	 12,192	
				RAZEM	12,192
293 d.1.15	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.292	m ² m ²	 12,192	
				RAZEM	12,192
294 d.1.15	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.292	m ² m ²	 12,192	
				RAZEM	12,192
295 d.1.15	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.294	m ² m ²	 12,192	
				RAZEM	12,192
296 d.1.15	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.295	m ² m ²	 12,192	
				RAZEM	12,192
297 d.1.15	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 2*2*3	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
298 d.1.15	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
299 d.1.15	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
300 d.1.15	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
301 d.1.15	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
302 d.1.15	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,40*1,80	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520
303 d.1.15	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.302	m ² m ²	 2,520	
				RAZEM	2,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
304 d.1.15	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczeltek rowkowych (1,40*2+1,80*3)*2	m m	 16,400	 16,400
1.16		p. 24 okno pojedyncze 1,25*2,70 - 2 szt.		RAZEM	16,400
305 d.1.16	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,25*2,70*2	m ² m ²	 6,750	 6,750
				RAZEM	6,750
306 d.1.16	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,25*2,70*2	m ² m ²	 6,750	 6,750
				RAZEM	6,750
307 d.1.16	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
308 d.1.16	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
309 d.1.16	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,25*2,70*2*2	m ² m ²	 13,500	 13,500
				RAZEM	13,500
310 d.1.16	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.309	m ² m ²	 13,500	 13,500
				RAZEM	13,500
311 d.1.16	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,25*10*2+2,70*4*2	m m	 46,600	 46,600
				RAZEM	46,600
312 d.1.16	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
313 d.1.16	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
314 d.1.16	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
315 d.1.16	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
316 d.1.16	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 2*2	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
317 d.1.16	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 2,70*2*2	m m	 10,800	 10,800
				RAZEM	10,800
318 d.1.16	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,25*2*2+2,70*2*2	m m	 15,800	 15,800
				RAZEM	15,800
319 d.1.16	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.309	m ² m ²	 13,500	 13,500
				RAZEM	13,500
320 d.1.16	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.319	m ² m ²	 13,500	 13,500
				RAZEM	13,500
321 d.1.16	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.319	m ² m ²	 13,500	 13,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
322 d.1.16	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrundowaniu - drugi raz poz.321	m ² m ²	RAZEM 13,500	13,500
323 d.1.16	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.322	m ² m ²	RAZEM 13,500	13,500
324 d.1.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10*2	kpl. kpl.	RAZEM 20,000	20,000
325 d.1.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4*2	kpl. kpl.	RAZEM 8,000	8,000
326 d.1.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 4*2	kpl. kpl.	RAZEM 8,000	8,000
327 d.1.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4*2	szt. szt.	RAZEM 32,000	32,000
328 d.1.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 6*2	kpl. kpl.	RAZEM 12,000	12,000
329 d.1.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna 2*2	kpl. kpl.	RAZEM 4,000	4,000
330 d.1.16	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 1,25*2,70*2	m ² m ²	RAZEM 6,750	6,750
331 d.1.16	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,25*4+2,70*3)*2	m m	RAZEM 26,200	26,200
1.17		p. 25 okno pojedyncze 0,85*2,35			
332 d.1.17	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,85*2,35	m ² m ²	RAZEM 1,998	1,998
333 d.1.17	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,85*2,35	m ² m ²	RAZEM 1,998	1,998
334 d.1.17	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
335 d.1.17	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,85*2,35*2	m ² m ²	RAZEM 3,995	3,995
336 d.1.17	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.335	m ² m ²	RAZEM 3,995	3,995
337 d.1.17	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 0,85*10+2,35*2	m m	RAZEM 13,200	13,200
338 d.1.17	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
339 d.1.17	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
340 d.1.17	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
341 d.1.17	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
342 d.1.17	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
343 d.1.17	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m		
		2,35*2	m	4,700	
				RAZEM	4,700
344 d.1.17	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,85*2+2,35*2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
345 d.1.17	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.335	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
346 d.1.17	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.345	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
347 d.1.17	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.345	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
348 d.1.17	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.347	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
349 d.1.17	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.348	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
350 d.1.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
351 d.1.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
352 d.1.17	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
353 d.1.17	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		0,85*2,35	m ²	1,998	
				RAZEM	1,998
354 d.1.17	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,85*4+2,35*2)	m	8,100	
				RAZEM	8,100
1.18		p. 25 okno pojedyncze 1,20*2,35			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
355 d.1.18	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,20*2,35	m ² m ²	 2,820	
				RAZEM	2,820
356 d.1.18	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,20*2,35	m ² m ²	 2,820	
				RAZEM	2,820
357 d.1.18	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
358 d.1.18	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
359 d.1.18	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,20*2,35*2	m ² m ²	 5,640	
				RAZEM	5,640
360 d.1.18	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.359	m ² m ²	 5,640	
				RAZEM	5,640
361 d.1.18	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymbi atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,20*8+2,35*4	m m	 19,000	
				RAZEM	19,000
362 d.1.18	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
363 d.1.18	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
364 d.1.18	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
365 d.1.18	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
366 d.1.18	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
367 d.1.18	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,35*2	m m	 4,700	
				RAZEM	4,700
368 d.1.18	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,20*2+2,35*2	m m	 7,100	
				RAZEM	7,100
369 d.1.18	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.359	m ² m ²	 5,640	
				RAZEM	5,640
370 d.1.18	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.369	m ² m ²	 5,640	
				RAZEM	5,640
371 d.1.18	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.369	m ² m ²	 5,640	
				RAZEM	5,640
372 d.1.18	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.371	m ² m ²	 5,640	
				RAZEM	5,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
373 d.1.18	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.372	m ² m ²	 5,640	
				RAZEM	5,640
374 d.1.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
375 d.1.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
376 d.1.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
377 d.1.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
378 d.1.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
379 d.1.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
380 d.1.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
381 d.1.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
382 d.1.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
383 d.1.18	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 1,25*2,70*2	m ² m ²	 6,750	
				RAZEM	6,750
384 d.1.18	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,25*4+2,70*3)*2	m m	 26,200	
				RAZEM	26,200
1.19		p. 26 okno pojedyncze 1,25*2,70 - 2 szt.			
385 d.1.19	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,25*2,70*2	m ² m ²	 6,750	
				RAZEM	6,750
386 d.1.19	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,25*2,70*2	m ² m ²	 6,750	
				RAZEM	6,750
387 d.1.19	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
388 d.1.19	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
389 d.1.19	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzydła	1,25*2,70*2*2	m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
390 d.1.19	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.389	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
391 d.1.19	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,25*10*2+2,70*4*2	m		
			m	46,600	
				RAZEM	46,600
392 d.1.19	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2*2	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
393 d.1.19	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
394 d.1.19	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4*2	msc.		
			msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
395 d.1.19	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3*2	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
396 d.1.19	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 2*2	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
397 d.1.19	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 2,70*2*2	m		
			m	10,800	
				RAZEM	10,800
398 d.1.19	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,25*2*2+2,70*2*2	m		
			m	15,800	
				RAZEM	15,800
399 d.1.19	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.389	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
400 d.1.19	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.399	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
401 d.1.19	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.399	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
402 d.1.19	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.401	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
403 d.1.19	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.402	m ²		
			m ²	13,500	
				RAZEM	13,500
404 d.1.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4*2*2	kpl.		
			kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
405 d.1.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4*2	kpl.		
			kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
406 d.1.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 4*2	kpl.		
			kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
407 d.1.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*4*2	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
408 d.1.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		6*2	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
409 d.1.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna	kpl.		
		2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
410 d.1.19	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		1,25*2,70*2	m ²	6,750	
				RAZEM	6,750
411 d.1.19	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,25*4+2,70*3)*2	m	26,200	
				RAZEM	26,200
1.20		p. 27 okno pojedyncze 0,85*2,35			
412 d.1.20	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,85*2,35	m ²	1,998	
				RAZEM	1,998
413 d.1.20	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,85*2,35	m ²	1,998	
				RAZEM	1,998
414 d.1.20	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
415 d.1.20	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		0,85*2,35*2	m ²	3,995	
				RAZEM	3,995
416 d.1.20	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	3,995	
		poz.415			
				RAZEM	3,995
417 d.1.20	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		0,85*10+2,35*2	m	13,200	
				RAZEM	13,200
418 d.1.20	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
419 d.1.20	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
420 d.1.20	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
421 d.1.20	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
422 d.1.20	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
423 d.1.20	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,35*2	m	4,700	
				RAZEM	4,700
424 d.1.20	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,85*2+2,35*2	m	6,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,400
425 d.1.20	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.415	m ² m ²	 3,995	
				RAZEM	3,995
426 d.1.20	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.425	m ² m ²	 3,995	
				RAZEM	3,995
427 d.1.20	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.425	m ² m ²	 3,995	
				RAZEM	3,995
428 d.1.20	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.427	m ² m ²	 3,995	
				RAZEM	3,995
429 d.1.20	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.428	m ² m ²	 3,995	
				RAZEM	3,995
430 d.1.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
431 d.1.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
432 d.1.20	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
433 d.1.20	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 0,85*2,35	m ² m ²	 1,998	
				RAZEM	1,998
434 d.1.20	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,85*4+2,35*2)	m m	 8,100	
				RAZEM	8,100
1.21		p. 28 okno pojedyncze 1,39*2,10			
435 d.1.21	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,39*2,10	m ² m ²	 2,919	
				RAZEM	2,919
436 d.1.21	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,39*2,10	m ² m ²	 2,919	
				RAZEM	2,919
437 d.1.21	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
438 d.1.21	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,39*2,10*2	m ² m ²	 5,838	
				RAZEM	5,838
439 d.1.21	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.438	m ² m ²	 5,838	
				RAZEM	5,838
440 d.1.21	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,39*6+2,10*4	m m	 16,740	
				RAZEM	16,740
441 d.1.21	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
442 d.1.21	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
443 d.1.21	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
444 d.1.21	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
445 d.1.21	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
446 d.1.21	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m		
		2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
447 d.1.21	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,39*2+2,10*2	m	6,980	
				RAZEM	6,980
448 d.1.21	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.438	m ²	5,838	
				RAZEM	5,838
449 d.1.21	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.448	m ²	5,838	
				RAZEM	5,838
450 d.1.21	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.448	m ²	5,838	
				RAZEM	5,838
451 d.1.21	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.450	m ²	5,838	
				RAZEM	5,838
452 d.1.21	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.451	m ²	5,838	
				RAZEM	5,838
453 d.1.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		4*2*2	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
454 d.1.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4*2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
455 d.1.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		4*2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
456 d.1.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*4*2	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
457 d.1.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		6*2	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
458 d.1.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna	kpl.		
		2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
459 d.1.21	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 1,39*2,10	m ² m ²	 2,919	
				RAZEM	2,919
460 d.1.21	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,39*4+2,10*4)	m m	 13,960	
				RAZEM	13,960
1.22		p. 29 /kuchnia/ okno pojedyncze 1,37*1,94 - odtworzenie- 4 szt.			
461 d.1.22	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,37*1,94*4	m ² m ²	 10,631	
				RAZEM	10,631
462 d.1.22	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2*4	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
463 d.1.22	kalk. własna	Ościeżnica okna krosnowego dębową wykonaną na wzór oryginalnych z montażem 1,37*1,94*4	m ² m ²	 10,631	
				RAZEM	10,631
464 d.1.22	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,37*1,94*4	m ² m ²	 10,631	
				RAZEM	10,631
465 d.1.22	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*4	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
466 d.1.22	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,37*1,94*2*4 (1,37*2+1,94*2)*0,12*4	m ² m ² m ²	 21,262 3,178	
				RAZEM	24,440
467 d.1.22	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,37*2+1,94*2)*4	m m	 26,480	
				RAZEM	26,480
468 d.1.22	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1*4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
469 d.1.22	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.466	m ² m ²	 24,440	
				RAZEM	24,440
470 d.1.22	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.469	m ² m ²	 24,440	
				RAZEM	24,440
471 d.1.22	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.469	m ² m ²	 24,440	
				RAZEM	24,440
472 d.1.22	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.471	m ² m ²	 24,440	
				RAZEM	24,440
473 d.1.22	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.472	m ² m ²	 24,440	
				RAZEM	24,440
474 d.1.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 3*2*4	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
475 d.1.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 2*4	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
476 d.1.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2*4	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
477 d.1.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*4	kpl. kpl.	 32,000	
				RAZEM	32,000
478 d.1.22	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 1,37*1,94	m ² m ²	 2,658	
				RAZEM	2,658
479 d.1.22	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,37*2+1,94*2)*4	m m	 26,480	
				RAZEM	26,480
1.23		p. 31 okno skrzynkowe baskwilowe 1,14*1,93 - odtworzenie			
480 d.1.23	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
481 d.1.23	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
482 d.1.23	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szcze- blami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
483 d.1.23	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
484 d.1.23	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
485 d.1.23	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
486 d.1.23	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,14*1,93*2*2 (1,14*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	 8,801 2,026	
				RAZEM	10,827
487 d.1.23	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szy- by atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,14*(2+6)+1,93*4	m m	 16,840	
				RAZEM	16,840
488 d.1.23	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+1,93*2	m m	 6,140	
				RAZEM	6,140
489 d.1.23	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
490 d.1.23	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.486	m ² m ²	 10,827	
				RAZEM	10,827
491 d.1.23	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.490	m ² m ²	 10,827	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,827
492 d.1.23	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - po raz pierwszy poz.490	m ² m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
493 d.1.23	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - drugi raz poz.492	m ² m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
494 d.1.23	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.493	m ² m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
495 d.1.23	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
496 d.1.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
497 d.1.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple- 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
498 d.1.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
499 d.1.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
500 d.1.23	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,14*1,93	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
501 d.1.23	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.500	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
502 d.1.23	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,14*2+1,93*3)*2	m m	16,140	
				RAZEM	16,140
1.24		p. 32 okno pojedyncze 0,92*2,50 - 2 szt.			
503 d.1.24	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,92*2,50*2	m ² m ²	4,600	
				RAZEM	4,600
504 d.1.24	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,92*2,50*2	m ² m ²	4,600	
				RAZEM	4,600
505 d.1.24	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
506 d.1.24	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,92*2,50*2*2	m ² m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
507 d.1.24	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.506	m ² m ²	9,200	
				RAZEM	9,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
508 d.1.24	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 0,92*10*2+2,50*2*2	m	28,400	
				RAZEM	28,400
509 d.1.24	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
510 d.1.24	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
511 d.1.24	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
512 d.1.24	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
513 d.1.24	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
514 d.1.24	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,50*2*2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
515 d.1.24	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
516 d.1.24	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 0,92*2	m m	1,840	
				RAZEM	1,840
517 d.1.24	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,92*2*2+2,50*2*2	m m	13,680	
				RAZEM	13,680
518 d.1.24	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.506	m ² m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
519 d.1.24	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.518	m ² m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
520 d.1.24	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.518	m ² m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
521 d.1.24	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.520	m ² m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
522 d.1.24	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.521	m ² m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
523 d.1.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
524 d.1.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
525 d.1.24	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 3*2	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
526 d.1.24	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 0,92*2,50*2	m ² m ²	 4,600	 4,600
				RAZEM	4,600
527 d.1.24	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,92*4*2+2,50*2*2)	m m	 17,360	 17,360
				RAZEM	17,360
1.25		p. 36 okno skrzynkowe baskwilowe 1,14*1,93 - odtworzenie			
528 d.1.25	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	 2,200
				RAZEM	2,200
529 d.1.25	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
530 d.1.25	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
531 d.1.25	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	 2,200
				RAZEM	2,200
532 d.1.25	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	 2,200
				RAZEM	2,200
533 d.1.25	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
534 d.1.25	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,14*1,93*2*2 (1,14*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	 8,801 2,026	 10,827
				RAZEM	10,827
535 d.1.25	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,14*(2+6)+1,93*4	m m	 16,840	 16,840
				RAZEM	16,840
536 d.1.25	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+1,93*2	m m	 6,140	 6,140
				RAZEM	6,140
537 d.1.25	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
538 d.1.25	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.534	m ² m ²	 10,827	 10,827
				RAZEM	10,827
539 d.1.25	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.538	m ² m ²	 10,827	 10,827
				RAZEM	10,827
540 d.1.25	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.538	m ² m ²	 10,827	 10,827
				RAZEM	10,827
541 d.1.25	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.540	m ² m ²	 10,827	 10,827
				RAZEM	10,827

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
542 d.1.25	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.541	m ² m ²	 10,827	
				RAZEM	10,827
543 d.1.25	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
544 d.1.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
545 d.1.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
546 d.1.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
547 d.1.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
548 d.1.25	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
549 d.1.25	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.548	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
550 d.1.25	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,14*2+1,93*3)*2	m m	 16,140	
				RAZEM	16,140
1.26		p. 38 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93 - 2 szt.			
551 d.1.26	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93*2	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
552 d.1.26	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
553 d.1.26	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
554 d.1.26	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2*2	m ² m ²	 9,804	
				RAZEM	9,804
555 d.1.26	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*2+1,93*4)*2*2	mb mb	 41,040	
				RAZEM	41,040
556 d.1.26	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,27*1,93*2*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	 19,609 4,224	
				RAZEM	23,833
557 d.1.26	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.556	m ² m ²	 23,833	
				RAZEM	23,833

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
558 d.1.26	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.555/2	m	20,520	
				RAZEM	20,520
559 d.1.26	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
560 d.1.26	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
561 d.1.26	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
562 d.1.26	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
563 d.1.26	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
564 d.1.26	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
565 d.1.26	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,93*2*2	m	7,720	
				RAZEM	7,720
566 d.1.26	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
567 d.1.26	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27*2	m m	2,540	
				RAZEM	2,540
568 d.1.26	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
569 d.1.26	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2*2+1,93*2*2	m m	12,800	
				RAZEM	12,800
570 d.1.26	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
571 d.1.26	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.556	m ² m ²	23,833	
				RAZEM	23,833
572 d.1.26	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.571	m ² m ²	23,833	
				RAZEM	23,833
573 d.1.26	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.571	m ² m ²	23,833	
				RAZEM	23,833
574 d.1.26	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.573	m ² m ²	23,833	
				RAZEM	23,833
575 d.1.26	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.574	m ² m ²	23,833	
				RAZEM	23,833

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
576 d.1.26	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 2*2*3*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
577 d.1.26	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2*2	kpl. kpl.	 32,000	
				RAZEM	32,000
578 d.1.26	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
579 d.1.26	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.554/2	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
580 d.1.26	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.579	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
581 d.1.26	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*2+1,93*4)*2*2	m m	 41,040	
				RAZEM	41,040
1.27		p. 39 okno pojedyncze 1,02*1,33 - 2 szt.			
582 d.1.27	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
583 d.1.27	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,02*1,33*2	m ² m ²	 2,713	
				RAZEM	2,713
584 d.1.27	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,02*1,33*2	m ² m ²	 2,713	
				RAZEM	2,713
585 d.1.27	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,02*1,33*2*2	m ² m ²	 5,426	
				RAZEM	5,426
586 d.1.27	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.585	m ² m ²	 5,426	
				RAZEM	5,426
587 d.1.27	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,02*6*2+1,33*4*2	m m	 22,880	
				RAZEM	22,880
588 d.1.27	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
589 d.1.27	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
590 d.1.27	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
591 d.1.27	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
592 d.1.27	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
593 d.1.27	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,33*2*2	m	5,320	
				RAZEM	5,320
594 d.1.27	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,02*2*2+1,33*2*2	m	9,400	
				RAZEM	9,400
595 d.1.27	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.585	m ²	5,426	
				RAZEM	5,426
596 d.1.27	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.595	m ²	5,426	
				RAZEM	5,426
597 d.1.27	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom waniu - po raz pierwszy poz.595	m ²	5,426	
				RAZEM	5,426
598 d.1.27	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom waniu - drugi raz poz.597	m ²	5,426	
				RAZEM	5,426
599 d.1.27	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.598	m ²	5,426	
				RAZEM	5,426
600 d.1.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4*2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
601 d.1.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna 2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
602 d.1.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
603 d.1.27	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
604 d.1.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
605 d.1.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
606 d.1.27	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji 1,02*1,33*2	m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
607 d.1.27	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,02*4+1,33*3)*2	m	16,140	
				RAZEM	16,140
608 d.1.27	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,02*2*2+1,33*2*2	m	9,400	
				RAZEM	9,400
609 d.1.27	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.28		p. 40 okno skrzynkowe baskwilowe 1,20*1,20 - odtworzenie			
610 d.1.28	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,20*1,20	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
611 d.1.28	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
612 d.1.28	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
613 d.1.28	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,20*1,20	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
614 d.1.28	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,20*1,20	m ² m ²	 1,440	
				RAZEM	1,440
615 d.1.28	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
616 d.1.28	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,20*1,20*2*2 (1,20*2+1,20*2)*0,33	m ² m ² m ²	 5,760 1,584	
				RAZEM	7,344
617 d.1.28	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,20*(2+6)+1,20*4	m m	 14,400	
				RAZEM	14,400
618 d.1.28	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,20*2+1,20*2	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
619 d.1.28	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
620 d.1.28	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.616	m ² m ²	 7,344	
				RAZEM	7,344
621 d.1.28	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.620	m ² m ²	 7,344	
				RAZEM	7,344
622 d.1.28	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.620	m ² m ²	 7,344	
				RAZEM	7,344
623 d.1.28	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.622	m ² m ²	 7,344	
				RAZEM	7,344
624 d.1.28	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.623	m ² m ²	 7,344	
				RAZEM	7,344
625 d.1.28	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
626 d.1.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 3*2*2	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
627 d.1.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
628 d.1.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
629 d.1.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
630 d.1.28	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,20*1,20	m ² m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
631 d.1.28	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.630	m ² m ²	1,440	
				RAZEM	1,440
632 d.1.28	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczeltek rowkowych (1,20*2+1,20*3)*2	m m	12,000	
				RAZEM	12,000
1.29		p. 41 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93 - 2 szt.			
633 d.1.29	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93*2	m ² m ²	4,902	
				RAZEM	4,902
634 d.1.29	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	4,902	
				RAZEM	4,902
635 d.1.29	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
636 d.1.29	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2*2	m ² m ²	9,804	
				RAZEM	9,804
637 d.1.29	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*2+1,93*4)*2*2	mb mb	41,040	
				RAZEM	41,040
638 d.1.29	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,27*1,93*2*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	19,609 4,224	
				RAZEM	23,833
639 d.1.29	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.638	m ² m ²	23,833	
				RAZEM	23,833
640 d.1.29	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.637/2	m m	20,520	
				RAZEM	20,520
641 d.1.29	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
642 d.1.29	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
643 d.1.29	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
644 d.1.29	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
645 d.1.29	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
646 d.1.29	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
647 d.1.29	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,93*2*2	m m	 7,720	
				RAZEM	7,720
648 d.1.29	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
649 d.1.29	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27*2	m m	 2,540	
				RAZEM	2,540
650 d.1.29	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
651 d.1.29	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2*2+1,93*2*2	m m	 12,800	
				RAZEM	12,800
652 d.1.29	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
653 d.1.29	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.638	m ² m ²	 23,833	
				RAZEM	23,833
654 d.1.29	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.653	m ² m ²	 23,833	
				RAZEM	23,833
655 d.1.29	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.653	m ² m ²	 23,833	
				RAZEM	23,833
656 d.1.29	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.655	m ² m ²	 23,833	
				RAZEM	23,833
657 d.1.29	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.656	m ² m ²	 23,833	
				RAZEM	23,833
658 d.1.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 2*2*3*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
659 d.1.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2*2	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
660 d.1.29	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
661 d.1.29	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.636/2	m ²	4,902	
				RAZEM	4,902
662 d.1.29	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.661	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
663 d.1.29	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*2+1,93*4)*2*2	m m	 41,040	
				RAZEM	41,040
1.30		p. 42 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93 - 2 szt.			
664 d.1.30	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
665 d.1.30	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
666 d.1.30	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
667 d.1.30	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
668 d.1.30	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*2+1,93*4)*2	mb mb	 20,520	
				RAZEM	20,520
669 d.1.30	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
670 d.1.30	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.669	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
671 d.1.30	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.668/2	m m	 10,260	
				RAZEM	10,260
672 d.1.30	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
673 d.1.30	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
674 d.1.30	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
675 d.1.30	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
676 d.1.30	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
677 d.1.30	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
678 d.1.30	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,93*2	m	3,860	
				RAZEM	3,860
679 d.1.30	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
680 d.1.30	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m m	1,270	
				RAZEM	1,270
681 d.1.30	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
682 d.1.30	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+1,93*2	m m	6,400	
				RAZEM	6,400
683 d.1.30	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
684 d.1.30	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.669	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
685 d.1.30	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.684	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
686 d.1.30	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.684	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
687 d.1.30	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.686	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
688 d.1.30	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.687	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
689 d.1.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 2*2*3	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
690 d.1.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
691 d.1.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
692 d.1.30	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.667/2	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
693 d.1.30	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.692	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
694 d.1.30	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*2+1,93*4)*2	m m	20,520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.31		p. 43 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93		RAZEM	20,520
695 d.1.31	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,27*1,93	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
696 d.1.31	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
697 d.1.31	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.25 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
698 d.1.31	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
699 d.1.31	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*2+1,93*4)*2	mb mb	 20,520	
				RAZEM	20,520
700 d.1.31	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
701 d.1.31	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.700	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
702 d.1.31	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.699/2	m m	 10,260	
				RAZEM	10,260
703 d.1.31	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
704 d.1.31	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
705 d.1.31	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
706 d.1.31	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
707 d.1.31	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
708 d.1.31	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
709 d.1.31	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,93*2	m m	 3,860	
				RAZEM	3,860
710 d.1.31	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
711 d.1.31	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m m	 1,270	
				RAZEM	1,270
712 d.1.31	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
713 d.1.31	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,27*2+1,93*2	m	6,400	
				RAZEM	6,400
714 d.1.31	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
715 d.1.31	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.700	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
716 d.1.31	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.715	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
717 d.1.31	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.715	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
718 d.1.31	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.717	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
719 d.1.31	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.718	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
720 d.1.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		3*2*2	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
721 d.1.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*2*2	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
722 d.1.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
723 d.1.31	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.698/2	m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
724 d.1.31	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.723	m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
725 d.1.31	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,27*2+1,93*4)*2	m	20,520	
				RAZEM	20,520
1.32		p. 44 okno skrzynkowe DR 0,74*1,91 - 2 szt.			
726 d.1.32	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,74*1,91*2	m ²	2,827	
				RAZEM	2,827
727 d.1.32	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		1*2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
728 d.1.32	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,74*1,91*2*2	m ²	5,654	
				RAZEM	5,654

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
729 d.1.32	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,74*(2+6)+1,93*2)*2	mb mb	19,560	
				RAZEM	19,560
730 d.1.32	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,74*1,91*2*2 (0,74*2+1,91*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	11,307 3,498	
				RAZEM	14,805
731 d.1.32	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.730	m ² m ²	14,805	
				RAZEM	14,805
732 d.1.32	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
733 d.1.32	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
734 d.1.32	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
735 d.1.32	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
736 d.1.32	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
737 d.1.32	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
738 d.1.32	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,91*2*2	m m	7,640	
				RAZEM	7,640
739 d.1.32	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
740 d.1.32	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
741 d.1.32	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (0,74*2+1,91*2)*2	m m	10,600	
				RAZEM	10,600
742 d.1.32	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.730	m ² m ²	14,805	
				RAZEM	14,805
743 d.1.32	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.742	m ² m ²	14,805	
				RAZEM	14,805
744 d.1.32	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.742	m ² m ²	14,805	
				RAZEM	14,805
745 d.1.32	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.744	m ² m ²	14,805	
				RAZEM	14,805
746 d.1.32	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.745	m ² m ²	14,805	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,805
747 d.1.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 3*2*2	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
748 d.1.32	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2*2	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
749 d.1.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
750 d.1.32	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.728/2	m ² m ²	2,827	
				RAZEM	2,827
751 d.1.32	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.750	m ² m ²	2,827	
				RAZEM	2,827
752 d.1.32	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,03*2+1,93*2)*2*2	m m	23,680	
				RAZEM	23,680
1.33		p. 44 okno skrzynkowe DR 1,03*1,93 - 2 szt.			
753 d.1.33	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,03*1,93*2	m ² m ²	3,976	
				RAZEM	3,976
754 d.1.33	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 1*2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
755 d.1.33	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.25 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
756 d.1.33	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,03*1,93*2*2	m ² m ²	7,952	
				RAZEM	7,952
757 d.1.33	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,03*(2+6)+1,93*(2+4))*2	mb mb	39,640	
				RAZEM	39,640
758 d.1.33	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,03*1,93*2*2*2 (1,03*2+1,93*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	15,903 3,907	
				RAZEM	19,810
759 d.1.33	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.758	m ² m ²	19,810	
				RAZEM	19,810
760 d.1.33	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
761 d.1.33	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
762 d.1.33	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
763 d.1.33	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*2	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
764 d.1.33	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
765 d.1.33	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	poszt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
766 d.1.33	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 1,93*2*2	m m	 7,720	
				RAZEM	7,720
767 d.1.33	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
768 d.1.33	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
769 d.1.33	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,03*2+1,93*2)*2	m m	 11,840	
				RAZEM	11,840
770 d.1.33	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.758	m ² m ²	 19,810	
				RAZEM	19,810
771 d.1.33	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.770	m ² m ²	 19,810	
				RAZEM	19,810
772 d.1.33	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.770	m ² m ²	 19,810	
				RAZEM	19,810
773 d.1.33	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.772	m ² m ²	 19,810	
				RAZEM	19,810
774 d.1.33	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.773	m ² m ²	 19,810	
				RAZEM	19,810
775 d.1.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 3*2*2	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
776 d.1.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
777 d.1.33	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
778 d.1.33	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.756/2	m ² m ²	 3,976	
				RAZEM	3,976
779 d.1.33	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.778	m ² m ²	 3,976	
				RAZEM	3,976

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
780 d.1.33	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,03*2+1,93*2)*2*2	m m	 23,680	 23,680
1.34		p. 44 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93 - 3 szt.		RAZEM	23,680
781 d.1.34	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93*3	m ² m ²	 7,353	 7,353
782 d.1.34	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*3	szt. szt.	 12,000	 12,000
783 d.1.34	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2*3	m ² m ²	 14,707	 14,707
784 d.1.34	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*(2+6)+1,93*4*2)*3	mb mb	 76,800	 76,800
785 d.1.34	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,27*1,93*2*2*3 (1,27*2+1,93*2)*0,33*3	m ² m ² m ²	 29,413 6,336	 35,749
786 d.1.34	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.785	m ² m ²	 35,749	 35,749
787 d.1.34	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.784/2	m m	 38,400	 38,400
788 d.1.34	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*3	msc. msc.	 12,000	 12,000
789 d.1.34	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*3	msc. msc.	 9,000	 9,000
790 d.1.34	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6*3	msc. msc.	 18,000	 18,000
791 d.1.34	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4*3	msc. msc.	 12,000	 12,000
792 d.1.34	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4*3	msc. msc.	 12,000	 12,000
793 d.1.34	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1*3	szt. szt.	 3,000	 3,000
794 d.1.34	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,93*2*3	m m	 11,580	 11,580
795 d.1.34	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2*3	szt. szt.	 6,000	 6,000
796 d.1.34	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27*3	m m	 3,810	 3,810
797 d.1.34	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*3	szt. szt.	 6,000	 6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
798 d.1.34	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,27*2*3+1,93*2*3	m	19,200	
				RAZEM	19,200
799 d.1.34	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1*3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
800 d.1.34	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.785	m ²	35,749	
				RAZEM	35,749
801 d.1.34	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.800	m ²	35,749	
				RAZEM	35,749
802 d.1.34	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.800	m ²	35,749	
				RAZEM	35,749
803 d.1.34	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.802	m ²	35,749	
				RAZEM	35,749
804 d.1.34	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.803	m ²	35,749	
				RAZEM	35,749
805 d.1.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		3*2*2*3	kpl.	36,000	
				RAZEM	36,000
806 d.1.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*2*2*3	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
807 d.1.34	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2*3	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
808 d.1.34	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.783/2	m ²	7,354	
				RAZEM	7,354
809 d.1.34	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.808	m ²	7,354	
				RAZEM	7,354
810 d.1.34	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych	m		
		(1,27*2+1,93*4)*2*3	m	61,560	
				RAZEM	61,560
1.35		p. 45 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93			
811 d.1.35	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,27*1,93	m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
812 d.1.35	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
813 d.1.35	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.25 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
814 d.1.35	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
815 d.1.35	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*2+1,93*4)*2	mb mb	 20,520	
				RAZEM	20,520
816 d.1.35	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
817 d.1.35	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.816	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
818 d.1.35	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.815/2	m m	 10,260	
				RAZEM	10,260
819 d.1.35	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
820 d.1.35	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
821 d.1.35	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
822 d.1.35	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
823 d.1.35	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
824 d.1.35	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	poszt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
825 d.1.35	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,93*2	m m	 3,860	
				RAZEM	3,860
826 d.1.35	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
827 d.1.35	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m m	 1,270	
				RAZEM	1,270
828 d.1.35	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
829 d.1.35	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+1,93*2	m m	 6,400	
				RAZEM	6,400
830 d.1.35	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
831 d.1.35	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.816	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
832 d.1.35	TZKNBK XV 0434-01	Zagrunтовanie drewna farbą podkładową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.831	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
833 d.1.35	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - po raz pierwszy poz.831	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
834 d.1.35	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.833	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
835 d.1.35	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczęblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.834	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
836 d.1.35	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 3*2*2	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
837 d.1.35	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
838 d.1.35	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros- ta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
839 d.1.35	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.814/2	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
840 d.1.35	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.839	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
841 d.1.35	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*2+1,93*4)*2	m m	20,520	
				RAZEM	20,520
1.36		p. 46 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93			
842 d.1.36	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
843 d.1.36	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
844 d.1.36	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.25 m2 z odwzorowaniem frezów z okien orygina- lnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
845 d.1.36	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	4,902	
				RAZEM	4,902
846 d.1.36	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*(2+6)+1,93*4*2)	mb mb	25,600	
				RAZEM	25,600
847 d.1.36	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
848 d.1.36	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.847	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
849 d.1.36	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.846/2	m		
			m	12,800	
				RAZEM	12,800
850 d.1.36	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
851 d.1.36	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
852 d.1.36	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
853 d.1.36	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
854 d.1.36	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
855 d.1.36	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	poszt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
856 d.1.36	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,93*2	m		
			m	3,860	
				RAZEM	3,860
857 d.1.36	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
858 d.1.36	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m		
			m	1,270	
				RAZEM	1,270
859 d.1.36	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
860 d.1.36	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+1,93*2	m		
			m	6,400	
				RAZEM	6,400
861 d.1.36	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
862 d.1.36	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.847	m ²		
			m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
863 d.1.36	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.862	m ²		
			m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
864 d.1.36	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.862	m ²		
			m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
865 d.1.36	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.864	m ²		
			m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
866 d.1.36	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.865	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
867 d.1.36	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 3*2*2	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
868 d.1.36	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
869 d.1.36	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
870 d.1.36	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.845/2	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
871 d.1.36	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.870	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
872 d.1.36	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*2+1,93*4)*2	m m	20,520	
				RAZEM	20,520
1.37		p. 47 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93			
873 d.1.37	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
874 d.1.37	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
875 d.1.37	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów lin o wielkości do 1.25 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
876 d.1.37	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	4,902	
				RAZEM	4,902
877 d.1.37	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*2+1,93*4)*2	mb mb	20,520	
				RAZEM	20,520
878 d.1.37	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
879 d.1.37	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.878	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
880 d.1.37	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.877/2	m m	10,260	
				RAZEM	10,260
881 d.1.37	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
882 d.1.37	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
883 d.1.37	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
884 d.1.37	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
885 d.1.37	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
886 d.1.37	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
887 d.1.37	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 1,93*2	m m	3,860	
				RAZEM	3,860
888 d.1.37	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
889 d.1.37	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m m	1,270	
				RAZEM	1,270
890 d.1.37	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
891 d.1.37	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+1,93*2	m m	6,400	
				RAZEM	6,400
892 d.1.37	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
893 d.1.37	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.878	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
894 d.1.37	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.893	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
895 d.1.37	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.893	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
896 d.1.37	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.895	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
897 d.1.37	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.896	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
898 d.1.37	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 3*2*2	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
899 d.1.37	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
900 d.1.37	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
901 d.1.37	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.876/2	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
902 d.1.37	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.901	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
903 d.1.37	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*2+1,93*4)*2	m m	 20,520	
				RAZEM	20,520
1.38		p. 48 okno skrzynkowe baskwilowe 1,14*1,93 - odtworzenie			
904 d.1.38	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
905 d.1.38	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
906 d.1.38	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
907 d.1.38	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
908 d.1.38	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*1,93	m ² m ²	 2,200	
				RAZEM	2,200
909 d.1.38	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
910 d.1.38	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,14*1,93*2*2 (1,14*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	 8,801 2,026	
				RAZEM	10,827
911 d.1.38	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,14*(2+6)+1,93*4	m m	 16,840	
				RAZEM	16,840
912 d.1.38	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+1,93*2	m m	 6,140	
				RAZEM	6,140
913 d.1.38	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
914 d.1.38	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.910	m ² m ²	 10,827	
				RAZEM	10,827
915 d.1.38	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.914	m ² m ²	 10,827	
				RAZEM	10,827
916 d.1.38	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.914	m ² m ²	 10,827	
				RAZEM	10,827
917 d.1.38	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.916	m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
918 d.1.38	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.917	m ²	10,827	
				RAZEM	10,827
919 d.1.38	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
920 d.1.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
921 d.1.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
922 d.1.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
923 d.1.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
924 d.1.38	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,14*1,93	m ²		
			m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
925 d.1.38	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.924	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
926 d.1.38	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych	m		
		(1,14*2+1,93*3)*2	m	16,140	
				RAZEM	16,140
1.39		p. 48 okno skrzynkowe baskwilowe 1,14*1,93 - odtworzenie			
927 d.1.39	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,14*1,93	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
928 d.1.39	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
929 d.1.39	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
930 d.1.39	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem	m ²		
		1,14*1,93	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
931 d.1.39	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,14*1,93	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
932 d.1.39	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
933 d.1.39	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzydła futryna	1,14*1,93*2*2 (1,14*2+1,93*2)*0,33	m ² m ²	8,801 2,026	
				RAZEM	10,827
934 d.1.39	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,14*(2+6)+1,93*4	m m		
				16,840 RAZEM	16,840
935 d.1.39	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+1,93*2	m m		
				6,140 RAZEM	6,140
936 d.1.39	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.		
				1,000 RAZEM	1,000
937 d.1.39	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.933	m ² m ²		
				10,827 RAZEM	10,827
938 d.1.39	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.937	m ² m ²		
				10,827 RAZEM	10,827
939 d.1.39	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.937	m ² m ²		
				10,827 RAZEM	10,827
940 d.1.39	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.939	m ² m ²		
				10,827 RAZEM	10,827
941 d.1.39	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.940	m ² m ²		
				10,827 RAZEM	10,827
942 d.1.39	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.		
				2,000 RAZEM	2,000
943 d.1.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.		
				2,000 RAZEM	2,000
944 d.1.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 12	kpl. kpl.		
				12,000 RAZEM	12,000
945 d.1.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	kpl. kpl.		
				16,000 RAZEM	16,000
946 d.1.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego 4	szt. szt.		
				4,000 RAZEM	4,000
947 d.1.39	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,14*1,93	m ² m ²		
				2,200 RAZEM	2,200
948 d.1.39	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.947	m ² m ²		
				2,200 RAZEM	2,200
949 d.1.39	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,14*2+1,93*3)*2	m m		
				16,140 RAZEM	16,140
1.40		p. 50 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
950 d.1.40	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,27*1,93	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
951 d.1.40	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
952 d.1.40	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.25 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
953 d.1.40	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
954 d.1.40	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*(2+6)+1,93*4*2)	mb mb	 25,600	
				RAZEM	25,600
955 d.1.40	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
956 d.1.40	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.955	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
957 d.1.40	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szklony atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.954/2	m m	 12,800	
				RAZEM	12,800
958 d.1.40	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
959 d.1.40	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
960 d.1.40	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
961 d.1.40	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
962 d.1.40	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
963 d.1.40	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
964 d.1.40	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,93*2	m m	 3,860	
				RAZEM	3,860
965 d.1.40	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
966 d.1.40	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m m	 1,270	
				RAZEM	1,270
967 d.1.40	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
968 d.1.40	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+1,93*2	m m	 6,400	
				RAZEM	6,400
969 d.1.40	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
970 d.1.40	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.955	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
971 d.1.40	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.970	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
972 d.1.40	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.970	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
973 d.1.40	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.972	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
974 d.1.40	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.973	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
975 d.1.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 3*2*2	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
976 d.1.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
977 d.1.40	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
978 d.1.40	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.953/2	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
979 d.1.40	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyb z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.978	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
980 d.1.40	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*2+1,93*4)*2	m m	 20,520	
				RAZEM	20,520
1.41		p. 50 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93			
981 d.1.41	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93	m ² m ²	 2,451	
				RAZEM	2,451
982 d.1.41	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
983 d.1.41	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.25 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
984 d.1.41	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*1,93*2	m ² m ²	 4,902	
				RAZEM	4,902
985 d.1.41	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*(2+6)+1,93*4*2)	mb mb	 25,600	
				RAZEM	25,600
986 d.1.41	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
987 d.1.41	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.986	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
988 d.1.41	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.985/2	m m	 12,800	
				RAZEM	12,800
989 d.1.41	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
990 d.1.41	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
991 d.1.41	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
992 d.1.41	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
993 d.1.41	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
994 d.1.41	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	poszt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
995 d.1.41	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,93*2	m m	 3,860	
				RAZEM	3,860
996 d.1.41	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
997 d.1.41	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m m	 1,270	
				RAZEM	1,270
998 d.1.41	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
999 d.1.41	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+1,93*2	m m	 6,400	
				RAZEM	6,400
1000 d.1.41	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1001 d.1.41	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.986	m ² m ²	 11,916	
				RAZEM	11,916
1002 d.1.41	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 1001	m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1003 d. 1.41	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - po raz pierwszy poz. 1001	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1004 d. 1.41	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz. 1003	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1005 d. 1.41	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczęblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1004	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1006 d. 1.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtvo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 3*2*2	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1007 d. 1.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1008 d. 1.41	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros- ta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1009 d. 1.41	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz. 984/2	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1010 d. 1.41	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1009	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1011 d. 1.41	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*2+1,93*4)*2	m m	20,520	
				RAZEM	20,520
1.42		p. 50 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93 - odtworzenie			
1012 d. 1.42	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1013 d. 1.42	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1014 d. 1.42	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szcze- blinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1015 d. 1.42	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1016 d. 1.42	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1017 d. 1.42	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1018 d. 1.42	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzydła futryna	1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ²	9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
1019 d.1.42	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,27*(2+6)+1,93*4	m m	17,880	
				RAZEM	17,880
1020 d.1.42	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+1,93*2	m m	6,400	
				RAZEM	6,400
1021 d.1.42	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1022 d.1.42	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1018	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1023 d.1.42	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1022	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1024 d.1.42	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.1022	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1025 d.1.42	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.1024	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1026 d.1.42	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1025	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1027 d.1.42	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1028 d.1.42	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1029 d.1.42	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1030 d.1.42	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
1031 d.1.42	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1032 d.1.42	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1033 d.1.42	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1032	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1034 d.1.42	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,27*2+1,93*3)*2	m m	16,660	
				RAZEM	16,660
1.43		p. 50 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*1,93 - odtworzenie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1035 d.1.43	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1036 d.1.43	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1037 d.1.43	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1038 d.1.43	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1039 d.1.43	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*1,93	m ² m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1040 d.1.43	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1041 d.1.43	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,27*1,93*2*2 (1,27*2+1,93*2)*0,33	m ² m ² m ²	9,804 2,112	
				RAZEM	11,916
1042 d.1.43	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,27*(2+6)+1,93*4	m	17,880	
				RAZEM	17,880
1043 d.1.43	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+1,93*2	m m	6,400	
				RAZEM	6,400
1044 d.1.43	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1045 d.1.43	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1041	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1046 d.1.43	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1045	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1047 d.1.43	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.1045	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1048 d.1.43	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.1047	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1049 d.1.43	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1048	m ² m ²	11,916	
				RAZEM	11,916
1050 d.1.43	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1051 d.1.43	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1052 d.1.43	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1053 d.1.43	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
1054 d.1.43	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik z rolką do baskwila okiennego	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1055 d.1.43	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		1,27*1,93	m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1056 d.1.43	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.1055	m ²	2,451	
				RAZEM	2,451
1057 d.1.43	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych	m		
		(1,27*2+1,93*3)*2	m	16,660	
				RAZEM	16,660
1.44		p. 57 okno skrzynkowe baskwilowe 1,43*1,93			
1058 d.1.44	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,43*1,93	m ²	2,760	
				RAZEM	2,760
1059 d.1.44	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1060 d.1.44	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,43*1,93*2	m ²	5,520	
				RAZEM	5,520
1061 d.1.44	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,43*(2+6)+1,93*4*2)	mb	26,880	
				RAZEM	26,880
1062 d.1.44	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,43*1,93*2*2	m ²	11,040	
		(1,43*2+1,93*2)*0,33	m ²	2,218	
				RAZEM	13,258
1063 d.1.44	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	13,258	
		poz.1062		RAZEM	13,258
1064 d.1.44	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.1061/2	m	13,440	
				RAZEM	13,440
1065 d.1.44	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1066 d.1.44	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1067 d.1.44	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1068 d.1.44	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1069 d.1.44	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1070 d.1.44	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1071 d.1.44	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		1,93*2	m	3,860	
				RAZEM	3,860
1072 d.1.44	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1073 d.1.44	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,43	m	1,430	
				RAZEM	1,430
1074 d.1.44	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1075 d.1.44	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,43*2+1,93*2	m	6,720	
				RAZEM	6,720
1076 d.1.44	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1077 d.1.44	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.1062	m ²	13,258	
				RAZEM	13,258
1078 d.1.44	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.1077	m ²	13,258	
				RAZEM	13,258
1079 d.1.44	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.1077	m ²	13,258	
				RAZEM	13,258
1080 d.1.44	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.1079	m ²	13,258	
				RAZEM	13,258
1081 d.1.44	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.1080	m ²	13,258	
				RAZEM	13,258
1082 d.1.44	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1083 d.1.44	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*2*2	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1084 d.1.44	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1085 d.1.44	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.1060/2	m ²	2,760	
				RAZEM	2,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1086 d.1.44	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1085	m ² m ²	 2,760	
				RAZEM	2,760
1087 d.1.44	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,43*2+1,93*4)*2	m m	 21,160	
				RAZEM	21,160
1.45		p. 70 klatka schodowa okno dociskowe 1,17*1,56 - odtworzenie x 2 szt.			
1088 d.1.45	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,17*1,56*2	m ² m ²	 3,650	
				RAZEM	3,650
1089 d.1.45	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1090 d.1.45	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1091 d.1.45	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2*2	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
1092 d.1.45	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 1,17*1,56*2*2*2 (1,17*2+1,56*2)*0,37*2	m ² m ² m ²	 14,602 4,040	
				RAZEM	18,642
1093 d.1.45	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1092	m ² m ²	 18,642	
				RAZEM	18,642
1094 d.1.45	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1093	m ² m ²	 18,642	
				RAZEM	18,642
1095 d.1.45	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.1093	m ² m ²	 18,642	
				RAZEM	18,642
1096 d.1.45	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.1095	m ² m ²	 18,642	
				RAZEM	18,642
1097 d.1.45	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1092	m ² m ²	 18,642	
				RAZEM	18,642
1098 d.1.45	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1099 d.1.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1100 d.1.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1101 d.1.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1102 d.1.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 6*2*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
1103 d.1.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 4*2	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1104 d.1.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1105 d.1.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
1106 d.1.45	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,23*1,77*2	m ² m ²	 4,354	
				RAZEM	4,354
1107 d.1.45	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1106	m ² m ²	 4,354	
				RAZEM	4,354
1108 d.1.45	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,23*4+1,77*3)*2	m m	 20,460	
				RAZEM	20,460
1109 d.1.45	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,23*2+1,77*2	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
1110 d.1.45	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Parter			
2.1		p. 106			
2.1.1		/przy pokoju matki z dzieckiem/ 106 I okno dociskowe 1,05*1,72			
1111 d.2.1.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,05*1,72	m ² m ²	 1,806	
				RAZEM	1,806
1112 d.2.1.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1113 d.2.1.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,05*1,72*2	m ² m ²	 3,612	
				RAZEM	3,612
1114 d.2.1.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,05*4*2+1,72*4*2)	mb mb	 22,160	
				RAZEM	22,160
1115 d.2.1.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,05*1,72*2*2 (1,05*2+1,72*2)*0,37	m ² m ² m ²	 7,224 2,050	
				RAZEM	9,274
1116 d.2.1.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1115	m ² m ²	 9,274	
				RAZEM	9,274
1117 d.2.1.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1114/2	m m	 11,080	
				RAZEM	11,080

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1118 d.2.1.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1119 d.2.1.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1120 d.2.1.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1121 d.2.1.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1122 d.2.1.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1123 d.2.1.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,72*2	m m	 3,440	
				RAZEM	3,440
1124 d.2.1.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1125 d.2.1.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1126 d.2.1.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1127 d.2.1.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1128 d.2.1.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1116	m ² m ²	 9,274	
				RAZEM	9,274
1129 d.2.1.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1128	m ² m ²	 9,274	
				RAZEM	9,274
1130 d.2.1.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.1128	m ² m ²	 9,274	
				RAZEM	9,274
1131 d.2.1.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.1130	m ² m ²	 9,274	
				RAZEM	9,274
1132 d.2.1.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1116	m ² m ²	 9,274	
				RAZEM	9,274
1133 d.2.1.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1134 d.2.1.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1135 d.2.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1136 d.2.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1137 d.2.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1138 d.2.1.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1139 d.2.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1140 d.2.1.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz. 1113/2	m ²		
			m ²	1,806	
				RAZEM	1,806
1141 d.2.1.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1140	m ²		
			m ²	1,806	
				RAZEM	1,806
1142 d.2.1.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,05*4+1,72*3)*2	m	18,720	
				RAZEM	18,720
1143 d.2.1.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,05*2+1,73*2	m	5,560	
				RAZEM	5,560
1144 d.2.1.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyomykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.1.2		106 II okno dociskowe 1,07*1,10			
1145 d.2.1.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,07*1,10	m ²	1,177	
				RAZEM	1,177
1146 d.2.1.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1147 d.2.1.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,07*1,10*2	m ²	2,354	
				RAZEM	2,354
1148 d.2.1.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,07*2*2+1,10*4*2)	mb	13,080	
				RAZEM	13,080
1149 d.2.1.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,07*1,10*2*2	m ²	4,708	
		(1,07*2+1,10*2)*0,37	m ²	1,606	
				RAZEM	6,314
1150 d.2.1.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	6,314	
		poz. 1149		RAZEM	6,314
1151 d.2.1.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz. 1148/2	m	6,540	
				RAZEM	6,540
1152 d.2.1.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąglonych długości ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1153 d.2.1.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1154 d.2.1.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1155 d.2.1.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1156 d.2.1.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1157 d.2.1.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłóg m wanie ramiaka	m m	 2,140	
				RAZEM	2,140
1158 d.2.1.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2	poszt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1159 d.2.1.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwiła R= 0,9 r-g / szt.	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1160 d.2.1.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1161 d.2.1.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1162 d.2.1.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ² m ²	 6,314	
		poz.1150		RAZEM	6,314
1163 d.2.1.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ² m ²	 6,314	
		poz.1162		RAZEM	6,314
1164 d.2.1.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ² m ²	 6,314	
		poz.1162		RAZEM	6,314
1165 d.2.1.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ² m ²	 6,314	
		poz.1164		RAZEM	6,314
1166 d.2.1.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ² m ²	 6,314	
		poz.1150		RAZEM	6,314
1167 d.2.1.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1168 d.2.1.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1169 d.2.1.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1170 d.2.1.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1171 d.2.1.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz. 1147/2	m ² m ²	 1,177	
				RAZEM	1,177
1172 d.2.1.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1171	m ² m ²	 1,177	
				RAZEM	1,177
1173 d.2.1.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,07*2+1,10*3)*2	m m	 10,880	
				RAZEM	10,880
1174 d.2.1.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,07*2+1,10*2	m m	 4,340	
				RAZEM	4,340
1175 d.2.1.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		p. 107a klatka schodowa przy kaplicy okno dociskowe 1,23*1,77			
1176 d.2.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,23*1,77	m ² m ²	 2,177	
				RAZEM	2,177
1177 d.2.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1178 d.2.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,23*1,77*2	m ² m ²	 4,354	
				RAZEM	4,354
1179 d.2.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,23*4*2+1,77*4*2)	mb mb	 24,000	
				RAZEM	24,000
1180 d.2.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,23*1,77*2*2 (1,23*2+1,77*2)*0,37	m ² m ² m ²	 8,708 2,220	
				RAZEM	10,928
1181 d.2.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1180	m ² m ²	 10,928	
				RAZEM	10,928
1182 d.2.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1179/2	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
1183 d.2.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1184 d.2.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1185 d.2.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1186 d.2.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1187 d.2.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1188 d.2.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,77*2	m	3,540	
				RAZEM	3,540
1189 d.2.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1190 d.2.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1191 d.2.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1192 d.2.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1193 d.2.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1181	m ² m ²	10,928	
				RAZEM	10,928
1194 d.2.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1193	m ² m ²	10,928	
				RAZEM	10,928
1195 d.2.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.1193	m ² m ²	10,928	
				RAZEM	10,928
1196 d.2.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.1195	m ² m ²	10,928	
				RAZEM	10,928
1197 d.2.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1181	m ² m ²	10,928	
				RAZEM	10,928
1198 d.2.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1199 d.2.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny <i>docisk cyrkłowy</i> 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1200 d.2.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1201 d.2.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1202 d.2.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1203 d.2.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1204 d.2.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1178/2	m ² m ²	2,177	
				RAZEM	2,177

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1205 d.2.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1204	m ² m ²	 2,177	
				RAZEM	2,177
1206 d.2.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,23*4+1,77*3)*2	m m	 20,460	
				RAZEM	20,460
1207 d.2.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,23*2+1,77*2	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
1208 d.2.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		p. 106a okno dociskowe 1,04*2,00 - podwójne			
1209 d.2.3	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,04*2,00*2	m ² m ²	 4,160	
				RAZEM	4,160
1210 d.2.3	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2*2	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
1211 d.2.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,04*2,00*2*2	m ² m ²	 8,320	
				RAZEM	8,320
1212 d.2.3	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,04*4*2+2,00*4*2)*2	mb mb	 48,640	
				RAZEM	48,640
1213 d.2.3	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,04*2,00*2*2*2 (1,04*2+2,00*2)*0,20*2	m ² m ² m ²	 16,640 2,432	
				RAZEM	19,072
1214 d.2.3	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1215 d.2.3	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1213	m ² m ²	 19,072	
				RAZEM	19,072
1216 d.2.3	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1212/2	m m	 24,320	
				RAZEM	24,320
1217 d.2.3	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1218 d.2.3	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1219 d.2.3	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
1220 d.2.3	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1221 d.2.3	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1222 d.2.3	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 2,00*2*2	m	8,000	
				RAZEM	8,000
1223 d.2.3	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1224 d.2.3	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1225 d.2.3	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1226 d.2.3	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1227 d.2.3	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1215	m ²	19,072	
				RAZEM	19,072
1228 d.2.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1227	m ²	19,072	
				RAZEM	19,072
1229 d.2.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.1227	m ²	19,072	
				RAZEM	19,072
1230 d.2.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.1229	m ²	19,072	
				RAZEM	19,072
1231 d.2.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1215	m ²	19,072	
				RAZEM	19,072
1232 d.2.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1233 d.2.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1234 d.2.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej 2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1235 d.2.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4*2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1236 d.2.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1237 d.2.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
1238 d.2.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1239 d.2.3	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1211/2	m ²	4,160	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,160
1240 d.2.3	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1239	m ² m ²	 4,160	
				RAZEM	4,160
1241 d.2.3	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,04*4+2,00*3)*2*2	m m	 40,640	
				RAZEM	40,640
1242 d.2.3	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,04*2+2,00*2)*2	m m	 12,160	
				RAZEM	12,160
1243 d.2.3	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.4		p. 101 kuchnia okno dociskowe 1,24*2,52			
1244 d.2.4	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,24*2,52	m ² m ²	 3,125	
				RAZEM	3,125
1245 d.2.4	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1246 d.2.4	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1247 d.2.4	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,24*2,52*2	m ² m ²	 6,250	
				RAZEM	6,250
1248 d.2.4	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,24*4*2+2,52*4*2)	mb mb	 30,080	
				RAZEM	30,080
1249 d.2.4	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,24*2,52*2*2 (1,24*2+2,52*2)*0,28	m ² m ² m ²	 12,499 2,106	
				RAZEM	14,605
1250 d.2.4	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1249	m ² m ²	 14,605	
				RAZEM	14,605
1251 d.2.4	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1248/2	m m	 15,040	
				RAZEM	15,040
1252 d.2.4	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1253 d.2.4	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1254 d.2.4	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1255 d.2.4	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1256 d.2.4	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
1257 d.2.4	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,52*2	m m	5,040	
				RAZEM	5,040
1258 d.2.4	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. poszt. nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1259 d.2.4	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1260 d.2.4	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1261 d.2.4	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1262 d.2.4	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1250	m ² m ²	14,605	
				RAZEM	14,605
1263 d.2.4	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1262	m ² m ²	14,605	
				RAZEM	14,605
1264 d.2.4	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom ² waniu - po raz pierwszy poz. 1262	m ² m ²	14,605	
				RAZEM	14,605
1265 d.2.4	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom ² waniu - drugi raz poz. 1264	m ² m ²	14,605	
				RAZEM	14,605
1266 d.2.4	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1250	m ² m ²	14,605	
				RAZEM	14,605
1267 d.2.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1268 d.2.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny <i>docisk cyrkłowy</i> 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1269 d.2.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjał mi 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1270 d.2.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1271 d.2.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1272 d.2.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1273 d.2.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
1274 d.2.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komplek	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1275 d.2.4	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1247/2	m ²		
			m ²	3,125	
				RAZEM	3,125
1276 d.2.4	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1275	m ²		
			m ²	3,125	
				RAZEM	3,125
1277 d.2.4	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,24*4+2,52*3)*2	m	25,040	
				RAZEM	25,040
1278 d.2.4	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,24*2+2,52*2	m	7,520	
				RAZEM	7,520
1279 d.2.4	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyokowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5		p. 102 - 3 okna			
2.5.1		p. 102 I okno dociskowe 1,17*2,46			
1280 d.2.5.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,17*2,46	m ²	2,878	
				RAZEM	2,878
1281 d.2.5.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1282 d.2.5.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1283 d.2.5.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,17*2,46*2	m ²	5,756	
				RAZEM	5,756
1284 d.2.5.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,17*4*2+2,46*4*2)	mb		
			mb	29,040	
				RAZEM	29,040
1285 d.2.5.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,17*2,46*2*2 (1,17*2+2,46*2)*0,28	m ²		
			m ²	11,513	
			m ²	2,033	
				RAZEM	13,546
1286 d.2.5.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1285	m ²		
			m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1287 d.2.5.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1284/2	m		
			m	14,520	
				RAZEM	14,520
1288 d.2.5.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1289 d.2.5.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1290 d.2.5.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1291 d.2.5.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1292 d.2.5.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1293 d.2.5.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,46*2	m m	4,920	
				RAZEM	4,920
1294 d.2.5.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1295 d.2.5.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1296 d.2.5.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1297 d.2.5.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1298 d.2.5.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1286	m ² m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1299 d.2.5.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1298	m ² m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1300 d.2.5.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz. 1298	m ² m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1301 d.2.5.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz. 1300	m ² m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1302 d.2.5.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1286	m ² m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1303 d.2.5.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1304 d.2.5.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny <i>docisk cyrkłowy</i> 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1305 d.2.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1306 d.2.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1307 d.2.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1308 d.2.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
1309 d.2.5.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1283/2	m ² m ²	 2,878	
				RAZEM	2,878
1310 d.2.5.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1309	m ² m ²	 2,878	
				RAZEM	2,878
1311 d.2.5.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,17*4+2,46*3)*2	m m	 24,120	
				RAZEM	24,120
1312 d.2.5.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,17*2+2,46*2	m m	 7,260	
				RAZEM	7,260
1313 d.2.5.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.5.2		p. 102 II okno dociskowe 1,17*2,46			
1314 d.2.5.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,17*2,46	m ² m ²	 2,878	
				RAZEM	2,878
1315 d.2.5.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1316 d.2.5.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1317 d.2.5.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,17*2,46*2	m ² m ²	 5,756	
				RAZEM	5,756
1318 d.2.5.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,17*4*2+2,46*4*2)	mb mb	 29,040	
				RAZEM	29,040
1319 d.2.5.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,17*2,46*2*2 (1,17*2+2,46*2)*0,28	m ² m ² m ²	 11,513 2,033	
				RAZEM	13,546
1320 d.2.5.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1319	m ² m ²	 13,546	
				RAZEM	13,546
1321 d.2.5.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1318/2	m m	 14,520	
				RAZEM	14,520
1322 d.2.5.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1323 d.2.5.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1324 d.2.5.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1325 d.2.5.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1326 d.2.5.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1327 d.2.5.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,46*2	m	4,920	
				RAZEM	4,920
1328 d.2.5.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1329 d.2.5.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1330 d.2.5.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1331 d.2.5.2	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,17	m	1,170	
				RAZEM	1,170
1332 d.2.5.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1333 d.2.5.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.1320	m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1334 d.2.5.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.1333	m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1335 d.2.5.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.1333	m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1336 d.2.5.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.1335	m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1337 d.2.5.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.1320	m ²	13,546	
				RAZEM	13,546
1338 d.2.5.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1339 d.2.5.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1340 d.2.5.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1341 d.2.5.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1342 d.2.5.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1343 d.2.5.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1344 d.2.5.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1317/2	m ²		
			m ²	2,878	
				RAZEM	2,878
1345 d.2.5.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1344	m ²		
			m ²	2,878	
				RAZEM	2,878
1346 d.2.5.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,17*4+2,46*3)*2	m		
			m	24,120	
				RAZEM	24,120
1347 d.2.5.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,17*2+2,46*2	m		
			m	7,260	
				RAZEM	7,260
1348 d.2.5.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.5.3		p. 102 III okno dociskowe 1,00*1,52			
1349 d.2.5.3	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,00*1,52	m ²		
			m ²	1,520	
				RAZEM	1,520
1350 d.2.5.3	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1351 d.2.5.3	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1352 d.2.5.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,00*1,52*2	m ²		
			m ²	3,040	
				RAZEM	3,040
1353 d.2.5.3	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,00*4*2+1,52*4*2)	mb		
			mb	20,160	
				RAZEM	20,160
1354 d.2.5.3	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,00*1,52*2*2 (1,00*2+1,52*2)*0,28	m ²		
			m ²	6,080	
			m ²	1,411	
				RAZEM	7,491
1355 d.2.5.3	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1354	m ²		
			m ²	7,491	
				RAZEM	7,491
1356 d.2.5.3	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1353/2	m		
			m	10,080	
				RAZEM	10,080
1357 d.2.5.3	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1358 d.2.5.3	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1359 d.2.5.3	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1360 d.2.5.3	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1361 d.2.5.3	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1362 d.2.5.3	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłoco wanie ramiaka 1,52*2	m m	3,040	
				RAZEM	3,040
1363 d.2.5.3	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1364 d.2.5.3	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1365 d.2.5.3	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1366 d.2.5.3	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1355	m ² m ²	7,491	
				RAZEM	7,491
1367 d.2.5.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1366	m ² m ²	7,491	
				RAZEM	7,491
1368 d.2.5.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz. 1366	m ² m ²	7,491	
				RAZEM	7,491
1369 d.2.5.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz. 1368	m ² m ²	7,491	
				RAZEM	7,491
1370 d.2.5.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1355	m ² m ²	7,491	
				RAZEM	7,491
1371 d.2.5.3	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1372 d.2.5.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1373 d.2.5.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1374 d.2.5.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1375 d.2.5.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1376 d.2.5.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1377 d.2.5.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1378 d.2.5.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1379 d.2.5.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1380 d.2.5.3	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz. 1352/2	m ²		
			m ²	1,520	
				RAZEM	1,520
1381 d.2.5.3	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1380	m ²		
			m ²	1,520	
				RAZEM	1,520
1382 d.2.5.3	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,00*4+1,52*3)*2	m	17,120	
				RAZEM	17,120
1383 d.2.5.3	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,00*2+1,52*2	m	5,040	
				RAZEM	5,040
1384 d.2.5.3	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyomykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.6		p. 103 okno dociskowe 1,05*1,47			
1385 d.2.6	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,05*1,47	m ²	1,544	
				RAZEM	1,544
1386 d.2.6	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1387 d.2.6	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1388 d.2.6	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,05*1,47*2	m ²	3,087	
				RAZEM	3,087
1389 d.2.6	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,05*4*2+1,72*4*2)	mb	22,160	
				RAZEM	22,160
1390 d.2.6	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,05*1,47*2*2	m ²	6,174	
		(1,05*2+1,47*2)*0,28	m ²	1,411	
				RAZEM	7,585
1391 d.2.6	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	7,585	
		poz. 1390		RAZEM	7,585
1392 d.2.6	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz. 1389/2	m	11,080	
				RAZEM	11,080
1393 d.2.6	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1394 d.2.6	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
1395 d.2.6	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1396 d.2.6	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1397 d.2.6	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1398 d.2.6	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,47*2	m m	 2,940	
				RAZEM	2,940
1399 d.2.6	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1400 d.2.6	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1401 d.2.6	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1402 d.2.6	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1403 d.2.6	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1391	m ² m ²	 7,585	
				RAZEM	7,585
1404 d.2.6	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1403	m ² m ²	 7,585	
				RAZEM	7,585
1405 d.2.6	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.1403	m ² m ²	 7,585	
				RAZEM	7,585
1406 d.2.6	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.1405	m ² m ²	 7,585	
				RAZEM	7,585
1407 d.2.6	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1391	m ² m ²	 7,585	
				RAZEM	7,585
1408 d.2.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1409 d.2.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1410 d.2.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1411 d.2.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjał mi 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1412 d.2.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
1413 d.2.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1414 d.2.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1415 d.2.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1416 d.2.6	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz. 1388/2	m ²		
			m ²	1,544	
				RAZEM	1,544
1417 d.2.6	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1416	m ²		
			m ²	1,544	
				RAZEM	1,544
1418 d.2.6	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,05*4+1,47*3)*2	m	17,220	
				RAZEM	17,220
1419 d.2.6	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,05*2+1,47*2	m	5,040	
				RAZEM	5,040
1420 d.2.6	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.7		pom 104			
2.7.1		p. 104 I okno skrzynkowe baskwilowe 0,82*1,47			
1421 d.2.7.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,82*1,47	m ²	1,205	
				RAZEM	1,205
1422 d.2.7.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1423 d.2.7.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,82*1,47*2	m ²	2,411	
				RAZEM	2,411
1424 d.2.7.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,82*4*2+1,47*2*2)	mb		
			mb	12,440	
				RAZEM	12,440
1425 d.2.7.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 0,82*1,47*2*2 (0,82*2+1,47*2)*0,28	m ²		
			m ²	4,822	
			m ²	1,282	
				RAZEM	6,104
1426 d.2.7.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1425	m ²		
			m ²	6,104	
				RAZEM	6,104
1427 d.2.7.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1424/2	m		
			m	6,220	
				RAZEM	6,220
1428 d.2.7.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1429 d.2.7.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1430 d.2.7.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1431 d.2.7.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1432 d.2.7.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1433 d.2.7.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1434 d.2.7.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 1,47*2	m m	 2,940	
				RAZEM	2,940
1435 d.2.7.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1436 d.2.7.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1437 d.2.7.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1438 d.2.7.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1426	m ² m ²	 6,104	
				RAZEM	6,104
1439 d.2.7.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1438	m ² m ²	 6,104	
				RAZEM	6,104
1440 d.2.7.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz. 1438	m ² m ²	 6,104	
				RAZEM	6,104
1441 d.2.7.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz. 1440	m ² m ²	 6,104	
				RAZEM	6,104
1442 d.2.7.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1441	m ² m ²	 6,104	
				RAZEM	6,104
1443 d.2.7.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - baskwil nawierzchniowy z liwny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1444 d.2.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy ogra- nicznik 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1445 d.2.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1446 d.2.7.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1447 d.2.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1448 d.2.7.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1449 d.2.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1450 d.2.7.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prostą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1451 d.2.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.1422	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1452 d.2.7.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.1423/2	m ²	1,206	
				RAZEM	1,206
1453 d.2.7.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.1452	m ²	1,206	
				RAZEM	1,206
1454 d.2.7.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,82*4+1,47*2)*2	m	12,440	
				RAZEM	12,440
1455 d.2.7.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,82*2+1,47*2	m	4,580	
				RAZEM	4,580
2.7.2		p. 104 II okno skrzynkowe baskwilowe 0,82*1,47			
1456 d.2.7.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,82*1,47	m ²	1,205	
				RAZEM	1,205
1457 d.2.7.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1458 d.2.7.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1459 d.2.7.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,82*1,47*2	m ²	2,411	
				RAZEM	2,411
1460 d.2.7.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(0,82*4*2+1,47*2*2)	mb	12,440	
				RAZEM	12,440
1461 d.2.7.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		0,82*1,47*2*2	m ²	4,822	
		(0,82*2+1,47*2)*0,28	m ²	1,282	
				RAZEM	6,104
1462 d.2.7.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	6,104	
		poz.1461			
				RAZEM	6,104
1463 d.2.7.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.1460/2	m	6,220	
				RAZEM	6,220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1464 d.2.7.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc. msc.	 3,000	
		3		RAZEM	3,000
1465 d.2.7.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc. msc.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
1466 d.2.7.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc. msc.	 6,000	
		6		RAZEM	6,000
1467 d.2.7.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc. msc.	 3,000	
		3		RAZEM	3,000
1468 d.2.7.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc. msc.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
1469 d.2.7.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
1470 d.2.7.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m	2,940	
		1,47*2		RAZEM	2,940
1471 d.2.7.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
1472 d.2.7.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
1473 d.2.7.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt. szt.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
1474 d.2.7.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ² m ²	 6,104	
		poz. 1462		RAZEM	6,104
1475 d.2.7.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ² m ²	 6,104	
		poz. 1474		RAZEM	6,104
1476 d.2.7.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ² m ²	 6,104	
		poz. 1474		RAZEM	6,104
1477 d.2.7.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ² m ²	 6,104	
		poz. 1476		RAZEM	6,104
1478 d.2.7.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ² m ²	 6,104	
		poz. 1477		RAZEM	6,104
1479 d.2.7.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - baskwiliwny	kpl. kpl.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
1480 d.2.7.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy ogranicznik	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
1481 d.2.7.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl. kpl.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1482 d.2.7.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1483 d.2.7.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1484 d.2.7.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1485 d.2.7.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.1457	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1486 d.2.7.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.1459/2	m ²	1,206	
				RAZEM	1,206
1487 d.2.7.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.1486	m ²	1,206	
				RAZEM	1,206
1488 d.2.7.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,82*4+1,47*2)*2	m	12,440	
				RAZEM	12,440
1489 d.2.7.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,82*2+1,47*2	m	4,580	
				RAZEM	4,580
2.8		p. 108 restauracja okno skrzynkowe łukowe 2,35*3,3			
1490 d.2.8	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		3,3*2,35	m ²	7,755	
				RAZEM	7,755
1491 d.2.8	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		6*2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1492 d.2.8	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		2,35*3,3*2	m ²	15,510	
				RAZEM	15,510
1493 d.2.8	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1494 d.2.8	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(2,35*4*2+3,3*6*2)	mb	58,400	
				RAZEM	58,400
1495 d.2.8	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		2,35*3,3*2*2	m ²	31,020	
		(2,35*2+3,3*2)*0,28	m ²	3,164	
				RAZEM	34,184
1496 d.2.8	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	34,184	
		poz.1495			
				RAZEM	34,184
1497 d.2.8	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.1494/2	m	29,200	
				RAZEM	29,200
1498 d.2.8	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		5	msc.	5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
1499 d.2.8	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 5	msc. msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
1500 d.2.8	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 8	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
1501 d.2.8	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 5	msc. msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
1502 d.2.8	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 5	msc. msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
1503 d.2.8	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1504 d.2.8	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 3,3*2	m	6,600	
				RAZEM	6,600
1505 d.2.8	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1506 d.2.8	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1507 d.2.8	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 3*2	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1508 d.2.8	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1496	m ² m ²	34,184	
				RAZEM	34,184
1509 d.2.8	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1508	m ² m ²	34,184	
				RAZEM	34,184
1510 d.2.8	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 1508	m ² m ²	34,184	
				RAZEM	34,184
1511 d.2.8	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz. 1510	m ² m ²	34,184	
				RAZEM	34,184
1512 d.2.8	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1511	m ² m ²	34,184	
				RAZEM	34,184
1513 d.2.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna 2*2	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1514 d.2.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1515 d.2.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1516 d.2.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 18	kpl. kpl.	18,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	18,000
1517 d.2.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komplek 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1518 d.2.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1519 d.2.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.1491	szt. szt.	 48,000	
				RAZEM	48,000
1520 d.2.8	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1492/2	m ² m ²	 7,755	
				RAZEM	7,755
1521 d.2.8	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1520	m ² m ²	 7,755	
				RAZEM	7,755
1522 d.2.8	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (2,35*4+3,3*5)*2	m m	 51,800	
				RAZEM	51,800
1523 d.2.8	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 2,35*2+3,3*2	m m	 11,300	
				RAZEM	11,300
1524 d.2.8	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.9		110 okno pojedyncze 1,38*2,47			
1525 d.2.9	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,38*2,47	m ² m ²	 3,409	
				RAZEM	3,409
1526 d.2.9	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1527 d.2.9	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,38*2,47	m ² m ²	 3,409	
				RAZEM	3,409
1528 d.2.9	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien orygina- l- nych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1529 d.2.9	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,38*4+2,47*4)	mb mb	 15,400	
				RAZEM	15,400
1530 d.2.9	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,38*2,47*2 (1,38*2+2,47*2)*0,12	m ² m ² m ²	 6,817 0,924	
				RAZEM	7,741
1531 d.2.9	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1530	m ² m ²	 7,741	
				RAZEM	7,741
1532 d.2.9	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szy- by atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1529	m m	 15,400	
				RAZEM	15,400
1533 d.2.9	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1534 d.2.9	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1535 d.2.9	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1536 d.2.9	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1537 d.2.9	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1538 d.2.9	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1539 d.2.9	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,47*2	m m	2,940	
				RAZEM	2,940
1540 d.2.9	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1541 d.2.9	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1542 d.2.9	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1531	m ² m ²	7,741	
				RAZEM	7,741
1543 d.2.9	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1542	m ² m ²	7,741	
				RAZEM	7,741
1544 d.2.9	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 1542	m ² m ²	7,741	
				RAZEM	7,741
1545 d.2.9	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz. 1544	m ² m ²	7,741	
				RAZEM	7,741
1546 d.2.9	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1545	m ² m ²	7,741	
				RAZEM	7,741
1547 d.2.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1548 d.2.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1549 d.2.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1550 d.2.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1551 d.2.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*poz.1526	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
1552 d.2.9	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1527	m ² m ²	 3,409	
				RAZEM	3,409
1553 d.2.9	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,38*4+2,47*3)	m m	 12,930	
				RAZEM	12,930
1554 d.2.9	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,38*2+2,47*2	m m	 7,700	
				RAZEM	7,700
2.10		111 kawiarnia okno pojedyncze 1,31*1,23			
1555 d.2.10	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,31*1,23	m ² m ²	 1,611	
				RAZEM	1,611
1556 d.2.10	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1557 d.2.10	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,31*1,23	m ² m ²	 1,611	
				RAZEM	1,611
1558 d.2.10	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła 1,31*2+1,23*2	mb mb	 5,080	
				RAZEM	5,080
1559 d.2.10	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,31*1,23 (1,31*2+1,23*2)*0,12	m ² m ² m ²	 1,611 0,610	
				RAZEM	2,221
1560 d.2.10	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1559	m ² m ²	 2,221	
				RAZEM	2,221
1561 d.2.10	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1558	m m	 5,080	
				RAZEM	5,080
1562 d.2.10	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1563 d.2.10	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1564 d.2.10	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1565 d.2.10	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1566 d.2.10	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1567 d.2.10	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1568 d.2.10	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,23*2	m	2,460	
				RAZEM	2,460
1569 d.2.10	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1570 d.2.10	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz. 1560	m ²	2,221	
				RAZEM	2,221
1571 d.2.10	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz. 1570	m ²	2,221	
				RAZEM	2,221
1572 d.2.10	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz. 1570	m ²	2,221	
				RAZEM	2,221
1573 d.2.10	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz. 1572	m ²	2,221	
				RAZEM	2,221
1574 d.2.10	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz. 1573	m ²	2,221	
				RAZEM	2,221
1575 d.2.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1576 d.2.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1577 d.2.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1578 d.2.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz. 1556	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1579 d.2.10	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz. 1557	m ²	1,611	
				RAZEM	1,611
1580 d.2.10	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,31+1,23)*2	m	5,080	
				RAZEM	5,080
1581 d.2.10	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		(1,31+1,23)*2	m	5,080	
				RAZEM	5,080
2.11		pom 113			
2.11.1		113 I okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1582 d.2.11.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,36*2,00	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1583 d.2.11.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1584 d.2.11.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,36*2,00*2	m ²	5,440	
				RAZEM	5,440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1585 d.2.11.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb mb	 26,880	
				RAZEM	26,880
1586 d.2.11.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ² m ² m ²	 10,880 1,680	
				RAZEM	12,560
1587 d.2.11.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1586	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1588 d.2.11.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1585/2	m m	 13,440	
				RAZEM	13,440
1589 d.2.11.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1590 d.2.11.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1591 d.2.11.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1592 d.2.11.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1593 d.2.11.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1594 d.2.11.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1595 d.2.11.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,00*2	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
1596 d.2.11.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1597 d.2.11.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1598 d.2.11.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1599 d.2.11.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1587	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1600 d.2.11.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1599	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1601 d.2.11.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 1599	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1602 d.2.11.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz. 1601	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1603 d.2.11.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1602	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1604 d.2.11.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1605 d.2.11.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1606 d.2.11.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1607 d.2.11.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1608 d.2.11.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
1609 d.2.11.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1610 d.2.11.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 28	kpl. kpl.	 28,000	
				RAZEM	28,000
1611 d.2.11.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1612 d.2.11.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1613 d.2.11.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1584/2	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1614 d.2.11.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1613	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1615 d.2.11.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	 22,880	
				RAZEM	22,880
1616 d.2.11.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	 6,720	
				RAZEM	6,720
1617 d.2.11.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.11.2		113 II okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1618 d.2.11.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,00	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1619 d.2.11.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1620 d.2.11.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,36*2,00*2	m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
1621 d.2.11.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb		
			mb	26,880	
				RAZEM	26,880
1622 d.2.11.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ²		
			m ²	10,880	
			m ²	1,680	
				RAZEM	12,560
1623 d.2.11.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1622	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1624 d.2.11.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1621/2	m		
			m	13,440	
				RAZEM	13,440
1625 d.2.11.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1626 d.2.11.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1627 d.2.11.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1628 d.2.11.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1629 d.2.11.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1630 d.2.11.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1631 d.2.11.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m		
		2,00*2	m	4,000	
				RAZEM	4,000
1632 d.2.11.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1633 d.2.11.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1634 d.2.11.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1635 d.2.11.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1623	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1636 d.2.11.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1635	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1637 d.2.11.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.1635	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1638 d.2.11.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.1637	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1639 d.2.11.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1638	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1640 d.2.11.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwo- na 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1641 d.2.11.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka pod- wójna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1642 d.2.11.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1643 d.2.11.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1644 d.2.11.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
1645 d.2.11.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosięż- ny ozdobny 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1646 d.2.11.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mo- sieżny ozdobny 28	kpl. kpl.	28,000	
				RAZEM	28,000
1647 d.2.11.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mo- sieżnymi wykończeniami 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1648 d.2.11.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1649 d.2.11.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1620/2	m ² m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1650 d.2.11.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1649	m ² m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1651 d.2.11.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	22,880	
				RAZEM	22,880
1652 d.2.11.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	6,720	
				RAZEM	6,720
1653 d.2.11.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.11.3		113 III okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1654 d.2.11.3	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,36*2,00	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1655 d.2.11.3	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1656 d.2.11.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,36*2,00*2	m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
1657 d.2.11.3	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb		
			mb	26,880	
				RAZEM	26,880
1658 d.2.11.3	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ² m ² m ²	10,880 1,680	
				RAZEM	12,560
1659 d.2.11.3	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1658	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1660 d.2.11.3	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1657/2	m m	13,440	
				RAZEM	13,440
1661 d.2.11.3	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1662 d.2.11.3	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1663 d.2.11.3	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1664 d.2.11.3	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1665 d.2.11.3	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1666 d.2.11.3	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	poszt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1667 d.2.11.3	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,00*2	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
1668 d.2.11.3	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1669 d.2.11.3	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1670 d.2.11.3	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1671 d.2.11.3	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1659	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1672 d.2.11.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1671	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1673 d.2.11.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - po raz pierwszy poz.1671	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1674 d.2.11.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.1673	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1675 d.2.11.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1674	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1676 d.2.11.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw- na 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1677 d.2.11.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka pod- wójna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1678 d.2.11.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1679 d.2.11.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1680 d.2.11.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
1681 d.2.11.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosięż- ny ozdobny 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1682 d.2.11.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mo- sieżny ozdobny 16	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
1683 d.2.11.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mo- sieżnymi wykończeniami 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1684 d.2.11.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 4	szt szt	4,000	
				RAZEM	4,000
1685 d.2.11.3	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1656/2	m ² m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1686 d.2.11.3	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1685	m ² m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1687 d.2.11.3	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	22,880	
				RAZEM	22,880
1688 d.2.11.3	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	6,720	
				RAZEM	6,720
1689 d.2.11.3	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.12		pom 115			
2.12.1		115 I okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1690 d.2.12.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		1,36*2,00	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1691 d.2.12.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1692 d.2.12.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1693 d.2.12.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,00*2	m ²		
			m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
1694 d.2.12.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb		
			mb	26,880	
				RAZEM	26,880
1695 d.2.12.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ²		
			m ²	10,880	
			m ²	1,680	
				RAZEM	12,560
1696 d.2.12.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1695	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1697 d.2.12.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1694/2	m		
			m	13,440	
				RAZEM	13,440
1698 d.2.12.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1699 d.2.12.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1700 d.2.12.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1701 d.2.12.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1702 d.2.12.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1703 d.2.12.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1704 d.2.12.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,00*2	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
1705 d.2.12.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1706 d.2.12.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1707 d.2.12.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1708 d.2.12.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz. 1696	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1709 d.2.12.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz. 1708	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1710 d.2.12.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz. 1708	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1711 d.2.12.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz. 1710	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1712 d.2.12.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz. 1711	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1713 d.2.12.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1714 d.2.12.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1715 d.2.12.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1716 d.2.12.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1717 d.2.12.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
1718 d.2.12.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1719 d.2.12.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
1720 d.2.12.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1721 d.2.12.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1722 d.2.12.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1723 d.2.12.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1724 d.2.12.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz. 1693/2	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1725 d.2.12.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1724	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1726 d.2.12.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	 22,880	
				RAZEM	22,880
1727 d.2.12.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	 6,720	
				RAZEM	6,720
1728 d.2.12.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.12.2		115 I okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1729 d.2.12.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,00	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1730 d.2.12.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1731 d.2.12.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1732 d.2.12.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,00*2	m ² m ²	 5,440	
				RAZEM	5,440
1733 d.2.12.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb mb	 26,880	
				RAZEM	26,880
1734 d.2.12.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ² m ² m ²	 10,880 1,680	
				RAZEM	12,560
1735 d.2.12.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1734	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1736 d.2.12.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1733/2	m m	 13,440	
				RAZEM	13,440
1737 d.2.12.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1738 d.2.12.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1739 d.2.12.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1740 d.2.12.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1741 d.2.12.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1742 d.2.12.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1743 d.2.12.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka 2,00*2	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
1744 d.2.12.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1745 d.2.12.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1746 d.2.12.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1747 d.2.12.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1735	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1748 d.2.12.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1747	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1749 d.2.12.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.1747	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1750 d.2.12.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.1749	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1751 d.2.12.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1750	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1752 d.2.12.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw na 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1753 d.2.12.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1754 d.2.12.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1755 d.2.12.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
1756 d.2.12.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1757 d.2.12.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosięż ny ozdobny 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
1758 d.2.12.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mo- sieżny ozdobny 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1759 d.2.12.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mo- sieżnymi wykończeniami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1760 d.2.12.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo siężnymi wykończeniami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1761 d.2.12.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1762 d.2.12.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1763 d.2.12.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1732/2	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1764 d.2.12.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1763	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1765 d.2.12.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	 22,880	
				RAZEM	22,880
1766 d.2.12.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	 6,720	
				RAZEM	6,720
1767 d.2.12.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.13		pom 122			
2.13.1		122 I okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1768 d.2.13.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,00	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1769 d.2.13.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1770 d.2.13.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,36*2	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1771 d.2.13.1	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,36*2	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1772 d.2.13.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien orygina- lnych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1773 d.2.13.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,00*2	m ² m ²	 5,440	
				RAZEM	5,440
1774 d.2.13.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb mb	 26,880	
				RAZEM	26,880
1775 d.2.13.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ² m ² m ²	 10,880 1,680	
				RAZEM	12,560
1776 d.2.13.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 1775	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1777 d.2.13.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1774/2	m		
			m	13,440	
				RAZEM	13,440
1778 d.2.13.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1779 d.2.13.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1780 d.2.13.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1781 d.2.13.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1782 d.2.13.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1783 d.2.13.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	poszt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1784 d.2.13.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,00*2	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
1785 d.2.13.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1786 d.2.13.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1787 d.2.13.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1776	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1788 d.2.13.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1787	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1789 d.2.13.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 1787	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1790 d.2.13.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz. 1789	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1791 d.2.13.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1790	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1792 d.2.13.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1793 d.2.13.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1794 d.2.13.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - galka mosiężna	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1795 d.2.13.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
1796 d.2.13.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
1797 d.2.13.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1798 d.2.13.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1799 d.2.13.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1800 d.2.13.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz. 1773/2	m ²		
			m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1801 d.2.13.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1800	m ²		
			m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1802 d.2.13.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,36*4+2,00*3)*2	m	22,880	
				RAZEM	22,880
1803 d.2.13.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,36*2+2,00*2	m	6,720	
				RAZEM	6,720
1804 d.2.13.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyrynkowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.13.2		122 II okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1805 d.2.13.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,36*2,00	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1806 d.2.13.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1807 d.2.13.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,36*2	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1808 d.2.13.2	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem	m ²		
		1,36*2	m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1809 d.2.13.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1810 d.2.13.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,36*2,00*2	m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
1811 d.2.13.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,36*4*2+2,00*4*2)	mb	26,880	
				RAZEM	26,880
1812 d.2.13.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ² m ² m ²	10,880 1,680	
				RAZEM	12,560
1813 d.2.13.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1812	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1814 d.2.13.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1811/2	m m	13,440	
				RAZEM	13,440
1815 d.2.13.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1816 d.2.13.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1817 d.2.13.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1818 d.2.13.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1819 d.2.13.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1820 d.2.13.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1821 d.2.13.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 2,00*2	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
1822 d.2.13.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1823 d.2.13.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1824 d.2.13.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1813	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1825 d.2.13.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1824	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1826 d.2.13.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 1824	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1827 d.2.13.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz. 1826	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1828 d.2.13.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz. 1827	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1829 d.2.13.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1830 d.2.13.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1831 d.2.13.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1832 d.2.13.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 16	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
1833 d.2.13.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 32	kpl. kpl.	 32,000	
				RAZEM	32,000
1834 d.2.13.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1835 d.2.13.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1836 d.2.13.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1837 d.2.13.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz. 1810/2	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1838 d.2.13.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz. 1837	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1839 d.2.13.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	 22,880	
				RAZEM	22,880
1840 d.2.13.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	 6,720	
				RAZEM	6,720
1841 d.2.13.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyokowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.14		pom 123			
2.14.1		123 okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1842 d.2.14.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,00	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1843 d.2.14.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1844 d.2.14.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1845 d.2.14.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,00*2	m ² m ²	 5,440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,440
1846 d.2.14.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb mb	26,880	26,880
				RAZEM	12,560
1847 d.2.14.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ² m ² m ²	10,880 1,680	12,560
				RAZEM	12,560
1848 d.2.14.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1847	m ² m ²	12,560	12,560
				RAZEM	12,560
1849 d.2.14.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1846/2	m m	13,440	13,440
				RAZEM	13,440
1850 d.2.14.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
1851 d.2.14.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
1852 d.2.14.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
1853 d.2.14.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
1854 d.2.14.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
1855 d.2.14.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
1856 d.2.14.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,00*2	m m	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
1857 d.2.14.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
1858 d.2.14.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
1859 d.2.14.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1848	m ² m ²	12,560	12,560
				RAZEM	12,560
1860 d.2.14.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1859	m ² m ²	12,560	12,560
				RAZEM	12,560
1861 d.2.14.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz. 1859	m ² m ²	12,560	12,560
				RAZEM	12,560
1862 d.2.14.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz. 1861	m ² m ²	12,560	12,560
				RAZEM	12,560
1863 d.2.14.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 1862	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1864 d.2.14.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1865 d.2.14.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1866 d.2.14.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1867 d.2.14.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1868 d.2.14.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1869 d.2.14.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 12	kpl.		
			kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1870 d.2.14.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1871 d.2.14.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1872 d.2.14.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.1843	szt.		
			szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
1873 d.2.14.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1845/2	m ²		
			m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1874 d.2.14.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1873	m ²		
			m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1875 d.2.14.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m		
			m	22,880	
				RAZEM	22,880
1876 d.2.14.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m		
			m	6,720	
				RAZEM	6,720
1877 d.2.14.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyomykowych skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.14.2		123a okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1878 d.2.14.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,00	m ²		
			m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1879 d.2.14.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1880 d.2.14.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1881 d.2.14.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,36*2,00*2	m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
1882 d.2.14.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb		
			mb	26,880	
				RAZEM	26,880
1883 d.2.14.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ²		
			m ²	10,880	
			m ²	1,680	
				RAZEM	12,560
1884 d.2.14.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1883	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1885 d.2.14.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1882/2	m		
			m	13,440	
				RAZEM	13,440
1886 d.2.14.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1887 d.2.14.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1888 d.2.14.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1889 d.2.14.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1890 d.2.14.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1891 d.2.14.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1892 d.2.14.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,00*2	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
1893 d.2.14.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1894 d.2.14.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1895 d.2.14.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1884	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1896 d.2.14.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.1895	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1897 d.2.14.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.1895	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1898 d.2.14.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.1897	m ²		
			m ²	12,560	
				RAZEM	12,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1899 d.2.14.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1898	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1900 d.2.14.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1901 d.2.14.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1902 d.2.14.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1903 d.2.14.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1904 d.2.14.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1905 d.2.14.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
1906 d.2.14.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1907 d.2.14.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1908 d.2.14.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.1879	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
1909 d.2.14.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1881/2	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1910 d.2.14.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1909	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1911 d.2.14.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	 22,880	
				RAZEM	22,880
1912 d.2.14.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	 6,720	
				RAZEM	6,720
1913 d.2.14.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.15		pom 124			
2.15.1		124 I skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1914 d.2.15.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,00	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1915 d.2.15.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1916 d.2.15.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1917 d.2.15.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,00*2	m ² m ²	5,440	
				RAZEM	5,440
1918 d.2.15.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb mb	26,880	
				RAZEM	26,880
1919 d.2.15.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ² m ² m ²	10,880 1,680	
				RAZEM	12,560
1920 d.2.15.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1919	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1921 d.2.15.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1918/2	m m	13,440	
				RAZEM	13,440
1922 d.2.15.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1923 d.2.15.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
1924 d.2.15.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
1925 d.2.15.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
1926 d.2.15.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
1927 d.2.15.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1928 d.2.15.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,00*2	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
1929 d.2.15.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1930 d.2.15.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1931 d.2.15.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 1920	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1932 d.2.15.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 1931	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1933 d.2.15.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - po raz pierwszy poz.1931	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1934 d.2.15.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.1933	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1935 d.2.15.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.1934	m ² m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1936 d.2.15.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwo- na 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1937 d.2.15.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1938 d.2.15.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1939 d.2.15.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1940 d.2.15.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1941 d.2.15.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple- 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1942 d.2.15.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mo- sieżnymi wykończeniami 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1943 d.2.15.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo- sieżnymi wykończeniami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1944 d.2.15.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1945 d.2.15.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1946 d.2.15.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.1915	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
1947 d.2.15.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklzenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1917/2	m ² m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1948 d.2.15.1	KNR 2-02 1401-06	Szklzenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1947	m ² m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1949 d.2.15.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	22,880	
				RAZEM	22,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1950 d.2.15.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	 6,720	
				RAZEM	6,720
1951 d.2.15.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.15.2		124 II skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,00			
1952 d.2.15.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,36*2,00	m ² m ²	 2,720	
				RAZEM	2,720
1953 d.2.15.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
1954 d.2.15.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1955 d.2.15.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,00*2	m ² m ²	 5,440	
				RAZEM	5,440
1956 d.2.15.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,00*4*2)	mb mb	 26,880	
				RAZEM	26,880
1957 d.2.15.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,00*2*2 (1,36*2+2,00*2)*0,25	m ² m ² m ²	 10,880 1,680	
				RAZEM	12,560
1958 d.2.15.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.1957	m ² m ²	 12,560	
				RAZEM	12,560
1959 d.2.15.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymbry atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.1956/2	m m	 13,440	
				RAZEM	13,440
1960 d.2.15.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1961 d.2.15.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
1962 d.2.15.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
1963 d.2.15.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
1964 d.2.15.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
1965 d.2.15.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1966 d.2.15.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,00*2	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
1967 d.2.15.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
1968 d.2.15.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1969 d.2.15.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.1958	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1970 d.2.15.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.1969	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1971 d.2.15.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.1969	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1972 d.2.15.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.1971	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1973 d.2.15.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.1972	m ²	12,560	
				RAZEM	12,560
1974 d.2.15.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwieszana na 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1975 d.2.15.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki na 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1976 d.2.15.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki na 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1977 d.2.15.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna na 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1978 d.2.15.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) na 12	kpl.		
			kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
1979 d.2.15.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny na 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1980 d.2.15.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami na 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1981 d.2.15.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy na 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
1982 d.2.15.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.1953	szt.		
			szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
1983 d.2.15.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1955/2	m ²		
			m ²	2,720	
				RAZEM	2,720
1984 d.2.15.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.1983	m ²		
			m ²	2,720	
				RAZEM	2,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1985 d.2.15.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,00*3)*2	m m	 22,880	 22,880
1986 d.2.15.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,00*2	m m	 6,720	 6,720
1987 d.2.15.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2.16		pom 125			
2.16.1		125 I okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,10			
1988 d.2.16.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,36*2,1	m ² m ²	 2,856	 2,856
1989 d.2.16.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	 8,000
1990 d.2.16.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
1991 d.2.16.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,10*2	m ² m ²	 5,712	 5,712
1992 d.2.16.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,10*4*2)	mb mb	 27,680	 27,680
1993 d.2.16.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,10*2*2 (1,36*2+2,10*2)*0,25	m ² m ² m ²	 11,424 1,730	 13,154
1994 d.2.16.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 1993	m ² m ²	 13,154	 13,154
1995 d.2.16.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 1992/2	m m	 13,840	 13,840
1996 d.2.16.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
1997 d.2.16.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	 2,000
1998 d.2.16.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	 6,000
1999 d.2.16.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
2000 d.2.16.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
2001 d.2.16.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2002 d.2.16.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
2003 d.2.16.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2004 d.2.16.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2005 d.2.16.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.1994	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2006 d.2.16.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2005	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2007 d.2.16.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.2005	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2008 d.2.16.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.2007	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2009 d.2.16.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2008	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2010 d.2.16.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw na 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2011 d.2.16.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka pod- wójna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2012 d.2.16.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2013 d.2.16.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2014 d.2.16.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2015 d.2.16.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 11	kpl. kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
2016 d.2.16.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 5	kpl. kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
2017 d.2.16.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo siężnymi wykończeniami 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2018 d.2.16.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2019 d.2.16.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2020 d.2.16.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.1989-poz.2021	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
2021 d.2.16.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2022 d.2.16.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.1991/2	m ² m ²	 2,856	
				RAZEM	2,856
2023 d.2.16.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2022	m ² m ²	 2,856	
				RAZEM	2,856
2024 d.2.16.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,10*3)*2	m m	 23,480	
				RAZEM	23,480
2025 d.2.16.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,10*2	m m	 6,920	
				RAZEM	6,920
2026 d.2.16.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.16.2		125 l okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,10			
2027 d.2.16.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,1	m ² m ²	 2,856	
				RAZEM	2,856
2028 d.2.16.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2029 d.2.16.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2030 d.2.16.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,10*2	m ² m ²	 5,712	
				RAZEM	5,712
2031 d.2.16.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,10*4*2)	mb mb	 27,680	
				RAZEM	27,680
2032 d.2.16.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,10*2*2 (1,36*2+2,10*2)*0,25	m ² m ² m ²	 11,424 1,730	
				RAZEM	13,154
2033 d.2.16.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2032	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2034 d.2.16.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2031/2	m m	 13,840	
				RAZEM	13,840
2035 d.2.16.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2036 d.2.16.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
2037 d.2.16.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2038 d.2.16.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2039 d.2.16.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2040 d.2.16.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. powyżej 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2041 d.2.16.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,10*2	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
2042 d.2.16.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2043 d.2.16.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2044 d.2.16.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2033	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2045 d.2.16.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2044	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2046 d.2.16.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2044	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2047 d.2.16.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2046	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2048 d.2.16.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2047	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2049 d.2.16.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2050 d.2.16.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2051 d.2.16.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2052 d.2.16.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2053 d.2.16.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2054 d.2.16.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	16,000
2055 d.2.16.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo- siężnymi wykończeniami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2056 d.2.16.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2057 d.2.16.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2058 d.2.16.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
2059 d.2.16.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2030/2	m ² m ²	 2,856	
				RAZEM	2,856
2060 d.2.16.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2059	m ² m ²	 2,856	
				RAZEM	2,856
2061 d.2.16.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,10*3)*2	m m	 23,480	
				RAZEM	23,480
2062 d.2.16.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,10*2	m m	 6,920	
				RAZEM	6,920
2063 d.2.16.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.17		pom 126			
2.17.1		126 I okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,10			
2064 d.2.17.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,1	m ² m ²	 2,856	
				RAZEM	2,856
2065 d.2.17.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2066 d.2.17.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2067 d.2.17.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,10*2	m ² m ²	 5,712	
				RAZEM	5,712
2068 d.2.17.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,10*4*2)	mb mb	 27,680	
				RAZEM	27,680
2069 d.2.17.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,10*2*2 (1,36*2+2,10*2)*0,25	m ² m ² m ²	 11,424 1,730	
				RAZEM	13,154
2070 d.2.17.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2069	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2071 d.2.17.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2068/2	m	13,840	
				RAZEM	13,840
2072 d.2.17.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2073 d.2.17.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2074 d.2.17.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2075 d.2.17.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2076 d.2.17.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2077 d.2.17.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2078 d.2.17.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
2079 d.2.17.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2080 d.2.17.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2081 d.2.17.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2070	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2082 d.2.17.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2081	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2083 d.2.17.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2081	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2084 d.2.17.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2083	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2085 d.2.17.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2084	m ² m ²	13,154	
				RAZEM	13,154
2086 d.2.17.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2087 d.2.17.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2088 d.2.17.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2089 d.2.17.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 14	kpl. kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
2090 d.2.17.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2091 d.2.17.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2092 d.2.17.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2093 d.2.17.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2094 d.2.17.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2065	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
2095 d.2.17.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2067/2	m ² m ²	2,856	
				RAZEM	2,856
2096 d.2.17.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2095	m ² m ²	2,856	
				RAZEM	2,856
2097 d.2.17.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,36*4+2,10*3)*2	m m	23,480	
				RAZEM	23,480
2098 d.2.17.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,36*2+2,10*2	m m	6,920	
				RAZEM	6,920
2099 d.2.17.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.17.2		126 II okno skrzynkowe , zawrotnica 1,36*2,10			
2100 d.2.17.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,36*2,1	m ² m ²	2,856	
				RAZEM	2,856
2101 d.2.17.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2102 d.2.17.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeplin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2103 d.2.17.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,36*2,10*2	m ² m ²	5,712	
				RAZEM	5,712
2104 d.2.17.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,36*4*2+2,10*4*2)	mb mb	27,680	
				RAZEM	27,680
2105 d.2.17.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,36*2,10*2*2 (1,36*2+2,10*2)*0,25	m ² m ² m ²	11,424 1,730	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,154
2106 d.2.17.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2105	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2107 d.2.17.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2104/2	m m	 13,840	
				RAZEM	13,840
2108 d.2.17.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2109 d.2.17.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2110 d.2.17.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2111 d.2.17.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2112 d.2.17.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2113 d.2.17.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2114 d.2.17.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,10*2	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
2115 d.2.17.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2116 d.2.17.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2117 d.2.17.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2106	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2118 d.2.17.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2117	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2119 d.2.17.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2117	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2120 d.2.17.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2119	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2121 d.2.17.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2120	m ² m ²	 13,154	
				RAZEM	13,154
2122 d.2.17.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2123 d.2.17.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
2124 d.2.17.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2125 d.2.17.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2126 d.2.17.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2127 d.2.17.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2128 d.2.17.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2129 d.2.17.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2130 d.2.17.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2131 d.2.17.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2101	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
2132 d.2.17.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2103/2	m ²	2,856	
				RAZEM	2,856
2133 d.2.17.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.2132	m ²	2,856	
				RAZEM	2,856
2134 d.2.17.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,36*4+2,10*3)*2	m	23,480	
				RAZEM	23,480
2135 d.2.17.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,36*2+2,10*2	m	6,920	
				RAZEM	6,920
2136 d.2.17.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.18		pom. 133			
2.18.1		133 I okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2137 d.2.18.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,16*1,95	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2138 d.2.18.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2139 d.2.18.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,16*1,95*2	m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2140 d.2.18.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb	24,880	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,880
2141 d.2.18.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,16*1,95*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	9,048 1,866	
				RAZEM	10,914
2142 d.2.18.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2141	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2143 d.2.18.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2140/2	m m	12,440	
				RAZEM	12,440
2144 d.2.18.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2145 d.2.18.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2146 d.2.18.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2147 d.2.18.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2148 d.2.18.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2149 d.2.18.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2150 d.2.18.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2	m m	3,900	
				RAZEM	3,900
2151 d.2.18.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2152 d.2.18.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2153 d.2.18.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2154 d.2.18.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2142	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2155 d.2.18.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2154	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2156 d.2.18.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2154	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2157 d.2.18.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2156	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2158 d.2.18.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2157	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2159 d.2.18.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2160 d.2.18.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2161 d.2.18.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2138	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2162 d.2.18.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2139/2	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2163 d.2.18.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.2162	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2164 d.2.18.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,16*2+1,95*3)*2	m	16,340	
				RAZEM	16,340
2165 d.2.18.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,16*2+1,95*2	m	6,220	
				RAZEM	6,220
2166 d.2.18.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.18.2		133 II okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2167 d.2.18.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,16*1,95	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2168 d.2.18.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2169 d.2.18.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,16*1,95*2	m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2170 d.2.18.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb	24,880	
				RAZEM	24,880
2171 d.2.18.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,16*1,95*2*2	m ²	9,048	
		(1,16*2+1,95*2)*0,3	m ²	1,866	
				RAZEM	10,914
2172 d.2.18.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	10,914	
		poz.2171			
				RAZEM	10,914
2173 d.2.18.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.2170/2	m	12,440	
				RAZEM	12,440
2174 d.2.18.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2175 d.2.18.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2176 d.2.18.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2177 d.2.18.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2178 d.2.18.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2179 d.2.18.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2180 d.2.18.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 1,95*2	m		
			m	3,900	
				RAZEM	3,900
2181 d.2.18.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2182 d.2.18.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2183 d.2.18.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2184 d.2.18.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2172	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2185 d.2.18.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2184	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2186 d.2.18.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.2184	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2187 d.2.18.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.2186	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2188 d.2.18.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2187	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2189 d.2.18.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2190 d.2.18.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl.		
			kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2191 d.2.18.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2168	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2192 d.2.18.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2169/2	m ²		
			m ²	2,262	
				RAZEM	2,262

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2193 d.2.18.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2192	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2194 d.2.18.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2	m m	 16,340	
				RAZEM	16,340
2195 d.2.18.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2	m m	 6,220	
				RAZEM	6,220
2196 d.2.18.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyomykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.18.3		133 III okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2197 d.2.18.3	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,16*1,95	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2198 d.2.18.3	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2199 d.2.18.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2200 d.2.18.3	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	 24,880	
				RAZEM	24,880
2201 d.2.18.3	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,16*1,95*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	 9,048 1,866	
				RAZEM	10,914
2202 d.2.18.3	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2201	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2203 d.2.18.3	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymbi atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2200/2	m m	 12,440	
				RAZEM	12,440
2204 d.2.18.3	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2205 d.2.18.3	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2206 d.2.18.3	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2207 d.2.18.3	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2208 d.2.18.3	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2209 d.2.18.3	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2210 d.2.18.3	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
2211 d.2.18.3	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2212 d.2.18.3	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2213 d.2.18.3	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2214 d.2.18.3	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2202	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2215 d.2.18.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2214	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2216 d.2.18.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.2214	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2217 d.2.18.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.2216	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2218 d.2.18.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2217	m ²		
			m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2219 d.2.18.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2220 d.2.18.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl.		
			kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2221 d.2.18.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2198	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2222 d.2.18.3	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2199/2	m ²		
			m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2223 d.2.18.3	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2222	m ²		
			m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2224 d.2.18.3	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2	m		
			m	16,340	
				RAZEM	16,340
2225 d.2.18.3	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2	m		
			m	6,220	
				RAZEM	6,220
2226 d.2.18.3	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
2.19		126 a okno pojedyncze, 1,91*2,80			
2227 d.2.19	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		1,91*2,80	m ²	5,348	
				RAZEM	5,348
2228 d.2.19	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2229 d.2.19	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2230 d.2.19	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,91*2,80	m ²	5,348	
				RAZEM	5,348
2231 d.2.19	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,91*4+2,80*6)	mb	24,440	
				RAZEM	24,440
2232 d.2.19	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,91*2,80*2	m ²	10,696	
		(1,91*2+2,80*2)*0,12	m ²	1,130	
				RAZEM	11,826
2233 d.2.19	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	11,826	
		poz.2232		RAZEM	11,826
2234 d.2.19	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.2231	m	24,440	
				RAZEM	24,440
2235 d.2.19	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2236 d.2.19	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2237 d.2.19	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
2238 d.2.19	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
2239 d.2.19	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
2240 d.2.19	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2241 d.2.19	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,80*2	m	5,600	
				RAZEM	5,600
2242 d.2.19	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2243 d.2.19	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
2244 d.2.19	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2233	m ²	11,826	
				RAZEM	11,826
2245 d.2.19	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.2244	m ²	11,826	
				RAZEM	11,826
2246 d.2.19	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.2244	m ²	11,826	
				RAZEM	11,826
2247 d.2.19	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.2246	m ²	11,826	
				RAZEM	11,826
2248 d.2.19	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.2247	m ²	11,826	
				RAZEM	11,826
2249 d.2.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
2250 d.2.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2228	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2251 d.2.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
2252 d.2.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2253 d.2.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2254 d.2.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2228	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
2255 d.2.19	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		1,91*2,80	m ²	5,348	
				RAZEM	5,348
2256 d.2.19	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,91*4+2,80*6)	m	24,440	
				RAZEM	24,440
2257 d.2.19	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,91*2+2,80*2	m	9,420	
				RAZEM	9,420
2.20		135 okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95 x 2 sztuki			
2258 d.2.20	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,16*1,95*2	m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2259 d.2.20	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2260 d.2.20	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,16*1,95*2*2	m ²	9,048	
				RAZEM	9,048

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2261 d.2.20	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)*2	mb mb	49,760	
				RAZEM	49,760
2262 d.2.20	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,16*1,95*2*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3*2	m ² m ² m ²	18,096 3,732	
				RAZEM	21,828
2263 d.2.20	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2262	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2264 d.2.20	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2261/2	m m	24,880	
				RAZEM	24,880
2265 d.2.20	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2266 d.2.20	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2267 d.2.20	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
2268 d.2.20	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2269 d.2.20	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
2270 d.2.20	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2271 d.2.20	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2*2	m m	7,800	
				RAZEM	7,800
2272 d.2.20	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2273 d.2.20	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2274 d.2.20	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2275 d.2.20	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2276 d.2.20	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2263	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2277 d.2.20	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2276	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2278 d.2.20	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2276	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2279 d.2.20	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.2278	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2280 d.2.20	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2279	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2281 d.2.20	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros- ta 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2282 d.2.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
2283 d.2.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2259	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
2284 d.2.20	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2260/2	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2285 d.2.20	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2284	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2286 d.2.20	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2*2	m m	 32,680	
				RAZEM	32,680
2287 d.2.20	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2*2	m m	 10,120	
				RAZEM	10,120
2288 d.2.20	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.21		135a okno skrzynkowe baskwilowe 1,11*1,95			
2289 d.2.21	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,11*1,95	m ² m ²	 2,165	
				RAZEM	2,165
2290 d.2.21	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2291 d.2.21	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,11*1,95*2	m ² m ²	 4,329	
				RAZEM	4,329
2292 d.2.21	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,11*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	 24,480	
				RAZEM	24,480
2293 d.2.21	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,11*1,95*2*2 (1,11*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	 8,658 1,836	
				RAZEM	10,494
2294 d.2.21	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2293	m ² m ²	 10,494	
				RAZEM	10,494

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2295 d.2.21	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2292/2	m	12,240	
				RAZEM	12,240
2296 d.2.21	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2297 d.2.21	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2298 d.2.21	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2299 d.2.21	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2300 d.2.21	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2301 d.2.21	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2302 d.2.21	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
2303 d.2.21	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2304 d.2.21	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2305 d.2.21	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2306 d.2.21	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2294	m ² m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2307 d.2.21	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2306	m ² m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2308 d.2.21	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2306	m ² m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2309 d.2.21	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2308	m ² m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2310 d.2.21	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2309	m ² m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2311 d.2.21	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2312 d.2.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2313 d.2.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2290	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
2314 d.2.21	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2291/2	m ² m ²	 2,165	
				RAZEM	2,165
2315 d.2.21	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2314	m ² m ²	 2,165	
				RAZEM	2,165
2316 d.2.21	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,11*2+1,95*3)*2	m m	 16,140	
				RAZEM	16,140
2317 d.2.21	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,11*2+1,95*2)	m m	 6,120	
				RAZEM	6,120
2318 d.2.21	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.22		137a okno skrzynkowe baskwilowe 1,11*1,95			
2319 d.2.22	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,11*1,95	m ² m ²	 2,165	
				RAZEM	2,165
2320 d.2.22	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2321 d.2.22	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,11*1,95*2	m ² m ²	 4,329	
				RAZEM	4,329
2322 d.2.22	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,11*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	 24,480	
				RAZEM	24,480
2323 d.2.22	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,11*1,95*2*2 (1,11*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	 8,658 1,836	
				RAZEM	10,494
2324 d.2.22	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2323	m ² m ²	 10,494	
				RAZEM	10,494
2325 d.2.22	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2322/2	m m	 12,240	
				RAZEM	12,240
2326 d.2.22	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2327 d.2.22	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2328 d.2.22	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2329 d.2.22	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2330 d.2.22	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stołarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2331 d.2.22	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2332 d.2.22	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
2333 d.2.22	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2334 d.2.22	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2335 d.2.22	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2336 d.2.22	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2337 d.2.22	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.2324	m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2338 d.2.22	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.2337	m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2339 d.2.22	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.2337	m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2340 d.2.22	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.2339	m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2341 d.2.22	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.2340	m ²	10,494	
				RAZEM	10,494
2342 d.2.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy ogranicznik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2343 d.2.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prostą	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2344 d.2.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2345 d.2.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2320	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2346 d.2.22	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2321/2	m ²	2,165	
				RAZEM	2,165

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2347 d.2.22	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2346	m ² m ²	 2,165	
				RAZEM	2,165
2348 d.2.22	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,11*2+1,95*3)*2	m m	 16,140	
				RAZEM	16,140
2349 d.2.22	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,11*2+1,95*2)	m m	 6,120	
				RAZEM	6,120
2350 d.2.22	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.23		137 okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95 x 2 sztuki			
2351 d.2.23	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,16*1,95	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2352 d.2.23	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2353 d.2.23	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2*2	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048
2354 d.2.23	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)*2	mb mb	 49,760	
				RAZEM	49,760
2355 d.2.23	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,16*1,95*2*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3*2	m ² m ² m ²	 18,096 3,732	
				RAZEM	21,828
2356 d.2.23	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2355	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2357 d.2.23	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2354/2	m m	 24,880	
				RAZEM	24,880
2358 d.2.23	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2359 d.2.23	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2360 d.2.23	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
2361 d.2.23	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2362 d.2.23	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2363 d.2.23	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2364 d.2.23	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,95*2*2	m	7,800	
				RAZEM	7,800
2365 d.2.23	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2366 d.2.23	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2367 d.2.23	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2368 d.2.23	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2369 d.2.23	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2356	m ²		
			m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2370 d.2.23	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2369	m ²		
			m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2371 d.2.23	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.2369	m ²		
			m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2372 d.2.23	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.2371	m ²		
			m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2373 d.2.23	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2372	m ²		
			m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2374 d.2.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy ogr nicznik 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2375 d.2.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prost ta 2*2	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2376 d.2.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12*2	kpl.		
			kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
2377 d.2.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2352	szt.		
			szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
2378 d.2.23	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2353/2	m ²		
			m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2379 d.2.23	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2378	m ²		
			m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2380 d.2.23	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2*2	m		
			m	32,680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,680
2381 d.2.23	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,16*2+1,95*2*2	m	10,120	
				RAZEM	10,120
2382 d.2.23	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.24		139 WC okno skrzynkowe baskwilowe 0,70*1,95			
2383 d.2.24	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,7*1,95	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2384 d.2.24	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2385 d.2.24	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,70*1,95*2	m ²	2,730	
				RAZEM	2,730
2386 d.2.24	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(0,70*(2+6)+1,95*2*2)	mb	13,400	
				RAZEM	13,400
2387 d.2.24	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		0,70*1,95*2*2	m ²	5,460	
		(0,70*2+1,95*2)*0,3	m ²	1,590	
				RAZEM	7,050
2388 d.2.24	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	7,050	
		poz.2387		RAZEM	7,050
2389 d.2.24	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.2386/2	m	6,700	
				RAZEM	6,700
2390 d.2.24	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2391 d.2.24	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2392 d.2.24	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2393 d.2.24	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2394 d.2.24	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2395 d.2.24	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2396 d.2.24	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
2397 d.2.24	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2398 d.2.24	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
2399 d.2.24	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2400 d.2.24	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2401 d.2.24	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.2388	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2402 d.2.24	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.2401	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2403 d.2.24	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.2401	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2404 d.2.24	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.2403	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2405 d.2.24	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.2404	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2406 d.2.24	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2407 d.2.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2408 d.2.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2384	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2409 d.2.24	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2385/2	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2410 d.2.24	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.2409	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2411 d.2.24	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,70*2+1,95*2)*2	m	10,600	
				RAZEM	10,600
2412 d.2.24	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		(0,70*2+1,95*2)	m	5,300	
				RAZEM	5,300
2413 d.2.24	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.25		149 korytarz obok 141 okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95 x 2 sztuki			
2414 d.2.25	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,16*1,95	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2415 d.2.25	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2416 d.2.25	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2*2	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048
2417 d.2.25	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)*2	mb mb	 49,760	
				RAZEM	49,760
2418 d.2.25	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,16*1,95*2*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3*2	m ² m ² m ²	 18,096 3,732	
				RAZEM	21,828
2419 d.2.25	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2418	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2420 d.2.25	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szklony atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2417/2	m m	 24,880	
				RAZEM	24,880
2421 d.2.25	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2422 d.2.25	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2423 d.2.25	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
2424 d.2.25	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2425 d.2.25	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2426 d.2.25	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2427 d.2.25	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2*2	m m	 7,800	
				RAZEM	7,800
2428 d.2.25	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2429 d.2.25	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2430 d.2.25	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2431 d.2.25	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2432 d.2.25	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2419	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2433 d.2.25	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2432	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2434 d.2.25	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2432	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2435 d.2.25	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2434	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2436 d.2.25	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2435	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2437 d.2.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2438 d.2.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
2439 d.2.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2415	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
2440 d.2.25	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2416/2	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2441 d.2.25	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2440	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2442 d.2.25	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2*2	m m	 32,680	
				RAZEM	32,680
2443 d.2.25	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2*2	m m	 10,120	
				RAZEM	10,120
2444 d.2.25	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyokowych skrzydeł okiennych 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.26		140 WC okno skrzynkowe baskwilowe 0,70*1,35			
2445 d.2.26	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,7*1,95	m ² m ²	 1,365	
				RAZEM	1,365
2446 d.2.26	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2447 d.2.26	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeblin o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2448 d.2.26	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,70*1,95*2	m ² m ²	 2,730	
				RAZEM	2,730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2449 d.2.26	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,70*(2+6)+1,95*2*2)	mb mb	13,400	
				RAZEM	13,400
2450 d.2.26	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,70*1,95*2*2 (0,70*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	5,460 1,590	
				RAZEM	7,050
2451 d.2.26	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2450	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2452 d.2.26	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2449/2	m m	6,700	
				RAZEM	6,700
2453 d.2.26	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2454 d.2.26	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2455 d.2.26	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2456 d.2.26	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2457 d.2.26	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2458 d.2.26	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2459 d.2.26	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2	m m	3,900	
				RAZEM	3,900
2460 d.2.26	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2461 d.2.26	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2462 d.2.26	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2463 d.2.26	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2464 d.2.26	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2451	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2465 d.2.26	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2464	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2466 d.2.26	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2464	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2467 d.2.26	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2466	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2468 d.2.26	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.2467	m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2469 d.2.26	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2470 d.2.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2471 d.2.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2446	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2472 d.2.26	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2448/2	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2473 d.2.26	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.2472	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2474 d.2.26	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,70*2+1,95*2)*2	m	10,600	
				RAZEM	10,600
2475 d.2.26	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		(0,70*2+1,95*2)	m	5,300	
				RAZEM	5,300
2476 d.2.26	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyokowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.27		pom 141			
2.27.1		141 I okno skrzynkowe baskwilowe 0,70*1,35			
2477 d.2.27.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,7*1,95	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2478 d.2.27.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2479 d.2.27.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2480 d.2.27.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,70*1,95*2	m ²	2,730	
				RAZEM	2,730
2481 d.2.27.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(0,70*(2+6)+1,95*2*2)	mb	13,400	
				RAZEM	13,400
2482 d.2.27.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		0,70*1,95*2*2	m ²	5,460	
		(0,70*2+1,95*2)*0,3	m ²	1,590	
				RAZEM	7,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2483 d.2.27.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2482	m ² m ²	 7,050	
				RAZEM	7,050
2484 d.2.27.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2481/2	m m	 6,700	
				RAZEM	6,700
2485 d.2.27.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2486 d.2.27.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2487 d.2.27.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2488 d.2.27.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2489 d.2.27.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2490 d.2.27.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2491 d.2.27.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
2492 d.2.27.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2493 d.2.27.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2494 d.2.27.1	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2495 d.2.27.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2496 d.2.27.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2483	m ² m ²	 7,050	
				RAZEM	7,050
2497 d.2.27.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2496	m ² m ²	 7,050	
				RAZEM	7,050
2498 d.2.27.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2496	m ² m ²	 7,050	
				RAZEM	7,050
2499 d.2.27.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2498	m ² m ²	 7,050	
				RAZEM	7,050
2500 d.2.27.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2499	m ² m ²	 7,050	
				RAZEM	7,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2501 d.2.27.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2502 d.2.27.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2503 d.2.27.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2478	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2504 d.2.27.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2480/2	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2505 d.2.27.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.2504	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2506 d.2.27.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,70*2+1,95*2)*2	m	10,600	
				RAZEM	10,600
2507 d.2.27.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		(0,70*2+1,95*2)	m	5,300	
				RAZEM	5,300
2508 d.2.27.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.27.2		141 II okno skrzynkowe baskwilowe 0,70*1,35			
2509 d.2.27.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,7*1,95	m ²	1,365	
				RAZEM	1,365
2510 d.2.27.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2511 d.2.27.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2512 d.2.27.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,70*1,95*2	m ²	2,730	
				RAZEM	2,730
2513 d.2.27.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(0,70*(2+6)+1,95*2*2)	mb	13,400	
				RAZEM	13,400
2514 d.2.27.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		0,70*1,95*2*2	m ²	5,460	
		(0,70*2+1,95*2)*0,3	m ²	1,590	
				RAZEM	7,050
2515 d.2.27.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	7,050	
		poz.2514			
				RAZEM	7,050
2516 d.2.27.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.2513/2	m	6,700	
				RAZEM	6,700
2517 d.2.27.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
2518 d.2.27.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2519 d.2.27.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2520 d.2.27.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2521 d.2.27.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2522 d.2.27.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. powyżej 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2523 d.2.27.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
2524 d.2.27.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2525 d.2.27.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2526 d.2.27.2	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2527 d.2.27.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2528 d.2.27.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2515	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2529 d.2.27.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2528	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2530 d.2.27.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2528	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2531 d.2.27.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2530	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2532 d.2.27.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2531	m ² m ²	7,050	
				RAZEM	7,050
2533 d.2.27.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prostą 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2534 d.2.27.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2535 d.2.27.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2510	szt. szt.	8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
2536 d.2.27.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2512/2	m ² m ²	 1,365	
				RAZEM	1,365
2537 d.2.27.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2536	m ² m ²	 1,365	
				RAZEM	1,365
2538 d.2.27.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,70*2+1,95*2)*2	m m	 10,600	
				RAZEM	10,600
2539 d.2.27.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (0,70*2+1,95*2)	m m	 5,300	
				RAZEM	5,300
2540 d.2.27.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.28		142 okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2541 d.2.28	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,16*1,95	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2542 d.2.28	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2543 d.2.28	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2544 d.2.28	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	 24,880	
				RAZEM	24,880
2545 d.2.28	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,16*1,95*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	 9,048 1,866	
				RAZEM	10,914
2546 d.2.28	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2545	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2547 d.2.28	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2544/2	m m	 12,440	
				RAZEM	12,440
2548 d.2.28	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2549 d.2.28	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2550 d.2.28	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2551 d.2.28	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2552 d.2.28	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
2553 d.2.28	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2554 d.2.28	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka	m		
		1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
2555 d.2.28	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2556 d.2.28	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2557 d.2.28	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2558 d.2.28	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2559 d.2.28	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.2546	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2560 d.2.28	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.2559	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2561 d.2.28	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.2559	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2562 d.2.28	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz	m ²		
		poz.2561	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2563 d.2.28	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.2562	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2564 d.2.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2565 d.2.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2566 d.2.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2542	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2567 d.2.28	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2543/2	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2568 d.2.28	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastoso waniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia własci wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.2567	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2569 d.2.28	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,16*2+1,95*3)*2	m	16,340	
				RAZEM	16,340
2570 d.2.28	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,16*2+1,95*2	m	6,220	
				RAZEM	6,220
2571 d.2.28	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.29		143 I okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2572 d.2.29	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		1,16*1,95	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2573 d.2.29	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2574 d.2.29	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,16*1,95*2	m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2575 d.2.29	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb	24,880	
				RAZEM	24,880
2576 d.2.29	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,16*1,95*2*2	m ²	9,048	
		(1,16*2+1,95*2)*0,3	m ²	1,866	
				RAZEM	10,914
2577 d.2.29	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	10,914	
		poz.2576			
				RAZEM	10,914
2578 d.2.29	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.2575/2	m	12,440	
				RAZEM	12,440
2579 d.2.29	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2580 d.2.29	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2581 d.2.29	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2582 d.2.29	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm ²	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2583 d.2.29	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2584 d.2.29	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2585 d.2.29	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
2586 d.2.29	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2587 d.2.29	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2588 d.2.29	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2589 d.2.29	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2590 d.2.29	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.2577	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2591 d.2.29	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.2590	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2592 d.2.29	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.2590	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2593 d.2.29	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.2592	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2594 d.2.29	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.2593	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2595 d.2.29	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2596 d.2.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2597 d.2.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2573	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2598 d.2.29	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2574/2	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2599 d.2.29	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.2598	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2600 d.2.29	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,16*2+1,95*3)*2	m	16,340	
				RAZEM	16,340
2601 d.2.29	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,16*2+1,95*2	m	6,220	
				RAZEM	6,220
2602 d.2.29	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.30		143 II okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2603 d.2.30	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,16*1,95	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2604 d.2.30	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2605 d.2.30	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2606 d.2.30	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	 24,880	
				RAZEM	24,880
2607 d.2.30	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,16*1,95*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	 9,048 1,866	
				RAZEM	10,914
2608 d.2.30	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2607	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2609 d.2.30	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2606/2	m m	 12,440	
				RAZEM	12,440
2610 d.2.30	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2611 d.2.30	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2612 d.2.30	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2613 d.2.30	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2614 d.2.30	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2615 d.2.30	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	oszt. oszt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2616 d.2.30	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
2617 d.2.30	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2618 d.2.30	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2619 d.2.30	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2620 d.2.30	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2621 d.2.30	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2608	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2622 d.2.30	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.2621	m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2623 d.2.30	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - po raz pierwszy poz.2621	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2624 d.2.30	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.2623	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2625 d.2.30	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2624	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2626 d.2.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros- ta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2627 d.2.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2628 d.2.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2604	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2629 d.2.30	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2605/2	m ² m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2630 d.2.30	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2629	m ² m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2631 d.2.30	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2	m m	16,340	
				RAZEM	16,340
2632 d.2.30	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2	m m	6,220	
				RAZEM	6,220
2633 d.2.30	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.31		144 okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2634 d.2.31	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,16*1,95	m ² m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2635 d.2.31	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja oku- fowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2636 d.2.31	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2	m ² m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2637 d.2.31	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	24,880	
				RAZEM	24,880
2638 d.2.31	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,16*1,95*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	9,048 1,866	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,914
2639 d.2.31	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2638	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2640 d.2.31	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2637/2	m m	 12,440	
				RAZEM	12,440
2641 d.2.31	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2642 d.2.31	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2643 d.2.31	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2644 d.2.31	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2645 d.2.31	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2646 d.2.31	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2647 d.2.31	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
2648 d.2.31	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2649 d.2.31	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2650 d.2.31	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2651 d.2.31	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2652 d.2.31	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2639	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2653 d.2.31	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2652	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2654 d.2.31	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2652	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2655 d.2.31	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2654	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2656 d.2.31	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2655	m ² m ²	 10,914	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,914
2657 d.2.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2658 d.2.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2659 d.2.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*poz.2635	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2660 d.2.31	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.2636/2	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2661 d.2.31	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.2660	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2662 d.2.31	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,16*2+1,95*3)*2	m	16,340	
				RAZEM	16,340
2663 d.2.31	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,16*2+1,95*2	m	6,220	
				RAZEM	6,220
2664 d.2.31	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.32		145 okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2665 d.2.32	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,16*1,95	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2666 d.2.32	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2667 d.2.32	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,16*1,95*2	m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2668 d.2.32	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb	24,880	
				RAZEM	24,880
2669 d.2.32	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,16*1,95*2*2	m ²	9,048	
		(1,16*2+1,95*2)*0,3	m ²	1,866	
				RAZEM	10,914
2670 d.2.32	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	10,914	
		poz.2669			
				RAZEM	10,914
2671 d.2.32	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.2668/2	m	12,440	
				RAZEM	12,440
2672 d.2.32	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2673 d.2.32	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
2674 d.2.32	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2675 d.2.32	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2676 d.2.32	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2677 d.2.32	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. powyżej 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2678 d.2.32	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,95*2	m m	3,900	
				RAZEM	3,900
2679 d.2.32	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2680 d.2.32	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2681 d.2.32	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2682 d.2.32	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2683 d.2.32	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2670	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2684 d.2.32	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2683	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2685 d.2.32	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2683	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2686 d.2.32	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2685	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2687 d.2.32	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2686	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2688 d.2.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy ogranicznik 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2689 d.2.32	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prostą 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2690 d.2.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2691 d.2.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2666	szt. szt.	16,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2692 d.2.32	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2667/2	m ² m ²	RAZEM 2,262	16,000 2,262
2693 d.2.32	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2692	m ² m ²	RAZEM 2,262	2,262 2,262
2694 d.2.32	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2	m m	RAZEM 16,340	16,340 16,340
2695 d.2.32	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2	m m	RAZEM 6,220	6,220 6,220
2696 d.2.32	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
2.33		147 sauna okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95 - x 3 sztuki - odtworzenie			
2697 d.2.33	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,16*1,95*3	m ² m ²	RAZEM 6,786	6,786 6,786
2698 d.2.33	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,16*1,93*3	m ² m ²	RAZEM 6,716	6,716 6,716
2699 d.2.33	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2*3	szt. szt.	RAZEM 6,000	6,000 6,000
2700 d.2.33	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2*3	szt. szt.	RAZEM 6,000	6,000 6,000
2701 d.2.33	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,16*1,95*3	m ² m ²	RAZEM 6,786	6,786 6,786
2702 d.2.33	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*3	szt. szt.	RAZEM 12,000	12,000 12,000
2703 d.2.33	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2*3	szt. szt.	RAZEM 6,000	6,000 6,000
2704 d.2.33	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 1,16*1,95*2*2*3 (1,16*2+1,95*2)*0,3*3	m ² m ² m ²	RAZEM 27,144 5,598	32,742 32,742
2705 d.2.33	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	RAZEM 3,000	3,000 3,000
2706 d.2.33	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*3	szt. szt.	RAZEM 6,000	6,000 6,000
2707 d.2.33	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2704	m ² m ²	RAZEM 32,742	32,742 32,742
				RAZEM	32,742

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2708 d.2.33	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2707	m ² m ²	 32,742	
				RAZEM	32,742
2709 d.2.33	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2707	m ² m ²	 32,742	
				RAZEM	32,742
2710 d.2.33	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2709	m ² m ²	 32,742	
				RAZEM	32,742
2711 d.2.33	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2710	m ² m ²	 32,742	
				RAZEM	32,742
2712 d.2.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prostokątna 2*3	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2713 d.2.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 12*3	kpl. kpl.	 36,000	
				RAZEM	36,000
2714 d.2.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2702	kpl. kpl.	 48,000	
				RAZEM	48,000
2715 d.2.33	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,16*1,95*3	m ² m ²	 6,786	
				RAZEM	6,786
2716 d.2.33	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2715	m ² m ²	 6,786	
				RAZEM	6,786
2717 d.2.33	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,16*2+1,95*3)*2*3	m m	 49,020	
				RAZEM	49,020
2718 d.2.33	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2*3	m m	 14,020	
				RAZEM	14,020
2719 d.2.33	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2.34		146 I okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2720 d.2.34	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,16*1,95	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2721 d.2.34	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2722 d.2.34	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2723 d.2.34	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	 24,880	
				RAZEM	24,880
2724 d.2.34	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzydła futryna	1,16*1,95*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3	m ² m ²	9,048 1,866	
				RAZEM	10,914
2725 d.2.34	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2724	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2726 d.2.34	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2723/2	m m	 12,440	
				RAZEM	12,440
2727 d.2.34	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2728 d.2.34	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2729 d.2.34	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2730 d.2.34	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2731 d.2.34	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2732 d.2.34	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2733 d.2.34	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
2734 d.2.34	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2735 d.2.34	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2736 d.2.34	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2737 d.2.34	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2738 d.2.34	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2725	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2739 d.2.34	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2738	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2740 d.2.34	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2738	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2741 d.2.34	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2740	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2742 d.2.34	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2741	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914
2743 d.2.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy ogranicznik 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2744 d.2.34	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2745 d.2.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
2746 d.2.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2721	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
2747 d.2.34	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2722/2	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2748 d.2.34	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2747	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2749 d.2.34	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2	m m	 16,340	
				RAZEM	16,340
2750 d.2.34	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2	m m	 6,220	
				RAZEM	6,220
2751 d.2.34	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyomykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.35		146 II okno skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95			
2752 d.2.35	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,16*1,95	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2753 d.2.35	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2754 d.2.35	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2755 d.2.35	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	 24,880	
				RAZEM	24,880
2756 d.2.35	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,16*1,95*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	 9,048 1,866	
				RAZEM	10,914
2757 d.2.35	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2756	m ² m ²	 10,914	
				RAZEM	10,914

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2758 d.2.35	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2755/2	m	12,440	
				RAZEM	12,440
2759 d.2.35	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2760 d.2.35	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2761 d.2.35	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2762 d.2.35	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2763 d.2.35	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2764 d.2.35	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2765 d.2.35	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
2766 d.2.35	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2767 d.2.35	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2768 d.2.35	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2769 d.2.35	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2770 d.2.35	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2757	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2771 d.2.35	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2770	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2772 d.2.35	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2770	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2773 d.2.35	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2772	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2774 d.2.35	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2773	m ² m ²	10,914	
				RAZEM	10,914
2775 d.2.35	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2776 d.2.35	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2777 d.2.35	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2753	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2778 d.2.35	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2754/2	m ² m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2779 d.2.35	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2778	m ² m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2780 d.2.35	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2	m m	16,340	
				RAZEM	16,340
2781 d.2.35	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2	m m	6,220	
				RAZEM	6,220
2782 d.2.35	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.36		146 III okno skrzynkowe baskwilowe 1,46*1,95			
2783 d.2.36	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,46*1,95	m ² m ²	2,847	
				RAZEM	2,847
2784 d.2.36	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2785 d.2.36	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,46*1,95*2	m ² m ²	5,694	
				RAZEM	5,694
2786 d.2.36	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,46*(2+6)+1,95*4*2)	mb mb	27,280	
				RAZEM	27,280
2787 d.2.36	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,46*1,95*2*2 (1,46*2+1,95*2)*0,3	m ² m ² m ²	11,388 2,046	
				RAZEM	13,434
2788 d.2.36	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2787	m ² m ²	13,434	
				RAZEM	13,434
2789 d.2.36	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2786/2	m m	13,640	
				RAZEM	13,640
2790 d.2.36	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2791 d.2.36	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
2792 d.2.36	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2793 d.2.36	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2794 d.2.36	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2795 d.2.36	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2796 d.2.36	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłoco wanie ramiaka 1,95*2	m m	3,900	
				RAZEM	3,900
2797 d.2.36	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2798 d.2.36	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2799 d.2.36	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2800 d.2.36	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2801 d.2.36	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2788	m ² m ²	13,434	
				RAZEM	13,434
2802 d.2.36	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2801	m ² m ²	13,434	
				RAZEM	13,434
2803 d.2.36	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.2801	m ² m ²	13,434	
				RAZEM	13,434
2804 d.2.36	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.2803	m ² m ²	13,434	
				RAZEM	13,434
2805 d.2.36	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2804	m ² m ²	13,434	
				RAZEM	13,434
2806 d.2.36	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy ogr nicznik 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2807 d.2.36	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2808 d.2.36	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
2809 d.2.36	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2784	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
2810 d.2.36	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2785/2	m ² m ²	2,847	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,847
2811 d.2.36	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2810	m ² m ²	 2,847	
				RAZEM	2,847
2812 d.2.36	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,46*2+1,95*3)*2	m m	 17,540	
				RAZEM	17,540
2813 d.2.36	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,46*2+1,95*2	m m	 6,820	
				RAZEM	6,820
2814 d.2.36	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.37		148 I siłownia okno podwójne skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95 x 2			
2815 d.2.37	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,16*1,95	m ² m ²	 2,262	
				RAZEM	2,262
2816 d.2.37	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2817 d.2.37	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,16*1,95*2*2	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048
2818 d.2.37	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,16*(2+6)+1,95*4*2)*2	mb mb	 49,760	
				RAZEM	49,760
2819 d.2.37	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,16*1,95*2*2*2 (1,16*2+1,95*2)*0,3*2	m ² m ² m ²	 18,096 3,732	
				RAZEM	21,828
2820 d.2.37	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2819	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2821 d.2.37	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2818/2	m m	 24,880	
				RAZEM	24,880
2822 d.2.37	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2823 d.2.37	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2824 d.2.37	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
2825 d.2.37	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2826 d.2.37	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2827 d.2.37	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1*2	szt. szt.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
2828 d.2.37	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,95*2*2	m m	7,800	
				RAZEM	7,800
2829 d.2.37	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2830 d.2.37	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2831 d.2.37	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2832 d.2.37	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2833 d.2.37	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2820	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2834 d.2.37	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2833	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2835 d.2.37	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom waniu - po raz pierwszy poz.2833	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2836 d.2.37	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom waniu - drugi raz poz.2835	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2837 d.2.37	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2836	m ² m ²	21,828	
				RAZEM	21,828
2838 d.2.37	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 2*2	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
2839 d.2.37	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12*2	kpl. kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
2840 d.2.37	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2816	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
2841 d.2.37	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2817/2	m ² m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2842 d.2.37	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2841	m ² m ²	4,524	
				RAZEM	4,524
2843 d.2.37	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2*2	m m	32,680	
				RAZEM	32,680
2844 d.2.37	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,16*2+1,95*2*2	m	10,120	
				RAZEM	10,120
2845 d.2.37	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.38		148 II siłownia okno podwójne skrzynkowe baskwilowe 1,16*1,95 x 2			
2846 d.2.38	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,16*1,95	m ²	2,262	
				RAZEM	2,262
2847 d.2.38	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2848 d.2.38	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,16*1,95*2*2	m ²	9,048	
				RAZEM	9,048
2849 d.2.38	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,16*(2+6)+1,95*4*2)*2	mb	49,760	
				RAZEM	49,760
2850 d.2.38	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,16*1,95*2*2*2	m ²	18,096	
		(1,16*2+1,95*2)*0,3*2	m ²	3,732	
				RAZEM	21,828
2851 d.2.38	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	21,828	
		poz.2850		RAZEM	21,828
2852 d.2.38	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.2849/2	m	24,880	
				RAZEM	24,880
2853 d.2.38	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2854 d.2.38	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc.		
		2*2	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2855 d.2.38	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6*2	msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
2856 d.2.38	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2857 d.2.38	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4*2	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
2858 d.2.38	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2859 d.2.38	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		1,95*2*2	m	7,800	
				RAZEM	7,800
2860 d.2.38	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2861 d.2.38	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2862 d.2.38	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2863 d.2.38	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2864 d.2.38	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2851	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2865 d.2.38	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2864	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2866 d.2.38	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2864	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2867 d.2.38	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2866	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2868 d.2.38	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2867	m ² m ²	 21,828	
				RAZEM	21,828
2869 d.2.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2870 d.2.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
2871 d.2.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2847	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
2872 d.2.38	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2848/2	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2873 d.2.38	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2872	m ² m ²	 4,524	
				RAZEM	4,524
2874 d.2.38	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,16*2+1,95*3)*2*2	m m	 32,680	
				RAZEM	32,680
2875 d.2.38	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,16*2+1,95*2*2	m m	 10,120	
				RAZEM	10,120
2876 d.2.38	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2.39		134 klatka schodowa drewniana okno skrzynkowe baskwilowe	1,44*2,65		
2877 d.2.39	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,44*2,65	m ² m ²	 3,816	
				RAZEM	3,816
2878 d.2.39	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
2879 d.2.39	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,44*2,65*2	m ²	7,632	
				RAZEM	7,632
2880 d.2.39	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,44*(4+8)+2,65*4*2)	mb	38,480	
				RAZEM	38,480
2881 d.2.39	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,44*2,65*2*2	m ²	15,264	
		(1,44*2+2,65*2)*0,3	m ²	2,454	
				RAZEM	17,718
2882 d.2.39	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	17,718	
		poz.2881			
				RAZEM	17,718
2883 d.2.39	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.2880/2	m	19,240	
				RAZEM	19,240
2884 d.2.39	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
2885 d.2.39	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m -	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
2886 d.2.39	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
2887 d.2.39	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
2888 d.2.39	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
2889 d.2.39	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2890 d.2.39	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,65*2	m	5,300	
				RAZEM	5,300
2891 d.2.39	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2892 d.2.39	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2893 d.2.39	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2894 d.2.39	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2895 d.2.39	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.2882	m ²	17,718	
				RAZEM	17,718
2896 d.2.39	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.2895	m ²	17,718	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,718
2897 d.2.39	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - po raz pierwszy poz.2895	m ² m ²	 17,718	
				RAZEM	17,718
2898 d.2.39	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - drugi raz poz.2897	m ² m ²	 17,718	
				RAZEM	17,718
2899 d.2.39	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2898	m ² m ²	 17,718	
				RAZEM	17,718
2900 d.2.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjał- mi 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2901 d.2.39	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał- mi 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2902 d.2.39	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwa- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 2*4*2	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
2903 d.2.39	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2878	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
2904 d.2.39	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2879/2	m ² m ²	 3,816	
				RAZEM	3,816
2905 d.2.39	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2904	m ² m ²	 3,816	
				RAZEM	3,816
2906 d.2.39	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,44*4+2,65*3)*2	m m	 27,420	
				RAZEM	27,420
2907 d.2.39	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,44*2+2,65*2	m m	 8,180	
				RAZEM	8,180
2908 d.2.39	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.40		151 okno pojedyncze, 2,87*3,27			
2909 d.2.40	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 2,87*3,27	m ² m ²	 9,385	
				RAZEM	9,385
2910 d.2.40	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2911 d.2.40	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2912 d.2.40	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 2,87*3,27	m ² m ²	 9,385	
				RAZEM	9,385

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2913 d.2.40	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (2,87*4+3,27*8)	mb mb	 37,640	
				RAZEM	37,640
2914 d.2.40	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 2,87*3,27*2 (2,87*2+3,27*2)*0,12	m ² m ² m ²	 18,770 1,474	
				RAZEM	20,244
2915 d.2.40	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2914	m ² m ²	 20,244	
				RAZEM	20,244
2916 d.2.40	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyb atermicznej R= 0,4 r-g/m 2,87*7+3,27*4	m m	 33,170	
				RAZEM	33,170
2917 d.2.40	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2918 d.2.40	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2919 d.2.40	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 8	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2920 d.2.40	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 8	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2921 d.2.40	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2922 d.2.40	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2923 d.2.40	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 3,27*2	m m	 6,540	
				RAZEM	6,540
2924 d.2.40	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2925 d.2.40	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
2926 d.2.40	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2915	m ² m ²	 20,244	
				RAZEM	20,244
2927 d.2.40	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2926	m ² m ²	 20,244	
				RAZEM	20,244
2928 d.2.40	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.2926	m ² m ²	 20,244	
				RAZEM	20,244
2929 d.2.40	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.2928	m ² m ²	 20,244	
				RAZEM	20,244
2930 d.2.40	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2929	m ² m ²	 20,244	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,244
2931 d.2.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	 16,000
				RAZEM	32,000
2932 d.2.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2910	szt. szt.	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
2933 d.2.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna 3	kpl. kpl.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
2934 d.2.40	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
2935 d.2.40	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna prosta 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
2936 d.2.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2910	szt. szt.	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
2937 d.2.40	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji (2,87*3,27)	m ² m ²	 9,385	 9,385
				RAZEM	9,385
2938 d.2.40	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (2,87*4+3,27*6)	m m	 31,100	 31,100
				RAZEM	31,100
2939 d.2.40	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 2,87*2+3,27*2	m m	 12,280	 12,280
				RAZEM	12,280
2.41		152 okno skrzynkowe baskwilowe 1,20*2,05			
2940 d.2.41	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,20*2,05	m ² m ²	 2,460	 2,460
				RAZEM	2,460
2941 d.2.41	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
2942 d.2.41	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,20*2,05*2	m ² m ²	 4,920	 4,920
				RAZEM	4,920
2943 d.2.41	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,20*(2+6)+2,05*4*2)	mb mb	 26,000	 26,000
				RAZEM	26,000
2944 d.2.41	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,20*2,05*2*2 (1,20*2+2,05*2)*0,3	m ² m ² m ²	 9,840 1,950	 11,790
				RAZEM	11,790
2945 d.2.41	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2944	m ² m ²	 11,790	 11,790
				RAZEM	11,790
2946 d.2.41	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2943/2	m m	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
2947 d.2.41	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2948 d.2.41	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m - 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2949 d.2.41	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2950 d.2.41	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
2951 d.2.41	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2952 d.2.41	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2953 d.2.41	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,05*2	m m	 4,100	
				RAZEM	4,100
2954 d.2.41	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2955 d.2.41	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2956 d.2.41	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2957 d.2.41	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2958 d.2.41	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2945	m ² m ²	 11,790	
				RAZEM	11,790
2959 d.2.41	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2958	m ² m ²	 11,790	
				RAZEM	11,790
2960 d.2.41	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.2958	m ² m ²	 11,790	
				RAZEM	11,790
2961 d.2.41	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.2960	m ² m ²	 11,790	
				RAZEM	11,790
2962 d.2.41	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2961	m ² m ²	 11,790	
				RAZEM	11,790
2963 d.2.41	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka dwustronna pros ta 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2964 d.2.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
2965 d.2.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*poz.2941	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2966 d.2.41	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2942/2	m ² m ²	 2,460	 2,460
				RAZEM	2,460
2967 d.2.41	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.2966	m ² m ²	 2,460	 2,460
				RAZEM	2,460
2968 d.2.41	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,20*2+2,05*3)*2	m m	 17,100	 17,100
				RAZEM	17,100
2969 d.2.41	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,20*2+2,05*2	m m	 6,500	 6,500
				RAZEM	6,500
2970 d.2.41	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyrynkowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3		piętro I			
3.1		pom. 202 /Apartament Złoty/			
3.1.1		202 II drzwi skrzyniowe łukowe			
3.1.1.1		202 II drzwi skrzyniowe łukowe 1,78*3,81			
2971 d.3.1.1.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,78*3,81	m ² m ²	 6,782	 6,782
				RAZEM	6,782
2972 d.3.1.1.1	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone 1,25*2,63	m ² m ²	 3,288	 3,288
				RAZEM	3,288
2973 d.3.1.1.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
2974 d.3.1.1.1	KNR 19-01 1005-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych zespolonych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
2975 d.3.1.1.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,78*3,81*2	m ² m ²	 13,564	 13,564
				RAZEM	13,564
2976 d.3.1.1.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,78*2*2+3,81*4*2)	mb mb	 37,600	 37,600
				RAZEM	37,600
2977 d.3.1.1.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,78*3,81*2*2 (1,78*2+3,81*2)*0,65	m ² m ² m ²	 27,127 7,267	 34,394
				RAZEM	34,394
2978 d.3.1.1.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.2977	m ² m ²	 34,394	 34,394
				RAZEM	34,394
2979 d.3.1.1.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.2976/2	m m	 18,800	 18,800
				RAZEM	18,800
2980 d.3.1.1.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 5	msc. msc.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
2981 d.3.1.1.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2982 d.3.1.1.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 10	msc. msc.	 10,000	
				RAZEM	10,000
2983 d.3.1.1.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2984 d.3.1.1.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2985 d.3.1.1.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 3,81*3	m m	 11,430	
				RAZEM	11,430
2986 d.3.1.1.1		Wykonanie i montaż klamki drzwiowej z szyldami 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2987 d.3.1.1.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2988 d.3.1.1.1	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego progu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2989 d.3.1.1.1	kalk. własna	Renowacja, regulacja, konserwacja kantrygla 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2990 d.3.1.1.1	TZKNBK XII 0503-168	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2991 d.3.1.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
2992 d.3.1.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
2993 d.3.1.1.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół drzwi) 1,78*1+3,81*2	m m	 9,400	
				RAZEM	9,400
2994 d.3.1.1.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2995 d.3.1.1.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.2977	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
2996 d.3.1.1.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.2995	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
2997 d.3.1.1.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.2996	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
2998 d.3.1.1.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.2997	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
2999 d.3.1.1.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.2998	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3000 d.3.1.1.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.2975/2	m ² m ²	 6,782	
				RAZEM	6,782
3001 d.3.1.1.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3000	m ² m ²	 6,782	
				RAZEM	6,782
3002 d.3.1.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3003 d.3.1.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 14	kpl. kpl.	 14,000	
				RAZEM	14,000
3004 d.3.1.1.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,78*4+3,81*3)*2	m m	 37,100	
				RAZEM	37,100
3.1.2		202 III okno dociskowe łukowe 1,40*2,56			
3.1.2.1		202 III okno dociskowe łukowe 1,40*2,56			
3005 d.3.1.2.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,40*2,56	m ² m ²	 3,584	
				RAZEM	3,584
3006 d.3.1.2.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3007 d.3.1.2.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,40*2,56*2	m ² m ²	 7,168	
				RAZEM	7,168
3008 d.3.1.2.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+2,56*4*2)	mb mb	 31,680	
				RAZEM	31,680
3009 d.3.1.2.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,40*2,56*2*2 (1,40*2+2,56*2)*0,27	m ² m ² m ²	 14,336 2,138	
				RAZEM	16,474
3010 d.3.1.2.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3009	m ² m ²	 16,474	
				RAZEM	16,474
3011 d.3.1.2.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3008/2	m m	 15,840	
				RAZEM	15,840
3012 d.3.1.2.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3013 d.3.1.2.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3014 d.3.1.2.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3015 d.3.1.2.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3016 d.3.1.2.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3017 d.3.1.2.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3018 d.3.1.2.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m		
		2,56*2	m	5,120	
				RAZEM	5,120
3019 d.3.1.2.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3020 d.3.1.2.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3021 d.3.1.2.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3022 d.3.1.2.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,40*2+2,56*2	m	7,920	
				RAZEM	7,920
3023 d.3.1.2.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3024 d.3.1.2.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3009	m ²	16,474	
				RAZEM	16,474
3025 d.3.1.2.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3024	m ²	16,474	
				RAZEM	16,474
3026 d.3.1.2.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom ² waniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3025	m ²	16,474	
				RAZEM	16,474
3027 d.3.1.2.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom ² waniu - drugi raz	m ²		
		poz.3026	m ²	16,474	
				RAZEM	16,474
3028 d.3.1.2.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szceblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3027	m ²	16,474	
				RAZEM	16,474
3029 d.3.1.2.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.3007/2	m ²	3,584	
				RAZEM	3,584
3030 d.3.1.2.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.3029	m ²	3,584	
				RAZEM	3,584
3031 d.3.1.2.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3032 d.3.1.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk	kpl.		
		dolny	kpl.	1,000	
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3033 d.3.1.2.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk	kpl.		
		dolny			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3034 d.3.1.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3035 d.3.1.2.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3036 d.3.1.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3037 d.3.1.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
3038 d.3.1.2.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,40*4+2,56*3)*2	m	26,560	
				RAZEM	26,560
3.1.3		202 IV drzwi skrzyniowe łukowe			
3.1.3.1		202 IV drzwi skrzyniowe łukowe 1,78*3,81			
3039 d.3.1.3.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,78*3,81	m ²	6,782	
				RAZEM	6,782
3040 d.3.1.3.1	KNR-W 2-02 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne szklone	m ²		
		1,25*2,63	m ²	3,288	
				RAZEM	3,288
3041 d.3.1.3.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3042 d.3.1.3.1	KNR 19-01 1005-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych zespolonych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3043 d.3.1.3.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,78*3,81*2	m ²	13,564	
				RAZEM	13,564
3044 d.3.1.3.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,78*2*2+3,81*4*2)	mb	37,600	
				RAZEM	37,600
3045 d.3.1.3.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,78*3,81*2*2	m ²	27,127	
		(1,78*2+3,81*2)*0,65	m ²	7,267	
				RAZEM	34,394
3046 d.3.1.3.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3045	m ²		
			m ²	34,394	
				RAZEM	34,394
3047 d.3.1.3.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3044/2	m		
			m	18,800	
				RAZEM	18,800
3048 d.3.1.3.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
3049 d.3.1.3.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3050 d.3.1.3.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		10	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3051 d.3.1.3.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3052 d.3.1.3.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3053 d.3.1.3.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 3,81*3	m m	 11,430	
				RAZEM	11,430
3054 d.3.1.3.1		Wykonanie i montaż klamki drzwiowej z szyldami 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3055 d.3.1.3.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3056 d.3.1.3.1	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego progu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3057 d.3.1.3.1	kalk. własna	Renowacja, regulacja, konserwacja kantrygla 2*2	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3058 d.3.1.3.1	TZKNBK XII 0503-168	Wymiana zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3059 d.3.1.3.1	kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3060 d.3.1.3.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół drzwi) 1,78*1+3,81*2	m m	 9,400	
				RAZEM	9,400
3061 d.3.1.3.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3062 d.3.1.3.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3045	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
3063 d.3.1.3.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3062	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
3064 d.3.1.3.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3063	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
3065 d.3.1.3.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3064	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
3066 d.3.1.3.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3065	m ² m ²	 34,394	
				RAZEM	34,394
3067 d.3.1.3.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągniętym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3043/2	m ² m ²	 6,782	
				RAZEM	6,782

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3068 d.3.1.3.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3067	m ² m ²	 6,782	
				RAZEM	6,782
3069 d.3.1.3.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3070 d.3.1.3.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3071 d.3.1.3.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
3072 d.3.1.3.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,78*4+3,81*3)*2	m m	 37,100	
				RAZEM	37,100
3.1.4		202 V okno podwójne dociskowe łukowe 1,14*2,32			
3.1.4.1		202 V okno podwójne dociskowe łukowe 1,14*2,32			
3073 d.3.1.4.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,14*2,32*2	m ²	5,290	
				RAZEM	5,290
3074 d.3.1.4.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2*2	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3075 d.3.1.4.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,14*2,32*2*2	m ²	10,579	
				RAZEM	10,579
3076 d.3.1.4.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,14*4*2+2,32*4*2)*2	mb mb	 55,360	
				RAZEM	55,360
3077 d.3.1.4.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,14*2,32*2*2*2 (1,14*2+2,32*2)*0,27*2	m ² m ² m ²	 21,158 3,737	
				RAZEM	24,895
3078 d.3.1.4.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3077	m ² m ²	 24,895	
				RAZEM	24,895
3079 d.3.1.4.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3076/2	m m	 27,680	
				RAZEM	27,680
3080 d.3.1.4.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3081 d.3.1.4.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3082 d.3.1.4.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3083 d.3.1.4.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3084 d.3.1.4.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4*2	msc. msc.	 8,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,000
3085 d.3.1.4.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3086 d.3.1.4.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka 2,32*2*2	m m	9,280	
				RAZEM	9,280
3087 d.3.1.4.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3088 d.3.1.4.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3089 d.3.1.4.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3090 d.3.1.4.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2*2+2,32*2*2	m m	13,840	
				RAZEM	13,840
3091 d.3.1.4.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3092 d.3.1.4.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3077	m ² m ²	24,895	
				RAZEM	24,895
3093 d.3.1.4.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3092	m ² m ²	24,895	
				RAZEM	24,895
3094 d.3.1.4.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3093	m ² m ²	24,895	
				RAZEM	24,895
3095 d.3.1.4.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3094	m ² m ²	24,895	
				RAZEM	24,895
3096 d.3.1.4.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyby ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3095	m ² m ²	24,895	
				RAZEM	24,895
3097 d.3.1.4.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3075/2	m ² m ²	5,290	
				RAZEM	5,290
3098 d.3.1.4.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3097	m ² m ²	5,290	
				RAZEM	5,290
3099 d.3.1.4.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2*2	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3100 d.3.1.4.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3101 d.3.1.4.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
3102 d.3.1.4.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl. kpl.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
3103 d.3.1.4.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3104 d.3.1.4.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl. kpl.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
3105 d.3.1.4.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl. kpl.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
3106 d.3.1.4.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl. kpl.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
3107 d.3.1.4.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl. kpl.	24,000	24,000
				RAZEM	24,000
3108 d.3.1.4.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m m	46,080	46,080
				RAZEM	46,080
3.1.5		202 VI okno dociskowe prostokątne 1,23*2,28			
3.1.5.1		202 VI okno dociskowe prostokątne 1,23*2,28			
3109 d.3.1.5.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ² m ²	2,804	2,804
				RAZEM	2,804
3110 d.3.1.5.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
3111 d.3.1.5.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ² m ²	5,609	5,609
				RAZEM	5,609
3112 d.3.1.5.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb mb	28,080	28,080
				RAZEM	28,080
3113 d.3.1.5.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ² m ² m ²	11,218 1,895	13,113
				RAZEM	13,113
3114 d.3.1.5.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ² m ²	13,113	13,113
				RAZEM	13,113
3115 d.3.1.5.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m m	14,040	14,040
				RAZEM	14,040
3116 d.3.1.5.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc. msc.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
3117 d.3.1.5.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc. msc.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
3118 d.3.1.5.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc. msc.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3119 d.3.1.5.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3120 d.3.1.5.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3121 d.3.1.5.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3122 d.3.1.5.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,28*2	m m	4,560	
				RAZEM	4,560
3123 d.3.1.5.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3124 d.3.1.5.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3125 d.3.1.5.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3126 d.3.1.5.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,23*2+2,28*2	m m	7,020	
				RAZEM	7,020
3127 d.3.1.5.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3128 d.3.1.5.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3113	m ² m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3129 d.3.1.5.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3128	m ² m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3130 d.3.1.5.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3129	m ² m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3131 d.3.1.5.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3130	m ² m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3132 d.3.1.5.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3131	m ² m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3133 d.3.1.5.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3111/2	m ² m ²	2,805	
				RAZEM	2,805
3134 d.3.1.5.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3133	m ² m ²	2,805	
				RAZEM	2,805
3135 d.3.1.5.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3136 d.3.1.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3137 d.3.1.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3138 d.3.1.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3139 d.3.1.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3140 d.3.1.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3141 d.3.1.5.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,23*4+2,28*3)*2	m m	 23,520	
				RAZEM	23,520
3.1.6		202 VII okno dociskowe łukowe 1,30*2,40			
3.1.6.1		202 VII okno dociskowe łukowe 1,30*2,40			
3142 d.3.1.6.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,30*2,40	m ² m ²	 3,120	
				RAZEM	3,120
3143 d.3.1.6.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3144 d.3.1.6.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,30*2,40*2	m ² m ²	 6,240	
				RAZEM	6,240
3145 d.3.1.6.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,30*4*2+2,40*4*2)	mb mb	 29,600	
				RAZEM	29,600
3146 d.3.1.6.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,30*2,40*2*2 (1,30*2+2,40*2)*0,27	m ² m ² m ²	 12,480 1,998	
				RAZEM	14,478
3147 d.3.1.6.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3146	m ² m ²	 14,478	
				RAZEM	14,478
3148 d.3.1.6.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3145/2	m m	 14,800	
				RAZEM	14,800
3149 d.3.1.6.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3150 d.3.1.6.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej.listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3151 d.3.1.6.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3152 d.3.1.6.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3153 d.3.1.6.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3154 d.3.1.6.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	poszt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3155 d.3.1.6.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,40*2	m	4,800	
				RAZEM	4,800
3156 d.3.1.6.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3157 d.3.1.6.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3158 d.3.1.6.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3159 d.3.1.6.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,30*2+2,40*2	m m	7,400	
				RAZEM	7,400
3160 d.3.1.6.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3161 d.3.1.6.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3146	m ² m ²	14,478	
				RAZEM	14,478
3162 d.3.1.6.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3161	m ² m ²	14,478	
				RAZEM	14,478
3163 d.3.1.6.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3162	m ² m ²	14,478	
				RAZEM	14,478
3164 d.3.1.6.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3163	m ² m ²	14,478	
				RAZEM	14,478
3165 d.3.1.6.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3164	m ² m ²	14,478	
				RAZEM	14,478
3166 d.3.1.6.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3144/2	m ² m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
3167 d.3.1.6.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3166	m ² m ²	3,120	
				RAZEM	3,120
3168 d.3.1.6.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3169 d.3.1.6.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3170 d.3.1.6.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3171 d.3.1.6.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3172 d.3.1.6.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3173 d.3.1.6.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3174 d.3.1.6.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3175 d.3.1.6.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
3176 d.3.1.6.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,30*4+2,40*3)*2	m	24,800	
				RAZEM	24,800
3.1.7		202 VIII okno dociskowe prostokątne 1,23*2,28			
3.1.7.1		202 VIII okno dociskowe prostokątne 1,23*2,28			
3177 d.3.1.7.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,23*2,28	m ²	2,804	
				RAZEM	2,804
3178 d.3.1.7.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3179 d.3.1.7.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,23*2,28*2	m ²	5,609	
				RAZEM	5,609
3180 d.3.1.7.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,23*4*2+2,28*4*2)	mb	28,080	
				RAZEM	28,080
3181 d.3.1.7.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,23*2,28*2*2	m ²	11,218	
		(1,23*2+2,28*2)*0,27	m ²	1,895	
				RAZEM	13,113
3182 d.3.1.7.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	13,113	
		poz.3181		RAZEM	13,113
3183 d.3.1.7.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.3180/2	m	14,040	
				RAZEM	14,040
3184 d.3.1.7.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3185 d.3.1.7.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
3186 d.3.1.7.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3187 d.3.1.7.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3188 d.3.1.7.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3189 d.3.1.7.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3190 d.3.1.7.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,28*2	m	4,560	
				RAZEM	4,560
3191 d.3.1.7.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3192 d.3.1.7.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3193 d.3.1.7.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3194 d.3.1.7.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,23*2+2,28*2	m	7,020	
				RAZEM	7,020
3195 d.3.1.7.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3196 d.3.1.7.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3181	m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3197 d.3.1.7.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3196	m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3198 d.3.1.7.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3197	m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3199 d.3.1.7.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3198	m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3200 d.3.1.7.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3199	m ²	13,113	
				RAZEM	13,113
3201 d.3.1.7.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.3179/2	m ²	2,805	
				RAZEM	2,805
3202 d.3.1.7.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.3201	m ²	2,805	
				RAZEM	2,805
3203 d.3.1.7.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3204 d.3.1.7.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3205 d.3.1.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3206 d.3.1.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3207 d.3.1.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3208 d.3.1.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3209 d.3.1.7.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3210 d.3.1.7.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,23*4+2,28*3)*2	m m	 23,520	
				RAZEM	23,520
3.2		202 I okno podwójne dociskowe łukowe 1,14*2,32			
3.2.1		202 I okno podwójne dociskowe łukowe 1,14*2,32			
3211 d.3.2.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*2,32*2	m ² m ²	 5,290	
				RAZEM	5,290
3212 d.3.2.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2*2	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3213 d.3.2.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,14*2,32*2*2	m ² m ²	 10,579	
				RAZEM	10,579
3214 d.3.2.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,14*4*2+2,32*4*2)*2	mb mb	 55,360	
				RAZEM	55,360
3215 d.3.2.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,14*2,32*2*2*2 (1,14*2+2,32*2)*0,27*2	m ² m ² m ²	 21,158 3,737	
				RAZEM	24,895
3216 d.3.2.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3215	m ² m ²	 24,895	
				RAZEM	24,895
3217 d.3.2.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3214/2	m m	 27,680	
				RAZEM	27,680
3218 d.3.2.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3219 d.3.2.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3220 d.3.2.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3221 d.3.2.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3222 d.3.2.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*2	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
3223 d.3.2.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1*2	poszt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
3224 d.3.2.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,32*2*2	m	9,280	
				RAZEM	9,280
3225 d.3.2.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
3226 d.3.2.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
3227 d.3.2.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4*2	szt. szt.		
				8,000	
				RAZEM	8,000
3228 d.3.2.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2*2+2,32*2*2	m m		
				13,840	
				RAZEM	13,840
3229 d.3.2.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
3230 d.3.2.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3215	m ² m ²		
				24,895	
				RAZEM	24,895
3231 d.3.2.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3230	m ² m ²		
				24,895	
				RAZEM	24,895
3232 d.3.2.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3231	m ² m ²		
				24,895	
				RAZEM	24,895
3233 d.3.2.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3232	m ² m ²		
				24,895	
				RAZEM	24,895
3234 d.3.2.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3233	m ² m ²		
				24,895	
				RAZEM	24,895
3235 d.3.2.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3213/2	m ² m ²		
				5,290	
				RAZEM	5,290
3236 d.3.2.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3235	m ² m ²		
				5,290	
				RAZEM	5,290
3237 d.3.2.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
3238 d.3.2.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
3239 d.3.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3240 d.3.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3241 d.3.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
3242 d.3.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12*2	kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
3243 d.3.2.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,14*4+2,32*3)*2*2	m	46,080	
				RAZEM	46,080
3.3		pok 229			
3.3.1		229 I okno skrzynkowe baskwilowe 1,24*2,87			
3244 d.3.3.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,24*2,87	m ²	3,559	
				RAZEM	3,559
3245 d.3.3.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3246 d.3.3.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości ponad 1,50 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3247 d.3.3.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,24*2,87*2	m ²	7,118	
				RAZEM	7,118
3248 d.3.3.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,24*(4+10)+2,87*2*2)	mb	28,840	
				RAZEM	28,840
3249 d.3.3.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,24*2,87*2*2	m ²	14,235	
		(1,24*2+2,87*2)*0,33	m ²	2,713	
				RAZEM	16,948
3250 d.3.3.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	16,948	
		poz. 3249			
				RAZEM	16,948
3251 d.3.3.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba termicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz. 3248/2	m	14,420	
				RAZEM	14,420
3252 d.3.3.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3253 d.3.3.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3254 d.3.3.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3255 d.3.3.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3256 d.3.3.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3257 d.3.3.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3258 d.3.3.1	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3259 d.3.3.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3260 d.3.3.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,87*2	m m	 5,740	
				RAZEM	5,740
3261 d.3.3.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3262 d.3.3.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3263 d.3.3.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,24*2+2,87*2	m m	 8,220	
				RAZEM	8,220
3264 d.3.3.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3265 d.3.3.1		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3266 d.3.3.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3249	m ² m ²	 16,948	
				RAZEM	16,948
3267 d.3.3.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3266	m ² m ²	 16,948	
				RAZEM	16,948
3268 d.3.3.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.3266	m ² m ²	 16,948	
				RAZEM	16,948
3269 d.3.3.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.3268	m ² m ²	 16,948	
				RAZEM	16,948
3270 d.3.3.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3268	m ² m ²	 16,948	
				RAZEM	16,948
3271 d.3.3.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
3272 d.3.3.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3273 d.3.3.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
3274 d.3.3.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3247/2	m ² m ²	 3,559	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,559
3275 d.3.3.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3274	m ² m ²	 3,559	
				RAZEM	3,559
3276 d.3.3.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,24*4+2,87*2)*2	m m	 21,400	
				RAZEM	21,400
3.3.2		229 II okno skrzynkowe baskwilowe 1,24*2,87			
3277 d.3.3.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,24*2,87	m ² m ²	 3,559	
				RAZEM	3,559
3278 d.3.3.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3279 d.3.3.2	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości ponad 1,50 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3280 d.3.3.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,24*2,87*2	m ² m ²	 7,118	
				RAZEM	7,118
3281 d.3.3.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,24*(4+10)+2,87*2*2)	mb mb	 28,840	
				RAZEM	28,840
3282 d.3.3.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,24*2,87*2*2 (1,24*2+2,87*2)*0,33	m ² m ² m ²	 14,235 2,713	
				RAZEM	16,948
3283 d.3.3.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3282	m ² m ²	 16,948	
				RAZEM	16,948
3284 d.3.3.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3281/2	m m	 14,420	
				RAZEM	14,420
3285 d.3.3.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3286 d.3.3.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3287 d.3.3.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3288 d.3.3.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3289 d.3.3.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3290 d.3.3.2	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3291 d.3.3.2	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
3292 d.3.3.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3293 d.3.3.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,87*2	m m	5,740	
				RAZEM	5,740
3294 d.3.3.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3295 d.3.3.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3296 d.3.3.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,24*2+2,87*2	m m	8,220	
				RAZEM	8,220
3297 d.3.3.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3298 d.3.3.2		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3299 d.3.3.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3282	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3300 d.3.3.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3299	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3301 d.3.3.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - po raz pierwszy poz.3299	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3302 d.3.3.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - drugi raz poz.3301	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3303 d.3.3.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiejnej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3301	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3304 d.3.3.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3305 d.3.3.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3306 d.3.3.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3307 d.3.3.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3280/2	m ² m ²	3,559	
				RAZEM	3,559
3308 d.3.3.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3307	m ² m ²	3,559	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,559
3309 d.3.3.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,24*4+2,87*2)*2	m m	 21,400	 21,400
				RAZEM	21,400
3.3.3		229 III okno skrzynkowe baskwilowe 1,24*2,87			
3310 d.3.3.3	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,24*2,87	m ² m ²	 3,559	 3,559
				RAZEM	3,559
3311 d.3.3.3	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3312 d.3.3.3	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości ponad 1,50 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3313 d.3.3.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,24*2,87*2	m ² m ²	 7,118	 7,118
				RAZEM	7,118
3314 d.3.3.3	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,24*(4+10)+2,87*2*2)	mb mb	 28,840	 28,840
				RAZEM	28,840
3315 d.3.3.3	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,24*2,87*2*2 (1,24*2+2,87*2)*0,33	m ² m ² m ²	 14,235 2,713	 16,948
				RAZEM	16,948
3316 d.3.3.3	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3315	m ² m ²	 16,948	 16,948
				RAZEM	16,948
3317 d.3.3.3	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3314/2	m m	 14,420	 14,420
				RAZEM	14,420
3318 d.3.3.3	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3319 d.3.3.3	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
3320 d.3.3.3	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
3321 d.3.3.3	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3322 d.3.3.3	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3323 d.3.3.3	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3324 d.3.3.3	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3325 d.3.3.3	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3326 d.3.3.3	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,87*2	m	5,740	
				RAZEM	5,740
3327 d.3.3.3	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3328 d.3.3.3	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3329 d.3.3.3	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,24*2+2,87*2	m m	8,220	
				RAZEM	8,220
3330 d.3.3.3	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3331 d.3.3.3		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3332 d.3.3.3	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3315	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3333 d.3.3.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3332	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3334 d.3.3.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - po raz pierwszy poz.3332	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3335 d.3.3.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - drugi raz poz.3334	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3336 d.3.3.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3334	m ² m ²	16,948	
				RAZEM	16,948
3337 d.3.3.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3338 d.3.3.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3339 d.3.3.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3340 d.3.3.3	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3313/2	m ² m ²	3,559	
				RAZEM	3,559
3341 d.3.3.3	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3340	m ² m ²	3,559	
				RAZEM	3,559
3342 d.3.3.3	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,24*4+2,87*2)*2	m m	21,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21,400
3.3.4		229 łazienka okno skrzynkowe baskwilowe 1,02*2,27			
3343 d.3.3.4	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		1,02*2,27	m ²	2,315	
				RAZEM	2,315
3344 d.3.3.4	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3345 d.3.3.4	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości ponad 1,50 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3346 d.3.3.4	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,02*2,27*2	m ²	4,631	
				RAZEM	4,631
3347 d.3.3.4	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,02*(2+8)+2,27*2*2)	mb	19,280	
				RAZEM	19,280
3348 d.3.3.4	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,02*2,27*2*2	m ²	9,262	
		(1,02*2+2,27*2)*0,33	m ²	2,171	
				RAZEM	11,433
3349 d.3.3.4	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	11,433	
		poz.3348		RAZEM	11,433
3350 d.3.3.4	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.3347/2	m	9,640	
				RAZEM	9,640
3351 d.3.3.4	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3352 d.3.3.4	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3353 d.3.3.4	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3354 d.3.3.4	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3355 d.3.3.4	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3356 d.3.3.4	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3357 d.3.3.4	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3358 d.3.3.4	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3359 d.3.3.4	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,87*2	m	5,740	
				RAZEM	5,740
3360 d.3.3.4	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3361 d.3.3.4	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,02*2+2,27*2	m	6,580	
				RAZEM	6,580
3362 d.3.3.4	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3348	m ²	11,433	
				RAZEM	11,433
3363 d.3.3.4	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3362	m ²	11,433	
				RAZEM	11,433
3364 d.3.3.4	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3362	m ²	11,433	
				RAZEM	11,433
3365 d.3.3.4	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3364	m ²	11,433	
				RAZEM	11,433
3366 d.3.3.4	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3364	m ²	11,433	
				RAZEM	11,433
3367 d.3.3.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3368 d.3.3.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3369 d.3.3.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3370 d.3.3.4	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.3346/2	m ²	2,316	
				RAZEM	2,316
3371 d.3.3.4	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.3370	m ²	2,316	
				RAZEM	2,316
3372 d.3.3.4	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,02*2+2,27*2)*2	m	13,160	
				RAZEM	13,160
3.3.5		229 łazienka okno skrzynkowe baskwilowe 1,02*2,27			
3373 d.3.3.5	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,02*2,27	m ²	2,315	
				RAZEM	2,315
3374 d.3.3.5	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3375 d.3.3.5	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości ponad 1,50 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3376 d.3.3.5	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,02*2,27*2	m ²	4,631	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,631
3377 d.3.3.5	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,02*(2+8)+2,27*2*2)	mb mb	19,280	19,280
				RAZEM	11,433
3378 d.3.3.5	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,02*2,27*2*2 (1,02*2+2,27*2)*0,33	m ² m ² m ²	9,262 2,171	11,433
3379 d.3.3.5	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3378	m ² m ²	11,433	11,433
				RAZEM	11,433
3380 d.3.3.5	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3377/2	m m	9,640	9,640
				RAZEM	9,640
3381 d.3.3.5	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
3382 d.3.3.5	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
3383 d.3.3.5	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
3384 d.3.3.5	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
3385 d.3.3.5	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
3386 d.3.3.5	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczebli skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3387 d.3.3.5	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3388 d.3.3.5	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3389 d.3.3.5	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,87*2	m m	5,740	5,740
				RAZEM	5,740
3390 d.3.3.5	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
3391 d.3.3.5	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,02*2+2,27*2	m m	6,580	6,580
				RAZEM	6,580
3392 d.3.3.5	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3378	m ² m ²	11,433	11,433
				RAZEM	11,433
3393 d.3.3.5	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3392	m ² m ²	11,433	11,433
				RAZEM	11,433
3394 d.3.3.5	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.3392	m ² m ²	11,433	11,433
				RAZEM	11,433

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3395 d.3.3.5	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.3394	m ² m ²	 11,433	
				RAZEM	11,433
3396 d.3.3.5	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3394	m ² m ²	 11,433	
				RAZEM	11,433
3397 d.3.3.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
3398 d.3.3.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3399 d.3.3.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
3400 d.3.3.5	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3376/2	m ² m ²	 2,316	
				RAZEM	2,316
3401 d.3.3.5	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3400	m ² m ²	 2,316	
				RAZEM	2,316
3402 d.3.3.5	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,02*2+2,27*2)*2	m m	 13,160	
				RAZEM	13,160
3.4		230 okno skrzynkowe DR 1,24*3,52			
3403 d.3.4	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,24*3,52	m ² m ²	 4,365	
				RAZEM	4,365
3404 d.3.4	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3405 d.3.4	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.25 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3406 d.3.4	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,24*3,52*2	m ² m ²	 8,730	
				RAZEM	8,730
3407 d.3.4	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,24*(4+12)+3,52*2*2)	mb mb	 33,920	
				RAZEM	33,920
3408 d.3.4	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,24*3,52*2*2 (1,24*2+3,52*2)*0,33	m ² m ² m ²	 17,459 3,142	
				RAZEM	20,601
3409 d.3.4	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3408	m ² m ²	 20,601	
				RAZEM	20,601
3410 d.3.4	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szy- by atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3407/2	m m	 16,960	
				RAZEM	16,960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3411 d.3.4	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc. msc.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
3412 d.3.4	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc. msc.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
3413 d.3.4	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc. msc.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
3414 d.3.4	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc. msc.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
3415 d.3.4	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc. msc.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
3416 d.3.4	kalk. własna	Konserwacja, regulacja taśmy DR R= 0,9 r-g / szt.	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3417 d.3.4	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3418 d.3.4	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3419 d.3.4	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m m	7,040	
		3,52*2		RAZEM	7,040
3420 d.3.4	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3421 d.3.4	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt. szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
3422 d.3.4	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m m	9,520	
		1,24*2+3,52*2		RAZEM	9,520
3423 d.3.4		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl. kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
3424 d.3.4	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ² m ²	20,601	
		poz.3408		RAZEM	20,601
3425 d.3.4	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ² m ²	20,601	
		poz.3424		RAZEM	20,601
3426 d.3.4	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ² m ²	20,601	
		poz.3424		RAZEM	20,601
3427 d.3.4	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ² m ²	20,601	
		poz.3426		RAZEM	20,601
3428 d.3.4	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ² m ²	20,601	
		poz.3426		RAZEM	20,601

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3429 d.3.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3430 d.3.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3431 d.3.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3432 d.3.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3433 d.3.4	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3406/2	m ² m ²	4,365	
				RAZEM	4,365
3434 d.3.4	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3433	m ² m ²	4,365	
				RAZEM	4,365
3435 d.3.4	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,24*4+3,52*2)*2	m m	24,000	
				RAZEM	24,000
3.5		230 drzwi skrzynkowe balkonowe DR 1,24*4,20			
3436 d.3.5	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,24*4,20	m ² m ²	5,208	
				RAZEM	5,208
3437 d.3.5	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3438 d.3.5	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,24*4,20*2	m ² m ²	10,416	
				RAZEM	10,416
3439 d.3.5	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,24*(4+12)+4,20*2*2)	mb mb	36,640	
				RAZEM	36,640
3440 d.3.5	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,24*4,20*2*2 (1,24*2+4,20*2)*0,33	m ² m ² m ²	20,832 3,590	
				RAZEM	24,422
3441 d.3.5	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3440	m ² m ²	24,422	
				RAZEM	24,422
3442 d.3.5	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3439/2	m m	18,320	
				RAZEM	18,320
3443 d.3.5	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3444 d.3.5	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3445 d.3.5	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3446 d.3.5	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3447 d.3.5	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3448 d.3.5	kalk. własna	Konserwacja, regulacja taśmy DR R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3449 d.3.5	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3450 d.3.5	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłoco wanie ramiaka 4,20*2	m m	 8,400	
				RAZEM	8,400
3451 d.3.5	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3452 d.3.5	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3453 d.3.5	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,24*2+4,20*2	m m	 10,880	
				RAZEM	10,880
3454 d.3.5		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3455 d.3.5	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3440	m ² m ²	 24,422	
				RAZEM	24,422
3456 d.3.5	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3455	m ² m ²	 24,422	
				RAZEM	24,422
3457 d.3.5	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.3455	m ² m ²	 24,422	
				RAZEM	24,422
3458 d.3.5	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.3457	m ² m ²	 24,422	
				RAZEM	24,422
3459 d.3.5	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3457	m ² m ²	 24,422	
				RAZEM	24,422
3460 d.3.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
3461 d.3.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3462 d.3.5	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3463 d.3.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3464 d.3.5	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3438/2	m ² m ²	 5,208	
				RAZEM	5,208
3465 d.3.5	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3464	m ² m ²	 5,208	
				RAZEM	5,208
3466 d.3.5	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,24*4+4,20*2)*2	m m	 26,720	
				RAZEM	26,720
3.6		231 okno skrzynkowe DR 1,24*3,52			
3467 d.3.6	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,24*3,52	m ² m ²	 4,365	
				RAZEM	4,365
3468 d.3.6	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3469 d.3.6	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.25 m2 z odworowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3470 d.3.6	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,24*3,52*2	m ² m ²	 8,730	
				RAZEM	8,730
3471 d.3.6	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,24*(4+12)+3,52*2*2)	mb mb	 33,920	
				RAZEM	33,920
3472 d.3.6	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,24*3,52*2*2 (1,24*2+3,52*2)*0,33	m ² m ² m ²	 17,459 3,142	
				RAZEM	20,601
3473 d.3.6	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3472	m ² m ²	 20,601	
				RAZEM	20,601
3474 d.3.6	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3471/2	m m	 16,960	
				RAZEM	16,960
3475 d.3.6	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3476 d.3.6	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3477 d.3.6	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3478 d.3.6	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3479 d.3.6	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3480 d.3.6	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
3481 d.3.6	kalk. własna	Konserwacja, regulacja taśmy DR R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3482 d.3.6	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3483 d.3.6	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 3,52*2	m m	 7,040	
				RAZEM	7,040
3484 d.3.6	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3485 d.3.6	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3486 d.3.6	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,24*2+3,52*2	m m	 9,520	
				RAZEM	9,520
3487 d.3.6		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3488 d.3.6	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3472	m ² m ²	 20,601	
				RAZEM	20,601
3489 d.3.6	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3488	m ² m ²	 20,601	
				RAZEM	20,601
3490 d.3.6	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - po raz pierwszy poz.3488	m ² m ²	 20,601	
				RAZEM	20,601
3491 d.3.6	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - drugi raz poz.3490	m ² m ²	 20,601	
				RAZEM	20,601
3492 d.3.6	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3491	m ² m ²	 20,601	
				RAZEM	20,601
3493 d.3.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
3494 d.3.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3495 d.3.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
3496 d.3.6	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3470/2	m ² m ²	 4,365	
				RAZEM	4,365
3497 d.3.6	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3496	m ² m ²	 4,365	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,365
3498 d.3.6	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,24*4+3,52*2)*2	m m	 24,000	
				RAZEM	24,000
3.7		231 drzwi skrzynkowe balkonowe DR 1,24*4,20			
3499 d.3.7	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,24*4,20	m ² m ²	 5,208	
				RAZEM	5,208
3500 d.3.7	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3501 d.3.7	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,24*4,20*2	m ² m ²	 10,416	
				RAZEM	10,416
3502 d.3.7	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,24*(4+12)+4,20*2*2)	mb mb	 36,640	
				RAZEM	36,640
3503 d.3.7	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,24*4,20*2*2 (1,24*2+4,20*2)*0,33	m ² m ² m ²	 20,832 3,590	
				RAZEM	24,422
3504 d.3.7	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3503	m ² m ²	 24,422	
				RAZEM	24,422
3505 d.3.7	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3502/2	m m	 18,320	
				RAZEM	18,320
3506 d.3.7	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3507 d.3.7	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3508 d.3.7	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3509 d.3.7	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3510 d.3.7	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3511 d.3.7	kalk. własna	Konserwacja, regulacja taśmy DR R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3512 d.3.7	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3513 d.3.7	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 4,20*2	m m	 8,400	
				RAZEM	8,400
3514 d.3.7	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3515 d.3.7	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3516	KNR 9-24 d.3.7 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,24*2+4,20*2	m	10,880	
				RAZEM	10,880
3517	d.3.7	Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3518	TZKNBK XV d.3.7 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3503	m ²	24,422	
				RAZEM	24,422
3519	TZKNBK XV d.3.7 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3518	m ²	24,422	
				RAZEM	24,422
3520	TZKNBK XV d.3.7 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3518	m ²	24,422	
				RAZEM	24,422
3521	TZKNBK XV d.3.7 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3520	m ²	24,422	
				RAZEM	24,422
3522	KNR 4-01 d.3.7 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3521	m ²	24,422	
				RAZEM	24,422
3523	d.3.7 kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3524	d.3.7 kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3525	d.3.7 kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3526	d.3.7 kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*4	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3527	KNR 4-01 d.3.7 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.3501/2	m ²	5,208	
				RAZEM	5,208
3528	KNR 2-02 d.3.7 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.3527	m ²	5,208	
				RAZEM	5,208
3529	TZKNBK XX d.3.7 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,24*4+4,20*2)*2	m	26,720	
				RAZEM	26,720
3.8		237 klatka drewniana okno skrzynkowe DR 1,28*3,52			
3530	KNR-W 2-02 d.3.8 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,28*3,52	m ²	4,506	
				RAZEM	4,506
3531	KNR 19-01 d.3.8 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3532 d.3.8	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,28*3,52*2	m ² m ²	9,011	
				RAZEM	9,011
3533 d.3.8	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,28*(4+12)+3,52*2*2)	mb mb	34,560	
				RAZEM	34,560
3534 d.3.8	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,28*3,52*2*2 (1,28*2+3,52*2)*0,33	m ² m ² m ²	18,022 3,168	
				RAZEM	21,190
3535 d.3.8	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3534	m ² m ²	21,190	
				RAZEM	21,190
3536 d.3.8	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3533/2	m m	17,280	
				RAZEM	17,280
3537 d.3.8	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3538 d.3.8	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3539 d.3.8	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3540 d.3.8	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3541 d.3.8	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3542 d.3.8	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3543 d.3.8	kalk. własna	Konserwacja, regulacja taśmy DR R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3544 d.3.8	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	poszt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3545 d.3.8	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 3,52*2	m m	7,040	
				RAZEM	7,040
3546 d.3.8	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3547 d.3.8	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3548 d.3.8	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,28*2+3,52*2	m m	9,600	
				RAZEM	9,600
3549 d.3.8		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3550 d.3.8	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.3534	m ²	21,190	
				RAZEM	21,190
3551 d.3.8	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3550	m ²	21,190	
				RAZEM	21,190
3552 d.3.8	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3550	m ²	21,190	
				RAZEM	21,190
3553 d.3.8	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3552	m ²	21,190	
				RAZEM	21,190
3554 d.3.8	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3553	m ²	21,190	
				RAZEM	21,190
3555 d.3.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
3556 d.3.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3557 d.3.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*4	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3558 d.3.8	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.3532/2	m ²	4,506	
				RAZEM	4,506
3559 d.3.8	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.3558	m ²	4,506	
				RAZEM	4,506
3560 d.3.8	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,28*4+3,52*2)*2	m	24,320	
				RAZEM	24,320
3.9		237 klatka drewniana okno skrzynkowe baskwilowe 1,43*3,63			
3561 d.3.9	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,43*3,63	m ²	5,191	
				RAZEM	5,191
3562 d.3.9	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		5*2	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
3563 d.3.9	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeblin o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3564 d.3.9	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,43*3,63*2	m ²	10,382	
				RAZEM	10,382
3565 d.3.9	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,43*(6+10)+3,63*4*2)	mb	51,920	
				RAZEM	51,920
3566 d.3.9	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,43*3,63*2*2	m ²	20,764	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	futryna	(1,43*2+3,63*2)*0,33	m ²	3,340	
				RAZEM	24,104
3567 d.3.9	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3566	m ² m ²	24,104	
				RAZEM	24,104
3568 d.3.9	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymb by atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3565/2	m m	25,960	
				RAZEM	25,960
3569 d.3.9	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3570 d.3.9	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3571 d.3.9	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3572 d.3.9	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3573 d.3.9	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3574 d.3.9	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3575 d.3.9	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3576 d.3.9	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3577 d.3.9	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka 3,63*2	m m	7,260	
				RAZEM	7,260
3578 d.3.9	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3579 d.3.9	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3580 d.3.9	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,43*2+3,63*2	m m	10,120	
				RAZEM	10,120
3581 d.3.9	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3566	m ² m ²	24,104	
				RAZEM	24,104
3582 d.3.9	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3581	m ² m ²	24,104	
				RAZEM	24,104
3583 d.3.9	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3581	m ² m ²	24,104	
				RAZEM	24,104
3584 d.3.9	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3583	m ² m ²	24,104	
				RAZEM	24,104

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3585 d.3.9	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3584	m ² m ²	 24,104	
				RAZEM	24,104
3586 d.3.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 20	kpl. kpl.	 20,000	
				RAZEM	20,000
3587 d.3.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3588 d.3.9	kalk. własna	Wykonanie i założenie na nowym miejscu konika z rolką do baskwila okiennego 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3589 d.3.9	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3590 d.3.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4*2+2*2	szt. szt.	 36,000	
				RAZEM	36,000
3591 d.3.9	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3564/2	m ² m ²	 5,191	
				RAZEM	5,191
3592 d.3.9	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3591	m ² m ²	 5,191	
				RAZEM	5,191
3593 d.3.9	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,43*6+3,63*4)*2	m m	 46,200	
				RAZEM	46,200
3.10 korytarz 236 przy klatce drewnianej okno skrzynkowe podwójne DR 1,27*3,53 x 2					
3594 d.3.10	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,27*3,53*2	m ² m ²	 8,966	
				RAZEM	8,966
3595 d.3.10	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
3596 d.3.10	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*3,53*2*2	m ² m ²	 17,932	
				RAZEM	17,932
3597 d.3.10	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*(8+12)+3,53*2*2)*2	mb mb	 79,040	
				RAZEM	79,040
3598 d.3.10	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,27*3,53*2*2*2 (1,27*2+3,53*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	 35,865 6,336	
				RAZEM	42,201
3599 d.3.10	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3598	m ² m ²	 42,201	
				RAZEM	42,201
3600 d.3.10	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3597/2	m m	 39,520	
				RAZEM	39,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3601 d.3.10	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
3602 d.3.10	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3603 d.3.10	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3604 d.3.10	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
3605 d.3.10	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
3606 d.3.10	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3607 d.3.10	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3608 d.3.10	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3609 d.3.10	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 3,53*2*2	m m	 14,120	
				RAZEM	14,120
3610 d.3.10	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3611 d.3.10	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3612 d.3.10	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2*2+3,53*2*2	m m	 19,200	
				RAZEM	19,200
3613 d.3.10		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3614 d.3.10	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3598	m ² m ²	 42,201	
				RAZEM	42,201
3615 d.3.10	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3614	m ² m ²	 42,201	
				RAZEM	42,201
3616 d.3.10	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.3614	m ² m ²	 42,201	
				RAZEM	42,201
3617 d.3.10	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.3616	m ² m ²	 42,201	
				RAZEM	42,201
3618 d.3.10	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3617	m ² m ²	 42,201	
				RAZEM	42,201

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3619 d.3.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 5*2*2	kpl. kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
3620 d.3.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3621 d.3.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3622 d.3.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2*2*2	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3623 d.3.10	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3596/2	m ² m ²	8,966	
				RAZEM	8,966
3624 d.3.10	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3623	m ² m ²	8,966	
				RAZEM	8,966
3625 d.3.10	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*4+3,53*2)*2*2	m m	48,560	
				RAZEM	48,560
3.11 korytarz 236 przy klatce drewnianej drzwi skrzynkowe balkonowe na taras DR 1,33*3,90					
3626 d.3.11	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,33*3,90	m ² m ²	5,187	
				RAZEM	5,187
3627 d.3.11	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3628 d.3.11	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,33*3,90*2	m ² m ²	10,374	
				RAZEM	10,374
3629 d.3.11	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,33*(8*2+6)+3,90*2*2)	mb mb	44,860	
				RAZEM	44,860
3630 d.3.11	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,33*3,90*2*2 (1,33*2+3,90*2)*0,33	m ² m ² m ²	20,748 3,452	
				RAZEM	24,200
3631 d.3.11	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3630	m ² m ²	24,200	
				RAZEM	24,200
3632 d.3.11	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3629/2	m m	22,430	
				RAZEM	22,430
3633 d.3.11	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 5	msc. msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
3634 d.3.11	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3635 d.3.11	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3636 d.3.11	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3637 d.3.11	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3638 d.3.11	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3639 d.3.11	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłoco wanie ramiaka 3,9*3	m m	 11,700	
				RAZEM	11,700
3640 d.3.11	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego progu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3641 d.3.11	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3642 d.3.11	kalk. własna	Dostawa i montaż taśmy drzwiowej DR 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3643 d.3.11	kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3644 d.3.11	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,33*2+3,90*2	m m	 10,460	
				RAZEM	10,460
3645 d.3.11		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3646 d.3.11	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3630	m ² m ²	 24,200	
				RAZEM	24,200
3647 d.3.11	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3646	m ² m ²	 24,200	
				RAZEM	24,200
3648 d.3.11	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3646	m ² m ²	 24,200	
				RAZEM	24,200
3649 d.3.11	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3648	m ² m ²	 24,200	
				RAZEM	24,200
3650 d.3.11	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3649	m ² m ²	 24,200	
				RAZEM	24,200
3651 d.3.11	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 6*2	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
3652 d.3.11	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3653 d.3.11	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3654 d.3.11	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3628/2	m ² m ²	 5,187	
				RAZEM	5,187
3655 d.3.11	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3654	m ² m ²	 5,187	
				RAZEM	5,187
3656 d.3.11	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,33*4+3,90*2)*2	m m	 26,240	
				RAZEM	26,240
3.12		221 okno skrzynkowe , zawrotnica 1,44*2,36			
3657 d.3.12	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,44*2,36	m ² m ²	 3,398	
				RAZEM	3,398
3658 d.3.12	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
3659 d.3.12	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,44*2,36*2	m ² m ²	 6,797	
				RAZEM	6,797
3660 d.3.12	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,44*4*2+2,36*4*2)	mb mb	 30,400	
				RAZEM	30,400
3661 d.3.12	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,44*2,36*2*2 (1,44*2+2,36*2)*0,33	m ² m ² m ²	 13,594 2,508	
				RAZEM	16,102
3662 d.3.12	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3661	m ² m ²	 16,102	
				RAZEM	16,102
3663 d.3.12	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3660/2	m m	 15,200	
				RAZEM	15,200
3664 d.3.12	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3665 d.3.12	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3666 d.3.12	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3667 d.3.12	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3668 d.3.12	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3669 d.3.12	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3670 d.3.12	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,36*2	m m	 4,720	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,720
3671 d.3.12	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3672 d.3.12	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3673 d.3.12	kalk. własna	Konserwacja, regulacja taśmy DR R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3674 d.3.12	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,44*2+2,36*2	m	7,600	
				RAZEM	7,600
3675 d.3.12	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3676 d.3.12	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3661	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3677 d.3.12	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3676	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3678 d.3.12	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3676	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3679 d.3.12	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3678	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3680 d.3.12	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3679	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3681 d.3.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3682 d.3.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3683 d.3.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3684 d.3.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka zdobiona	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3685 d.3.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
3686 d.3.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*8	szt.		
			szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3687 d.3.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3688 d.3.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3689 d.3.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3690 d.3.12	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3659/2	m ²		
			m ²	3,399	
				RAZEM	3,399
3691 d.3.12	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3690	m ²		
			m ²	3,399	
				RAZEM	3,399
3692 d.3.12	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,44*4+2,36*3)*2	m	25,680	
				RAZEM	25,680
3.13		221 okno skrzynkowe , zawrotnica 1,44*2,36			
3693 d.3.13	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,44*2,36	m ²	3,398	
				RAZEM	3,398
3694 d.3.13	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3695 d.3.13	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,44*2,36*2	m ²	6,797	
				RAZEM	6,797
3696 d.3.13	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,44*4*2+2,36*4*2)	mb	30,400	
				RAZEM	30,400
3697 d.3.13	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,44*2,36*2*2	m ²	13,594	
		(1,44*2+2,36*2)*0,33	m ²	2,508	
				RAZEM	16,102
3698 d.3.13	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	16,102	
		poz.3697		RAZEM	16,102
3699 d.3.13	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.3696/2	m	15,200	
				RAZEM	15,200
3700 d.3.13	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3701 d.3.13	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
3702 d.3.13	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3703 d.3.13	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3704 d.3.13	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3705 d.3.13	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3706 d.3.13	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,36*2	m	4,720	
				RAZEM	4,720
3707 d.3.13	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3708 d.3.13	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3709 d.3.13	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,44*2+2,36*2	m	7,600	
				RAZEM	7,600
3710 d.3.13	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3711 d.3.13	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3661	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3712 d.3.13	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3711	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3713 d.3.13	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.3711	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3714 d.3.13	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.3713	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3715 d.3.13	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3714	m ²	16,102	
				RAZEM	16,102
3716 d.3.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw na 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3717 d.3.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3718 d.3.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3719 d.3.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka zdobiona 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3720 d.3.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
3721 d.3.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*8	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3722 d.3.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo sieżnymi wykończeniami 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3723 d.3.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3724 d.3.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3725 d.3.13	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3695/2	m ²		
			m ²	3,399	
				RAZEM	3,399
3726 d.3.13	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3725	m ²		
			m ²	3,399	
				RAZEM	3,399
3727 d.3.13	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,44*4+2,36*3)*2	m	25,680	
				RAZEM	25,680
3.14		235 a okno pojedyncze, 1,91*2,80 /korytarz przy 220/			
3728 d.3.14	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,92*2,70	m ²	5,184	
				RAZEM	5,184
3729 d.3.14	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3730 d.3.14	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3731 d.3.14	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,92*2,70*2 (1,92*2+2,70*2)*0,12	m ²		
			m ²	10,368	
			m ²	1,109	
				RAZEM	11,477
3732 d.3.14	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3731	m ²		
			m ²	11,477	
				RAZEM	11,477
3733 d.3.14	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,92*4+2,70*6	m		
			m	23,880	
				RAZEM	23,880
3734 d.3.14	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3735 d.3.14	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3736 d.3.14	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
3737 d.3.14	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		5	msc.	5,000	
				RAZEM	5,000
3738 d.3.14	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3739 d.3.14	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3740 d.3.14	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,70*2	m	5,400	
				RAZEM	5,400
3741 d.3.14	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3742 d.3.14	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3743 d.3.14	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,91*2+2,80*2	m	9,420	
				RAZEM	9,420
3744 d.3.14	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przemykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3745 d.3.14	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3731	m ²	11,477	
				RAZEM	11,477
3746 d.3.14	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3745	m ²	11,477	
				RAZEM	11,477
3747 d.3.14	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3745	m ²	11,477	
				RAZEM	11,477
3748 d.3.14	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3747	m ²	11,477	
				RAZEM	11,477
3749 d.3.14	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3748	m ²	11,477	
				RAZEM	11,477
3750 d.3.14	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3751 d.3.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka zdobiona	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3752 d.3.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
3753 d.3.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*6	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3754 d.3.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3755 d.3.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3756 d.3.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3757 d.3.14	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		1,91*2,7	m ²	5,157	
				RAZEM	5,157

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3758 d.3.14	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,91*4+2,80*6)	m m	 24,440	 24,440
				RAZEM	24,440
3.15		219 okno skrzynkowe łukowe, zawrotnica 1,40*2,61			
3759 d.3.15	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,40*2,61	m ² m ²	 3,654	 3,654
				RAZEM	3,654
3760 d.3.15	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
3761 d.3.15	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,40*2,61*2	m ² m ²	 7,308	 7,308
				RAZEM	7,308
3762 d.3.15	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+2,61*4*2)	mb mb	 32,080	 32,080
				RAZEM	32,080
3763 d.3.15	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,40*2,61*2*2 (1,40*2+2,61*2)*0,25	m ² m ² m ²	 14,616 2,005	 16,621
				RAZEM	16,621
3764 d.3.15	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3763	m ² m ²	 16,621	 16,621
				RAZEM	16,621
3765 d.3.15	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3762/2	m m	 16,040	 16,040
				RAZEM	16,040
3766 d.3.15	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
3767 d.3.15	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3768 d.3.15	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
3769 d.3.15	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
3770 d.3.15	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3771 d.3.15	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3772 d.3.15	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,61*2	m m	 5,220	 5,220
				RAZEM	5,220
3773 d.3.15	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3774 d.3.15	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3775 d.3.15	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+2,61*2	m m	 8,020	 8,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,020
3776 d.3.15	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3777 d.3.15	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3763	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3778 d.3.15	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3777	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3779 d.3.15	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3777	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3780 d.3.15	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3779	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3781 d.3.15	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3780	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3782 d.3.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwieszana	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3783 d.3.15	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3784 d.3.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3785 d.3.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka zdobiona	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3786 d.3.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
3787 d.3.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*8	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3788 d.3.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3789 d.3.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3790 d.3.15	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3791 d.3.15	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.3761/2	m ²	3,654	
				RAZEM	3,654
3792 d.3.15	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.3791	m ²	3,654	
				RAZEM	3,654

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3793 d.3.15	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,40*4+2,61*3)*2	m m	 26,860	 26,860
				RAZEM	26,860
3.16		215 okno skrzynkowe łukowe, zawrotnica 1,40*2,61			
3794 d.3.16	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,40*2,61	m ² m ²	 3,654	 3,654
				RAZEM	3,654
3795 d.3.16	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
3796 d.3.16	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3797 d.3.16	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,40*2,61*2	m ² m ²	 7,308	 7,308
				RAZEM	7,308
3798 d.3.16	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+2,61*4*2)	mb mb	 32,080	 32,080
				RAZEM	32,080
3799 d.3.16	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,40*2,61*2*2 (1,40*2+2,61*2)*0,25	m ² m ² m ²	 14,616 2,005	 16,621
				RAZEM	16,621
3800 d.3.16	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3799	m ² m ²	 16,621	 16,621
				RAZEM	16,621
3801 d.3.16	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3798/2	m m	 16,040	 16,040
				RAZEM	16,040
3802 d.3.16	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
3803 d.3.16	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
3804 d.3.16	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
3805 d.3.16	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
3806 d.3.16	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
3807 d.3.16	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3808 d.3.16	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,61*2	m m	 5,220	 5,220
				RAZEM	5,220
3809 d.3.16	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
3810 d.3.16	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3811 d.3.16	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,40*2+2,61*2	m	8,020	
				RAZEM	8,020
3812 d.3.16	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3813 d.3.16	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3799	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3814 d.3.16	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3813	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3815 d.3.16	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3813	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3816 d.3.16	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3815	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3817 d.3.16	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3816	m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
3818 d.3.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwieszana	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3819 d.3.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3820 d.3.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3821 d.3.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka zdobiona	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3822 d.3.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
3823 d.3.16	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
3824 d.3.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*8	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3825 d.3.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3826 d.3.16	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3827 d.3.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3828 d.3.16	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
3829 d.3.16	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3797/2	m ² m ²	 3,654	
				RAZEM	3,654
3830 d.3.16	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3829	m ² m ²	 3,654	
				RAZEM	3,654
3831 d.3.16	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,40*4+2,61*3)*2	m m	 26,860	
				RAZEM	26,860
3.17		213 I okno skrzynkowe, zawrotnica 1,40*2,21			
3832 d.3.17	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,40*2,21	m ² m ²	 3,094	
				RAZEM	3,094
3833 d.3.17	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
3834 d.3.17	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,40*2,21*2	m ² m ²	 6,188	
				RAZEM	6,188
3835 d.3.17	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+2,21*4*2)	mb mb	 28,880	
				RAZEM	28,880
3836 d.3.17	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,40*2,21*2*2 (1,40*2+2,21*2)*0,33	m ² m ² m ²	 12,376 2,383	
				RAZEM	14,759
3837 d.3.17	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3836	m ² m ²	 14,759	
				RAZEM	14,759
3838 d.3.17	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3835/2	m m	 14,440	
				RAZEM	14,440
3839 d.3.17	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3840 d.3.17	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3841 d.3.17	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3842 d.3.17	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3843 d.3.17	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3844 d.3.17	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3845 d.3.17	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,21*2	m	4,420	
				RAZEM	4,420
3846 d.3.17	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3847 d.3.17	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3848 d.3.17	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,40*2+2,61*2	m	8,020	
				RAZEM	8,020
3849 d.3.17	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3850 d.3.17	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3836	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3851 d.3.17	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3850	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3852 d.3.17	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3850	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3853 d.3.17	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3852	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3854 d.3.17	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3853	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3855 d.3.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwieszana	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3856 d.3.17	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3857 d.3.17	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3858 d.3.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka zdobiona	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3859 d.3.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
3860 d.3.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3861 d.3.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3862 d.3.17	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3863 d.3.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	szt.		
		4*4*2	szt.	32,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,000
3864 d.3.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3865 d.3.17	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3834/2	m ²		
			m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3866 d.3.17	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3865	m ²		
			m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3867 d.3.17	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,40*4+2,21*3)*2	m	24,460	
				RAZEM	24,460
3.18		213 II okno skrzynkowe, zawrotnica 1,40*2,21			
3868 d.3.18	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,40*2,21	m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3869 d.3.18	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3870 d.3.18	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,40*2,21*2	m ²	6,188	
				RAZEM	6,188
3871 d.3.18	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+2,21*4*2)	mb		
			mb	28,880	
				RAZEM	28,880
3872 d.3.18	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,40*2,21*2*2 (1,40*2+2,21*2)*0,33	m ²		
			m ²	12,376	
			m ²	2,383	
				RAZEM	14,759
3873 d.3.18	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3872	m ²		
			m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3874 d.3.18	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3871/2	m		
			m	14,440	
				RAZEM	14,440
3875 d.3.18	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3876 d.3.18	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
3877 d.3.18	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3878 d.3.18	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3879 d.3.18	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3880 d.3.18	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt.		
			szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
3881 d.3.18	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka 2,21*2	m m	4,420	
				RAZEM	4,420
3882 d.3.18	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3883 d.3.18	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3884 d.3.18	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+2,61*2	m m	8,020	
				RAZEM	8,020
3885 d.3.18	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3886 d.3.18	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3872	m ² m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3887 d.3.18	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3886	m ² m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3888 d.3.18	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3886	m ² m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3889 d.3.18	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3888	m ² m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3890 d.3.18	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3889	m ² m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3891 d.3.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw na 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3892 d.3.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3893 d.3.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3894 d.3.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 20	kpl. kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
3895 d.3.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosięż ny ozdobny 4*4*2	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3896 d.3.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo sieżnymi wykończeniami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3897 d.3.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mo sieżnymi wykończeniami 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3898 d.3.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
3899 d.3.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3900 d.3.18	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3870/2	m ²		
			m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3901 d.3.18	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3900	m ²		
			m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3902 d.3.18	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,40*4+2,21*3)*2	m	24,460	
				RAZEM	24,460
3.19		212 I s. hrabiowska okno skrzynkowe, zawrotnica 1,40*2,21			
3903 d.3.19	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,40*2,21	m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3904 d.3.19	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3905 d.3.19	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3906 d.3.19	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,40*2,21*2	m ²	6,188	
				RAZEM	6,188
3907 d.3.19	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,40*4*2+2,21*4*2)	mb	28,880	
				RAZEM	28,880
3908 d.3.19	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,40*2,21*2*2	m ²	12,376	
		(1,40*2+2,21*2)*0,33	m ²	2,383	
				RAZEM	14,759
3909 d.3.19	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	14,759	
		poz.3908		RAZEM	14,759
3910 d.3.19	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.3907/2	m	14,440	
				RAZEM	14,440
3911 d.3.19	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3912 d.3.19	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
3913 d.3.19	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3914 d.3.19	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3915 d.3.19	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3916 d.3.19	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3917 d.3.19	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,21*2	m m	 4,420	
				RAZEM	4,420
3918 d.3.19	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3919 d.3.19	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,4	m m	 1,400	
				RAZEM	1,400
3920 d.3.19	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3921 d.3.19	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+2,21*2	m m	 7,220	
				RAZEM	7,220
3922 d.3.19	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3923 d.3.19	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3908	m ² m ²	 14,759	
				RAZEM	14,759
3924 d.3.19	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3923	m ² m ²	 14,759	
				RAZEM	14,759
3925 d.3.19	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3923	m ² m ²	 14,759	
				RAZEM	14,759
3926 d.3.19	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.3925	m ² m ²	 14,759	
				RAZEM	14,759
3927 d.3.19	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.3926	m ² m ²	 14,759	
				RAZEM	14,759
3928 d.3.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka pod wójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3929 d.3.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw na 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3930 d.3.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3931 d.3.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3932 d.3.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 19	kpl. kpl.	 19,000	
				RAZEM	19,000
3933 d.3.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple t	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3934 d.3.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3935 d.3.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3936 d.3.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3937 d.3.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3938 d.3.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
3939 d.3.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
3940 d.3.19	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3906/2	m ²		
			m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3941 d.3.19	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3940	m ²		
			m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3942 d.3.19	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,40*4+2,21*3)*2	m	24,460	
				RAZEM	24,460
3.20		212 II s. hrabiowska okno skrzynkowe, zawrotnica 1,40*2,21			
3943 d.3.20	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,40*2,21	m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3944 d.3.20	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3945 d.3.20	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,40*2,21*2	m ²	6,188	
				RAZEM	6,188
3946 d.3.20	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,40*4*2+2,21*4*2)	mb	28,880	
				RAZEM	28,880
3947 d.3.20	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,40*2,21*2*2	m ²	12,376	
		(1,40*2+2,21*2)*0,33	m ²	2,383	
				RAZEM	14,759
3948 d.3.20	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	14,759	
		poz.3947		RAZEM	14,759
3949 d.3.20	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.3946/2	m	14,440	
				RAZEM	14,440
3950 d.3.20	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3951 d.3.20	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
3952 d.3.20	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
3953 d.3.20	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
3954 d.3.20	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
3955 d.3.20	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3956 d.3.20	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m		
		2,21*2	m	4,420	
				RAZEM	4,420
3957 d.3.20	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3958 d.3.20	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
3959 d.3.20	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3960 d.3.20	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,40*2+2,21*2	m	7,220	
				RAZEM	7,220
3961 d.3.20	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3962 d.3.20	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.3947	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3963 d.3.20	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.3962	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3964 d.3.20	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.3962	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3965 d.3.20	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.3964	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3966 d.3.20	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.3965	m ²	14,759	
				RAZEM	14,759
3967 d.3.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw. na	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3968 d.3.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3969 d.3.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
3970 d.3.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
3971 d.3.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3972 d.3.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3973 d.3.20	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3974 d.3.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna	kpl.		
		2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
3975 d.3.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
3976 d.3.20	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3945/2	m ²		
			m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3977 d.3.20	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.3976	m ²		
			m ²	3,094	
				RAZEM	3,094
3978 d.3.20	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,40*4+2,21*3)*2	m	24,460	
				RAZEM	24,460
3.21		210 I s. herbowa okno skrzynkowe, zawrotnica 1,47*2,60			
3979 d.3.21	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,47*2,60	m ²	3,822	
				RAZEM	3,822
3980 d.3.21	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
3981 d.3.21	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeplin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3982 d.3.21	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,47*2,60*2	m ²	7,644	
				RAZEM	7,644
3983 d.3.21	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,47*4*2+2,60*4*2)	mb	32,560	
				RAZEM	32,560
3984 d.3.21	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,47*2,60*2*2	m ²	15,288	
		(1,47*2+2,60*2)*0,33	m ²	2,686	
				RAZEM	17,974

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3985 d.3.21	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.3984	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
3986 d.3.21	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymb y atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.3983/2	m m	 16,280	
				RAZEM	16,280
3987 d.3.21	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3988 d.3.21	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3989 d.3.21	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
3990 d.3.21	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
3991 d.3.21	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3992 d.3.21	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3993 d.3.21	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka 2,60*2	m m	 5,200	
				RAZEM	5,200
3994 d.3.21	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3995 d.3.21	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,4	m m	 1,400	
				RAZEM	1,400
3996 d.3.21	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
3997 d.3.21	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,47*2+2,60*2	m m	 8,140	
				RAZEM	8,140
3998 d.3.21	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
3999 d.3.21	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.3984	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4000 d.3.21	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.3999	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4001 d.3.21	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.3999	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4002 d.3.21	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.4001	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4003 d.3.21	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4002	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4004 d.3.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwieszana 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4005 d.3.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4006 d.3.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gąłka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4007 d.3.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 14	kpl. kpl.	 14,000	
				RAZEM	14,000
4008 d.3.21	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4009 d.3.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4010 d.3.21	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4011 d.3.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4012 d.3.21	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4013 d.3.21	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4014 d.3.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 20	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
4015 d.3.21	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.3982/2	m ² m ²	 3,822	
				RAZEM	3,822
4016 d.3.21	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4015	m ² m ²	 3,822	
				RAZEM	3,822
4017 d.3.21	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,47*4+2,60*3)*2	m m	 27,360	
				RAZEM	27,360
3.22		210 II s. herbowa okno skrzynkowe, zawrotnica 1,47*2,60			
4018 d.3.22	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,47*2,60	m ² m ²	 3,822	
				RAZEM	3,822
4019 d.3.22	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4020 d.3.22	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4021 d.3.22	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,47*2,60*2	m ² m ²	 7,644	
				RAZEM	7,644
4022 d.3.22	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,47*4*2+2,60*4*2)	mb mb	 32,560	
				RAZEM	32,560
4023 d.3.22	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,47*2,60*2*2 (1,47*2+2,60*2)*0,33	m ² m ² m ²	 15,288 2,686	
				RAZEM	17,974
4024 d.3.22	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4023	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4025 d.3.22	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szy- by atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4022/2	m m	 16,280	
				RAZEM	16,280
4026 d.3.22	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4027 d.3.22	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4028 d.3.22	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4029 d.3.22	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4030 d.3.22	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4031 d.3.22	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po- nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4032 d.3.22	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo- wanie ramiaka 2,60*2	m m	 5,200	
				RAZEM	5,200
4033 d.3.22	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4034 d.3.22	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio- wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,4	m m	 1,400	
				RAZEM	1,400
4035 d.3.22	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4036 d.3.22	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,47*2+2,60*2	m m	 8,140	
				RAZEM	8,140
4037 d.3.22	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4038 d.3.22	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4023	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4039 d.3.22	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4038	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4040 d.3.22	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4038	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4041 d.3.22	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4040	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4042 d.3.22	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4041	m ² m ²	 17,974	
				RAZEM	17,974
4043 d.3.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4044 d.3.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4045 d.3.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4046 d.3.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4047 d.3.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4048 d.3.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4049 d.3.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*8	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
4050 d.3.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4051 d.3.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4052 d.3.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4053 d.3.22	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4021/2	m ² m ²	 3,822	
				RAZEM	3,822
4054 d.3.22	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4053	m ² m ²	 3,822	
				RAZEM	3,822

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4055 d.3.22	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,47*4+2,60*3)*2	m m	 27,360	 27,360
3.23		210 III s. herbowa okno skrzynkowe, 1,70*2,70 skrzydło zewnętrzne obrotowe		RAZEM	27,360
4056 d.3.23	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,70*2,70	m ² m ²	 4,590	 4,590
				RAZEM	4,590
4057 d.3.23	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
4058 d.3.23	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4059 d.3.23	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelinami o wielkości ponad 1,50 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4060 d.3.23	TZKNBK XX 1003-09	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego bez szczelin o przekroju ramiaka do 80x50 mm - dopłata za każde 0.25 m2 pow. 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
4061 d.3.23	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,70*2,70	m ² m ²	 4,590	 4,590
				RAZEM	4,590
4062 d.3.23	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,70*4+2,70*2)	mb mb	 12,200	 12,200
				RAZEM	12,200
4063 d.3.23	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,70*2,70*2 (1,70*2+2,70*2)*0,25	m ² m ² m ²	 9,180 2,200	 11,380
				RAZEM	11,380
4064 d.3.23	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4063	m ² m ²	 11,380	 11,380
				RAZEM	11,380
4065 d.3.23	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4062	m m	 12,200	 12,200
				RAZEM	12,200
4066 d.3.23	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
4067 d.3.23	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
4068 d.3.23	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
4069 d.3.23	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
4070 d.3.23	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
4071 d.3.23	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,70*2	m m	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4072 d.3.23	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,70	m m	 1,700	
				RAZEM	1,700
4073 d.3.23	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4074 d.3.23	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,70*2+2,70*2	m m	 8,800	
				RAZEM	8,800
4075 d.3.23	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4076 d.3.23	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4063	m ² m ²	 11,380	
				RAZEM	11,380
4077 d.3.23	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4076	m ² m ²	 11,380	
				RAZEM	11,380
4078 d.3.23	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4076	m ² m ²	 11,380	
				RAZEM	11,380
4079 d.3.23	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4078	m ² m ²	 11,380	
				RAZEM	11,380
4080 d.3.23	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa 9,548	m ² m ²	 9,548	
				RAZEM	9,548
4081 d.3.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4082 d.3.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4083 d.3.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4084 d.3.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4085 d.3.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4086 d.3.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4087 d.3.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4088 d.3.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zawrotnicy 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4089 d.3.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4090 d.3.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4091 d.3.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4092 d.3.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4093 d.3.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4094 d.3.23	kalk. własna	Dostawa i montaż taśmy okiennej DR 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4095 d.3.23	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4061	m ² m ²	 4,590	
				RAZEM	4,590
4096 d.3.23	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4095	m ² m ²	 4,590	
				RAZEM	4,590
4097 d.3.23	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych 1,70*4*2+2,70*5	m m	 27,100	
				RAZEM	27,100
3.24		208 I (sala pod Pawiem) okno skrzynkowe, zawrotnica 1,47*2,20			
4098 d.3.24	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,47*2,20	m ² m ²	 3,234	
				RAZEM	3,234
4099 d.3.24	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4100 d.3.24	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,47*2,20*2	m ² m ²	 6,468	
				RAZEM	6,468
4101 d.3.24	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,47*4*2+2,20*4*2)	mb mb	 29,360	
				RAZEM	29,360
4102 d.3.24	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,47*2,20*2*2 (1,47*2+2,20*2)*0,25	m ² m ² m ²	 12,936 1,835	
				RAZEM	14,771
4103 d.3.24	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4102	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4104 d.3.24	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4101/2	m m	 14,680	
				RAZEM	14,680
4105 d.3.24	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4106 d.3.24	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4107 d.3.24	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4108 d.3.24	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4109 d.3.24	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4110 d.3.24	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4111 d.3.24	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,20*2	m m	 4,400	
				RAZEM	4,400
4112 d.3.24	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4113 d.3.24	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4114 d.3.24	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,47*2+2,20*2	m m	 7,340	
				RAZEM	7,340
4115 d.3.24	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4116 d.3.24	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4102	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4117 d.3.24	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4116	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4118 d.3.24	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.4116	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4119 d.3.24	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.4118	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4120 d.3.24	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4119	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4121 d.3.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwo na 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4122 d.3.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4123 d.3.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4124 d.3.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 20	kpl. kpl.	 20,000	
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4125 d.3.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4126 d.3.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4127 d.3.24	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4128 d.3.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4129 d.3.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
4130 d.3.24	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4131 d.3.24	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4100/2	m ² m ²	 3,234	
				RAZEM	3,234
4132 d.3.24	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4131	m ² m ²	 3,234	
				RAZEM	3,234
4133 d.3.24	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,47*4+2,20*3)*2	m m	 24,960	
				RAZEM	24,960
3.25		208 II (sala pod Pawiem) okno skrzynkowe, zawrotnica 1,47*2,20			
4134 d.3.25	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,47*2,20	m ² m ²	 3,234	
				RAZEM	3,234
4135 d.3.25	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4136 d.3.25	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4137 d.3.25	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,47*2,20*2	m ² m ²	 6,468	
				RAZEM	6,468
4138 d.3.25	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,47*4*2+2,20*4*2)	mb mb	 29,360	
				RAZEM	29,360
4139 d.3.25	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,47*2,20*2*2 (1,47*2+2,20*2)*0,25	m ² m ² m ²	 12,936 1,835	
				RAZEM	14,771
4140 d.3.25	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4139	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4141 d.3.25	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4138/2	m m	 14,680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14,680
4142 d.3.25	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4143 d.3.25	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4144 d.3.25	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4145 d.3.25	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4146 d.3.25	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4147 d.3.25	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	poszt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4148 d.3.25	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,20*2	m	4,400	
				RAZEM	4,400
4149 d.3.25	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4150 d.3.25	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4151 d.3.25	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,47*2+2,20*2	m m	 7,340	
				RAZEM	7,340
4152 d.3.25	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4153 d.3.25	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4139	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4154 d.3.25	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4153	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4155 d.3.25	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4153	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4156 d.3.25	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4155	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4157 d.3.25	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4156	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4158 d.3.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4159 d.3.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw. na 2	kpl. kpl.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
4160 d.3.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4161 d.3.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
4162 d.3.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
4163 d.3.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4164 d.3.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4165 d.3.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4166 d.3.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4167 d.3.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4168 d.3.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
4169 d.3.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	kpl.		
		11	kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
4170 d.3.25	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4137/2	m ²		
			m ²	3,234	
				RAZEM	3,234
4171 d.3.25	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4170	m ²		
			m ²	3,234	
				RAZEM	3,234
4172 d.3.25	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,47*4+2,20*3)*2	m	24,960	
				RAZEM	24,960
3.26		208 III (sala pod Pawiem) okno skrzynkowe, zawrotnica 1,47*2,20			
4173 d.3.26	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,47*2,20	m ²	3,234	
				RAZEM	3,234
4174 d.3.26	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4175 d.3.26	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4176 d.3.26	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,47*2,20*2	m ²	6,468	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,468
4177 d.3.26	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,47*4*2+2,20*4*2)	mb mb	29,360	29,360
				RAZEM	29,360
4178 d.3.26	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,47*2,20*2*2 (1,47*2+2,20*2)*0,25	m ² m ² m ²	12,936 1,835	14,771
				RAZEM	14,771
4179 d.3.26	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4178	m ² m ²	14,771	14,771
				RAZEM	14,771
4180 d.3.26	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4177/2	m m	14,680	14,680
				RAZEM	14,680
4181 d.3.26	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
4182 d.3.26	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
4183 d.3.26	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
4184 d.3.26	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
4185 d.3.26	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
4186 d.3.26	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4187 d.3.26	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,20*2	m m	4,400	4,400
				RAZEM	4,400
4188 d.3.26	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4189 d.3.26	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
4190 d.3.26	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,47*2+2,20*2	m m	7,340	7,340
				RAZEM	7,340
4191 d.3.26	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
4192 d.3.26	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4178	m ² m ²	14,771	14,771
				RAZEM	14,771
4193 d.3.26	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4192	m ² m ²	14,771	14,771
				RAZEM	14,771
4194 d.3.26	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4192	m ² m ²	14,771	14,771
				RAZEM	14,771

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4195 d.3.26	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.4194	m ² m ²	14,771	
				RAZEM	14,771
4196 d.3.26	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4195	m ² m ²	14,771	
				RAZEM	14,771
4197 d.3.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwo- na 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4198 d.3.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4199 d.3.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 17	kpl. kpl.	17,000	
				RAZEM	17,000
4200 d.3.26	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple- 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4201 d.3.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4202 d.3.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo- sieżnymi wykończeniami 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4203 d.3.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4204 d.3.26	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4205 d.3.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4206 d.3.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosięż- ny ozdobny 25	szt. szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
4207 d.3.26	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mo- sieżny ozdobny 7	kpl. kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
4208 d.3.26	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4176/2	m ² m ²	3,234	
				RAZEM	3,234
4209 d.3.26	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4208	m ² m ²	3,234	
				RAZEM	3,234
4210 d.3.26	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,47*4+2,20*3)*2	m m	24,960	
				RAZEM	24,960
3.27		208 IV (sala pod Pawiem) okno skrzynkowe, zawrotnica 1,47*2,20			
4211 d.3.27	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,47*2,20	m ²	3,234	
				RAZEM	3,234
4212 d.3.27	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4213 d.3.27	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4214 d.3.27	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,47*2,20*2	m ² m ²	6,468	
				RAZEM	6,468
4215 d.3.27	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,47*4*2+2,20*4*2)	mb mb	29,360	
				RAZEM	29,360
4216 d.3.27	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,47*2,20*2*2 (1,47*2+2,20*2)*0,25	m ² m ² m ²	12,936 1,835	
				RAZEM	14,771
4217 d.3.27	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4216	m ² m ²	14,771	
				RAZEM	14,771
4218 d.3.27	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4215/2	m m	14,680	
				RAZEM	14,680
4219 d.3.27	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4220 d.3.27	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
4221 d.3.27	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4222 d.3.27	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4223 d.3.27	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4224 d.3.27	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4225 d.3.27	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,20*2	m m	4,400	
				RAZEM	4,400
4226 d.3.27	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4227 d.3.27	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4228 d.3.27	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,47*2+2,20*2	m m	7,340	
				RAZEM	7,340
4229 d.3.27	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4230 d.3.27	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4216	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4231 d.3.27	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4230	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4232 d.3.27	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4230	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4233 d.3.27	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4232	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4234 d.3.27	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4233	m ² m ²	 14,771	
				RAZEM	14,771
4235 d.3.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4236 d.3.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4237 d.3.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 14	kpl. kpl.	 14,000	
				RAZEM	14,000
4238 d.3.27	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4239 d.3.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4240 d.3.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4241 d.3.27	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4242 d.3.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4243 d.3.27	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4244 d.3.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4245 d.3.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
4246 d.3.27	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4247 d.3.27	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4214/2	m ² m ²	 3,234	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,234
4248 d.3.27	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4247	m ² m ²	 3,234	
				RAZEM	3,234
4249 d.3.27	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,47*4+2,20*3)*2	m m	 24,960	
				RAZEM	24,960
3.28		203 I klatka schodowa okno dociskowe 1,08*2,34			
4250 d.3.28	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,08*2,34	m ² m ²	 2,527	
				RAZEM	2,527
4251 d.3.28	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4252 d.3.28	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4253 d.3.28	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,08*2,34*2	m ² m ²	 5,054	
				RAZEM	5,054
4254 d.3.28	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,08*4*2+2,34*4*2)	mb mb	 27,360	
				RAZEM	27,360
4255 d.3.28	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,08*2,34*2*2 (1,08*2+2,34*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,109 2,257	
				RAZEM	12,366
4256 d.3.28	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4255	m ² m ²	 12,366	
				RAZEM	12,366
4257 d.3.28	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4254/2	m m	 13,680	
				RAZEM	13,680
4258 d.3.28	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4259 d.3.28	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4260 d.3.28	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4261 d.3.28	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4262 d.3.28	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4263 d.3.28	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	poszt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4264 d.3.28	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 2,34*4	m	9,360	
				RAZEM	9,360
4265 d.3.28	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4266 d.3.28	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4267 d.3.28	KNR 4-01 0908-04 analogia	Wymiana listew baskwilowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4268 d.3.28	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4269 d.3.28	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,08*2+2,34*2	m m	6,840	
				RAZEM	6,840
4270 d.3.28	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4271 d.3.28	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4255	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4272 d.3.28	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4273 d.3.28	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4271	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4274 d.3.28	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.4273	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4275 d.3.28	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.4274	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4276 d.3.28	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiejnej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4275	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4277 d.3.28	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4253/2	m ² m ²	2,527	
				RAZEM	2,527
4278 d.3.28	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4277	m ² m ²	2,527	
				RAZEM	2,527
4279 d.3.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4280 d.3.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
4281 d.3.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4282 d.3.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4283 d.3.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4284 d.3.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4285 d.3.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
4286 d.3.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4287 d.3.28	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,08*4+2,34*3)*2	m	22,680	
				RAZEM	22,680
3.29		203 II klatka schodowa okno dociskowe 1,08*2,34			
4288 d.3.29	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,08*2,34	m ²	2,527	
				RAZEM	2,527
4289 d.3.29	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
4290 d.3.29	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4291 d.3.29	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,08*2,34*2	m ²	5,054	
				RAZEM	5,054
4292 d.3.29	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,08*4*2+2,34*4*2)	mb	27,360	
				RAZEM	27,360
4293 d.3.29	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,08*2,34*2*2	m ²	10,109	
		(1,08*2+2,34*2)*0,33	m ²	2,257	
				RAZEM	12,366
4294 d.3.29	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	12,366	
		poz.4293		RAZEM	12,366
4295 d.3.29	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.4292/2	m	13,680	
				RAZEM	13,680
4296 d.3.29	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4297 d.3.29	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4298 d.3.29	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4299 d.3.29	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4300 d.3.29	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4301 d.3.29	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4302 d.3.29	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,34*4	m m	9,360	
				RAZEM	9,360
4303 d.3.29	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4304 d.3.29	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4305 d.3.29	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4306 d.3.29	KNR 4-01 0908-04 analogia	Wymiana listew baskwilowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4307 d.3.29	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4308 d.3.29	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,08*2+2,34*2	m m	6,840	
				RAZEM	6,840
4309 d.3.29	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyomykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4310 d.3.29	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4293	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4311 d.3.29	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4312 d.3.29	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4310	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4313 d.3.29	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.4312	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4314 d.3.29	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.4313	m ² m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4315 d.3.29	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4314	m ² m ²	12,366	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,366
4316 d.3.29	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4291/2	m ² m ²	 2,527	
				RAZEM	2,527
4317 d.3.29	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4316	m ² m ²	 2,527	
				RAZEM	2,527
4318 d.3.29	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4319 d.3.29	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4320 d.3.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4321 d.3.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4322 d.3.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4323 d.3.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
4324 d.3.29	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4325 d.3.29	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,08*4+2,34*3)*2	m m	 22,680	
				RAZEM	22,680
3.30		203 III klatka schodowa okno dociskowe 1,08*2,34			
4326 d.3.30	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,08*2,34	m ² m ²	 2,527	
				RAZEM	2,527
4327 d.3.30	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4328 d.3.30	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,08*2,34*2	m ² m ²	 5,054	
				RAZEM	5,054
4329 d.3.30	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,08*4*2+2,34*4*2)	mb mb	 27,360	
				RAZEM	27,360
4330 d.3.30	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,08*2,34*2*2 (1,08*2+2,34*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,109 2,257	
				RAZEM	12,366
4331 d.3.30	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4330	m ² m ²	 12,366	
				RAZEM	12,366
4332 d.3.30	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4329/2	m	13,680	
				RAZEM	13,680
4333 d.3.30	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4334 d.3.30	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4335 d.3.30	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4336 d.3.30	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4337 d.3.30	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4338 d.3.30	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4339 d.3.30	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 2,34*2	m m	 4,680	
				RAZEM	4,680
4340 d.3.30	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4341 d.3.30	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4342 d.3.30	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4343 d.3.30	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,08*2+2,34*2	m m	 6,840	
				RAZEM	6,840
4344 d.3.30	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4345 d.3.30	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4330	m ² m ²	 12,366	
				RAZEM	12,366
4346 d.3.30	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4347 d.3.30	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4345	m ² m ²	 12,366	
				RAZEM	12,366
4348 d.3.30	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4347	m ² m ²	 12,366	
				RAZEM	12,366
4349 d.3.30	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4348	m ² m ²	 12,366	
				RAZEM	12,366
4350 d.3.30	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4349	m ²	12,366	
				RAZEM	12,366
4351 d.3.30	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4328/2	m ² m ²	 2,527	
				RAZEM	2,527
4352 d.3.30	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4351	m ² m ²	 2,527	
				RAZEM	2,527
4353 d.3.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4354 d.3.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4355 d.3.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baszkilowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4356 d.3.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4357 d.3.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4358 d.3.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4359 d.3.30	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,08*4+2,34*3)*2	m m	 22,680	
				RAZEM	22,680
3.31		220 okno skrzynkowe łukowe, zawrotnica 1,40*2,61			
4360 d.3.31	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,40*2,61	m ² m ²	 3,654	
				RAZEM	3,654
4361 d.3.31	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4362 d.3.31	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4363 d.3.31	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,40*2,61*2	m ² m ²	 7,308	
				RAZEM	7,308
4364 d.3.31	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+2,61*4*2)	mb mb	 32,080	
				RAZEM	32,080
4365 d.3.31	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,40*2,61*2*2 (1,40*2+2,61*2)*0,25	m ² m ² m ²	 14,616 2,005	
				RAZEM	16,621
4366 d.3.31	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4365	m ² m ²	 16,621	
				RAZEM	16,621

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4367 d.3.31	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4364/2	m	16,040	
				RAZEM	16,040
4368 d.3.31	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4369 d.3.31	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
4370 d.3.31	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4371 d.3.31	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4372 d.3.31	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4373 d.3.31	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	oszt. oszt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4374 d.3.31	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,61*2	m	5,220	
				RAZEM	5,220
4375 d.3.31	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	oszt. oszt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4376 d.3.31	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,40	m m	1,400	
				RAZEM	1,400
4377 d.3.31	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	oszt. oszt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4378 d.3.31	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+2,61*2	m m	8,020	
				RAZEM	8,020
4379 d.3.31	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	oszt. oszt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4380 d.3.31	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4365	m ² m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
4381 d.3.31	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4380	m ² m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
4382 d.3.31	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4380	m ² m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
4383 d.3.31	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4382	m ² m ²	16,621	
				RAZEM	16,621
4384 d.3.31	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4383	m ² m ²	16,621	
				RAZEM	16,621

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4385 d.3.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna na 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4386 d.3.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka zdobiona na 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4387 d.3.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki na 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4388 d.3.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) na 14	kpl. kpl.	 14,000	
				RAZEM	14,000
4389 d.3.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny na 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4390 d.3.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna na 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4391 d.3.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami na 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4392 d.3.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami na 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4393 d.3.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy na 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4394 d.3.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy na 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4395 d.3.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy na 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
4396 d.3.31	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4363/2	m ² m ²	 3,654	
				RAZEM	3,654
4397 d.3.31	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4396	m ² m ²	 3,654	
				RAZEM	3,654
4398 d.3.31	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,40*4+2,61*3)*2	m m	 26,860	
				RAZEM	26,860
3.32		220 okno skrzynkowe, zawrotnica 1,40*2,25			
4399 d.3.32	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB na 1,40*2,25	m ² m ²	 3,150	
				RAZEM	3,150
4400 d.3.32	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew na 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4401 d.3.32	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych na 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4402 d.3.32	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,40*2,25*2	m ² m ²	 6,300	
				RAZEM	6,300
4403 d.3.32	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+2,25*4*2)	mb mb	 29,200	
				RAZEM	29,200
4404 d.3.32	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,40*2,25*2*2 (1,40*2+2,25*2)*0,33	m ² m ² m ²	 12,600 2,409	
				RAZEM	15,009
4405 d.3.32	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 4404	m ² m ²	 15,009	
				RAZEM	15,009
4406 d.3.32	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 4403/2	m m	 14,600	
				RAZEM	14,600
4407 d.3.32	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4408 d.3.32	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4409 d.3.32	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4410 d.3.32	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4411 d.3.32	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4412 d.3.32	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	oszt. oszt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4413 d.3.32	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,25*2	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
4414 d.3.32	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	oszt. oszt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4415 d.3.32	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,4	m m	 1,400	
				RAZEM	1,400
4416 d.3.32	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	oszt. oszt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4417 d.3.32	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+2,25*2	m m	 7,300	
				RAZEM	7,300
4418 d.3.32	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	oszt. oszt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4419 d.3.32	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 4404	m ² m ²	 15,009	
				RAZEM	15,009
4420 d.3.32	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.4419	m ²	15,009	
				RAZEM	15,009
4421 d.3.32	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - po raz pierwszy poz.4419	m ² m ²	15,009	
				RAZEM	15,009
4422 d.3.32	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.4421	m ² m ²	15,009	
				RAZEM	15,009
4423 d.3.32	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4422	m ² m ²	15,009	
				RAZEM	15,009
4424 d.3.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwo- na 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4425 d.3.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4426 d.3.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtvo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 18	kpl. kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
4427 d.3.32	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple- 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4428 d.3.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4429 d.3.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo- sieżnymi wykończeniami 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4430 d.3.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4431 d.3.32	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4432 d.3.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka zdobiona 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4433 d.3.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
4434 d.3.32	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4402/2	m ² m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
4435 d.3.32	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4434	m ² m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
4436 d.3.32	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,40*4+2,25*3)*2	m m	24,700	
				RAZEM	24,700
3.33		221 okno eliptyczne 0,65*0,94 - odtworzenie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4437 d.3.33	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		0,65*0,94	m ²	0,611	
				RAZEM	0,611
4438 d.3.33	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4439 d.3.33	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4440 d.3.33	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeslin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4441 d.3.33	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 0,65*0,94*2 0,33*(0,65*2+0,94*2)	m ²		
			m ²	1,222	
			m ²	1,049	
				RAZEM	2,271
4442 d.3.33	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4443 d.3.33	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,65*2+0,94*2	m	3,180	
				RAZEM	3,180
4444 d.3.33	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		0,94	szt.	0,940	
				RAZEM	0,940
4445 d.3.33	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4441	m ²		
			m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
4446 d.3.33	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4445	m ²		
			m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
4447 d.3.33	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4445	m ²		
			m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
4448 d.3.33	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4447	m ²		
			m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
4449 d.3.33	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4448	m ²		
			m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
4450 d.3.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 4*2	kpl.		
			kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
4451 d.3.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4452 d.3.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4453 d.3.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 6*2	kpl.		
			kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4454 d.3.33	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 0,65*0,94	m ² m ²	 0,611	
				RAZEM	0,611
4455 d.3.33	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4454	m ² m ²	 0,611	
				RAZEM	0,611
4456 d.3.33	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczeltek rowkowych 0,65*2*2+0,94*3*2	m m	 8,240	
				RAZEM	8,240
4457 d.3.33	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4		piętro II			
4.1		korytarz przy 335 okno skrzynkowe baskwilowe 1,91*2,20			
4458 d.4.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,91*2,2	m ² m ²	 4,202	
				RAZEM	4,202
4459 d.4.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 6*2	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4460 d.4.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
4461 d.4.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,91*2,20	m ² m ²	 4,202	
				RAZEM	4,202
4462 d.4.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,91*4*2+2,20*6*2)	mb mb	 41,680	
				RAZEM	41,680
4463 d.4.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,91*2,20*2*2 (1,91*2+2,20*2)*0,33	m ² m ² m ²	 16,808 2,713	
				RAZEM	19,521
4464 d.4.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4463	m ² m ²	 19,521	
				RAZEM	19,521
4465 d.4.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4462/2	m m	 20,840	
				RAZEM	20,840
4466 d.4.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4467 d.4.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4468 d.4.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4469 d.4.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4470 d.4.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4471 d.4.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4472 d.4.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,20*2	m m	 4,400	
				RAZEM	4,400
4473 d.4.1	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4474 d.4.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4475 d.4.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4476 d.4.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,91*2+2,20*2	m m	 8,220	
				RAZEM	8,220
4477 d.4.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4478 d.4.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4463	m ² m ²	 19,521	
				RAZEM	19,521
4479 d.4.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4478	m ² m ²	 19,521	
				RAZEM	19,521
4480 d.4.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.4478	m ² m ²	 19,521	
				RAZEM	19,521
4481 d.4.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.4480	m ² m ²	 19,521	
				RAZEM	19,521
4482 d.4.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4481	m ² m ²	 19,521	
				RAZEM	19,521
4483 d.4.1	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4484 d.4.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4485 d.4.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 2*6*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
4486 d.4.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4487 d.4.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4488 d.4.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
4489 d.4.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4490 d.4.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4461/2	m ²		
			m ²	2,101	
				RAZEM	2,101
4491 d.4.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4490	m ²		
			m ²	2,101	
				RAZEM	2,101
4492 d.4.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,91*2+2,20*3)*2	m	20,840	
				RAZEM	20,840
4.2		347 okno skrzynkowe DR 1,19*2,66			
4493 d.4.2	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,19*2,66	m ²	3,165	
				RAZEM	3,165
4494 d.4.2	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4495 d.4.2	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,19*2,66*2	m ²	6,331	
				RAZEM	6,331
4496 d.4.2	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,19*(4+10)+2,66*2*2)	mb		
			mb	27,300	
				RAZEM	27,300
4497 d.4.2	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,19*2,66*2*2 (1,19*2+2,66*2)*0,33	m ²		
			m ²	12,662	
			m ²	2,541	
				RAZEM	15,203
4498 d.4.2	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4497	m ²		
			m ²	15,203	
				RAZEM	15,203
4499 d.4.2	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4496/2	m		
			m	13,650	
				RAZEM	13,650
4500 d.4.2	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4501 d.4.2	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4502 d.4.2	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4503 d.4.2	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4504 d.4.2	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4505 d.4.2	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4506 d.4.2	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4507 d.4.2	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka	m		
		2,66*2	m	5,320	
				RAZEM	5,320
4508 d.4.2	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4509 d.4.2	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4510 d.4.2	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,19*2+2,66*2	m	7,700	
				RAZEM	7,700
4511 d.4.2	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4512 d.4.2		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4513 d.4.2	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.4497	m ²	15,203	
				RAZEM	15,203
4514 d.4.2	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.4513	m ²	15,203	
				RAZEM	15,203
4515 d.4.2	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.4513	m ²	15,203	
				RAZEM	15,203
4516 d.4.2	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz	m ²		
		poz.4515	m ²	15,203	
				RAZEM	15,203
4517 d.4.2	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.4516	m ²	15,203	
				RAZEM	15,203
4518 d.4.2	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4519 d.4.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		5*2	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
4520 d.4.2	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4521 d.4.2	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*4	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
4522 d.4.2	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.4495/2	m ²	3,166	
				RAZEM	3,166

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4523 d.4.2	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4522	m ² m ²	 3,166	
				RAZEM	3,166
4524 d.4.2	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,19*4+2,66*2)*2	m m	 20,160	
				RAZEM	20,160
4.3		347 okno skrzynkowe podwójne DR 1,19*2,66x2			
4525 d.4.3	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,19*2,66*2	m ² m ²	 6,331	
				RAZEM	6,331
4526 d.4.3	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4527 d.4.3	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,19*2,66*2*2	m ² m ²	 12,662	
				RAZEM	12,662
4528 d.4.3	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,19*(4+10)+2,66*2*2)*2	mb mb	 54,600	
				RAZEM	54,600
4529 d.4.3	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,19*2,66*2*2*2 (1,19*2+2,66*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	 25,323 5,082	
				RAZEM	30,405
4530 d.4.3	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4529	m ² m ²	 30,405	
				RAZEM	30,405
4531 d.4.3	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4528/2	m m	 27,300	
				RAZEM	27,300
4532 d.4.3	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4533 d.4.3	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4534 d.4.3	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4535 d.4.3	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4536 d.4.3	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4537 d.4.3	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4538 d.4.3	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4539 d.4.3	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,66*2*2	m m	 10,640	
				RAZEM	10,640

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4540 d.4.3	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4541 d.4.3	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4542 d.4.3	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,19*2+2,66*2*2	m m	 13,020	
				RAZEM	13,020
4543 d.4.3		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1*2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4544 d.4.3	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4529	m ² m ²	 30,405	
				RAZEM	30,405
4545 d.4.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4544	m ² m ²	 30,405	
				RAZEM	30,405
4546 d.4.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4544	m ² m ²	 30,405	
				RAZEM	30,405
4547 d.4.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4546	m ² m ²	 30,405	
				RAZEM	30,405
4548 d.4.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4547	m ² m ²	 30,405	
				RAZEM	30,405
4549 d.4.3	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4550 d.4.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 5*2*2	kpl. kpl.	 20,000	
				RAZEM	20,000
4551 d.4.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4552 d.4.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4553 d.4.3	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4*2	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
4554 d.4.3	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklzenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4527/2	m ² m ²	 6,331	
				RAZEM	6,331
4555 d.4.3	KNR 2-02 1401-06	Szklzenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4554	m ² m ²	 6,331	
				RAZEM	6,331
4556 d.4.3	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,19*4+2,66*2)*2*2	m m	 40,320	
				RAZEM	40,320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.4		326 I jadalnia okno skrzynkowe, zawrotnica 1,40*1,92			
4557 d.4.4	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		1,40*1,92	m ²	2,688	
				RAZEM	2,688
4558 d.4.4	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4559 d.4.4	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4560 d.4.4	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,40*1,92*2	m ²	5,376	
				RAZEM	5,376
4561 d.4.4	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+1,92*4*2)	mb		
			mb	26,560	
				RAZEM	26,560
4562 d.4.4	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,40*1,92*2*2 (1,40*2+1,92*2)*0,33	m ²		
			m ²	10,752	
			m ²	2,191	
				RAZEM	12,943
4563 d.4.4	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4562	m ²		
			m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4564 d.4.4	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4561/2	m		
			m	13,280	
				RAZEM	13,280
4565 d.4.4	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4566 d.4.4	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
4567 d.4.4	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4568 d.4.4	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4569 d.4.4	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4570 d.4.4	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4571 d.4.4	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,92*2	m		
			m	3,840	
				RAZEM	3,840
4572 d.4.4	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4573 d.4.4	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4574 d.4.4	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+1,92*2	m		
			m	6,640	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,640
4575 d.4.4	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4576 d.4.4	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.4562	m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4577 d.4.4	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.4576	m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4578 d.4.4	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.4576	m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4579 d.4.4	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.4578	m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4580 d.4.4	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.4579	m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4581 d.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podwójna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4582 d.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4583 d.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4584 d.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
4585 d.4.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4586 d.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
4587 d.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4588 d.4.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mosiężnymi wykończeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4589 d.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik zawrotnicy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4590 d.4.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik zawrotnicy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4591 d.4.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4592 d.4.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4593 d.4.4	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4560/2	m ² m ²	 2,688	
				RAZEM	2,688
4594 d.4.4	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4593	m ² m ²	 2,688	
				RAZEM	2,688
4595 d.4.4	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,40*4+1,92*3)*2	m m	 22,720	
				RAZEM	22,720
4.5		326 II jadalnia okno skrzynkowe, zawrotnica 1,40*1,92			
4596 d.4.5	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,40*1,92	m ² m ²	 2,688	
				RAZEM	2,688
4597 d.4.5	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4598 d.4.5	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4599 d.4.5	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,40*1,92*2	m ² m ²	 5,376	
				RAZEM	5,376
4600 d.4.5	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+1,92*4*2)	mb mb	 26,560	
				RAZEM	26,560
4601 d.4.5	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,40*1,92*2*2 (1,40*2+1,92*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,752 2,191	
				RAZEM	12,943
4602 d.4.5	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4601	m ² m ²	 12,943	
				RAZEM	12,943
4603 d.4.5	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4600/2	m m	 13,280	
				RAZEM	13,280
4604 d.4.5	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4605 d.4.5	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4606 d.4.5	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4607 d.4.5	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4608 d.4.5	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4609 d.4.5	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4610 d.4.5	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,92*2	m m	3,840	
				RAZEM	3,840
4611 d.4.5	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4612 d.4.5	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4613 d.4.5	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+1,92*2	m m	6,640	
				RAZEM	6,640
4614 d.4.5	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4615 d.4.5	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4601	m ² m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4616 d.4.5	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4615	m ² m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4617 d.4.5	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.4615	m ² m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4618 d.4.5	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.4617	m ² m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4619 d.4.5	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4618	m ² m ²	12,943	
				RAZEM	12,943
4620 d.4.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw na 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4621 d.4.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4622 d.4.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4623 d.4.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
4624 d.4.5	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
4625 d.4.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
4626 d.4.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo sieżnymi wykończeniami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4627 d.4.5	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mo sieżnymi wykończeniami 1	kpl. kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
4628 d.4.5	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik zawrotnicy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4629 d.4.5	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4630 d.4.5	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4631 d.4.5	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4599/2	m ²		
			m ²	2,688	
				RAZEM	2,688
4632 d.4.5	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4631	m ²		
			m ²	2,688	
				RAZEM	2,688
4633 d.4.5	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,40*4+1,92*3)*2	m	22,720	
				RAZEM	22,720
4.6		326 III jadalnia okno skrzynkowe, zawrotnica 1,48*2,33			
4634 d.4.6	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,48*2,33	m ²	3,448	
				RAZEM	3,448
4635 d.4.6	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4636 d.4.6	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4637 d.4.6	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,48*2,33*2	m ²	6,897	
				RAZEM	6,897
4638 d.4.6	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,48*4*2+2,33*4*2)	mb	30,480	
				RAZEM	30,480
4639 d.4.6	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,48*2,33*2*2	m ²	13,794	
		(1,48*2+2,33*2)*0,33	m ²	2,515	
				RAZEM	16,309
4640 d.4.6	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	16,309	
		poz.4639		RAZEM	16,309
4641 d.4.6	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.4638/2	m	15,240	
				RAZEM	15,240
4642 d.4.6	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4643 d.4.6	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
4644 d.4.6	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4645	TZKNBK XII d.4.6 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4646	TZKNBK XII d.4.6 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4647	KNR 19-01 d.4.6 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4648	TZKNBK XX d.4.6 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,33*2	m m	 4,660	
				RAZEM	4,660
4649	TZKNBK XII d.4.6 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4650	TZKNBK XII d.4.6 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,48	m m	 1,480	
				RAZEM	1,480
4651	KNR 19-01 d.4.6 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4652	KNR 9-24 d.4.6 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,48*2+2,33*2	m m	 7,620	
				RAZEM	7,620
4653	KNR 4-01 d.4.6 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4654	TZKNBK XV d.4.6 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4639	m ² m ²	 16,309	
				RAZEM	16,309
4655	TZKNBK XV d.4.6 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4654	m ² m ²	 16,309	
				RAZEM	16,309
4656	TZKNBK XV d.4.6 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - po raz pierwszy poz.4654	m ² m ²	 16,309	
				RAZEM	16,309
4657	TZKNBK XV d.4.6 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - drugi raz poz.4656	m ² m ²	 16,309	
				RAZEM	16,309
4658	KNR 4-01 d.4.6 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4657	m ² m ²	 16,309	
				RAZEM	16,309
4659	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka podw na 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4660	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4661	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4662	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
4663 d.4.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
4664 d.4.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty	szt.		
		stalowy	szt.	32,000	
		32		RAZEM	32,000
4665 d.4.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zawrotnica okienna z mo	szt.		
		siężnymi wykończeniami	szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4666 d.4.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zawrotnica okienna z mo	kpl.		
		siężnymi wykończeniami	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4667 d.4.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik zawrotnicy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4668 d.4.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zaczep do zawrotnicy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4669 d.4.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zaczep do zawrotnicy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4670 d.4.6	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z	m ²		
		podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy	m ²	3,449	
		montażowe profilowane w całości do wymiany		RAZEM	3,449
		poz.4637/2			
4671 d.4.6	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa-	m ²		
		niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści-	m ²	3,449	
		wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na		RAZEM	3,449
		listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach			
		poddanych renowacji			
		poz.4670			
4672 d.4.6	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem	m		
		oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m	25,820	
		(1,48*4+2,33*3)*2		RAZEM	25,820
4.7		327 okno eliptyczne 1,26*1,55			
4673 d.4.7	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,26*1,55	m ²	1,953	
				RAZEM	1,953
4674 d.4.7	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli	szt.		
		fowanie, nabijanie listew	szt.	4,000	
		2*2		RAZEM	4,000
4675 d.4.7	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze	szt.		
		lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal-	szt.	2,000	
		nych		RAZEM	2,000
		2			
4676 d.4.7	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,26*1,55*2	m ²	3,906	
				RAZEM	3,906
4677 d.4.7	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek	mb		
		szkła	mb	17,440	
		(1,26*2*2+1,55*4*2)		RAZEM	17,440
4678 d.4.7	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o	m ²		
		pow. ponad 1,0 m2	m ²	7,812	
		1,26*1,55*2*2	m ²	1,236	
		(1,26*2+1,55*2)*0,22		RAZEM	9,048

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4679 d.4.7	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4678	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048
4680 d.4.7	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymb y atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4677/2	m m	 8,720	
				RAZEM	8,720
4681 d.4.7	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4682 d.4.7	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4683 d.4.7	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4684 d.4.7	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4685 d.4.7	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4686 d.4.7	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4687 d.4.7	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka 1,55*2	m m	 3,100	
				RAZEM	3,100
4688 d.4.7	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4689 d.4.7	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,26	m m	 1,260	
				RAZEM	1,260
4690 d.4.7	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4691 d.4.7	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,26*2+1,55*2	m m	 5,620	
				RAZEM	5,620
4692 d.4.7	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4693 d.4.7	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4678	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048
4694 d.4.7	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4693	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048
4695 d.4.7	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.4693	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048
4696 d.4.7	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.4695	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4697 d.4.7	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4696	m ² m ²	 9,048	
				RAZEM	9,048
4698 d.4.7	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4699 d.4.7	KNR 4-01 0908-04 analogia	Wymiana listew baskwilowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4700 d.4.7	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4701 d.4.7	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4702 d.4.7	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4703 d.4.7	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4704 d.4.7	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4705 d.4.7	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4706 d.4.7	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4707 d.4.7	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4708 d.4.7	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4676/2	m ² m ²	 1,953	
				RAZEM	1,953
4709 d.4.7	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4708	m ² m ²	 1,953	
				RAZEM	1,953
4710 d.4.7	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,26*2+1,55*3)*2	m m	 14,340	
				RAZEM	14,340
4.8		336 I okno skrzynkowe baskwilowe 1,43*2,02			
4711 d.4.8	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,43*2,02	m ² m ²	 2,889	
				RAZEM	2,889
4712 d.4.8	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4713 d.4.8	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeszt. lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4714 d.4.8	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,43*2,02*2	m ² m ²	5,777	
				RAZEM	5,777
4715 d.4.8	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,43*4+2,02*4)*2	mb mb	27,600	
				RAZEM	27,600
4716 d.4.8	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,43*2,02*2*2 (1,43*2+2,02*2)*0,33	m ² m ² m ²	11,554 2,277	
				RAZEM	13,831
4717 d.4.8	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4716	m ² m ²	13,831	
				RAZEM	13,831
4718 d.4.8	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4715/2	m m	13,800	
				RAZEM	13,800
4719 d.4.8	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4720 d.4.8	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
4721 d.4.8	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4722 d.4.8	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4723 d.4.8	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4724 d.4.8	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4725 d.4.8	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,02*2	m m	4,040	
				RAZEM	4,040
4726 d.4.8	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4727 d.4.8	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4728 d.4.8	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4729 d.4.8	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,43*2+2,02*2	m m	6,900	
				RAZEM	6,900
4730 d.4.8	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4731 d.4.8	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4716	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4732 d.4.8	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4731	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4733 d.4.8	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4731	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4734 d.4.8	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4733	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4735 d.4.8	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4734	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4736 d.4.8	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4737 d.4.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4738 d.4.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4739 d.4.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4740 d.4.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4741 d.4.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4742 d.4.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4743 d.4.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4744 d.4.8	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4714/2	m ² m ²	 2,889	
				RAZEM	2,889
4745 d.4.8	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4744	m ² m ²	 2,889	
				RAZEM	2,889
4746 d.4.8	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,43*4+2,02*3)*2	m m	 23,560	
				RAZEM	23,560
4.9		336 II okno skrzynkowe baskwilowe 1,43*2,02			
4747 d.4.9	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,43*2,02	m ²	2,889	
				RAZEM	2,889
4748 d.4.9	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4749 d.4.9	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,43*2,02*2	m ²	5,777	
				RAZEM	5,777
4750 d.4.9	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,43*4+2,02*4)*2	mb		
			mb	27,600	
				RAZEM	27,600
4751 d.4.9	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,43*2,02*2*2 (1,43*2+2,02*2)*0,33	m ² m ² m ²	11,554 2,277	
				RAZEM	13,831
4752 d.4.9	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4751	m ² m ²	13,831	
				RAZEM	13,831
4753 d.4.9	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymbry atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4750/2	m m	13,800	
				RAZEM	13,800
4754 d.4.9	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4755 d.4.9	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
4756 d.4.9	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4757 d.4.9	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4758 d.4.9	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4759 d.4.9	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	poszt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4760 d.4.9	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,02*2	m m	4,040	
				RAZEM	4,040
4761 d.4.9	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4762 d.4.9	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4763 d.4.9	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,43*2+2,02*2	m m	6,900	
				RAZEM	6,900
4764 d.4.9	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4765 d.4.9	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4751	m ² m ²	13,831	
				RAZEM	13,831

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4766 d.4.9	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4765	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4767 d.4.9	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4765	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4768 d.4.9	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4767	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4769 d.4.9	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4768	m ² m ²	 13,831	
				RAZEM	13,831
4770 d.4.9	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4771 d.4.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka podwójna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4772 d.4.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4773 d.4.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4774 d.4.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4775 d.4.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4776 d.4.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4777 d.4.9	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4778 d.4.9	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4749/2	m ² m ²	 2,889	
				RAZEM	2,889
4779 d.4.9	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4778	m ² m ²	 2,889	
				RAZEM	2,889
4780 d.4.9	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,43*4+2,02*3)*2	m m	 23,560	
				RAZEM	23,560
4.10		345 I okno skrzynkowe DR 1,14*2,88			
4781 d.4.10	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*2,88	m ² m ²	 3,283	
				RAZEM	3,283
4782 d.4.10	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4783 d.4.10	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,14*2,88*2	m ²	6,566	
				RAZEM	6,566
4784 d.4.10	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,14*(4+10)+2,88*2*2)	mb		
			mb	27,480	
				RAZEM	27,480
4785 d.4.10	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,14*2,88*2*2 (1,14*2+2,88*2)*0,33	m ²		
			m ²	13,133	
			m ²	2,653	
				RAZEM	15,786
4786 d.4.10	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4785	m ²		
			m ²	15,786	
				RAZEM	15,786
4787 d.4.10	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4784/2	m		
			m	13,740	
				RAZEM	13,740
4788 d.4.10	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4789 d.4.10	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4790 d.4.10	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4791 d.4.10	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4792 d.4.10	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4793 d.4.10	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4794 d.4.10	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4795 d.4.10	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,88*2	m		
			m	5,760	
				RAZEM	5,760
4796 d.4.10	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4797 d.4.10	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4798 d.4.10	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+2,88*2	m		
			m	8,040	
				RAZEM	8,040
4799 d.4.10		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4800 d.4.10	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4785	m ²		
			m ²	15,786	
				RAZEM	15,786

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4801 d.4.10	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4800	m ² m ²	 15,786	
				RAZEM	15,786
4802 d.4.10	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4800	m ² m ²	 15,786	
				RAZEM	15,786
4803 d.4.10	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4802	m ² m ²	 15,786	
				RAZEM	15,786
4804 d.4.10	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4803	m ² m ²	 15,786	
				RAZEM	15,786
4805 d.4.10	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4806 d.4.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
4807 d.4.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4808 d.4.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4809 d.4.10	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4810 d.4.10	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4783/2	m ² m ²	 3,283	
				RAZEM	3,283
4811 d.4.10	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4810	m ² m ²	 3,283	
				RAZEM	3,283
4812 d.4.10	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,14*4+2,88*2)*2	m m	 20,640	
				RAZEM	20,640
4.11		345 II okno skrzynkowe DR 1,14*2,88			
4813 d.4.11	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*2,88	m ² m ²	 3,283	
				RAZEM	3,283
4814 d.4.11	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4815 d.4.11	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,14*2,88*2	m ² m ²	 6,566	
				RAZEM	6,566
4816 d.4.11	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,14*(4+10)+2,88*2*2)	mb mb	 27,480	
				RAZEM	27,480
4817 d.4.11	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzydła futryna	1,14*2,88*2*2 (1,14*2+2,88*2)*0,33	m ² m ²	13,133 2,653	
				RAZEM	15,786
4818 d.4.11	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4817	m ² m ²	15,786	
				RAZEM	15,786
4819 d.4.11	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4816/2	m m	13,740	
				RAZEM	13,740
4820 d.4.11	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4821 d.4.11	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4822 d.4.11	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4823 d.4.11	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4824 d.4.11	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4825 d.4.11	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4826 d.4.11	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4827 d.4.11	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,88*2	m m	5,760	
				RAZEM	5,760
4828 d.4.11	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4829 d.4.11	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4830 d.4.11	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+2,88*2	m m	8,040	
				RAZEM	8,040
4831 d.4.11		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4832 d.4.11	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4817	m ² m ²	15,786	
				RAZEM	15,786
4833 d.4.11	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4832	m ² m ²	15,786	
				RAZEM	15,786
4834 d.4.11	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4832	m ² m ²	15,786	
				RAZEM	15,786
4835 d.4.11	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4834	m ² m ²	15,786	
				RAZEM	15,786

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4836 d.4.11	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4835	m ² m ²	 15,786	
				RAZEM	15,786
4837 d.4.11	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4838 d.4.11	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
4839 d.4.11	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4840 d.4.11	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
4841 d.4.11	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4815/2	m ² m ²	 3,283	
				RAZEM	3,283
4842 d.4.11	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4841	m ² m ²	 3,283	
				RAZEM	3,283
4843 d.4.11	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,14*4+2,88*2)*2	m m	 20,640	
				RAZEM	20,640
4.12		345 III okno skrzynkowe DR 1,14*2,88			
4844 d.4.12	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*2,88	m ² m ²	 3,283	
				RAZEM	3,283
4845 d.4.12	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4846 d.4.12	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,14*2,88*2	m ² m ²	 6,566	
				RAZEM	6,566
4847 d.4.12	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,14*(4+10)+2,88*2*2)	mb mb	 27,480	
				RAZEM	27,480
4848 d.4.12	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,14*2,88*2*2 (1,14*2+2,88*2)*0,33	m ² m ² m ²	 13,133 2,653	
				RAZEM	15,786
4849 d.4.12	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4848	m ² m ²	 15,786	
				RAZEM	15,786
4850 d.4.12	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4847/2	m m	 13,740	
				RAZEM	13,740
4851 d.4.12	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4852 d.4.12	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc. msc.	 3,000	
		3		RAZEM	3,000
4853 d.4.12	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc. msc.	 6,000	
		6		RAZEM	6,000
4854 d.4.12	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc. msc.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
4855 d.4.12	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc. msc.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
4856 d.4.12	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych	szt. szt.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
4857 d.4.12	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
4858 d.4.12	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m	5,760	
		2,88*2		RAZEM	5,760
4859 d.4.12	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
4860 d.4.12	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt. szt.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
4861 d.4.12	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m m	 8,040	
		1,14*2+2,88*2		RAZEM	8,040
4862 d.4.12		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl. kpl.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
4863 d.4.12	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ² m ²	 15,786	
		poz.4848		RAZEM	15,786
4864 d.4.12	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ² m ²	 15,786	
		poz.4863		RAZEM	15,786
4865 d.4.12	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ² m ²	 15,786	
		poz.4863		RAZEM	15,786
4866 d.4.12	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ² m ²	 15,786	
		poz.4865		RAZEM	15,786
4867 d.4.12	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ² m ²	 15,786	
		poz.4866		RAZEM	15,786
4868 d.4.12	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
4869 d.4.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl. kpl.	 10,000	
		10		RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4870 d.4.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4871 d.4.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4872 d.4.12	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
4873 d.4.12	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4846/2	m ²		
			m ²	3,283	
				RAZEM	3,283
4874 d.4.12	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4873	m ²		
			m ²	3,283	
				RAZEM	3,283
4875 d.4.12	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,14*4+2,88*2)*2	m	20,640	
				RAZEM	20,640
4.13 345 WC okno skrzynkowe DR 0,98*2,66					
4876 d.4.13	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,98*2,66	m ²	2,607	
				RAZEM	2,607
4877 d.4.13	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4878 d.4.13	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,98*2,66*2	m ²	5,214	
				RAZEM	5,214
4879 d.4.13	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(0,98*(4+10)+2,66*2*2)	mb	24,360	
				RAZEM	24,360
4880 d.4.13	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		0,98*2,66*2*2	m ²	10,427	
		(0,98*2+2,66*2)*0,33	m ²	2,402	
				RAZEM	12,829
4881 d.4.13	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	12,829	
		poz.4880			
				RAZEM	12,829
4882 d.4.13	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.4879/2	m	12,180	
				RAZEM	12,180
4883 d.4.13	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4884 d.4.13	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4885 d.4.13	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4886 d.4.13	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4887 d.4.13	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4888 d.4.13	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4889 d.4.13	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4890 d.4.13	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,66*2	m m	 5,320	
				RAZEM	5,320
4891 d.4.13	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4892 d.4.13	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4893 d.4.13	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,98*2+2,66*2	m m	 7,280	
				RAZEM	7,280
4894 d.4.13		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4895 d.4.13	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4880	m ² m ²	 12,829	
				RAZEM	12,829
4896 d.4.13	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4895	m ² m ²	 12,829	
				RAZEM	12,829
4897 d.4.13	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4895	m ² m ²	 12,829	
				RAZEM	12,829
4898 d.4.13	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4897	m ² m ²	 12,829	
				RAZEM	12,829
4899 d.4.13	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4898	m ² m ²	 12,829	
				RAZEM	12,829
4900 d.4.13	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4901 d.4.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
4902 d.4.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4903 d.4.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4904 d.4.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4905 d.4.13	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4878/2	m ² m ²	 2,607	
				RAZEM	2,607
4906 d.4.13	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4905	m ² m ²	 2,607	
				RAZEM	2,607
4907 d.4.13	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,98*4+2,66*2)*2	m m	 18,480	
				RAZEM	18,480
4.14		342 okno skrzynkowe DR podwójne 1,14*2,62 x 2			
4908 d.4.14	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*2,62*2	m ² m ²	 5,974	
				RAZEM	5,974
4909 d.4.14	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4910 d.4.14	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,14*2,62*2*2	m ² m ²	 11,947	
				RAZEM	11,947
4911 d.4.14	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,14*(4+10)+2,62*2*2)*2	mb mb	 52,880	
				RAZEM	52,880
4912 d.4.14	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,14*2,62*2*2*2 (1,14*2+2,62*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	 23,894 4,963	
				RAZEM	28,857
4913 d.4.14	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4912	m ² m ²	 28,857	
				RAZEM	28,857
4914 d.4.14	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4911/2	m m	 26,440	
				RAZEM	26,440
4915 d.4.14	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4916 d.4.14	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4917 d.4.14	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
4918 d.4.14	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4919 d.4.14	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
4920 d.4.14	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4921 d.4.14	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4922 d.4.14	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,62*2*2	m	10,480	
				RAZEM	10,480
4923 d.4.14	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4924 d.4.14	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4925 d.4.14	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,14*2*2+2,62*2)*2	m m	19,600	
				RAZEM	19,600
4926 d.4.14	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4927 d.4.14		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1*2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4928 d.4.14	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4912	m ² m ²	28,857	
				RAZEM	28,857
4929 d.4.14	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4928	m ² m ²	28,857	
				RAZEM	28,857
4930 d.4.14	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.4928	m ² m ²	28,857	
				RAZEM	28,857
4931 d.4.14	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.4930	m ² m ²	28,857	
				RAZEM	28,857
4932 d.4.14	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4931	m ² m ²	28,857	
				RAZEM	28,857
4933 d.4.14	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4934 d.4.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 20	kpl. kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
4935 d.4.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4936 d.4.14	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4937 d.4.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
4938 d.4.14	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4910/2	m ² m ²	5,974	
				RAZEM	5,974

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4939 d.4.14	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.4938	m ² m ²	 5,974	
				RAZEM	5,974
4940 d.4.14	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,14*4+2,62*2)*2*2	m m	 39,200	
				RAZEM	39,200
4.15		342 WC okno skrzynkowe DR 0,98*2,62			
4941 d.4.15	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,98*2,62	m ² m ²	 2,568	
				RAZEM	2,568
4942 d.4.15	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4943 d.4.15	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,98*2,62*2	m ² m ²	 5,135	
				RAZEM	5,135
4944 d.4.15	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,98*(4+10)+2,62*2*2)	mb mb	 24,200	
				RAZEM	24,200
4945 d.4.15	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 0,98*2,62*2*2 (0,98*2+2,62*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,270 2,376	
				RAZEM	12,646
4946 d.4.15	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.4945	m ² m ²	 12,646	
				RAZEM	12,646
4947 d.4.15	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.4944/2	m m	 12,100	
				RAZEM	12,100
4948 d.4.15	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4949 d.4.15	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
4950 d.4.15	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
4951 d.4.15	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4952 d.4.15	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4953 d.4.15	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4954 d.4.15	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4955 d.4.15	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,62*2	m m	 5,240	
				RAZEM	5,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4956 d.4.15	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4957 d.4.15	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4958 d.4.15	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,98*2+2,62*2	m	7,200	
				RAZEM	7,200
4959 d.4.15		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4960 d.4.15		Oklejenie szyby folią mleczną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4961 d.4.15	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.4945	m ²	12,646	
				RAZEM	12,646
4962 d.4.15	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.4961	m ²	12,646	
				RAZEM	12,646
4963 d.4.15	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.4961	m ²	12,646	
				RAZEM	12,646
4964 d.4.15	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.4963	m ²	12,646	
				RAZEM	12,646
4965 d.4.15	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.4964	m ²	12,646	
				RAZEM	12,646
4966 d.4.15	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4967 d.4.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
4968 d.4.15	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
4969 d.4.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
4970 d.4.15	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.4943/2	m ²	2,568	
				RAZEM	2,568
4971 d.4.15	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.4970	m ²	2,568	
				RAZEM	2,568
4972 d.4.15	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,98*4+2,62*2)*2	m	18,320	
				RAZEM	18,320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.16		343 I okno skrzynkowe DR 1,14*2,62			
4973 d.4.16	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		1,14*2,62	m ²	2,987	
				RAZEM	2,987
4974 d.4.16	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4975 d.4.16	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,14*2,62*2	m ²	5,974	
				RAZEM	5,974
4976 d.4.16	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,14*(4+10)+2,62*2*2)	mb	26,440	
				RAZEM	26,440
4977 d.4.16	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,14*2,62*2*2	m ²	11,947	
		(1,14*2+2,62*2)*0,33	m ²	2,482	
				RAZEM	14,429
4978 d.4.16	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	14,429	
		poz.4977		RAZEM	14,429
4979 d.4.16	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.4976/2	m	13,220	
				RAZEM	13,220
4980 d.4.16	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4981 d.4.16	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
4982 d.4.16	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
4983 d.4.16	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4984 d.4.16	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
4985 d.4.16	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4986 d.4.16	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4987 d.4.16	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,62*2	m	5,240	
				RAZEM	5,240
4988 d.4.16	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4989 d.4.16	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4990 d.4.16	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		(1,14*2*2+2,62*2)	m	9,800	
				RAZEM	9,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4991 d.4.16		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4992 d.4.16	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.4977	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
4993 d.4.16	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.4992	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
4994 d.4.16	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4992	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
4995 d.4.16	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4994	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
4996 d.4.16	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.4995	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
4997 d.4.16	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4998 d.4.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
4999 d.4.16	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5000 d.4.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
5001 d.4.16	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4975/2	m ² m ²	 2,987	
				RAZEM	2,987
5002 d.4.16	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyb z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5001	m ² m ²	 2,987	
				RAZEM	2,987
5003 d.4.16	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,14*4+2,62*2)*2	m m	 19,600	
				RAZEM	19,600
4.17		343 II okno skrzynkowe DR 1,14*2,62			
5004 d.4.17	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*2,62	m ² m ²	 2,987	
				RAZEM	2,987
5005 d.4.17	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5006 d.4.17	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,14*2,62*2	m ² m ²	 5,974	
				RAZEM	5,974
5007 d.4.17	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,14*(4+10)+2,62*2*2)	mb	26,440	
				RAZEM	26,440
5008 d.4.17	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,14*2,62*2*2 (1,14*2+2,62*2)*0,33	m ² m ² m ²	11,947 2,482	
				RAZEM	14,429
5009 d.4.17	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5008	m ² m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5010 d.4.17	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5007/2	m m	13,220	
				RAZEM	13,220
5011 d.4.17	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5012 d.4.17	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5013 d.4.17	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5014 d.4.17	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5015 d.4.17	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5016 d.4.17	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5017 d.4.17	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5018 d.4.17	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,62*2	m m	5,240	
				RAZEM	5,240
5019 d.4.17	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5020 d.4.17	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5021 d.4.17	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,14*2*2+2,62*2)	m m	9,800	
				RAZEM	9,800
5022 d.4.17		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5023 d.4.17	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5008	m ² m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5024 d.4.17	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5023	m ² m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5025 d.4.17	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5023	m ² m ²	14,429	
				RAZEM	14,429

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5026 d.4.17	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrum- waniu - drugi raz poz.5025	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
5027 d.4.17	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5026	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
5028 d.4.17	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5029 d.4.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwa- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
5030 d.4.17	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5031 d.4.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
5032 d.4.17	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5006/2	m ² m ²	 2,987	
				RAZEM	2,987
5033 d.4.17	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5032	m ² m ²	 2,987	
				RAZEM	2,987
5034 d.4.17	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,14*4+2,62*2)*2	m m	 19,600	
				RAZEM	19,600
4.18		334 okno skrzynkowe baskwilowe 1,40*2,23			
5035 d.4.18	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,40*2,23	m ² m ²	 3,122	
				RAZEM	3,122
5036 d.4.18	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
5037 d.4.18	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5038 d.4.18	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,40*2,23*2	m ² m ²	 6,244	
				RAZEM	6,244
5039 d.4.18	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,40*4*2+2,23*4*2)	mb mb	 29,040	
				RAZEM	29,040
5040 d.4.18	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,40*2,23*2*2 (1,40*2+2,23*2)*0,33	m ² m ² m ²	 12,488 2,396	
				RAZEM	14,884
5041 d.4.18	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5040	m ² m ²	 14,884	
				RAZEM	14,884

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5042 d.4.18	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5039/2	m	14,520	
				RAZEM	14,520
5043 d.4.18	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5044 d.4.18	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5045 d.4.18	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5046 d.4.18	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5047 d.4.18	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5048 d.4.18	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5049 d.4.18	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,23*2	m	4,460	
				RAZEM	4,460
5050 d.4.18	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5051 d.4.18	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5052 d.4.18	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,40*2+2,23*2	m m	7,260	
				RAZEM	7,260
5053 d.4.18	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5054 d.4.18	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5040	m ² m ²	14,884	
				RAZEM	14,884
5055 d.4.18	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5054	m ² m ²	14,884	
				RAZEM	14,884
5056 d.4.18	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5054	m ² m ²	14,884	
				RAZEM	14,884
5057 d.4.18	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5056	m ² m ²	14,884	
				RAZEM	14,884
5058 d.4.18	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5057	m ² m ²	14,884	
				RAZEM	14,884
5059 d.4.18	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5060 d.4.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5061 d.4.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5062 d.4.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
5063 d.4.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5064 d.4.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
5065 d.4.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5066 d.4.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5067 d.4.18	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5038/2	m ²		
			m ²	3,122	
				RAZEM	3,122
5068 d.4.18	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5067	m ²		
			m ²	3,122	
				RAZEM	3,122
5069 d.4.18	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,40*4+2,23*4)*2	m	29,040	
				RAZEM	29,040
4.19		331 okno skrzynkowe baskwilowe 1,41*1,95			
5070 d.4.19	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,40*2,23	m ²	3,122	
				RAZEM	3,122
5071 d.4.19	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5072 d.4.19	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez uszczelnienia o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5073 d.4.19	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,41*1,95*2	m ²	5,499	
				RAZEM	5,499
5074 d.4.19	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,41*4*2+1,95*4*2)	mb		
			mb	26,880	
				RAZEM	26,880
5075 d.4.19	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,41*1,95*2*2 (1,41*2+1,95*2)*0,33	m ²		
			m ²	10,998	
			m ²	2,218	
				RAZEM	13,216
5076 d.4.19	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5075	m ²		
			m ²	13,216	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,216
5077 d.4.19	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5074/2	m	13,440	
				RAZEM	13,440
5078 d.4.19	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5079 d.4.19	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5080 d.4.19	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5081 d.4.19	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5082 d.4.19	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5083 d.4.19	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	oszt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5084 d.4.19	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
5085 d.4.19	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5086 d.4.19	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy pionowe 1,95	m m	1,950	
				RAZEM	1,950
5087 d.4.19	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5088 d.4.19	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,41*2+1,95*2	m m	6,720	
				RAZEM	6,720
5089 d.4.19	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5090 d.4.19	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5075	m ² m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5091 d.4.19	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5090	m ² m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5092 d.4.19	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5090	m ² m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5093 d.4.19	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5092	m ² m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5094 d.4.19	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5093	m ² m ²	13,216	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,216
5095 d.4.19	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5096 d.4.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5097 d.4.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5098 d.4.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
5099 d.4.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5100 d.4.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
5101 d.4.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5102 d.4.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5103 d.4.19	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5073/2	m ²		
			m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
5104 d.4.19	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5103	m ²		
			m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
5105 d.4.19	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,41*4+1,95*4)*2	m		
			m	26,880	
				RAZEM	26,880
4.20		330 okno eliptyczne 1,31*1,62			
5106 d.4.20	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,31*1,62	m ²	2,122	
				RAZEM	2,122
5107 d.4.20	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5108 d.4.20	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,31*1,62*2	m ²	4,244	
				RAZEM	4,244
5109 d.4.20	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,31*2*2+1,62*4*2)	mb		
			mb	18,200	
				RAZEM	18,200
5110 d.4.20	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,31*1,62*2*2 (1,31*2+1,62*2)*0,22	m ²		
			m ²	8,489	
			m ²	1,289	
				RAZEM	9,778
5111 d.4.20	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5110	m ²		
			m ²	9,778	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,778
5112 d.4.20	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5109/2	m	9,100	
				RAZEM	9,100
5113 d.4.20	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5114 d.4.20	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5115 d.4.20	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5116 d.4.20	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5117 d.4.20	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5118 d.4.20	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5119 d.4.20	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,62*2	m	3,240	
				RAZEM	3,240
5120 d.4.20	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5121 d.4.20	TZKNBK XII 0301-38 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki łukowe 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5122 d.4.20	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,31*2	m m	2,620	
				RAZEM	2,620
5123 d.4.20	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5124 d.4.20	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,31*2+1,62*2	m m	5,860	
				RAZEM	5,860
5125 d.4.20	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5126 d.4.20	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5110	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5127 d.4.20	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5126	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5128 d.4.20	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5126	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5129 d.4.20	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5128	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5130 d.4.20	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5129	m ² m ²	 9,778	
				RAZEM	9,778
5131 d.4.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
5132 d.4.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5133 d.4.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5134 d.4.20	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5135 d.4.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 11	szt. szt.	 11,000	
				RAZEM	11,000
5136 d.4.20	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5137 d.4.20	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5108/2	m ² m ²	 2,122	
				RAZEM	2,122
5138 d.4.20	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5137	m ² m ²	 2,122	
				RAZEM	2,122
5139 d.4.20	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,31*2+1,62*3)*2	m m	 14,960	
				RAZEM	14,960
4.21		328 okno eliptyczne 1,31*1,62			
5140 d.4.21	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,31*1,62	m ² m ²	 2,122	
				RAZEM	2,122
5141 d.4.21	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5142 d.4.21	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,31*1,62*2	m ² m ²	 4,244	
				RAZEM	4,244
5143 d.4.21	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,31*2*2+1,62*4*2)	mb mb	 18,200	
				RAZEM	18,200
5144 d.4.21	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,31*1,62*2*2 (1,31*2+1,62*2)*0,22	m ² m ² m ²	 8,489 1,289	
				RAZEM	9,778
5145 d.4.21	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5144	m ² m ²	 9,778	
				RAZEM	9,778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5146 d.4.21	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5143/2	m	9,100	
				RAZEM	9,100
5147 d.4.21	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5148 d.4.21	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5149 d.4.21	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5150 d.4.21	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5151 d.4.21	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5152 d.4.21	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5153 d.4.21	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,62*2	m	3,240	
				RAZEM	3,240
5154 d.4.21	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5155 d.4.21	TZKNBK XII 0301-38 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki łukowe 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5156 d.4.21	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,31*2	m m	2,620	
				RAZEM	2,620
5157 d.4.21	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5158 d.4.21	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,31*2+1,62*2	m m	5,860	
				RAZEM	5,860
5159 d.4.21	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5160 d.4.21	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5144	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5161 d.4.21	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5160	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5162 d.4.21	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5160	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5163 d.4.21	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5162	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5164 d.4.21	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5163	m ² m ²	 9,778 RAZEM	 9,778
5165 d.4.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	 8,000 RAZEM	 8,000
5166 d.4.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna 1	kpl. kpl.	 1,000 RAZEM	 1,000
5167 d.4.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 4	kpl. kpl.	 4,000 RAZEM	 4,000
5168 d.4.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 11	szt. szt.	 11,000 RAZEM	 11,000
5169 d.4.21	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 1	kpl. kpl.	 1,000 RAZEM	 1,000
5170 d.4.21	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5142/2	m ² m ²	 2,122 RAZEM	 2,122
5171 d.4.21	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5170	m ² m ²	 2,122 RAZEM	 2,122
5172 d.4.21	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,31*2+1,62*3)*2	m m	 14,960 RAZEM	 14,960
4.22		321 okno eliptyczne 1,31*1,62			
5173 d.4.22	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,31*1,62	m ² m ²	 2,122 RAZEM	 2,122
5174 d.4.22	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000 RAZEM	 4,000
5175 d.4.22	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1	szt. szt.	 1,000 RAZEM	 1,000
5176 d.4.22	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,31*1,62*2	m ² m ²	 4,244 RAZEM	 4,244
5177 d.4.22	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,31*2*2+1,62*4*2)	mb mb	 18,200 RAZEM	 18,200
5178 d.4.22	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,31*1,62*2*2 (1,31*2+1,62*2)*0,22	m ² m ² m ²	 8,489 1,289 RAZEM	 9,778
5179 d.4.22	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5178	m ² m ²	 9,778 RAZEM	 9,778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5180 d.4.22	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5177/2	m	9,100	
				RAZEM	9,100
5181 d.4.22	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5182 d.4.22	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5183 d.4.22	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5184 d.4.22	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5185 d.4.22	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5186 d.4.22	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5187 d.4.22	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,62*2	m	3,240	
				RAZEM	3,240
5188 d.4.22	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5189 d.4.22	TZKNBK XII 0301-38 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki łukowe 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5190 d.4.22	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,31*2	m m	2,620	
				RAZEM	2,620
5191 d.4.22	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5192 d.4.22	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,31*2+1,62*2	m m	5,860	
				RAZEM	5,860
5193 d.4.22	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5194 d.4.22	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5178	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5195 d.4.22	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5194	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5196 d.4.22	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5194	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5197 d.4.22	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5196	m ² m ²	9,778	
				RAZEM	9,778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5198 d.4.22	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5197	m ² m ²	 9,778	
				RAZEM	9,778
5199 d.4.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwa- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 6	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5200 d.4.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5201 d.4.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5202 d.4.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna mo- siężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5203 d.4.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna mo- siężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5204 d.4.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosięż- ny ozdobny 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
5205 d.4.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mo- siężny ozdobny 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5206 d.4.22	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.4676/2	m ² m ²	 1,953	
				RAZEM	1,953
5207 d.4.22	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5206	m ² m ²	 1,953	
				RAZEM	1,953
5208 d.4.22	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,31*2+1,62*3)*2	m m	 14,960	
				RAZEM	14,960
4.23		320 okno eliptyczne 1,31*1,62			
5209 d.4.23	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,31*1,62	m ² m ²	 2,122	
				RAZEM	2,122
5210 d.4.23	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5211 d.4.23	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,31*1,62*2	m ² m ²	 4,244	
				RAZEM	4,244
5212 d.4.23	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,31*2*2+1,62*4*2)	mb mb	 18,200	
				RAZEM	18,200
5213 d.4.23	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,31*1,62*2*2 (1,31*2+1,62*2)*0,22	m ² m ² m ²	 8,489 1,289	
				RAZEM	9,778

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5214 d.4.23	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5213	m ² m ²	 9,778	
				RAZEM	9,778
5215 d.4.23	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5212/2	m m	 9,100	
				RAZEM	9,100
5216 d.4.23	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5217 d.4.23	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5218 d.4.23	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5219 d.4.23	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5220 d.4.23	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5221 d.4.23	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5222 d.4.23	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,62*2	m m	 3,240	
				RAZEM	3,240
5223 d.4.23	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5224 d.4.23	TZKNBK XII 0301-38 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki lukowe 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5225 d.4.23	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,31*2	m m	 2,620	
				RAZEM	2,620
5226 d.4.23	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5227 d.4.23	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,31*2+1,62*2	m m	 5,860	
				RAZEM	5,860
5228 d.4.23	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5229 d.4.23	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5213	m ² m ²	 9,778	
				RAZEM	9,778
5230 d.4.23	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5229	m ² m ²	 9,778	
				RAZEM	9,778
5231 d.4.23	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5229	m ² m ²	 9,778	
				RAZEM	9,778
5232 d.4.23	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5231	m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5233 d.4.23	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5232	m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5234 d.4.23	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5235 d.4.23	KNR 4-01 0908-04 analogia	Wymiana listew baskwilowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5236 d.4.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5237 d.4.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5238 d.4.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna mosiężna	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5239 d.4.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5240 d.4.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5241 d.4.23	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.5211/2	m ²	2,122	
				RAZEM	2,122
5242 d.4.23	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.5241	m ²	2,122	
				RAZEM	2,122
5243 d.4.23	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,31*2+1,62*3)*2	m	14,960	
				RAZEM	14,960
4.24		308 I okno dociskowe 1,34*2,25			
4.24.1		okno dociskowe 1,34*2,25			
5244 d.4.24.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,34*2,25	m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5245 d.4.24.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5246 d.4.24.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeplin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5247 d.4.24.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,34*2,25*2	m ²	6,030	
				RAZEM	6,030

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5248 d.4.24.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,34*4*2+2,25*4*2)	mb mb	28,720	
				RAZEM	28,720
5249 d.4.24.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,34*2,25*2*2 (1,34*2+2,25*2)*0,33	m ² m ² m ²	12,060 2,369	
				RAZEM	14,429
5250 d.4.24.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5249	m ² m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5251 d.4.24.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5248/2	m m	14,360	
				RAZEM	14,360
5252 d.4.24.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5253 d.4.24.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5254 d.4.24.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5255 d.4.24.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5256 d.4.24.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5257 d.4.24.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5258 d.4.24.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,25*2	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
5259 d.4.24.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5260 d.4.24.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5261 d.4.24.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5262 d.4.24.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,34*2+2,25*2	m m	7,180	
				RAZEM	7,180
5263 d.4.24.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5264 d.4.24.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5249	m ² m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5265 d.4.24.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5266 d.4.24.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5264	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5267 d.4.24.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - po raz pierwszy poz.5266	m ²		
			m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5268 d.4.24.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - drugi raz poz.5267	m ²		
			m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5269 d.4.24.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5268	m ²		
			m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5270 d.4.24.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5247/2	m ²		
			m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5271 d.4.24.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5270	m ²		
			m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5272 d.4.24.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5273 d.4.24.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5274 d.4.24.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał- mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5275 d.4.24.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5276 d.4.24.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5277 d.4.24.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 3	kpl.		
			kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5278 d.4.24.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5279 d.4.24.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl.		
			kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5280 d.4.24.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple- tny 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5281 d.4.24.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,34*4+2,25*3)*2	m		
			m	24,220	
				RAZEM	24,220
4.25		308 II okno dociskowe 1,34*2,25			
4.25.1		okno dociskowe 1,34*2,25			
5282 d.4.25.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,34*2,25	m ²		
			m ²	3,015	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,015
5283 d.4.25.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5284 d.4.25.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5285 d.4.25.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,34*2,25*2	m ² m ²	6,030	
				RAZEM	6,030
5286 d.4.25.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,34*4*2+2,25*4*2)	mb mb	28,720	
				RAZEM	28,720
5287 d.4.25.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,34*2,25*2*2 (1,34*2+2,25*2)*0,33	m ² m ² m ²	12,060 2,369	
				RAZEM	14,429
5288 d.4.25.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5287	m ² m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5289 d.4.25.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymbry atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5286/2	m m	14,360	
				RAZEM	14,360
5290 d.4.25.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5291 d.4.25.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5292 d.4.25.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5293 d.4.25.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5294 d.4.25.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5295 d.4.25.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5296 d.4.25.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,25*2	m m	4,500	
				RAZEM	4,500
5297 d.4.25.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5298 d.4.25.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5299 d.4.25.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5300 d.4.25.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,34*2+2,25*2	m m	7,180	
				RAZEM	7,180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5301 d.4.25.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5302 d.4.25.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.5287	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5303 d.4.25.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5304 d.4.25.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.5302	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5305 d.4.25.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.5304	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5306 d.4.25.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.5305	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5307 d.4.25.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5306	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5308 d.4.25.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.5285/2	m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5309 d.4.25.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.5308	m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5310 d.4.25.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5311 d.4.25.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5312 d.4.25.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5313 d.4.25.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5314 d.4.25.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5315 d.4.25.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5316 d.4.25.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5317 d.4.25.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5318 d.4.25.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5319 d.4.25.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,34*4+2,25*3)*2	m	24,220	
				RAZEM	24,220
4.26		307 I okno dociskowe 1,34*2,25			
4.26.1		okno dociskowe 1,34*2,25			
5320 d.4.26.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,34*2,25	m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5321 d.4.26.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5322 d.4.26.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5323 d.4.26.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,34*2,25*2	m ²	6,030	
				RAZEM	6,030
5324 d.4.26.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,34*4*2+2,25*4*2)	mb	28,720	
				RAZEM	28,720
5325 d.4.26.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,34*2,25*2*2	m ²	12,060	
		(1,34*2+2,25*2)*0,33	m ²	2,369	
				RAZEM	14,429
5326 d.4.26.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	14,429	
		poz.5325		RAZEM	14,429
5327 d.4.26.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.5324/2	m	14,360	
				RAZEM	14,360
5328 d.4.26.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5329 d.4.26.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5330 d.4.26.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5331 d.4.26.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5332 d.4.26.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5333 d.4.26.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	poszt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5334 d.4.26.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,25*2	m	4,500	
				RAZEM	4,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5335 d.4.26.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5336 d.4.26.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5337 d.4.26.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5338 d.4.26.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,34*2+2,25*2	m m	 7,180	
				RAZEM	7,180
5339 d.4.26.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5340 d.4.26.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5325	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
5341 d.4.26.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5342 d.4.26.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5340	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
5343 d.4.26.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5342	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
5344 d.4.26.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5343	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
5345 d.4.26.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5344	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
5346 d.4.26.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5323/2	m ² m ²	 3,015	
				RAZEM	3,015
5347 d.4.26.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5346	m ² m ²	 3,015	
				RAZEM	3,015
5348 d.4.26.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5349 d.4.26.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5350 d.4.26.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5351 d.4.26.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5352 d.4.26.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5353 d.4.26.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5354 d.4.26.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5355 d.4.26.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5356 d.4.26.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5357 d.4.26.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,34*4+2,25*3)*2	m	24,220	
				RAZEM	24,220
4.27		307 II okno dociskowe 1,34*2,25			
4.27.1		okno dociskowe 1,34*2,25			
5358 d.4.27.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,34*2,25	m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5359 d.4.27.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5360 d.4.27.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez uszczelki o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
5361 d.4.27.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,34*2,25*2	m ²	6,030	
				RAZEM	6,030
5362 d.4.27.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,34*4*2+2,25*4*2)	mb	28,720	
				RAZEM	28,720
5363 d.4.27.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,34*2,25*2*2	m ²	12,060	
		(1,34*2+2,25*2)*0,33	m ²	2,369	
				RAZEM	14,429
5364 d.4.27.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	14,429	
		poz. 5363		RAZEM	14,429
5365 d.4.27.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz. 5362/2	m	14,360	
				RAZEM	14,360
5366 d.4.27.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5367 d.4.27.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5368 d.4.27.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5369 d.4.27.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5370 d.4.27.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5371 d.4.27.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	poszt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5372 d.4.27.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,25*2	m	4,500	
				RAZEM	4,500
5373 d.4.27.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5374 d.4.27.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5375 d.4.27.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5376 d.4.27.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,34*2+2,25*2	m	7,180	
				RAZEM	7,180
5377 d.4.27.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5378 d.4.27.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.5363	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5379 d.4.27.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5380 d.4.27.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.5378	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5381 d.4.27.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.5380	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5382 d.4.27.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.5381	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5383 d.4.27.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5382	m ²	14,429	
				RAZEM	14,429
5384 d.4.27.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.5361/2	m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5385 d.4.27.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.5384	m ²	3,015	
				RAZEM	3,015
5386 d.4.27.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5387 d.4.27.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5388 d.4.27.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5389 d.4.27.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5390 d.4.27.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5391 d.4.27.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5392 d.4.27.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5393 d.4.27.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
5394 d.4.27.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5395 d.4.27.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,34*4+2,25*3)*2	m m	 24,220	
				RAZEM	24,220
4.28		307b okno dociskowe 1,34*2,25			
4.28.1		okno dociskowe 1,34*2,25			
5396 d.4.28.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,34*2,25	m ² m ²	 3,015	
				RAZEM	3,015
5397 d.4.28.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5398 d.4.28.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytów o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5399 d.4.28.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,34*2,25*2	m ² m ²	 6,030	
				RAZEM	6,030
5400 d.4.28.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,34*4*2+2,25*4*2)	mb mb	 28,720	
				RAZEM	28,720
5401 d.4.28.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,34*2,25*2*2 (1,34*2+2,25*2)*0,33	m ² m ² m ²	 12,060 2,369	
				RAZEM	14,429
5402 d.4.28.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5401	m ² m ²	 14,429	
				RAZEM	14,429
5403 d.4.28.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5400/2	m m	 14,360	
				RAZEM	14,360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5404 d.4.28.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc. msc.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
5405 d.4.28.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc. msc.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
5406 d.4.28.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc. msc.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
5407 d.4.28.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc. msc.	3,000	
		3		RAZEM	3,000
5408 d.4.28.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc. msc.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
5409 d.4.28.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5410 d.4.28.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m	4,500	
		2,25*2		RAZEM	4,500
5411 d.4.28.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5412 d.4.28.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5413 d.4.28.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt. szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
5414 d.4.28.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m m	7,180	
		1,34*2+2,25*2		RAZEM	7,180
5415 d.4.28.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5416 d.4.28.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ² m ²	14,429	
		poz.5401		RAZEM	14,429
5417 d.4.28.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt. szt.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5418 d.4.28.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ² m ²	14,429	
		poz.5416		RAZEM	14,429
5419 d.4.28.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ² m ²	14,429	
		poz.5418		RAZEM	14,429
5420 d.4.28.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ² m ²	14,429	
		poz.5419		RAZEM	14,429
5421 d.4.28.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ² m ²	14,429	
		poz.5420		RAZEM	14,429

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5422 d.4.28.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5399/2	m ² m ²	 3,015	
				RAZEM	3,015
5423 d.4.28.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5422	m ² m ²	 3,015	
				RAZEM	3,015
5424 d.4.28.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
5425 d.4.28.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
5426 d.4.28.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baszkiłowej	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
5427 d.4.28.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
5428 d.4.28.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl. kpl.	 2,000	
		2		RAZEM	2,000
5429 d.4.28.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl. kpl.	 3,000	
		3		RAZEM	3,000
5430 d.4.28.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl. kpl.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
5431 d.4.28.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl. kpl.	 8,000	
		8		RAZEM	8,000
5432 d.4.28.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl. kpl.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
5433 d.4.28.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m m	 24,220	
		(1,34*4+2,25*3)*2		RAZEM	24,220
4.29		305 okno dociskowe 1,26*2,21			
5434 d.4.29	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ² m ²	 2,785	
		1,26*2,21		RAZEM	2,785
5435 d.4.29	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt. szt.	 6,000	
		3*2		RAZEM	6,000
5436 d.4.29	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ² m ²	 5,569	
		1,26*2,21*2		RAZEM	5,569
5437 d.4.29	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb mb	 27,760	
		(1,26*4*2+2,21*4*2)		RAZEM	27,760
5438 d.4.29	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ² m ² m ²	 11,138 1,874	
		1,26*2,21*2*2 (1,26*2+2,21*2)*0,27			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13,012
5439 d.4.29	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5438	m ² m ²	 13,012	
				RAZEM	13,012
5440 d.4.29	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5437/2	m m	 13,880	
				RAZEM	13,880
5441 d.4.29	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5442 d.4.29	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5443 d.4.29	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5444 d.4.29	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5445 d.4.29	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5446 d.4.29	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5447 d.4.29	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,21*2	m m	 4,420	
				RAZEM	4,420
5448 d.4.29	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5449 d.4.29	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5450 d.4.29	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5451 d.4.29	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,26*2+2,21*2	m m	 6,940	
				RAZEM	6,940
5452 d.4.29	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5453 d.4.29	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5438	m ² m ²	 13,012	
				RAZEM	13,012
5454 d.4.29	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5455 d.4.29	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5453	m ² m ²	 13,012	
				RAZEM	13,012
5456 d.4.29	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5455	m ² m ²	 13,012	
				RAZEM	13,012
5457 d.4.29	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5456	m ²	13,012	
				RAZEM	13,012
5458 d.4.29	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5457	m ²	13,012	
				RAZEM	13,012
5459 d.4.29	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.5436/2	m ²	2,785	
				RAZEM	2,785
5460 d.4.29	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.5459	m ²	2,785	
				RAZEM	2,785
5461 d.4.29	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5462 d.4.29	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkulowy docisk dolny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5463 d.4.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baszkilowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5464 d.4.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5465 d.4.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5466 d.4.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
5467 d.4.29	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,26*4+2,21*3)*2	m	23,340	
				RAZEM	23,340
4.30		318B (korytarz przy 305) okno dociskowe 1,26*2,21			
5468 d.4.30	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,26*2,21	m ²	2,785	
				RAZEM	2,785
5469 d.4.30	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5470 d.4.30	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,26*2,21*2	m ²	5,569	
				RAZEM	5,569
5471 d.4.30	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,26*4*2+2,21*4*2)	mb	27,760	
				RAZEM	27,760
5472 d.4.30	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		1,26*2,21*2*2	m ²	11,138	
		(1,26*2+2,21*2)*0,27	m ²	1,874	
				RAZEM	13,012
5473 d.4.30	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5472	m ²	13,012	
				RAZEM	13,012
5474 d.4.30	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5471/2	m		
			m	13,880	
				RAZEM	13,880
5475 d.4.30	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5476 d.4.30	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5477 d.4.30	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5478 d.4.30	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5479 d.4.30	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5480 d.4.30	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5481 d.4.30	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,21*2	m		
			m	4,420	
				RAZEM	4,420
5482 d.4.30	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5483 d.4.30	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5484 d.4.30	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5485 d.4.30	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,26*2+2,21*2	m		
			m	6,940	
				RAZEM	6,940
5486 d.4.30	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5487 d.4.30	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5472	m ²		
			m ²	13,012	
				RAZEM	13,012
5488 d.4.30	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5489 d.4.30	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5487	m ²		
			m ²	13,012	
				RAZEM	13,012
5490 d.4.30	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5489	m ²		
			m ²	13,012	
				RAZEM	13,012
5491 d.4.30	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5490	m ²		
			m ²	13,012	
				RAZEM	13,012

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5492 d.4.30	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5491	m ² m ²	 13,012	
				RAZEM	13,012
5493 d.4.30	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5470/2	m ² m ²	 2,785	
				RAZEM	2,785
5494 d.4.30	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5493	m ² m ²	 2,785	
				RAZEM	2,785
5495 d.4.30	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5496 d.4.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5497 d.4.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5498 d.4.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5499 d.4.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5500 d.4.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5501 d.4.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5502 d.4.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5503 d.4.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
5504 d.4.30	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,26*4+2,21*3)*2	m m	 23,340	
				RAZEM	23,340
4.31		306 okno dociskowe 1,32*2,19			
5505 d.4.31	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,32*2,19	m ² m ²	 2,891	
				RAZEM	2,891
5506 d.4.31	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5507 d.4.31	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeplin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5508 d.4.31	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,32*2,19*2	m ² m ²	 5,782	
				RAZEM	5,782
5509 d.4.31	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,32*4*2+2,19*4*2)	mb mb	 28,080	
				RAZEM	28,080
5510 d.4.31	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,32*2,19*2*2 (1,32*2+2,19*2)*0,27	m ² m ² m ²	 11,563 1,895	
				RAZEM	13,458
5511 d.4.31	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5510	m ² m ²	 13,458	
				RAZEM	13,458
5512 d.4.31	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5509/2	m m	 14,040	
				RAZEM	14,040
5513 d.4.31	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5514 d.4.31	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5515 d.4.31	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5516 d.4.31	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5517 d.4.31	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5518 d.4.31	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5519 d.4.31	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,19*2	m m	 4,380	
				RAZEM	4,380
5520 d.4.31	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5521 d.4.31	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5522 d.4.31	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5523 d.4.31	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,26*2+2,21*2	m m	 6,940	
				RAZEM	6,940
5524 d.4.31	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5525 d.4.31	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5510	m ² m ²	 13,458	
				RAZEM	13,458

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5526 d.4.31	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5525	m ² m ²	 13,458	
				RAZEM	13,458
5527 d.4.31	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5526	m ² m ²	 13,458	
				RAZEM	13,458
5528 d.4.31	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5527	m ² m ²	 13,458	
				RAZEM	13,458
5529 d.4.31	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5528	m ² m ²	 13,458	
				RAZEM	13,458
5530 d.4.31	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5508/2	m ² m ²	 2,891	
				RAZEM	2,891
5531 d.4.31	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5530	m ² m ²	 2,891	
				RAZEM	2,891
5532 d.4.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5533 d.4.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5534 d.4.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5535 d.4.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5536 d.4.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5537 d.4.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5538 d.4.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
5539 d.4.31	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,26*4+2,21*3)*2	m m	 23,340	
				RAZEM	23,340
4.32		304 I okno dociskowe 1,14*2,25			
4.32.1		okno dociskowe 1,14*2,25			
5540 d.4.32.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,14*2,25	m ² m ²	 2,565	
				RAZEM	2,565
5541 d.4.32.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5542 d.4.32.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
5543 d.4.32.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,14*2,25*2	m ² m ²	5,130 RAZEM	5,130
5544 d.4.32.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,14*4*2+2,25*4*2)	mb mb	27,120 RAZEM	27,120
5545 d.4.32.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,14*2,25*2*2 (1,14*2+2,25*2)*0,33	m ² m ² m ²	10,260 2,237 RAZEM	12,497
5546 d.4.32.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5545	m ² m ²	12,497 RAZEM	12,497
5547 d.4.32.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szy- by atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5544/2	m m	13,560 RAZEM	13,560
5548 d.4.32.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	3,000 RAZEM	3,000
5549 d.4.32.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000 RAZEM	2,000
5550 d.4.32.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000 RAZEM	6,000
5551 d.4.32.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000 RAZEM	3,000
5552 d.4.32.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000 RAZEM	4,000
5553 d.4.32.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po- nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
5554 d.4.32.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo- wanie ramiaka 2,25*2	m m	4,500 RAZEM	4,500
5555 d.4.32.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
5556 d.4.32.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000
5557 d.4.32.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000 RAZEM	4,000
5558 d.4.32.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+2,25*2	m m	6,780 RAZEM	6,780
5559 d.4.32.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000 RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5560 d.4.32.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5545	m ² m ²	 12,497	
				RAZEM	12,497
5561 d.4.32.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5562 d.4.32.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5560	m ² m ²	 12,497	
				RAZEM	12,497
5563 d.4.32.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5562	m ² m ²	 12,497	
				RAZEM	12,497
5564 d.4.32.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5563	m ² m ²	 12,497	
				RAZEM	12,497
5565 d.4.32.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5564	m ² m ²	 12,497	
				RAZEM	12,497
5566 d.4.32.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5543/2	m ² m ²	 2,565	
				RAZEM	2,565
5567 d.4.32.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5566	m ² m ²	 2,565	
				RAZEM	2,565
5568 d.4.32.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5569 d.4.32.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5570 d.4.32.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5571 d.4.32.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5572 d.4.32.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5573 d.4.32.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5574 d.4.32.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5575 d.4.32.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
5576 d.4.32.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,14*4+2,25*3)*2	m m	 22,620	
				RAZEM	22,620

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.33		304 II okno dociskowe podwójne 1,14*2,25 x 2			
4.33.1		okno dociskowe 1,14*2,25 x 2			
5577 d.4.33.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		1,14*2,25*2	m ²	5,130	
				RAZEM	5,130
5578 d.4.33.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2*2	szt.		
			szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5579 d.4.33.1	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczytlin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5580 d.4.33.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,14*2,25*2*2	m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
5581 d.4.33.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,14*4*2+2,25*4*2)*2	mb		
			mb	54,240	
				RAZEM	54,240
5582 d.4.33.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,14*2,25*2*2*2 (1,14*2+2,25*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	 20,520 4,475	
				RAZEM	24,995
5583 d.4.33.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5582	m ² m ²	 24,995	
				RAZEM	24,995
5584 d.4.33.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5581/2	m m	 27,120	
				RAZEM	27,120
5585 d.4.33.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5586 d.4.33.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5587 d.4.33.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
5588 d.4.33.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5589 d.4.33.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
5590 d.4.33.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5591 d.4.33.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,25*2*2	m m	 9,000	
				RAZEM	9,000
5592 d.4.33.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5593 d.4.33.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5594 d.4.33.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5595 d.4.33.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		(1,11*2+2,25*2)*2	m	13,440	
				RAZEM	13,440
5596 d.4.33.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5597 d.4.33.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.5582	m ²	24,995	
				RAZEM	24,995
5598 d.4.33.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5599 d.4.33.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.5597	m ²	24,995	
				RAZEM	24,995
5600 d.4.33.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.5599	m ²	24,995	
				RAZEM	24,995
5601 d.4.33.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.5600	m ²	24,995	
				RAZEM	24,995
5602 d.4.33.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5601	m ²	24,995	
				RAZEM	24,995
5603 d.4.33.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.5580/2	m ²	5,130	
				RAZEM	5,130
5604 d.4.33.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.5603	m ²	5,130	
				RAZEM	5,130
5605 d.4.33.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		
		2*2	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5606 d.4.33.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5607 d.4.33.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5608 d.4.33.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5609 d.4.33.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5610 d.4.33.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5611 d.4.33.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		36	kpl.	36,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	36,000
5612 d.4.33.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5613 d.4.33.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5614 d.4.33.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8*2	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
5615 d.4.33.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		8*2	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
5616 d.4.33.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,14*4+2,25*3)*2*2	m	45,240	
				RAZEM	45,240
4.34		304 III okno dociskowe 1,02*2,14			
5617 d.4.34	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,02*2,14	m ²	2,183	
				RAZEM	2,183
5618 d.4.34	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5619 d.4.34	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,02*2,14*2	m ²	4,366	
				RAZEM	4,366
5620 d.4.34	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,02*4*2+2,14*4*2)	mb	25,280	
				RAZEM	25,280
5621 d.4.34	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna skrzynia	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,02*2,14*2*2	m ²	8,731	
		(1,02*2+2,14*2)*0,27	m ²	1,706	
		0,30*2,42*2	m ²	1,452	
		0,3*1,25*1	m ²	0,375	
				RAZEM	12,264
5622 d.4.34	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	12,264	
		poz.5621			
				RAZEM	12,264
5623 d.4.34	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szkl. by atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.5620/2	m	12,640	
				RAZEM	12,640
5624 d.4.34	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5625 d.4.34	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5626 d.4.34	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5627 d.4.34	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5628 d.4.34	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5629 d.4.34	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5630 d.4.34	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka 2,14*2	m m	 4,280	
				RAZEM	4,280
5631 d.4.34	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5632 d.4.34	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5633 d.4.34	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5634 d.4.34	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,02*2+2,14*2	m m	 6,320	
				RAZEM	6,320
5635 d.4.34	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5636 d.4.34	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5621	m ² m ²	 12,264	
				RAZEM	12,264
5637 d.4.34	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5638 d.4.34	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5636	m ² m ²	 12,264	
				RAZEM	12,264
5639 d.4.34	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.5638	m ² m ²	 12,264	
				RAZEM	12,264
5640 d.4.34	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.5639	m ² m ²	 12,264	
				RAZEM	12,264
5641 d.4.34	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5640	m ² m ²	 12,264	
				RAZEM	12,264
5642 d.4.34	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5619/2	m ² m ²	 2,183	
				RAZEM	2,183
5643 d.4.34	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5642	m ² m ²	 2,183	
				RAZEM	2,183
5644 d.4.34	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5645 d.4.34	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5646 d.4.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5647 d.4.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5648 d.4.34	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5649 d.4.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 3	kpl. kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5650 d.4.34	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5651 d.4.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
5652 d.4.34	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,02*4+2,14*3)*2	m m	21,000	
				RAZEM	21,000
4.35		302 okno dociskowe podwójne 0,79*2,33 x 2			
4.35.1		okno dociskowe 0,79*2,33 x 2			
5653 d.4.35.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,79*2,33*2	m ² m ²	3,681	
				RAZEM	3,681
5654 d.4.35.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5655 d.4.35.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,79*2,33*2*2	m ² m ²	7,363	
				RAZEM	7,363
5656 d.4.35.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,79*4*2+2,33*2*2)*2	mb mb	31,280	
				RAZEM	31,280
5657 d.4.35.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,79*2,33*2*2*2 (0,79*2+2,33*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	14,726 4,118	
				RAZEM	18,844
5658 d.4.35.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5657	m ² m ²	18,844	
				RAZEM	18,844
5659 d.4.35.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5656/2	m m	15,640	
				RAZEM	15,640
5660 d.4.35.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5661 d.4.35.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5662 d.4.35.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
5663 d.4.35.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3*2	msc. msc.	6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
5664 d.4.35.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
5665 d.4.35.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,33*2*2	m m	9,320	
				RAZEM	9,320
5666 d.4.35.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5667 d.4.35.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5668 d.4.35.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5669 d.4.35.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,79*2+2,33*2	m m	6,240	
				RAZEM	6,240
5670 d.4.35.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5657	m ² m ²	18,844	
				RAZEM	18,844
5671 d.4.35.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5672 d.4.35.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5670	m ² m ²	18,844	
				RAZEM	18,844
5673 d.4.35.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.5672	m ² m ²	18,844	
				RAZEM	18,844
5674 d.4.35.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.5673	m ² m ²	18,844	
				RAZEM	18,844
5675 d.4.35.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5674	m ² m ²	18,844	
				RAZEM	18,844
5676 d.4.35.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5655/2	m ² m ²	3,682	
				RAZEM	3,682
5677 d.4.35.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5676	m ² m ²	3,682	
				RAZEM	3,682
5678 d.4.35.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5679 d.4.35.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5680 d.4.35.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 1	kpl. kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
5681 d.4.35.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5682 d.4.35.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5683 d.4.35.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5684 d.4.35.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5685 d.4.35.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
5686 d.4.35.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,79*4+2,33*2)*2*2	m	31,280	
				RAZEM	31,280
4.36		302/304 WC okno dociskowe podwójne 0,79*2,16 x 2			
4.36.1		okno dociskowe 0,79*2,16 x 2			
5687 d.4.36.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		0,79*2,16*2	m ²	3,413	
				RAZEM	3,413
5688 d.4.36.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5689 d.4.36.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,79*2,16*2*2	m ²	6,826	
				RAZEM	6,826
5690 d.4.36.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(0,79*4*2+2,16*2*2)*2	mb	29,920	
				RAZEM	29,920
5691 d.4.36.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		0,79*2,16*2*2*2	m ²	13,651	
		(0,79*2+2,16*2)*0,33*2	m ²	3,894	
				RAZEM	17,545
5692 d.4.36.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	17,545	
		poz.5691		RAZEM	17,545
5693 d.4.36.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.5690/2	m	14,960	
				RAZEM	14,960
5694 d.4.36.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5695 d.4.36.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2*2	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5696 d.4.36.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6*2	msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
5697 d.4.36.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5698 d.4.36.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4*2	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
5699 d.4.36.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 2,25*2*2	m	9,000	
				RAZEM	9,000
5700 d.4.36.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5701 d.4.36.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5702 d.4.36.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5703 d.4.36.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5691	m ² m ²	17,545	
				RAZEM	17,545
5704 d.4.36.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5705 d.4.36.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5703	m ² m ²	17,545	
				RAZEM	17,545
5706 d.4.36.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom waniu - po raz pierwszy poz.5705	m ² m ²	17,545	
				RAZEM	17,545
5707 d.4.36.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom waniu - drugi raz poz.5706	m ² m ²	17,545	
				RAZEM	17,545
5708 d.4.36.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5707	m ² m ²	17,545	
				RAZEM	17,545
5709 d.4.36.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5689/2	m ² m ²	3,413	
				RAZEM	3,413
5710 d.4.36.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5709	m ² m ²	3,413	
				RAZEM	3,413
5711 d.4.36.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5712 d.4.36.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5713 d.4.36.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5714 d.4.36.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5715 d.4.36.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5716 d.4.36.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5717 d.4.36.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
5718 d.4.36.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,79*4+2,16*2)*2*2	m	29,920	
				RAZEM	29,920
4.37		348 klatka schodowa okno skrzynkowe DR 1,14*2,65			
5719 d.4.37	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,14*2,65	m ²	3,021	
				RAZEM	3,021
5720 d.4.37	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5721 d.4.37	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,14*2,65*2	m ²	6,042	
				RAZEM	6,042
5722 d.4.37	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,14*(4+10)+2,65*2*2)	mb	26,560	
				RAZEM	26,560
5723 d.4.37	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,14*2,65*2*2	m ²	12,084	
		(1,14*2+2,65*2)*0,33	m ²	2,501	
				RAZEM	14,585
5724 d.4.37	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	14,585	
		poz.5723		RAZEM	14,585
5725 d.4.37	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.5722/2	m	13,280	
				RAZEM	13,280
5726 d.4.37	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5727 d.4.37	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5728 d.4.37	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5729 d.4.37	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5730 d.4.37	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5731 d.4.37	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5732 d.4.37	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5733 d.4.37	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,65*2	m	5,300	
				RAZEM	5,300
5734 d.4.37	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5735 d.4.37	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,14	m m	1,140	
				RAZEM	1,140
5736 d.4.37	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5737 d.4.37	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,14*2+2,65*2	m m	7,580	
				RAZEM	7,580
5738 d.4.37		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5739 d.4.37	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5723	m ² m ²	14,585	
				RAZEM	14,585
5740 d.4.37	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5739	m ² m ²	14,585	
				RAZEM	14,585
5741 d.4.37	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.5739	m ² m ²	14,585	
				RAZEM	14,585
5742 d.4.37	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.5741	m ² m ²	14,585	
				RAZEM	14,585
5743 d.4.37	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5742	m ² m ²	14,585	
				RAZEM	14,585
5744 d.4.37	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5745 d.4.37	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 10	kpl. kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
5746 d.4.37	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5747 d.4.37	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
5748 d.4.37	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5721/2	m ² m ²	3,021	
				RAZEM	3,021
5749 d.4.37	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5748	m ² m ²	3,021	
				RAZEM	3,021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5750 d.4.37	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,14*4+2,65*2)*2	m m	 19,720	 19,720
4.38		348 klatka schodowa okno skrzynkowe baskwilowe 1,43*3,62		RAZEM	19,720
5751 d.4.38	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,43*3,62	m ² m ²	 5,177	 5,177
				RAZEM	5,177
5752 d.4.38	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 5*2	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
5753 d.4.38	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
5754 d.4.38	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,43*3,62*2	m ² m ²	 10,353	 10,353
				RAZEM	10,353
5755 d.4.38	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła 1,43*(6+10)+3,62*3*2	mb mb	 44,600	 44,600
				RAZEM	44,600
5756 d.4.38	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,43*3,62*2*2 (1,43*2+3,62*2)*0,33	m ² m ² m ²	 20,706 3,333	 24,039
				RAZEM	24,039
5757 d.4.38	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5756	m ² m ²	 24,039	 24,039
				RAZEM	24,039
5758 d.4.38	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5755/2	m m	 22,300	 22,300
				RAZEM	22,300
5759 d.4.38	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
5760 d.4.38	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
5761 d.4.38	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
5762 d.4.38	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
5763 d.4.38	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
5764 d.4.38	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
5765 d.4.38	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 3,62*2	m m	 7,240	 7,240
				RAZEM	7,240
5766 d.4.38	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
5767 d.4.38	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5768 d.4.38	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5769 d.4.38	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,43*2+3,62*2	m	10,100	
				RAZEM	10,100
5770 d.4.38	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5771 d.4.38	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.5756	m ²	24,039	
				RAZEM	24,039
5772 d.4.38	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.5771	m ²	24,039	
				RAZEM	24,039
5773 d.4.38	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.5771	m ²	24,039	
				RAZEM	24,039
5774 d.4.38	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.5773	m ²	24,039	
				RAZEM	24,039
5775 d.4.38	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5774	m ²	24,039	
				RAZEM	24,039
5776 d.4.38	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5777 d.4.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5778 d.4.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
5779 d.4.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5780 d.4.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*4*2	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
5781 d.4.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5782 d.4.38	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.5754/2	m ²	5,177	
				RAZEM	5,177
5783 d.4.38	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.5782	m ²	5,177	
				RAZEM	5,177
5784 d.4.38	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,43*4+3,62*3)*2	m	33,160	
				RAZEM	33,160
4.39		336 a WC okno eliptyczne 0,65*0,94 - odtworzenie			
5785 d.4.39	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,65*0,94	m ²	0,611	
				RAZEM	0,611
5786 d.4.39	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5787 d.4.39	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5788 d.4.39	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5789 d.4.39	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3			
		0,65*0,94*2	m ²	1,222	
		0,33*(0,65*2+0,94*2)	m ²	1,049	
				RAZEM	2,271
5790 d.4.39	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5791 d.4.39	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,65*2+0,94*2	m	3,180	
				RAZEM	3,180
5792 d.4.39	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		0,94	szt.	0,940	
				RAZEM	0,940
5793 d.4.39	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.5789	m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
5794 d.4.39	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.5793	m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
5795 d.4.39	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.5793	m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
5796 d.4.39	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.5795	m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
5797 d.4.39	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5796	m ²	2,271	
				RAZEM	2,271
5798 d.4.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4*2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
5799 d.4.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5800 d.4.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna mosiężna	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5801 d.4.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny	kpl.		
		6*2	kpl.	12,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,000
5802 d.4.39	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 0,65*0,94	m ² m ²	 0,611	
				RAZEM	0,611
5803 d.4.39	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5802	m ² m ²	 0,611	
				RAZEM	0,611
5804 d.4.39	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych 0,65*2*2+0,94*3*2	m m	 8,240	
				RAZEM	8,240
5805 d.4.39	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4.40		335 I okno skrzynkowe baskwilowe 1,41*1,95			
5806 d.4.40	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,40*2,23	m ² m ²	 3,122	
				RAZEM	3,122
5807 d.4.40	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
5808 d.4.40	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5809 d.4.40	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,41*1,95*2	m ² m ²	 5,499	
				RAZEM	5,499
5810 d.4.40	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,41*4*2+1,95*4*2)	mb mb	 26,880	
				RAZEM	26,880
5811 d.4.40	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,41*1,95*2*2 (1,41*2+1,95*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,998 2,218	
				RAZEM	13,216
5812 d.4.40	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5811	m ² m ²	 13,216	
				RAZEM	13,216
5813 d.4.40	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5810/2	m m	 13,440	
				RAZEM	13,440
5814 d.4.40	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5815 d.4.40	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5816 d.4.40	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5817 d.4.40	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5818 d.4.40	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5819 d.4.40	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5820 d.4.40	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
5821 d.4.40	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5822 d.4.40	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy pionowe	m		
		1,95*2	m	3,900	
				RAZEM	3,900
5823 d.4.40	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,41*2	m	2,820	
				RAZEM	2,820
5824 d.4.40	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5825 d.4.40	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,41*2+1,95*2	m	6,720	
				RAZEM	6,720
5826 d.4.40	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5827 d.4.40	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.5811	m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5828 d.4.40	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.5827	m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5829 d.4.40	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.5827	m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5830 d.4.40	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.5829	m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5831 d.4.40	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5830	m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5832 d.4.40	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5833 d.4.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5834 d.4.40	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5835 d.4.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
5836 d.4.40	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5837 d.4.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*8	szt.		
			szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
5838 d.4.40	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5839 d.4.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5840 d.4.40	KNR 4-01 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5809/2	m ²		
			m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
5841 d.4.40	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5840	m ²		
			m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
5842 d.4.40	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,41*4+1,95*4)*2	m		
			m	26,880	
				RAZEM	26,880
4.41		335 II okno skrzynkowe baskwilowe 1,41*1,95			
5843 d.4.41	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,40*2,23	m ²	3,122	
				RAZEM	3,122
5844 d.4.41	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5845 d.4.41	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5846 d.4.41	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,41*1,95*2	m ²		
			m ²	5,499	
				RAZEM	5,499
5847 d.4.41	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,41*4*2+1,95*4*2)	mb		
			mb	26,880	
				RAZEM	26,880
5848 d.4.41	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,41*1,95*2*2 (1,41*2+1,95*2)*0,33	m ²		
			m ²	10,998	
			m ²	2,218	
				RAZEM	13,216
5849 d.4.41	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5848	m ²		
			m ²	13,216	
				RAZEM	13,216
5850 d.4.41	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5847/2	m		
			m	13,440	
				RAZEM	13,440
5851 d.4.41	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5852 d.4.41	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5853 d.4.41	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5854 d.4.41	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5855 d.4.41	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5856 d.4.41	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5857 d.4.41	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 1,95*2	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
5858 d.4.41	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5859 d.4.41	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy pionowe 1,95*2	m m	 3,900	
				RAZEM	3,900
5860 d.4.41	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,41*2	m m	 2,820	
				RAZEM	2,820
5861 d.4.41	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5862 d.4.41	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,41*2+1,95*2	m m	 6,720	
				RAZEM	6,720
5863 d.4.41	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5864 d.4.41	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5848	m ² m ²	 13,216	
				RAZEM	13,216
5865 d.4.41	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5864	m ² m ²	 13,216	
				RAZEM	13,216
5866 d.4.41	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.5864	m ² m ²	 13,216	
				RAZEM	13,216
5867 d.4.41	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.5866	m ² m ²	 13,216	
				RAZEM	13,216
5868 d.4.41	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5867	m ² m ²	 13,216	
				RAZEM	13,216
5869 d.4.41	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5870 d.4.41	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5871 d.4.41	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
5872 d.4.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*8	szt.		
			szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
5873 d.4.41	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5874 d.4.41	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5846/2	m ²		
			m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
5875 d.4.41	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5874	m ²		
			m ²	2,750	
				RAZEM	2,750
5876 d.4.41	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,41*4+1,95*4)*2	m		
			m	26,880	
				RAZEM	26,880
4.42		322 okno eliptyczne 1,31*1,62			
5877 d.4.42	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,31*1,62	m ²	2,122	
				RAZEM	2,122
5878 d.4.42	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5879 d.4.42	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,31*1,62*2	m ²		
			m ²	4,244	
				RAZEM	4,244
5880 d.4.42	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,31*2*2+1,62*4*2)	mb		
			mb	18,200	
				RAZEM	18,200
5881 d.4.42	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,31*1,62*2*2 (1,31*2+1,62*2)*0,22	m ²		
			m ²	8,489	
			m ²	1,289	
				RAZEM	9,778
5882 d.4.42	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5881	m ²		
			m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5883 d.4.42	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5880/2	m		
			m	9,100	
				RAZEM	9,100
5884 d.4.42	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5885 d.4.42	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5886 d.4.42	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5887 d.4.42	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5888 d.4.42	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5889 d.4.42	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5890 d.4.42	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m		
		1,62*2	m	3,240	
				RAZEM	3,240
5891 d.4.42	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5892 d.4.42	TZKNBK XII 0301-38 analogia	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki łukowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5893 d.4.42	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,31*2	m	2,620	
				RAZEM	2,620
5894 d.4.42	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5895 d.4.42	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5896 d.4.42	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,31*2+1,62*2	m	5,860	
				RAZEM	5,860
5897 d.4.42	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5898 d.4.42	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.5881	m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5899 d.4.42	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.5898	m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5900 d.4.42	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.5898	m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5901 d.4.42	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.5900	m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5902 d.4.42	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.5901	m ²	9,778	
				RAZEM	9,778
5903 d.4.42	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5904 d.4.42	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5905 d.4.42	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
5906 d.4.42	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna mosiężna 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5907 d.4.42	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
5908 d.4.42	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny mosiężny ozdobny 4	kpl.		
			kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5909 d.4.42	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5879/2	m ²		
			m ²	2,122	
				RAZEM	2,122
5910 d.4.42	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5909	m ²		
			m ²	2,122	
				RAZEM	2,122
5911 d.4.42	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,31*2+1,62*3)*2	m		
			m	14,960	
				RAZEM	14,960
4.43		301 I okno dociskowe 1,09*2,36			
5912 d.4.43	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,09*2,36	m ²	2,572	
				RAZEM	2,572
5913 d.4.43	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5914 d.4.43	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,09*2,36*2	m ²	5,145	
				RAZEM	5,145
5915 d.4.43	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,09*4*2+2,36*4*2)	mb		
			mb	27,600	
				RAZEM	27,600
5916 d.4.43	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,09*2,36*2*2 (1,09*2+2,36*2)*0,33	m ²		
			m ²	10,290	
			m ²	2,277	
				RAZEM	12,567
5917 d.4.43	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5916	m ²		
			m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
5918 d.4.43	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5915/2	m		
			m	13,800	
				RAZEM	13,800
5919 d.4.43	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5920 d.4.43	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc.		
			msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5921 d.4.43	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5922 d.4.43	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc.		
			msc.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
5923 d.4.43	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5924 d.4.43	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5925 d.4.43	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,36*2	m m	4,720	
				RAZEM	4,720
5926 d.4.43	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5927 d.4.43	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5928 d.4.43	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5929 d.4.43	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,09*2+2,36*2	m m	6,900	
				RAZEM	6,900
5930 d.4.43	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5931 d.4.43	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5916	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
5932 d.4.43	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5933 d.4.43	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5931	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
5934 d.4.43	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - po raz pierwszy poz.5933	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
5935 d.4.43	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntu waniu - drugi raz poz.5934	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
5936 d.4.43	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5935	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
5937 d.4.43	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5914/2	m ² m ²	2,573	
				RAZEM	2,573
5938 d.4.43	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5937	m ² m ²	2,573	
				RAZEM	2,573
5939 d.4.43	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
5940 d.4.43	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5941 d.4.43	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baszkiłowej 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5942 d.4.43	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5943 d.4.43	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5944 d.4.43	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
5945 d.4.43	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,09*4+2,36*3)*2	m m	 22,880	
				RAZEM	22,880
4.44		301 II okno dociskowe 1,09*2,36			
5946 d.4.44	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,09*2,36	m ² m ²	 2,572	
				RAZEM	2,572
5947 d.4.44	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5948 d.4.44	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,09*2,36*2	m ² m ²	 5,145	
				RAZEM	5,145
5949 d.4.44	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,09*4*2+2,36*4*2)	mb mb	 27,600	
				RAZEM	27,600
5950 d.4.44	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,09*2,36*2*2 (1,09*2+2,36*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,290 2,277	
				RAZEM	12,567
5951 d.4.44	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.5950	m ² m ²	 12,567	
				RAZEM	12,567
5952 d.4.44	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.5949/2	m m	 13,800	
				RAZEM	13,800
5953 d.4.44	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5954 d.4.44	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5955 d.4.44	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5956 d.4.44	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
5957 d.4.44	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
5958 d.4.44	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5959 d.4.44	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłog wanie ramiaka 2,36*2	m m	 4,720	
				RAZEM	4,720
5960 d.4.44	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5961 d.4.44	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5962 d.4.44	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
5963 d.4.44	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,09*2+2,36*2	m m	 6,900	
				RAZEM	6,900
5964 d.4.44	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5965 d.4.44	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5950	m ² m ²	 12,567	
				RAZEM	12,567
5966 d.4.44	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5967 d.4.44	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5965	m ² m ²	 12,567	
				RAZEM	12,567
5968 d.4.44	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.5967	m ² m ²	 12,567	
				RAZEM	12,567
5969 d.4.44	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.5968	m ² m ²	 12,567	
				RAZEM	12,567
5970 d.4.44	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.5969	m ² m ²	 12,567	
				RAZEM	12,567
5971 d.4.44	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5948/2	m ² m ²	 2,573	
				RAZEM	2,573
5972 d.4.44	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.5971	m ² m ²	 2,573	
				RAZEM	2,573
5973 d.4.44	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5974 d.4.44	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	 2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
5975 d.4.44	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5976 d.4.44	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5977 d.4.44	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
5978 d.4.44	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
5979 d.4.44	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,09*4+2,36*3)*2	m	22,880	
				RAZEM	22,880
4.45		301 III okno dociskowe 1,09*2,36			
5980 d.4.45	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,09*2,36	m ²	2,572	
				RAZEM	2,572
5981 d.4.45	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
5982 d.4.45	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,09*2,36*2	m ²	5,145	
				RAZEM	5,145
5983 d.4.45	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,09*4*2+2,36*4*2)	mb	27,600	
				RAZEM	27,600
5984 d.4.45	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,09*2,36*2*2	m ²	10,290	
		(1,09*2+2,36*2)*0,33	m ²	2,277	
				RAZEM	12,567
5985 d.4.45	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	12,567	
		poz.5984		RAZEM	12,567
5986 d.4.45	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymbry atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.5983/2	m	13,800	
				RAZEM	13,800
5987 d.4.45	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5988 d.4.45	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
5989 d.4.45	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
5990 d.4.45	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
5991 d.4.45	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
5992 d.4.45	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
5993 d.4.45	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,36*2	m m	4,720	
				RAZEM	4,720
5994 d.4.45	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5995 d.4.45	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5996 d.4.45	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5997 d.4.45	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,09*2+2,36*2	m m	6,900	
				RAZEM	6,900
5998 d.4.45	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5999 d.4.45	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.5984	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6000 d.4.45	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6001 d.4.45	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.5999	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6002 d.4.45	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.6001	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6003 d.4.45	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.6002	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6004 d.4.45	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyby ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6003	m ² m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6005 d.4.45	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.5982/2	m ² m ²	2,573	
				RAZEM	2,573
6006 d.4.45	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6005	m ² m ²	2,573	
				RAZEM	2,573
6007 d.4.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6008 d.4.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6009 d.4.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjał mi - konieczny demontaż listwy baskwilowej 1	kpl. kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
6010 d.4.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gąłka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6011 d.4.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6012 d.4.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6013 d.4.45	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,09*4+2,36*3)*2	m	22,880	
				RAZEM	22,880
4.46		300 klatka biała okno dociskowe 2,30*2,60			
6014 d.4.46	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		2,30*2,60	m ²	5,980	
				RAZEM	5,980
6015 d.4.46	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		6*2	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
6016 d.4.46	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		2,30*2,60*2	m ²	11,960	
				RAZEM	11,960
6017 d.4.46	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(2,30*4*2+2,6*6*2)	mb	49,600	
				RAZEM	49,600
6018 d.4.46	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		2,30*2,60*2*2	m ²	23,920	
		(2,3*2+2,6*2)*0,33	m ²	3,234	
				RAZEM	27,154
6019 d.4.46	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	27,154	
		poz.6018			
				RAZEM	27,154
6020 d.4.46	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.6017/2	m	24,800	
				RAZEM	24,800
6021 d.4.46	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6022 d.4.46	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2*0	msc.	0,000	
				RAZEM	0,000
6023 d.4.46	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm ²	msc.		
		6*2	msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
6024 d.4.46	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm ²	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6025 d.4.46	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm ²	msc.		
		4*2	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
6026 d.4.46	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6027 d.4.46	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,6*2	m	5,200	
				RAZEM	5,200
6028 d.4.46	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6029 d.4.46	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6030 d.4.46	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6031 d.4.46	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		2,3*2+2,6*2	m	9,800	
				RAZEM	9,800
6032 d.4.46	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6033 d.4.46	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6018	m ²	27,154	
				RAZEM	27,154
6034 d.4.46	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6033	m ²	27,154	
				RAZEM	27,154
6035 d.4.46	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6034	m ²	27,154	
				RAZEM	27,154
6036 d.4.46	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6035	m ²	27,154	
				RAZEM	27,154
6037 d.4.46	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6036	m ²	27,154	
				RAZEM	27,154
6038 d.4.46	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.6016/2	m ²	5,980	
				RAZEM	5,980
6039 d.4.46	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.6038	m ²	5,980	
				RAZEM	5,980
6040 d.4.46	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6041 d.4.46	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6042 d.4.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka z inicjałami - konieczny demontaż listwy baskwilowej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6043 d.4.46	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6044 d.4.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		6	kpl.	6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
6045 d.4.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6046 d.4.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		4*3*2	kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
6047 d.4.46	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(2,3*4+2,6*6)*2	m	49,600	
				RAZEM	49,600
4.47		300 klatka biała okno dociskowe 1,09*2,36			
6048 d.4.47	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,09*2,36	m ²	2,572	
				RAZEM	2,572
6049 d.4.47	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6050 d.4.47	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,09*2,36*2	m ²	5,145	
				RAZEM	5,145
6051 d.4.47	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,09*4*2+2,36*4*2)	mb	27,600	
				RAZEM	27,600
6052 d.4.47	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,09*2,36*2*2	m ²	10,290	
		(1,09*2+2,36*2)*0,33	m ²	2,277	
				RAZEM	12,567
6053 d.4.47	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	12,567	
		poz.6052		RAZEM	12,567
6054 d.4.47	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.6051/2	m	13,800	
				RAZEM	13,800
6055 d.4.47	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6056 d.4.47	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6057 d.4.47	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6058 d.4.47	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm ²	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6059 d.4.47	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6060 d.4.47	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6061 d.4.47	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,36*2	m	4,720	
				RAZEM	4,720
6062 d.4.47	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6063 d.4.47	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6064 d.4.47	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6065 d.4.47	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,09*2+2,36*2	m	6,900	
				RAZEM	6,900
6066 d.4.47	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przemykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6067 d.4.47	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6052	m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6068 d.4.47	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6069 d.4.47	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6067	m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6070 d.4.47	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6069	m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6071 d.4.47	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6070	m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6072 d.4.47	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyby ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6071	m ²	12,567	
				RAZEM	12,567
6073 d.4.47	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.6050/2	m ²	2,573	
				RAZEM	2,573
6074 d.4.47	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.6073	m ²	2,573	
				RAZEM	2,573
6075 d.4.47	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - górny mosiężny docisk	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6076 d.4.47	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny cyrkłowy docisk dolny	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6077 d.4.47	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjał	kpl.		
		mi 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6078 d.4.47	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6079 d.4.47	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
6080 d.4.47	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6081 d.4.47	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
6082 d.4.47	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6083 d.4.47	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,09*4+2,36*3)*2	m	22,880	
				RAZEM	22,880
5		piętro III			
5.1		400 korytarz przy klatce drewnianej I okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05			
5.1.1		Okno			
6084 d.5.1.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,12*2,05	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6085 d.5.1.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6086 d.5.1.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,12*2,05*2	m ²	4,592	
				RAZEM	4,592
6087 d.5.1.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb	27,600	
				RAZEM	27,600
6088 d.5.1.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²		
		1,12*2,05*2*2	m ²	9,184	
		(1,12*2+2,05*2)*0,33	m ²	2,092	
				RAZEM	11,276
6089 d.5.1.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	11,276	
		poz.6088		RAZEM	11,276
6090 d.5.1.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.6087/2	m	13,800	
				RAZEM	13,800
6091 d.5.1.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6092 d.5.1.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6093 d.5.1.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6094 d.5.1.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6095 d.5.1.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6096 d.5.1.1	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6097 d.5.1.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6098 d.5.1.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogc wanie ramiaka 2,05*2	m m	 4,100	
				RAZEM	4,100
6099 d.5.1.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6100 d.5.1.1	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m m	 1,120	
				RAZEM	1,120
6101 d.5.1.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6102 d.5.1.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,12*2+2,05*2	m m	 6,340	
				RAZEM	6,340
6103 d.5.1.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6104 d.5.1.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6088	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6105 d.5.1.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6104	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6106 d.5.1.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.6104	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6107 d.5.1.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.6106	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6108 d.5.1.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6107	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6109 d.5.1.1	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6110 d.5.1.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6111 d.5.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 6*2	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6112 d.5.1.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6113 d.5.1.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6114 d.5.1.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*3*2	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6115 d.5.1.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6086/2	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6116 d.5.1.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6115	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6117 d.5.1.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,05*3)*2	m m	 21,260	
				RAZEM	21,260
5.1.2		uchył			
6118 d.5.1.2		Demontaż, montaż po renowacji i uzupełnieniu brakujących elementów oraz regulacja systemu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6119 d.5.1.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - pręty górne mechanizmu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6120 d.5.1.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - trójkąt 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6121 d.5.1.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - sprzęglik 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6122 d.5.1.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - rączka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5.2		400 korytarz przy klatce drewnianej I okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05			
5.2.1		Okno			
6123 d.5.2.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,05	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6124 d.5.2.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6125 d.5.2.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,05*2	m ² m ²	 4,592	
				RAZEM	4,592
6126 d.5.2.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb mb	 27,600	
				RAZEM	27,600
6127 d.5.2.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,12*2,05*2*2 (1,12*2+2,05*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,184 2,092	
				RAZEM	11,276
6128 d.5.2.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6127	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6129 d.5.2.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6126/2	m m	 13,800	
				RAZEM	13,800
6130 d.5.2.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6131 d.5.2.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6132 d.5.2.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6133 d.5.2.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6134 d.5.2.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6135 d.5.2.1	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6136 d.5.2.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6137 d.5.2.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogo wanie ramiaka 2,05*2	m m	 4,100	
				RAZEM	4,100
6138 d.5.2.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6139 d.5.2.1	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m m	 1,120	
				RAZEM	1,120
6140 d.5.2.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6141 d.5.2.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,12*2+2,05*2	m m	 6,340	
				RAZEM	6,340
6142 d.5.2.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyomykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6143 d.5.2.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6127	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6144 d.5.2.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6143	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6145 d.5.2.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.6143	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6146 d.5.2.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.6145	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6147 d.5.2.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6146	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6148 d.5.2.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6149 d.5.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwa rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6*2	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6150 d.5.2.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6151 d.5.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6152 d.5.2.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6153 d.5.2.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty	szt.		
		stalowy 4*3*2	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
6154 d.5.2.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z	m ²		
		podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy	m ²	2,296	
		montażowe profilowane w całości do wymiany			
		poz.6125/2		RAZEM	2,296
6155 d.5.2.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa-	m ²		
		nieniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści-	m ²	2,296	
		wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na			
		listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach			
		poddanych renowacji			
		poz.6154		RAZEM	2,296
6156 d.5.2.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem	m		
		oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m	21,260	
		(1,12*4+2,05*3)*2		RAZEM	21,260
5.2.2		uchył			
6157 d.5.2.2		Demontaż, montaż po renowacji i uzupełnieniu brakujących elemen-	kpl.		
		tów oraz regulacja systemu uchylania skrzydeł górnych	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
6158 d.5.2.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - pręty górne mech	kpl.		
		nizmu	kpl.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
6159 d.5.2.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - trójkąt	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6160 d.5.2.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - sprzęglik	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6161 d.5.2.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - rączka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3		400 okno skrzynkowe o wymiarach 0,61*0,94 - do odtworzenia			
6162 d.5.3	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6163 d.5.3	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze-	szt.		
		lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal-	szt.	2,000	
		nych			
		2		RAZEM	2,000
6164 d.5.3	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem	m ²		
		0,61*0,94	m ²	0,573	
				RAZEM	0,573
6165 d.5.3	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,61*0,94	m ²	0,573	
				RAZEM	0,573

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6166 d.5.3	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6167 d.5.3	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 0,61*0,94*2*2 (0,61*2+0,94*2)*0,33	m ² m ² m ²	 2,294 1,023	
				RAZEM	3,317
6168 d.5.3	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,00*2+1,62*2	m m	 5,240	
				RAZEM	5,240
6169 d.5.3	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6170 d.5.3	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6167	m ² m ²	 3,317	
				RAZEM	3,317
6171 d.5.3	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6170	m ² m ²	 3,317	
				RAZEM	3,317
6172 d.5.3	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6170	m ² m ²	 3,317	
				RAZEM	3,317
6173 d.5.3	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6172	m ² m ²	 3,317	
				RAZEM	3,317
6174 d.5.3	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6173	m ² m ²	 3,317	
				RAZEM	3,317
6175 d.5.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6176 d.5.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6177 d.5.3	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6178 d.5.3	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 0,61*0,94	m ² m ²	 0,573	
				RAZEM	0,573
6179 d.5.3	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6178	m ² m ²	 0,573	
				RAZEM	0,573
6180 d.5.3	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (0,61*2+0,94*2)*2	m m	 6,200	
				RAZEM	6,200
5.4		400 okno pojedyncze na przeciw windy, 1,02*1,33			
6181 d.5.4	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6182 d.5.4	KNR 19-01 1310-07	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	skrzydła	1,02*1,33*2	m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
6183 d.5.4	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6182	m ² m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
6184 d.5.4	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szym by atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,02*2+1,33*4	m m	7,360	
				RAZEM	7,360
6185 d.5.4	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6186 d.5.4	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6187 d.5.4	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 5.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6188 d.5.4	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 2.0 dm2 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6189 d.5.4	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 1.0 dm2 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6190 d.5.4	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 1,33*2	m m	2,660	
				RAZEM	2,660
6191 d.5.4	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,02*2+1,33*2	m m	4,700	
				RAZEM	4,700
6192 d.5.4	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6182	m ² m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
6193 d.5.4	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6192	m ² m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
6194 d.5.4	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom waniu - po raz pierwszy poz.6192	m ² m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
6195 d.5.4	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntom waniu - drugi raz poz.6194	m ² m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
6196 d.5.4	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6195	m ² m ²	2,713	
				RAZEM	2,713
6197 d.5.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6198 d.5.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6199 d.5.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - zasuwka czołowa okienna 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6200 d.5.4	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6201 d.5.4	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6202 d.5.4	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,02*1,33	m ²		
			m ²	1,357	
				RAZEM	1,357
6203 d.5.4	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6202	m ²		
			m ²	1,357	
				RAZEM	1,357
6204 d.5.4	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,02*2+1,33*3)	m		
			m	6,030	
				RAZEM	6,030
5.5		401 klatka schodowa okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05			
5.5.1		Okno			
6205 d.5.5.1	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,12*2,05	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6206 d.5.5.1	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6207 d.5.5.1	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,12*2,05*2	m ²	4,592	
				RAZEM	4,592
6208 d.5.5.1	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb		
			mb	27,600	
				RAZEM	27,600
6209 d.5.5.1	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,12*2,05*2*2 (1,12*2+2,05*2)*0,33	m ²		
			m ²	9,184	
			m ²	2,092	
				RAZEM	11,276
6210 d.5.5.1	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6209	m ²		
			m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6211 d.5.5.1	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6208/2	m		
			m	13,800	
				RAZEM	13,800
6212 d.5.5.1	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6213 d.5.5.1	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6214 d.5.5.1	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6215 d.5.5.1	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6216 d.5.5.1	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6217 d.5.5.1	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6218 d.5.5.1	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6219 d.5.5.1	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłoco wanie ramiaka	m		
		2,05*2	m	4,100	
				RAZEM	4,100
6220 d.5.5.1	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6221 d.5.5.1	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,12	m	1,120	
				RAZEM	1,120
6222 d.5.5.1	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6223 d.5.5.1	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,12*2+2,05*2	m	6,340	
				RAZEM	6,340
6224 d.5.5.1	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6225 d.5.5.1	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6209	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6226 d.5.5.1	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6225	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6227 d.5.5.1	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6225	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6228 d.5.5.1	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz	m ²		
		poz.6227	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6229 d.5.5.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6228	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6230 d.5.5.1	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6231 d.5.5.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - zapadka do ogranicznika półokrągłego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6232 d.5.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
6233 d.5.5.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple t	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6234 d.5.5.1	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6235 d.5.5.1	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*3*2	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000
6236 d.5.5.1	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6207/2	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6237 d.5.5.1	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6236	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6238 d.5.5.1	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,05*3)*2	m m	 21,260	
				RAZEM	21,260
5.5.2		401 uchył			
6239 d.5.5.2		Demontaż, montaż po renowacji i uzupełnieniu brakujących elementów oraz regulacja systemu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6240 d.5.5.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - pręty górne mechanizmu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6241 d.5.5.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - trójkąt 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6242 d.5.5.2		Renowacja systemu uchylania skrzydeł górnych - rączka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6243 d.5.5.2		Odtworzenie elementów systemu uchylania skrzydeł górnych - sprzęglik 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6244 d.5.5.2	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów uchyłu dymowego 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5.6		401 klatka schodowa drewniana półpiętro okno skrzynkowe trójkątne na oliwki 1,20*0,98			
6245 d.5.6	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,20*0,98	m ² m ²	 1,176	
				RAZEM	1,176
6246 d.5.6	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6247 d.5.6	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,20*0,98*2	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
6248 d.5.6	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,20*2*2+0,98*2*2)	mb mb	 8,720	
				RAZEM	8,720
6249 d.5.6	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,20*0,98*2*2	m ² m ²	 4,704	
				RAZEM	4,704
6250 d.5.6	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6249	m ² m ²	 4,704	
				RAZEM	4,704
6251 d.5.6	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6248/2	m m	 4,360	
				RAZEM	4,360

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6252 d.5.6	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6253 d.5.6	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 1	msc. msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
6254 d.5.6	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6255 d.5.6	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 1	msc. msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
6256 d.5.6	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 2	msc. msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
6257 d.5.6	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6258 d.5.6	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6249	m ² m ²	4,704	
				RAZEM	4,704
6259 d.5.6	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6258	m ² m ²	4,704	
				RAZEM	4,704
6260 d.5.6	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6258	m ² m ²	4,704	
				RAZEM	4,704
6261 d.5.6	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6260	m ² m ²	4,704	
				RAZEM	4,704
6262 d.5.6	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6261	m ² m ²	4,704	
				RAZEM	4,704
6263 d.5.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 2*3	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
6264 d.5.6	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 3*3	szt. szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
6265 d.5.6	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6266 d.5.6	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6247/2	m ² m ²	1,176	
				RAZEM	1,176
6267 d.5.6	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6266	m ² m ²	1,176	
				RAZEM	1,176
6268 d.5.6	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,20*2+0,98*2)*2	m m	8,720	
				RAZEM	8,720

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.7		402 I okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*2,02			
6269 d.5.7	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB	m ²		
		1,27*2,02	m ²	2,565	
				RAZEM	2,565
6270 d.5.7	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6271 d.5.7	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,27*2,02*2	m ²	5,131	
				RAZEM	5,131
6272 d.5.7	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*(4+6)+2,02*4*2)	mb		
			mb	28,860	
				RAZEM	28,860
6273 d.5.7	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,27*2,02*2*2 (1,27*2+2,02*2)*0,33	m ²		
			m ²	10,262	
			m ²	2,171	
				RAZEM	12,433
6274 d.5.7	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6273	m ²		
			m ²	12,433	
				RAZEM	12,433
6275 d.5.7	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymbry atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6272/2	m		
			m	14,430	
				RAZEM	14,430
6276 d.5.7	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6277 d.5.7	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6278 d.5.7	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6279 d.5.7	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6280 d.5.7	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6281 d.5.7	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6282 d.5.7	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6283 d.5.7	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,02*2	m		
			m	4,040	
				RAZEM	4,040
6284 d.5.7	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6285 d.5.7	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m		
			m	1,270	
				RAZEM	1,270
6286 d.5.7	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6287 d.5.7	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,27*2+2,02*2	m m	 6,580	
				RAZEM	6,580
6288 d.5.7	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6289 d.5.7		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6290 d.5.7	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6273	m ² m ²	 12,433	
				RAZEM	12,433
6291 d.5.7	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6290	m ² m ²	 12,433	
				RAZEM	12,433
6292 d.5.7	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6290	m ² m ²	 12,433	
				RAZEM	12,433
6293 d.5.7	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6292	m ² m ²	 12,433	
				RAZEM	12,433
6294 d.5.7	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6293	m ² m ²	 12,433	
				RAZEM	12,433
6295 d.5.7	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6296 d.5.7	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
6297 d.5.7	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6298 d.5.7	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6299 d.5.7	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
6300 d.5.7	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6271/2	m ² m ²	 2,566	
				RAZEM	2,566
6301 d.5.7	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6300	m ² m ²	 2,566	
				RAZEM	2,566
6302 d.5.7	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*4+2,02*4)*2	m m	 26,320	
				RAZEM	26,320
5.8		403 okno skrzynkowe baskwilowe 1,27*2,02			
6303 d.5.8	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,27*2,02	m ²	2,565	
				RAZEM	2,565
6304 d.5.8	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6305 d.5.8	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,27*2,02*2	m ²	5,131	
				RAZEM	5,131
6306 d.5.8	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*(4+6)+2,02*4*2)	mb		
			mb	28,860	
				RAZEM	28,860
6307 d.5.8	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,27*2,02*2*2 (1,27*2+2,02*2)*0,33	m ²		
			m ²	10,262	
			m ²	2,171	
				RAZEM	12,433
6308 d.5.8	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6307	m ²		
			m ²	12,433	
				RAZEM	12,433
6309 d.5.8	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymbry atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6306/2	m		
			m	14,430	
				RAZEM	14,430
6310 d.5.8	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6311 d.5.8	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6312 d.5.8	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6313 d.5.8	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6314 d.5.8	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6315 d.5.8	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6316 d.5.8	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6317 d.5.8	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		
		2,02*2	m	4,040	
				RAZEM	4,040
6318 d.5.8	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6319 d.5.8	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,27	m	1,270	
				RAZEM	1,270
6320 d.5.8	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6321 d.5.8	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,27*2+2,02*2	m	6,580	
				RAZEM	6,580

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6322 d.5.8	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6323 d.5.8		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6324 d.5.8	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6307	m ²	12,433	
				RAZEM	12,433
6325 d.5.8	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6324	m ²	12,433	
				RAZEM	12,433
6326 d.5.8	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6324	m ²	12,433	
				RAZEM	12,433
6327 d.5.8	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6326	m ²	12,433	
				RAZEM	12,433
6328 d.5.8	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6327	m ²	12,433	
				RAZEM	12,433
6329 d.5.8	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6330 d.5.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
6331 d.5.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6332 d.5.8	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6333 d.5.8	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
6334 d.5.8	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.6305/2	m ²	2,566	
				RAZEM	2,566
6335 d.5.8	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.6334	m ²	2,566	
				RAZEM	2,566
6336 d.5.8	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,27*4+2,02*4)*2	m	26,320	
				RAZEM	26,320
5.9		404 okno skrzynkowe baskwilowe 1,00*1,62 - do odtworzenia			
6337 d.5.9	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,00*1,62	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6338 d.5.9	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6339 d.5.9	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczelnymi o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6340 d.5.9	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem	m ²		
		1,00*1,62	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6341 d.5.9	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,00*1,62	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6342 d.5.9	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6343 d.5.9	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,00*1,62*2*2 (1,00*2+1,62*2)*0,33	m ² m ² m ²	6,480 1,729	
				RAZEM	8,209
6344 d.5.9	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		1,00*4+1,62*4	m	10,480	
				RAZEM	10,480
6345 d.5.9	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,00*2+1,62*2	m	5,240	
				RAZEM	5,240
6346 d.5.9	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6347 d.5.9	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6343	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6348 d.5.9	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6347	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6349 d.5.9	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6347	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6350 d.5.9	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6349	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6351 d.5.9	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6350	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6352 d.5.9	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6353 d.5.9	KNR 4-01 0908-04 analogia	Wymiana listew baskwilowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6354 d.5.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6355 d.5.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
6356 d.5.9	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	kpl.		
			kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
6357 d.5.9	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,00*1,62	m ²		
			m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6358 d.5.9	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6357	m ²		
			m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6359 d.5.9	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych	m		
		(1,00*4+1,62*4)*2	m	20,960	
				RAZEM	20,960
5.10		405 okno skrzynkowe baskwilowe 1,00*1,62 - do odtworzenia			
6360 d.5.10	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1,00*1,62	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6361 d.5.10	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6362 d.5.10	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczeblami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6363 d.5.10	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,00*1,62	m ²		
			m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6364 d.5.10	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,00*1,62	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6365 d.5.10	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6366 d.5.10	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,00*1,62*2*2 (1,00*2+1,62*2)*0,33	m ²		
			m ²	6,480	
			m ²	1,729	
				RAZEM	8,209
6367 d.5.10	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,00*4+1,62*4	m		
			m	10,480	
				RAZEM	10,480
6368 d.5.10	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,00*2+1,62*2	m		
			m	5,240	
				RAZEM	5,240
6369 d.5.10	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6370 d.5.10	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6366	m ²		
			m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6371 d.5.10	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6370	m ²		
			m ²	8,209	
				RAZEM	8,209

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6372 d.5.10	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- waniu - po raz pierwszy poz.6370	m ² m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6373 d.5.10	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- waniu - drugi raz poz.6372	m ² m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6374 d.5.10	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6373	m ² m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6375 d.5.10	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6376 d.5.10	KNR 4-01 0908-04 analogia	Wymiana listew baskwilowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6377 d.5.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple- 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6378 d.5.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6379 d.5.10	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	kpl. kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
6380 d.5.10	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,00*1,62	m ² m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6381 d.5.10	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6380	m ² m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6382 d.5.10	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (1,00*4+1,62*4)*2	m m	20,960	
				RAZEM	20,960
5.11		406 okno skrzynkowe baskwilowe 1,00*1,62 - do odtworzenia			
6383 d.5.11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,00*1,62	m ² m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6384 d.5.11	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6385 d.5.11	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczeb- linami o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6386 d.5.11	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 1,00*1,62	m ² m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6387 d.5.11	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,00*1,62	m ² m ²	1,620	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,620
6388 d.5.11	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6389 d.5.11	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,00*1,62*2*2 (1,00*2+1,62*2)*0,33	m ² m ² m ²	6,480 1,729	
				RAZEM	8,209
6390 d.5.11	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m 1,00*4+1,62*4	m m	10,480	
				RAZEM	10,480
6391 d.5.11	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,00*2+1,62*2	m m	5,240	
				RAZEM	5,240
6392 d.5.11	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6393 d.5.11	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6389	m ² m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6394 d.5.11	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6393	m ² m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6395 d.5.11	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6393	m ² m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6396 d.5.11	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6395	m ² m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6397 d.5.11	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyby ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6396	m ² m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6398 d.5.11	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6399 d.5.11	KNR 4-01 0908-04 analogia	Wymiana listew baskwilowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6400 d.5.11	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6401 d.5.11	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6402 d.5.11	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	kpl. kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
6403 d.5.11	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,00*1,62	m ² m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6404 d.5.11	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.6403	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6405 d.5.11	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych	m		
		(1,00*4+1,62*4)*2	m	20,960	
				RAZEM	20,960
5.12		420 WC okno skrzynkowe baskwilowe 1,00*1,62 - do odtworzenia			
6406 d.5.12	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		1,00*1,62	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6407 d.5.12	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli	szt.		
		lin o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.	4,000	
		4		RAZEM	4,000
6408 d.5.12	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego ze szczeblami	szt.		
		o wielkości do 1.00 m ² z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
6409 d.5.12	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem	m ²		
		1,00*1,62	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6410 d.5.12	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,00*1,62	m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6411 d.5.12	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		3*2	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6412 d.5.12	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 1,00*1,62*2*2 (1,00*2+1,62*2)*0,33	m ² m ² m ²	 6,480 1,729	
				RAZEM	8,209
6413 d.5.12	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		1,00*4+1,62*4	m	10,480	
				RAZEM	10,480
6414 d.5.12	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,00*2+1,62*2	m	5,240	
				RAZEM	5,240
6415 d.5.12	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6416 d.5.12	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6412	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6417 d.5.12	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6416	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6418 d.5.12	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6416	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6419 d.5.12	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6418	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209
6420 d.5.12	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6419	m ²	8,209	
				RAZEM	8,209

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6421 d.5.12	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6422 d.5.12	KNR 4-01 0908-04 analogia	Wymiana listew baskwilowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6423 d.5.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6424 d.5.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6425 d.5.12	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy	kpl.		
		32	kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
6426 d.5.12	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 1,00*1,62	m ²		
			m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6427 d.5.12	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6426	m ²		
			m ²	1,620	
				RAZEM	1,620
6428 d.5.12	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczerek rowkowych	m		
		(1,00*4+1,62*4)*2	m	20,960	
				RAZEM	20,960
5.13		407 drzwi skrzynkowe baskwilowe 1,28*3,00			
6429 d.5.13	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,24*4,20	m ²	5,208	
				RAZEM	5,208
6430 d.5.13	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6431 d.5.13	KNR 19-01 1005-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych zespolonych	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6432 d.5.13	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,28*3,00*2	m ²	7,680	
				RAZEM	7,680
6433 d.5.13	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,28*(4+6)+3,00*4*2)	mb		
			mb	36,800	
				RAZEM	36,800
6434 d.5.13	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,28*3,00*2*2 (1,28*2+3,00*2)*0,33	m ²		
			m ²	15,360	
			m ²	2,825	
				RAZEM	18,185
6435 d.5.13	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6434	m ²		
			m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6436 d.5.13	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6433/2	m		
			m	18,400	
				RAZEM	18,400
6437 d.5.13	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
6438 d.5.13	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6439 d.5.13	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6440 d.5.13	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6441 d.5.13	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6442 d.5.13	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6443 d.5.13	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego progu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6444 d.5.13	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 3,00*2	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
6445 d.5.13	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6446 d.5.13	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6447 d.5.13	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,28*2+3,00*2	m m	8,560	
				RAZEM	8,560
6448 d.5.13		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6449 d.5.13	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6434	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6450 d.5.13	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6449	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6451 d.5.13	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.6449	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6452 d.5.13	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.6451	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6453 d.5.13	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6452	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6454 d.5.13	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6455 d.5.13	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
6456 d.5.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
6457 d.5.13	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6458 d.5.13	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
6459 d.5.13	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6432/2	m ² m ²	 3,840	 3,840
				RAZEM	3,840
6460 d.5.13	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6459	m ² m ²	 3,840	 3,840
				RAZEM	3,840
6461 d.5.13	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,28*4+3,00*4)*2	m m	 34,240	 34,240
				RAZEM	34,240
5.14		407 drzwi skrzynkowe baskwilowe 1,28*3,00			
6462 d.5.14	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,24*4,20	m ² m ²	 5,208	 5,208
				RAZEM	5,208
6463 d.5.14	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 1*2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
6464 d.5.14	KNR 19-01 1005-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych zespolonych 2*2	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
6465 d.5.14	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,28*3,00*2	m ² m ²	 7,680	 7,680
				RAZEM	7,680
6466 d.5.14	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,28*(4+6)+3,00*4*2)	mb mb	 36,800	 36,800
				RAZEM	36,800
6467 d.5.14	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,28*3,00*2*2 (1,28*2+3,00*2)*0,33	m ² m ² m ²	 15,360 2,825	 18,185
				RAZEM	18,185
6468 d.5.14	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6467	m ² m ²	 18,185	 18,185
				RAZEM	18,185
6469 d.5.14	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6466/2	m m	 18,400	 18,400
				RAZEM	18,400
6470 d.5.14	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
6471 d.5.14	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
6472 d.5.14	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	 6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
6473 d.5.14	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6474 d.5.14	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6475 d.5.14	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6476 d.5.14	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego progu 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6477 d.5.14	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłógom wanie ramiaka 3,00*2	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
6478 d.5.14	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6479 d.5.14	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6480 d.5.14	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,28*2+3,00*2	m m	8,560	
				RAZEM	8,560
6481 d.5.14		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6482 d.5.14	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6467	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6483 d.5.14	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6482	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6484 d.5.14	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.6482	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6485 d.5.14	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.6484	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6486 d.5.14	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6485	m ² m ²	18,185	
				RAZEM	18,185
6487 d.5.14	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6488 d.5.14	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6489 d.5.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
6490 d.5.14	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
6491 d.5.14	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
6492 d.5.14	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6465/2	m ²		
			m ²	3,840	
				RAZEM	3,840
6493 d.5.14	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6492	m ²		
			m ²	3,840	
				RAZEM	3,840
6494 d.5.14	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,28*4+3,00*4)*2	m		
			m	34,240	
				RAZEM	34,240
5.15		407 okno skrzynkowe baskwilowe 1,29*2,13			
6495 d.5.15	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,29*2,13	m ²	2,748	
				RAZEM	2,748
6496 d.5.15	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6497 d.5.15	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,29*2,13*2	m ²		
			m ²	5,495	
				RAZEM	5,495
6498 d.5.15	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,29*(4+6)+2,13*4*2)	mb		
			mb	29,940	
				RAZEM	29,940
6499 d.5.15	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,29*2,13*2*2 (1,29*2+2,13*2)*0,33	m ²		
			m ²	10,991	
			m ²	2,257	
				RAZEM	13,248
6500 d.5.15	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6499	m ²		
			m ²	13,248	
				RAZEM	13,248
6501 d.5.15	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6498/2	m		
			m	14,970	
				RAZEM	14,970
6502 d.5.15	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6503 d.5.15	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6504 d.5.15	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6505 d.5.15	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6506 d.5.15	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6507 d.5.15	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
6508 d.5.15	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6509 d.5.15	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,13*2	m m	 4,260	
				RAZEM	4,260
6510 d.5.15	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6511 d.5.15	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,27	m m	 1,270	
				RAZEM	1,270
6512 d.5.15	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6513 d.5.15	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,29*2+2,13*2	m m	 6,840	
				RAZEM	6,840
6514 d.5.15	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6515 d.5.15		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6516 d.5.15	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6497/2	m ² m ²	 2,748	
				RAZEM	2,748
6517 d.5.15	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6516	m ² m ²	 2,748	
				RAZEM	2,748
6518 d.5.15	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6516	m ² m ²	 2,748	
				RAZEM	2,748
6519 d.5.15	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6518	m ² m ²	 2,748	
				RAZEM	2,748
6520 d.5.15	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6519	m ² m ²	 2,748	
				RAZEM	2,748
6521 d.5.15	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6522 d.5.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6523 d.5.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
6524 d.5.15	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6525 d.5.15	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6,244/2	m ²	3,122	
				RAZEM	3,122
6526 d.5.15	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6525	m ² m ²	 3,122	
				RAZEM	3,122
6527 d.5.15	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,29*4+2,13*4)*2	m m	 27,360	
				RAZEM	27,360
5.16		421 I WC okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05			
6528 d.5.16	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,05	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6529 d.5.16	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6530 d.5.16	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,05*2	m ² m ²	 4,592	
				RAZEM	4,592
6531 d.5.16	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb mb	 27,600	
				RAZEM	27,600
6532 d.5.16	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,12*2,05*2*2 (1,12*2+2,05*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,184 2,092	
				RAZEM	11,276
6533 d.5.16	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6532	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6534 d.5.16	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6531/2	m m	 13,800	
				RAZEM	13,800
6535 d.5.16	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6536 d.5.16	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6537 d.5.16	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6538 d.5.16	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6539 d.5.16	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6540 d.5.16	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6541 d.5.16	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6542 d.5.16	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,05*2	m	4,100	
				RAZEM	4,100
6543 d.5.16	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6544 d.5.16	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,12	m	1,120	
				RAZEM	1,120
6545 d.5.16	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6546 d.5.16	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,12*2+2,05*2	m	6,340	
				RAZEM	6,340
6547 d.5.16	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6548 d.5.16		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6549 d.5.16	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6532	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6550 d.5.16	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6549	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6551 d.5.16	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6549	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6552 d.5.16	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6551	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6553 d.5.16	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyby ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6552	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6554 d.5.16	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6555 d.5.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6556 d.5.16	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6557 d.5.16	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
6558 d.5.16	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.6530/2	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6559 d.5.16	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.6558	m ²	2,296	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,296
6560 d.5.16	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,05*3)*2	m m	 21,260	
				RAZEM	21,260
5.17		421 II WC okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05			
6561 d.5.17	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,05	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6562 d.5.17	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6563 d.5.17	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,05*2	m ² m ²	 4,592	
				RAZEM	4,592
6564 d.5.17	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb mb	 27,600	
				RAZEM	27,600
6565 d.5.17	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,12*2,05*2*2 (1,12*2+2,05*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,184 2,092	
				RAZEM	11,276
6566 d.5.17	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6565	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6567 d.5.17	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6564/2	m m	 13,800	
				RAZEM	13,800
6568 d.5.17	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6569 d.5.17	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6570 d.5.17	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6571 d.5.17	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6572 d.5.17	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6573 d.5.17	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6574 d.5.17	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6575 d.5.17	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,05*2	m m	 4,100	
				RAZEM	4,100
6576 d.5.17	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6577 d.5.17	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,12	m	1,120	
				RAZEM	1,120
6578 d.5.17	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6579 d.5.17	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,12*2+2,05*2	m	6,340	
				RAZEM	6,340
6580 d.5.17	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6581 d.5.17		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6582 d.5.17	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6565	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6583 d.5.17	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6582	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6584 d.5.17	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6582	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6585 d.5.17	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6584	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6586 d.5.17	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6585	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6587 d.5.17	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6588 d.5.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6589 d.5.17	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6590 d.5.17	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
6591 d.5.17	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.6563/2	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6592 d.5.17	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.6591	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6593 d.5.17	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,12*4+2,05*3)*2	m	21,260	
				RAZEM	21,260
5.18		408 okno skrzynkowe baskwilowe podwójne 1,15*2,06 x 2			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6594 d.5.18	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,15*2,06*2	m ² m ²	 4,738	
				RAZEM	4,738
6595 d.5.18	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2*2	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6596 d.5.18	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,15*2,06*2*2	m ² m ²	 9,476	
				RAZEM	9,476
6597 d.5.18	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,15*(4+6)+2,06*4*2)*2	mb mb	 55,960	
				RAZEM	55,960
6598 d.5.18	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,15*2,06*2*2*2 (1,15*2+2,06*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	 18,952 4,237	
				RAZEM	23,189
6599 d.5.18	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6598	m ² m ²	 23,189	
				RAZEM	23,189
6600 d.5.18	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6597/2	m m	 27,980	
				RAZEM	27,980
6601 d.5.18	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6602 d.5.18	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6603 d.5.18	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6*2	msc. msc.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6604 d.5.18	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6605 d.5.18	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4*2	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6606 d.5.18	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6607 d.5.18	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6608 d.5.18	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,06*2*2	m m	 8,240	
				RAZEM	8,240
6609 d.5.18	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6610 d.5.18	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,15*2	m m	 2,300	
				RAZEM	2,300
6611 d.5.18	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6612 d.5.18	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,15*2*2+2,05*2*2	m m	12,800	
				RAZEM	12,800
6613 d.5.18	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6614 d.5.18		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1*2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6615 d.5.18	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6598	m ² m ²	23,189	
				RAZEM	23,189
6616 d.5.18	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6615	m ² m ²	23,189	
				RAZEM	23,189
6617 d.5.18	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6615	m ² m ²	23,189	
				RAZEM	23,189
6618 d.5.18	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6617	m ² m ²	23,189	
				RAZEM	23,189
6619 d.5.18	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6618	m ² m ²	23,189	
				RAZEM	23,189
6620 d.5.18	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6621 d.5.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 24	kpl. kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
6622 d.5.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6623 d.5.18	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6624 d.5.18	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 48	szt. szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
6625 d.5.18	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6596/2	m ² m ²	4,738	
				RAZEM	4,738
6626 d.5.18	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6625	m ² m ²	4,738	
				RAZEM	4,738
6627 d.5.18	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,15*4+2,06*3)*2*2	m m	43,120	
				RAZEM	43,120
5.19		409 okno skrzynkowe baskwilowe 1,28*1,56			
6628 d.5.19	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,28*1,56	m ²	1,997	
				RAZEM	1,997
6629 d.5.19	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6630 d.5.19	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,28*1,56*2	m ²	3,994	
				RAZEM	3,994
6631 d.5.19	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,28*(4+6)+1,56*2*2)	mb		
			mb	19,040	
				RAZEM	19,040
6632 d.5.19	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,28*1,56*2*2 (1,28*2+1,56*2)*0,33	m ² m ² m ²	7,987 1,874	
				RAZEM	9,861
6633 d.5.19	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6632	m ² m ²	9,861	
				RAZEM	9,861
6634 d.5.19	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6631/2	m m	9,520	
				RAZEM	9,520
6635 d.5.19	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6636 d.5.19	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6637 d.5.19	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6638 d.5.19	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6639 d.5.19	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6640 d.5.19	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6641 d.5.19	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6642 d.5.19	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,56*2	m m	3,120	
				RAZEM	3,120
6643 d.5.19	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6644 d.5.19	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6645 d.5.19	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,28*2+1,56*2	m m	5,680	
				RAZEM	5,680
6646 d.5.19	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6632	m ² m ²	9,861	
				RAZEM	9,861

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6647 d.5.19	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6646	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6648 d.5.19	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6646	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6649 d.5.19	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6648	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6650 d.5.19	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6649	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6651 d.5.19	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6652 d.5.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6653 d.5.19	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6654 d.5.19	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
6655 d.5.19	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6630/2	m ² m ²	 1,997	
				RAZEM	1,997
6656 d.5.19	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6655	m ² m ²	 1,997	
				RAZEM	1,997
6657 d.5.19	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,28*4+1,56*2)*2	m m	 16,480	
				RAZEM	16,480
5.20		409 okno skrzynkowe baskwilowe 1,28*1,56			
6658 d.5.20	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,28*1,56	m ² m ²	 1,997	
				RAZEM	1,997
6659 d.5.20	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6660 d.5.20	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,28*1,56*2	m ² m ²	 3,994	
				RAZEM	3,994
6661 d.5.20	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,28*(4+6)+1,56*2*2)	mb mb	 19,040	
				RAZEM	19,040
6662 d.5.20	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,28*1,56*2*2 (1,28*2+1,56*2)*0,33	m ² m ² m ²	 7,987 1,874	
				RAZEM	9,861

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6663 d.5.20	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6662	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6664 d.5.20	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6661/2	m m	 9,520	
				RAZEM	9,520
6665 d.5.20	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6666 d.5.20	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6667 d.5.20	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6668 d.5.20	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6669 d.5.20	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6670 d.5.20	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6671 d.5.20	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6672 d.5.20	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,56*2	m m	 3,120	
				RAZEM	3,120
6673 d.5.20	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6674 d.5.20	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6675 d.5.20	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,28*2+1,56*2	m m	 5,680	
				RAZEM	5,680
6676 d.5.20	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6662	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6677 d.5.20	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6676	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6678 d.5.20	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6676	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6679 d.5.20	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6678	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6680 d.5.20	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6679	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6681 d.5.20	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6682 d.5.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6683 d.5.20	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6684 d.5.20	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
6685 d.5.20	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6660/2	m ² m ²	 1,997	
				RAZEM	1,997
6686 d.5.20	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6685	m ² m ²	 1,997	
				RAZEM	1,997
6687 d.5.20	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,28*4+1,56*2)*2	m m	 16,480	
				RAZEM	16,480
5.21		409 okno skrzynkowe baskwilowe 1,28*1,56			
6688 d.5.21	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,28*1,56	m ² m ²	 1,997	
				RAZEM	1,997
6689 d.5.21	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6690 d.5.21	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,28*1,56*2	m ² m ²	 3,994	
				RAZEM	3,994
6691 d.5.21	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,28*(4+6)+1,56*2*2)	mb mb	 19,040	
				RAZEM	19,040
6692 d.5.21	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,28*1,56*2*2 (1,28*2+1,56*2)*0,33	m ² m ² m ²	 7,987 1,874	
				RAZEM	9,861
6693 d.5.21	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6692	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6694 d.5.21	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6691/2	m m	 9,520	
				RAZEM	9,520
6695 d.5.21	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6696 d.5.21	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6697 d.5.21	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6698 d.5.21	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6699 d.5.21	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6700 d.5.21	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6701 d.5.21	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6702 d.5.21	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,56*2	m m	 3,120	
				RAZEM	3,120
6703 d.5.21	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6704 d.5.21	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6705 d.5.21	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,28*2+1,56*2	m m	 5,680	
				RAZEM	5,680
6706 d.5.21	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6692	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6707 d.5.21	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6706	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6708 d.5.21	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6706	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6709 d.5.21	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6708	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6710 d.5.21	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6709	m ² m ²	 9,861	
				RAZEM	9,861
6711 d.5.21	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6712 d.5.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6713 d.5.21	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6714 d.5.21	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
6715 d.5.21	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6690/2	m ² m ²	 1,997	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,997
6716 d.5.21	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6715	m ² m ²	 1,997	
				RAZEM	1,997
6717 d.5.21	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,28*4+1,56*2)*2	m m	 16,480	
				RAZEM	16,480
5.22		409 okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05			
6718 d.5.22	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,05	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6719 d.5.22	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6720 d.5.22	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,05*2	m ² m ²	 4,592	
				RAZEM	4,592
6721 d.5.22	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb mb	 27,600	
				RAZEM	27,600
6722 d.5.22	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,12*2,05*2*2 (1,12*2+2,05*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,184 2,092	
				RAZEM	11,276
6723 d.5.22	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6722	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6724 d.5.22	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6721/2	m m	 13,800	
				RAZEM	13,800
6725 d.5.22	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6726 d.5.22	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6727 d.5.22	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6728 d.5.22	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6729 d.5.22	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6730 d.5.22	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6731 d.5.22	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6732 d.5.22	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,05*2	m m	 4,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,100
6733 d.5.22	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6734 d.5.22	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		
		1,12	m	1,120	
				RAZEM	1,120
6735 d.5.22	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6736 d.5.22	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,12*2+2,05*2	m	6,340	
				RAZEM	6,340
6737 d.5.22	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6738 d.5.22		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6739 d.5.22	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6722	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6740 d.5.22	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6739	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6741 d.5.22	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6739	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6742 d.5.22	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6741	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6743 d.5.22	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6742	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6744 d.5.22	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6745 d.5.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6746 d.5.22	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6747 d.5.22	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
6748 d.5.22	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.6720/2	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6749 d.5.22	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.6748	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6750 d.5.22	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,05*3)*2	m m	 21,260	 21,260
5.23		409 okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05		RAZEM	21,260
6751 d.5.23	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,05	m ² m ²	 2,296	 2,296
				RAZEM	2,296
6752 d.5.23	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
6753 d.5.23	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,05*2	m ² m ²	 4,592	 4,592
				RAZEM	4,592
6754 d.5.23	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb mb	 27,600	 27,600
				RAZEM	27,600
6755 d.5.23	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,12*2,05*2*2 (1,12*2+2,05*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,184 2,092	 11,276
				RAZEM	11,276
6756 d.5.23	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6755	m ² m ²	 11,276	 11,276
				RAZEM	11,276
6757 d.5.23	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6754/2	m m	 13,800	 13,800
				RAZEM	13,800
6758 d.5.23	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
6759 d.5.23	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
6760 d.5.23	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
6761 d.5.23	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
6762 d.5.23	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
6763 d.5.23	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6764 d.5.23	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6765 d.5.23	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,05*2	m m	 4,100	 4,100
				RAZEM	4,100
6766 d.5.23	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6767 d.5.23	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m m	 1,120	 1,120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,120
6768 d.5.23	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6769 d.5.23	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		1,12*2+2,05*2	m	6,340	
				RAZEM	6,340
6770 d.5.23	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6771 d.5.23		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6772 d.5.23	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6755	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6773 d.5.23	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6772	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6774 d.5.23	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6772	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6775 d.5.23	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6774	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6776 d.5.23	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6775	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6777 d.5.23	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6778 d.5.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6779 d.5.23	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6780 d.5.23	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
6781 d.5.23	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.6753/2	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6782 d.5.23	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyb z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.6781	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6783 d.5.23	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,12*4+2,05*3)*2	m	21,260	
				RAZEM	21,260
5.24		410 okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6784 d.5.24	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,12*2,05	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6785 d.5.24	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6786 d.5.24	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,05*2	m ² m ²	 4,592	
				RAZEM	4,592
6787 d.5.24	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb mb	 27,600	
				RAZEM	27,600
6788 d.5.24	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,12*2,05*2*2 (1,12*2+2,05*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,184 2,092	
				RAZEM	11,276
6789 d.5.24	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6788	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6790 d.5.24	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6787/2	m m	 13,800	
				RAZEM	13,800
6791 d.5.24	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6792 d.5.24	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6793 d.5.24	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6794 d.5.24	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6795 d.5.24	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6796 d.5.24	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczebli skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6797 d.5.24	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6798 d.5.24	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,05*2	m m	 4,100	
				RAZEM	4,100
6799 d.5.24	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6800 d.5.24	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m m	 1,120	
				RAZEM	1,120
6801 d.5.24	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6802 d.5.24	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,12*2+2,05*2	m m	 6,340	
				RAZEM	6,340
6803 d.5.24	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6804 d.5.24		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6805 d.5.24	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6788	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6806 d.5.24	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6805	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6807 d.5.24	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6805	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6808 d.5.24	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6807	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6809 d.5.24	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4.5.4. 9914-14 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6808	m ² m ²	 11,276	
				RAZEM	11,276
6810 d.5.24	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6811 d.5.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6812 d.5.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6813 d.5.24	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6814 d.5.24	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
6815 d.5.24	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6786/2	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6816 d.5.24	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6815	m ² m ²	 2,296	
				RAZEM	2,296
6817 d.5.24	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,05*3)*2	m m	 21,260	
				RAZEM	21,260
5.25		410 okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,05			
6818 d.5.25	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,12*2,05	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6819 d.5.25	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6820 d.5.25	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,12*2,05*2	m ²	4,592	
				RAZEM	4,592
6821 d.5.25	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,05*4*2)	mb		
			mb	27,600	
				RAZEM	27,600
6822 d.5.25	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,12*2,05*2*2 (1,12*2+2,05*2)*0,33	m ²		
			m ²	9,184	
			m ²	2,092	
				RAZEM	11,276
6823 d.5.25	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6822	m ²		
			m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6824 d.5.25	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6821/2	m		
			m	13,800	
				RAZEM	13,800
6825 d.5.25	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6826 d.5.25	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6827 d.5.25	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6828 d.5.25	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6829 d.5.25	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6830 d.5.25	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6831 d.5.25	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m ² 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6832 d.5.25	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,05*2	m		
			m	4,100	
				RAZEM	4,100
6833 d.5.25	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6834 d.5.25	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m		
			m	1,120	
				RAZEM	1,120
6835 d.5.25	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6836 d.5.25	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,12*2+2,05*2	m		
			m	6,340	
				RAZEM	6,340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6837 d.5.25	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6838 d.5.25		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6839 d.5.25	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.6822	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6840 d.5.25	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.6839	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6841 d.5.25	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.6839	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6842 d.5.25	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.6841	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6843 d.5.25	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.6842	m ²	11,276	
				RAZEM	11,276
6844 d.5.25	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6845 d.5.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6846 d.5.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6847 d.5.25	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6848 d.5.25	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
6849 d.5.25	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.6820/2	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6850 d.5.25	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.6849	m ²	2,296	
				RAZEM	2,296
6851 d.5.25	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,12*4+2,05*3)*2	m	21,260	
				RAZEM	21,260
5.26		411 drzwi skrzynkowe baskwilowe 1,45*2,82			
6852 d.5.26	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,45*2,82	m ²	4,089	
				RAZEM	4,089
6853 d.5.26	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6854 d.5.26	KNR 19-01 1005-02	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych, skrzynkowych zespolonych 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6855 d.5.26	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,45*2,82*2	m ²	8,178	
				RAZEM	8,178
6856 d.5.26	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,45*(4+6)+2,82*4*2)	mb		
			mb	37,060	
				RAZEM	37,060
6857 d.5.26	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,45*2,82*2*2 (1,45*2+2,82*2)*0,33	m ²		
			m ²	16,356	
			m ²	2,818	
				RAZEM	19,174
6858 d.5.26	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6857	m ²		
			m ²	19,174	
				RAZEM	19,174
6859 d.5.26	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6856/2	m		
			m	18,530	
				RAZEM	18,530
6860 d.5.26	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6861 d.5.26	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc.		
			msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6862 d.5.26	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc.		
			msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6863 d.5.26	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6864 d.5.26	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc.		
			msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6865 d.5.26	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6866 d.5.26	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego progu 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6867 d.5.26	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,82*2	m		
			m	5,640	
				RAZEM	5,640
6868 d.5.26	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6869 d.5.26	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2*2	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6870 d.5.26	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,45*2+2,82*2	m		
			m	8,540	
				RAZEM	8,540
6871 d.5.26		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6872 d.5.26	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6857	m ² m ²	 19,174	
				RAZEM	19,174
6873 d.5.26	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6872	m ² m ²	 19,174	
				RAZEM	19,174
6874 d.5.26	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6872	m ² m ²	 19,174	
				RAZEM	19,174
6875 d.5.26	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6874	m ² m ²	 19,174	
				RAZEM	19,174
6876 d.5.26	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6875	m ² m ²	 19,174	
				RAZEM	19,174
6877 d.5.26	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
6878 d.5.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4*3*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
6879 d.5.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6880 d.5.26	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6881 d.5.26	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 8*2	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
6882 d.5.26	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6855/2	m ² m ²	 4,089	
				RAZEM	4,089
6883 d.5.26	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6882	m ² m ²	 4,089	
				RAZEM	4,089
6884 d.5.26	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,45*4+2,82*4)*2	m m	 34,160	
				RAZEM	34,160
5.27		415 WC okno skrzynkowe baskwilowe 0,82*2,00			
6885 d.5.27	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,82*2,00	m ² m ²	 1,640	
				RAZEM	1,640
6886 d.5.27	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6887 d.5.27	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,82*2,00*2	m ² m ²	 3,280	
				RAZEM	3,280
6888 d.5.27	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0,82*(4+6)+2,00*2*2)	mb	16,200	
				RAZEM	16,200
6889 d.5.27	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,82*2,00*2*2 (0,82*2+2,00*2)*0,33	m ² m ² m ²	6,560 1,861	
				RAZEM	8,421
6890 d.5.27	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6889	m ² m ²	8,421	
				RAZEM	8,421
6891 d.5.27	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6888/2	m m	8,100	
				RAZEM	8,100
6892 d.5.27	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6893 d.5.27	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6894 d.5.27	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6895 d.5.27	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6896 d.5.27	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6897 d.5.27	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6898 d.5.27	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6899 d.5.27	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,00*2	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
6900 d.5.27	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6901 d.5.27	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6902 d.5.27	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,82*2+2,00*2	m m	5,640	
				RAZEM	5,640
6903 d.5.27	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6904 d.5.27		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6905 d.5.27	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6889	m ² m ²	8,421	
				RAZEM	8,421
6906 d.5.27	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6905	m ² m ²	8,421	
				RAZEM	8,421

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6907 d.5.27	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - po raz pierwszy poz.6905	m ² m ²	8,421	
				RAZEM	8,421
6908 d.5.27	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrun- taniu - drugi raz poz.6907	m ² m ²	8,421	
				RAZEM	8,421
6909 d.5.27	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6908	m ² m ²	8,421	
				RAZEM	8,421
6910 d.5.27	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6911 d.5.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
6912 d.5.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6913 d.5.27	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6914 d.5.27	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
6915 d.5.27	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6887/2	m ² m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
6916 d.5.27	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6915	m ² m ²	1,640	
				RAZEM	1,640
6917 d.5.27	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,82*4+2,00*2)*2	m m	14,560	
				RAZEM	14,560
5.28		415 okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,10			
6918 d.5.28	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,10	m ² m ²	2,352	
				RAZEM	2,352
6919 d.5.28	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6920 d.5.28	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,10*2	m ² m ²	4,704	
				RAZEM	4,704
6921 d.5.28	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,10*4*2)	mb mb	28,000	
				RAZEM	28,000
6922 d.5.28	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,12*2,10*2*2 (1,12*2+2,10*2)*0,33	m ² m ² m ²	9,408 2,125	
				RAZEM	11,533

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6923 d.5.28	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6922	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
6924 d.5.28	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6921/2	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
6925 d.5.28	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6926 d.5.28	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6927 d.5.28	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6928 d.5.28	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6929 d.5.28	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6930 d.5.28	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6931 d.5.28	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6932 d.5.28	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,10*2	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
6933 d.5.28	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6934 d.5.28	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m m	 1,120	
				RAZEM	1,120
6935 d.5.28	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6936 d.5.28	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,12*2+2,10*2	m m	 6,440	
				RAZEM	6,440
6937 d.5.28	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6938 d.5.28		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6939 d.5.28	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6922	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
6940 d.5.28	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6939	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
6941 d.5.28	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6939	m ² m ²	 11,533	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,533
6942 d.5.28	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrum- waniu - drugi raz poz.6941	m ² m ²	11,533	
				RAZEM	11,533
6943 d.5.28	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6942	m ² m ²	11,533	
				RAZEM	11,533
6944 d.5.28	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6945 d.5.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
6946 d.5.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6947 d.5.28	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6948 d.5.28	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
6949 d.5.28	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6920/2	m ² m ²	2,352	
				RAZEM	2,352
6950 d.5.28	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6949	m ² m ²	2,352	
				RAZEM	2,352
6951 d.5.28	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,10*3)*2	m m	21,560	
				RAZEM	21,560
5.29		415 okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,10			
6952 d.5.29	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,10	m ² m ²	2,352	
				RAZEM	2,352
6953 d.5.29	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja oku- fowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6954 d.5.29	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,10*2	m ² m ²	4,704	
				RAZEM	4,704
6955 d.5.29	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,10*4*2)	mb mb	28,000	
				RAZEM	28,000
6956 d.5.29	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,12*2,10*2*2 (1,12*2+2,10*2)*0,33	m ² m ² m ²	9,408 2,125	
				RAZEM	11,533
6957 d.5.29	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6956	m ² m ²	11,533	
				RAZEM	11,533

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6958 d.5.29	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6955/2	m	14,000	
				RAZEM	14,000
6959 d.5.29	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6960 d.5.29	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
6961 d.5.29	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 6	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
6962 d.5.29	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6963 d.5.29	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 4	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
6964 d.5.29	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczelin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6965 d.5.29	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6966 d.5.29	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
6967 d.5.29	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6968 d.5.29	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m m	1,120	
				RAZEM	1,120
6969 d.5.29	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6970 d.5.29	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,12*2+2,10*2	m m	6,440	
				RAZEM	6,440
6971 d.5.29	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6972 d.5.29		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elementów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6973 d.5.29	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6956	m ² m ²	11,533	
				RAZEM	11,533
6974 d.5.29	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.6973	m ² m ²	11,533	
				RAZEM	11,533
6975 d.5.29	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.6973	m ² m ²	11,533	
				RAZEM	11,533
6976 d.5.29	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.6975	m ² m ²	11,533	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	11,533
6977 d.5.29	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.6976	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
6978 d.5.29	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6979 d.5.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
6980 d.5.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6981 d.5.29	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6982 d.5.29	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
6983 d.5.29	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6954/2	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
6984 d.5.29	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.6983	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
6985 d.5.29	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,10*3)*2	m m	 21,560	
				RAZEM	21,560
5.30		414 okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,10			
6986 d.5.30	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,10	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
6987 d.5.30	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
6988 d.5.30	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,10*2	m ² m ²	 4,704	
				RAZEM	4,704
6989 d.5.30	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,10*4*2)	mb mb	 28,000	
				RAZEM	28,000
6990 d.5.30	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,12*2,10*2*2 (1,12*2+2,10*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,408 2,125	
				RAZEM	11,533
6991 d.5.30	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.6990	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
6992 d.5.30	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.6989/2	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6993 d.5.30	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6994 d.5.30	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
6995 d.5.30	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
6996 d.5.30	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6997 d.5.30	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
6998 d.5.30	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6999 d.5.30	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7000 d.5.30	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłóg wanie ramiaka 2,10*2	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
7001 d.5.30	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7002 d.5.30	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m m	 1,120	
				RAZEM	1,120
7003 d.5.30	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7004 d.5.30	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,12*2+2,10*2	m m	 6,440	
				RAZEM	6,440
7005 d.5.30	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7006 d.5.30		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7007 d.5.30	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.6990	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7008 d.5.30	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7007	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7009 d.5.30	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.7007	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7010 d.5.30	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.7009	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7011 d.5.30	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7010	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7012 d.5.30	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7013 d.5.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
7014 d.5.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7015 d.5.30	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7016 d.5.30	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
7017 d.5.30	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.6988/2	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
7018 d.5.30	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7017	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
7019 d.5.30	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,10*3)*2	m m	 21,560	
				RAZEM	21,560
5.31		414 okno skrzynkowe baskwilowe 1,12*2,10			
7020 d.5.31	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,12*2,10	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
7021 d.5.31	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7022 d.5.31	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,12*2,10*2	m ² m ²	 4,704	
				RAZEM	4,704
7023 d.5.31	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,12*(4+6)+2,10*4*2)	mb mb	 28,000	
				RAZEM	28,000
7024 d.5.31	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,12*2,10*2*2 (1,12*2+2,10*2)*0,33	m ² m ² m ²	 9,408 2,125	
				RAZEM	11,533
7025 d.5.31	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7024	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7026 d.5.31	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7023/2	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7027 d.5.31	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7028 d.5.31	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7029 d.5.31	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7030 d.5.31	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7031 d.5.31	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7032 d.5.31	KNR-W 4-01 0908-02	Wymiana szczeblin skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7033 d.5.31	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7034 d.5.31	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłóg wanie ramiaka 2,10*2	m m	 4,200	
				RAZEM	4,200
7035 d.5.31	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7036 d.5.31	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,12	m m	 1,120	
				RAZEM	1,120
7037 d.5.31	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7038 d.5.31	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,12*2+2,10*2	m m	 6,440	
				RAZEM	6,440
7039 d.5.31	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7040 d.5.31		Konserwacja, regulacja, naprawa, uzupełnienie brakujących elemen tów i uruchomienie mechanizmu uchylania skrzydeł górnych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7041 d.5.31	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7024	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7042 d.5.31	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7041	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7043 d.5.31	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.7041	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7044 d.5.31	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.7043	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7045 d.5.31	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7044	m ² m ²	 11,533	
				RAZEM	11,533
7046 d.5.31	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7047 d.5.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
7048 d.5.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7049 d.5.31	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka "kwiat" 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7050 d.5.31	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
7051 d.5.31	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7022/2	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
7052 d.5.31	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7051	m ² m ²	 2,352	
				RAZEM	2,352
7053 d.5.31	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,12*4+2,10*3)*2	m m	 21,560	
				RAZEM	21,560
5.32		416 okno skrzynkowe baskwilowe 1,41*1,97			
7054 d.5.32	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,41*1,97	m ² m ²	 2,778	
				RAZEM	2,778
7055 d.5.32	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7056 d.5.32	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,41*1,97*2	m ² m ²	 5,555	
				RAZEM	5,555
7057 d.5.32	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,41*4*2+1,97*4*2)	mb mb	 27,040	
				RAZEM	27,040
7058 d.5.32	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,41*1,97*2*2 (1,41*2+21,97*2)*0,33	m ² m ² m ²	 11,111 15,431	
				RAZEM	26,542
7059 d.5.32	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7058	m ² m ²	 26,542	
				RAZEM	26,542
7060 d.5.32	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7057/2	m m	 13,520	
				RAZEM	13,520

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7061 d.5.32	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc. msc.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
7062 d.5.32	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc. msc.	 3,000	
		3		RAZEM	3,000
7063 d.5.32	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2	msc. msc.	 6,000	
		6		RAZEM	6,000
7064 d.5.32	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2	msc. msc.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
7065 d.5.32	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2	msc. msc.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
7066 d.5.32	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
7067 d.5.32	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka	m m	 3,940	
		1,97*2		RAZEM	3,940
7068 d.5.32	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
7069 d.5.32	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt. szt.	 4,000	
		4		RAZEM	4,000
7070 d.5.32	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m m	 6,760	
		1,41*2+1,97*2		RAZEM	6,760
7071 d.5.32	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przyomykowych skrzydeł okiennych	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
7072 d.5.32	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ² m ²	 26,542	
		poz.7058		RAZEM	26,542
7073 d.5.32	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ² m ²	 26,542	
		poz.7072		RAZEM	26,542
7074 d.5.32	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ² m ²	 26,542	
		poz.7072		RAZEM	26,542
7075 d.5.32	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ² m ²	 26,542	
		poz.7074		RAZEM	26,542
7076 d.5.32	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ² m ²	 26,542	
		poz.7075		RAZEM	26,542
7077 d.5.32	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt. szt.	 1,000	
		1		RAZEM	1,000
7078 d.5.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl. kpl.	 16,000	
		16		RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7079 d.5.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7080 d.5.32	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdobna	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7081 d.5.32	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
7082 d.5.32	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7056/2	m ²		
			m ²	2,778	
				RAZEM	2,778
7083 d.5.32	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7082	m ²		
			m ²	2,778	
				RAZEM	2,778
7084 d.5.32	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(1,41*4+1,97*4)*2	m	27,040	
				RAZEM	27,040
5.33		416 okno skrzynkowe baskwilowe 1,41*1,97			
7085 d.5.33	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,41*1,97	m ²	2,778	
				RAZEM	2,778
7086 d.5.33	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7087 d.5.33	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,41*1,97*2	m ²	5,555	
				RAZEM	5,555
7088 d.5.33	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,41*4*2+1,97*4*2)	mb		
			mb	27,040	
				RAZEM	27,040
7089 d.5.33	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,41*1,97*2*2 (1,41*2+21,97*2)*0,33	m ²		
			m ²	11,111	
			m ²	15,431	
				RAZEM	26,542
7090 d.5.33	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7089	m ²		
			m ²	26,542	
				RAZEM	26,542
7091 d.5.33	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7088/2	m		
			m	13,520	
				RAZEM	13,520
7092 d.5.33	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
7093 d.5.33	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
7094 d.5.33	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ²	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7095 d.5.33	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ²	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7096 d.5.33	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7097 d.5.33	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. po nad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7098 d.5.33	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłoco wanie ramiaka 1,97*2	m m	 3,940	
				RAZEM	3,940
7099 d.5.33	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7100 d.5.33	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio wych osadzonych w ścianach - elementy poziome 1,41	m m	 1,410	
				RAZEM	1,410
7101 d.5.33	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7102 d.5.33	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 1,41*2+1,97*2	m m	 6,760	
				RAZEM	6,760
7103 d.5.33	KNR 4-01 0908-04	Wymiana listew przymykowych skrzydeł okiennych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7104 d.5.33	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7089	m ² m ²	 26,542	
				RAZEM	26,542
7105 d.5.33	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7104	m ² m ²	 26,542	
				RAZEM	26,542
7106 d.5.33	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - po raz pierwszy poz.7104	m ² m ²	 26,542	
				RAZEM	26,542
7107 d.5.33	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt waniu - drugi raz poz.7106	m ² m ²	 26,542	
				RAZEM	26,542
7108 d.5.33	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7107	m ² m ²	 26,542	
				RAZEM	26,542
7109 d.5.33	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt. 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7110 d.5.33	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
7111 d.5.33	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna klamka ozdoba 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7112 d.5.33	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka ozdoba 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7113 d.5.33	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 24	szt. szt.	 24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7114 d.5.33	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7087/2	m ² m ²	 2,778	
				RAZEM	2,778
7115 d.5.33	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7114	m ² m ²	 2,778	
				RAZEM	2,778
7116 d.5.33	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,41*4+1,97*4)*2	m m	 27,040	
				RAZEM	27,040
5.34		418 WC okno skrzynkowe na oliwki podwójne 0,58*2,05 x 2			
7117 d.5.34	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,58*2,05*2	m ² m ²	 2,378	
				RAZEM	2,378
7118 d.5.34	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7119 d.5.34	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,58*2,05*2*2	m ² m ²	 4,756	
				RAZEM	4,756
7120 d.5.34	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,58*(4+6)+2,05*2*2)*2	mb mb	 28,000	
				RAZEM	28,000
7121 d.5.34	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,58*2,05*2*2*2 (0,58*2+2,05*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	 9,512 3,472	
				RAZEM	12,984
7122 d.5.34	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7121	m ² m ²	 12,984	
				RAZEM	12,984
7123 d.5.34	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7120/2	m m	 14,000	
				RAZEM	14,000
7124 d.5.34	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7125 d.5.34	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7126 d.5.34	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7127 d.5.34	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7128 d.5.34	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7129 d.5.34	KNR 19-01 1010-02	Przeklejenie skrzydeł okiennych o kształcie prostokątnym o pow. ponad 1,0 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7130 d.5.34	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Fornirowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 2,05*2*2	m m	 8,200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,200
7131 d.5.34	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7132 d.5.34	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome 0,58*2	m		
			m	1,160	
				RAZEM	1,160
7133 d.5.34	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7134 d.5.34	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,58*4+2,05*2	m	6,420	
				RAZEM	6,420
7135 d.5.34	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.7121	m ²	12,984	
				RAZEM	12,984
7136 d.5.34	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.7135	m ²	12,984	
				RAZEM	12,984
7137 d.5.34	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.7135	m ²	12,984	
				RAZEM	12,984
7138 d.5.34	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.7137	m ²	12,984	
				RAZEM	12,984
7139 d.5.34	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.7138	m ²	12,984	
				RAZEM	12,984
7140 d.5.34	kalk. własna	Konserwacja, regulacja baskwila R= 0,9 r-g / szt.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7141 d.5.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
7142 d.5.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		32	szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
7143 d.5.34	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7144 d.5.34	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7145 d.5.34	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.7119/2	m ²	2,378	
				RAZEM	2,378
7146 d.5.34	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.7145	m ²	2,378	
				RAZEM	2,378
7147 d.5.34	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,58*4+2,05*2)*2*2	m	25,680	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.35		426 /korytarz/ okno skrzynkowe 0,82*1,59 - odtworzenie		RAZEM	25,680
7148 d.5.35	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7149 d.5.35	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 3*2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7150 d.5.35	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem	m ²		
		0,82*1,59	m ²	1,304	
				RAZEM	1,304
7151 d.5.35	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,82*1,59	m ²	1,304	
				RAZEM	1,304
7152 d.5.35	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 3*2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7153 d.5.35	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 0,82*1,59*2*2 (0,82*2+1,59*2)*0,33	m ² m ² m ²	 5,215 1,591	
				RAZEM	6,806
7154 d.5.35	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,82*2+1,59*2	m	4,820	
				RAZEM	4,820
7155 d.5.35	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7156 d.5.35	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.7153	m ²	6,806	
				RAZEM	6,806
7157 d.5.35	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.7156	m ²	6,806	
				RAZEM	6,806
7158 d.5.35	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt- owaniu - po raz pierwszy poz.7156	m ² m ²	 6,806	
				RAZEM	6,806
7159 d.5.35	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt- owaniu - drugi raz poz.7158	m ² m ²	 6,806	
				RAZEM	6,806
7160 d.5.35	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7159	m ² m ²	 6,806	
				RAZEM	6,806
7161 d.5.35	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7162 d.5.35	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7163 d.5.35	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple- tny 2*3*2	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
7164 d.5.35	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*3*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7165 d.5.35	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjałami	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7166 d.5.35	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7167 d.5.35	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 0,82*1,59	m ²		
			m ²	1,304	
				RAZEM	1,304
7168 d.5.35	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7167	m ²		
			m ²	1,304	
				RAZEM	1,304
7169 d.5.35	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczeltek rowkowych	m		
		(0,82*4+1,59*3)*2	m	16,100	
				RAZEM	16,100
5.36		443 okno skrzynkowe 0,82*1,59 - odtworzenie			
7170 d.5.36	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7171 d.5.36	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 3*2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7172 d.5.36	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem	m ²		
		0,82*1,59	m ²	1,304	
				RAZEM	1,304
7173 d.5.36	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,82*1,59	m ²	1,304	
				RAZEM	1,304
7174 d.5.36	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 3*2	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7175 d.5.36	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 0,82*1,59*2*2 (0,82*2+1,59*2)*0,33	m ²		
			m ²	5,215	
			m ²	1,591	
				RAZEM	6,806
7176 d.5.36	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,82*2+1,59*2	m	4,820	
				RAZEM	4,820
7177 d.5.36	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7178 d.5.36	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7175	m ²		
			m ²	6,806	
				RAZEM	6,806
7179 d.5.36	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7178	m ²		
			m ²	6,806	
				RAZEM	6,806
7180 d.5.36	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.7178	m ²		
			m ²	6,806	
				RAZEM	6,806
7181 d.5.36	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.7180	m ²		
			m ²	6,806	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,806
7182 d.5.36	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7181	m ² m ²	 6,806	
				RAZEM	6,806
7183 d.5.36	kalk. własna	Wykonanie i montaż nowego baskwila podlistwowego 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7184 d.5.36	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7185 d.5.36	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 2*3*2	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
7186 d.5.36	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*3*2	kpl. kpl.	 24,000	
				RAZEM	24,000
7187 d.5.36	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna klamka z inicjał mi 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7188 d.5.36	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7189 d.5.36	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany 0,82*1,59	m ² m ²	 1,304	
				RAZEM	1,304
7190 d.5.36	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7189	m ² m ²	 1,304	
				RAZEM	1,304
7191 d.5.36	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych (0,82*4+1,59*3)*2	m m	 16,100	
				RAZEM	16,100
5.37		431 /korytarz/ okno skrzynkowe 0,77*1,50 - odtworzenie			
7192 d.5.37	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7193 d.5.37	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7194 d.5.37	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 0,77*1,50	m ² m ²	 1,155	
				RAZEM	1,155
7195 d.5.37	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,77*1,50	m ² m ²	 1,155	
				RAZEM	1,155
7196 d.5.37	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7197 d.5.37	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 2 0,77*1,50*2*2 (0,77*2+1,55*2)*0,33	m ² m ² m ²	 4,620 1,531	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,151
7198 d.5.37	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		0,77*2+1,50*2	m	4,540	
				RAZEM	4,540
7199 d.5.37	kalk. własna	Obróbka tynkarsko malarska	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7200 d.5.37	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.7197	m ²	6,151	
				RAZEM	6,151
7201 d.5.37	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.7200	m ²	6,151	
				RAZEM	6,151
7202 d.5.37	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.7200	m ²	6,151	
				RAZEM	6,151
7203 d.5.37	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.7202	m ²	6,151	
				RAZEM	6,151
7204 d.5.37	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.7203	m ²	6,151	
				RAZEM	6,151
7205 d.5.37	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7206 d.5.37	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - kątownik okienny prosty stalowy	kpl.		
		4*2	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
7207 d.5.37	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
7208 d.5.37	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		0,77*1,5	m ²	1,155	
				RAZEM	1,155
7209 d.5.37	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.7208	m ²	1,155	
				RAZEM	1,155
7210 d.5.37	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Dostawa i montaż uszczelek rowkowych	m		
		(0,77*2+1,50*2)*2	m	9,080	
				RAZEM	9,080
5.38		439 okno skrzynkowe baskwil nawierzchniowy 1,09*1,73 3 szt.			
7211 d.5.38	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,09*1,72*3	m ²	5,624	
				RAZEM	5,624
7212 d.5.38	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2*3	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
7213 d.5.38	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		1,09*1,72*2*3	m ²	11,249	
				RAZEM	11,249

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7214 d.5.38	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,09*4+1,72*4)*2*3	mb mb	67,440	
				RAZEM	67,440
7215 d.5.38	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,09*1,72*2*2*3 (1,09*2+1,72*2)*0,33*3	m ² m ² m ²	22,498 5,564	
				RAZEM	28,062
7216 d.5.38	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7215	m ² m ²	28,062	
				RAZEM	28,062
7217 d.5.38	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7214/2	m m	33,720	
				RAZEM	33,720
7218 d.5.38	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 5*3	msc. msc.	15,000	
				RAZEM	15,000
7219 d.5.38	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*3	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7220 d.5.38	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4*3	msc. msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
7221 d.5.38	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4*3	msc. msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
7222 d.5.38	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 6*3	msc. msc.	18,000	
				RAZEM	18,000
7223 d.5.38	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4*3	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
7224 d.5.38	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,09*2+1,73*2)*3	m m	16,920	
				RAZEM	16,920
7225 d.5.38	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7215	m ² m ²	28,062	
				RAZEM	28,062
7226 d.5.38	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7225	m ² m ²	28,062	
				RAZEM	28,062
7227 d.5.38	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.7225	m ² m ²	28,062	
				RAZEM	28,062
7228 d.5.38	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.7227	m ² m ²	28,062	
				RAZEM	28,062
7229 d.5.38	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7227	m ² m ²	28,062	
				RAZEM	28,062
7230 d.5.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężna zakrętka 11	kpl. kpl.	11,000	
				RAZEM	11,000
7231 d.5.38	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7232 d.5.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 2*3	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7233 d.5.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 12*3	kpl. kpl.	 36,000	
				RAZEM	36,000
7234 d.5.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 21	kpl. kpl.	 21,000	
				RAZEM	21,000
7235 d.5.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4*2*3	szt. szt.	 96,000	
				RAZEM	96,000
7236 d.5.38	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 1*3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7237 d.5.38	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7213/2	m ² m ²	 5,625	
				RAZEM	5,625
7238 d.5.38	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7237	m ² m ²	 5,625	
				RAZEM	5,625
7239 d.5.38	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,09*4+1,73*3)*2*3	m m	 57,300	
				RAZEM	57,300
5.39		437 okno skrzynkowe na oliwki 0,87*2,40			
7240 d.5.39	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,87*2,40	m ² m ²	 2,088	
				RAZEM	2,088
7241 d.5.39	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7242 d.5.39	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7243 d.5.39	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,87*2,40	m ² m ²	 2,088	
				RAZEM	2,088
7244 d.5.39	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła 0,87*4+2,40*2	mb mb	 8,280	
				RAZEM	8,280
7245 d.5.39	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,87*2,40*2	m ² m ²	 4,176	
				RAZEM	4,176
7246 d.5.39	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 0,87*1,57	m ² m ²	 1,366	
				RAZEM	1,366
7247 d.5.39	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 0,87*2,40*2*2 (0,87*2+2,40*2)*0,33	m ² m ² m ²	 8,352 2,158	
				RAZEM	10,510
7248 d.5.39	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7244	m m	 8,280	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	8,280
7249 d.5.39	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7250 d.5.39	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7251 d.5.39	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7252 d.5.39	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7253 d.5.39	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 3	msc. msc.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7254 d.5.39	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,4*2	m m	 4,800	
				RAZEM	4,800
7255 d.5.39	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7256 d.5.39	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,87*2+2,40*2	m m	 6,540	
				RAZEM	6,540
7257 d.5.39	kalk. własna	Wykonanie i montaż systemu uchylania okna górnego - na wzór systemów istniejących w budynku 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7258 d.5.39	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7245	m ² m ²	 4,176	
				RAZEM	4,176
7259 d.5.39	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7258	m ² m ²	 4,176	
				RAZEM	4,176
7260 d.5.39	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.7258	m ² m ²	 4,176	
				RAZEM	4,176
7261 d.5.39	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.7260	m ² m ²	 4,176	
				RAZEM	4,176
7262 d.5.39	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7260	m ² m ²	 4,176	
				RAZEM	4,176
7263 d.5.39	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7264 d.5.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7265 d.5.39	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
7266 d.5.39	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	 4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
7267 d.5.39	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7243	m ² m ²	 2,088	
				RAZEM	2,088
7268 d.5.39	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7267	m ² m ²	 2,088	
				RAZEM	2,088
7269 d.5.39	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,87*4+2,4*2)*2	m m	 16,560	
				RAZEM	16,560
5.40		436 okno skrzynkowe na oliwki 0,87*2,40			
7270 d.5.40	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,87*2,40	m ² m ²	 2,088	
				RAZEM	2,088
7271 d.5.40	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7272 d.5.40	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7273 d.5.40	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,87*2,40	m ² m ²	 2,088	
				RAZEM	2,088
7274 d.5.40	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła 0,87*4+2,40*2	mb mb	 8,280	
				RAZEM	8,280
7275 d.5.40	KNR 19-01 1310-07 skrzydła	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,87*2,40*2	m ² m ²	 4,176	
				RAZEM	4,176
7276 d.5.40	kalk. własna	Ościeżnica skrzyniowa wykonana na wzór oryginalnych z montażem 0,87*1,57	m ² m ²	 1,366	
				RAZEM	1,366
7277 d.5.40	KNR 19-01 1021-01 skrzydła futryna	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 0,87*2,40*2*2 (0,87*2+2,40*2)*0,33	m ² m ² m ²	 8,352 2,158	
				RAZEM	10,510
7278 d.5.40	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7274	m m	 8,280	
				RAZEM	8,280
7279 d.5.40	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7280 d.5.40	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7281 d.5.40	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7282 d.5.40	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7283 d.5.40	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	msc.	3,000	
				RAZEM	3,000
7284 d.5.40	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogom wanie ramiaka 2,4*2	m m	4,800	
				RAZEM	4,800
7285 d.5.40	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7286 d.5.40	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,87*2+2,40*2	m m	6,540	
				RAZEM	6,540
7287 d.5.40	kalk. własna	Wykonanie i montaż systemu uchylania okna górnego - na wzór sys temów istniejących w budynku 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7288 d.5.40	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7275	m ² m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
7289 d.5.40	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7288	m ² m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
7290 d.5.40	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - po raz pierwszy poz.7288	m ² m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
7291 d.5.40	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt owaniu - drugi raz poz.7290	m ² m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
7292 d.5.40	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7290	m ² m ²	4,176	
				RAZEM	4,176
7293 d.5.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7294 d.5.40	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias komple 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7295 d.5.40	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
7296 d.5.40	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7297 d.5.40	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7273	m ² m ²	2,088	
				RAZEM	2,088
7298 d.5.40	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7297	m ² m ²	2,088	
				RAZEM	2,088
7299 d.5.40	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,87*4+2,4*2)*2	m m	16,560	
				RAZEM	16,560
5.41		432 okno skrzynkowe baskwil nawierzchniwy 1,27*2,20			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7300 d.5.41	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien plytami OSB 1,27*2,20	m ² m ²	 2,794	
				RAZEM	2,794
7301 d.5.41	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7302 d.5.41	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,27*2,20*2	m ² m ²	 5,588	
				RAZEM	5,588
7303 d.5.41	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,27*4+2,20*4)*2	mb mb	 27,760	
				RAZEM	27,760
7304 d.5.41	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ² 1,27*2,20*2*2 (1,27*2+2,20*2)*0,33	m ² m ² m ²	 11,176 2,290	
				RAZEM	13,466
7305 d.5.41	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz. 7304	m ² m ²	 13,466	
				RAZEM	13,466
7306 d.5.41	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba atermicznej R= 0,4 r-g/m poz. 7303/2	m m	 13,880	
				RAZEM	13,880
7307 d.5.41	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 5	msc. msc.	 5,000	
				RAZEM	5,000
7308 d.5.41	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i klej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7309 d.5.41	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7310 d.5.41	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm ² 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7311 d.5.41	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm ² 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7312 d.5.41	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7313 d.5.41	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7314 d.5.41	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy pionowe 2,2	m m	 2,200	
				RAZEM	2,200
7315 d.5.41	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,27*2+2,20*2)	m m	 6,940	
				RAZEM	6,940
7316 d.5.41	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz. 7304	m ² m ²	 13,466	
				RAZEM	13,466
7317 d.5.41	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz. 7316	m ² m ²	 13,466	
				RAZEM	13,466
7318 d.5.41	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7316	m ²	13,466	
				RAZEM	13,466
7319 d.5.41	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunto- waniu - drugi raz poz.7318	m ² m ²	13,466	
				RAZEM	13,466
7320 d.5.41	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m ² - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7318	m ² m ²	13,466	
				RAZEM	13,466
7321 d.5.41	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7322 d.5.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7323 d.5.41	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7324 d.5.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo- rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
7325 d.5.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7326 d.5.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4*2	szt. szt.	32,000	
				RAZEM	32,000
7327 d.5.41	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - baskwil nawierzchniowy ż- liwny 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7328 d.5.41	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7302/2	m ² m ²	2,794	
				RAZEM	2,794
7329 d.5.41	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowa- niem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właści- wości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7328	m ² m ²	2,794	
				RAZEM	2,794
7330 d.5.41	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,27*4+2,20*3)*2	m m	23,360	
				RAZEM	23,360
5.42		430 okno skrzynkowe baskwil nawierzchniowy 0,62*1,35 - 2 szt.			
7331 d.5.42	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,62*1,35*2	m ² m ²	1,674	
				RAZEM	1,674
7332 d.5.42	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szli- fowanie, nabijanie listew 1*2*2	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7333 d.5.42	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,62*1,35*2*2	m ² m ²	3,348	
				RAZEM	3,348
7334 d.5.42	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,62*2+1,35*2)*2*2	mb mb	15,760	
				RAZEM	15,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7335 d.5.42	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,62*1,35*2*2*2 (0,65*2+1,35*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	6,696 2,640	
				RAZEM	9,336
7336 d.5.42	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7335	m ² m ²	9,336	
				RAZEM	9,336
7337 d.5.42	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7334/2	m m	7,880	
				RAZEM	7,880
7338 d.5.42	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7339 d.5.42	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
7340 d.5.42	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7341 d.5.42	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
7342 d.5.42	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 3*2	msc. msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7343 d.5.42	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7344 d.5.42	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,62*2*2+1,35*2*2	m m	7,880	
				RAZEM	7,880
7345 d.5.42	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7335	m ² m ²	9,336	
				RAZEM	9,336
7346 d.5.42	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7345	m ² m ²	9,336	
				RAZEM	9,336
7347 d.5.42	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.7345	m ² m ²	9,336	
				RAZEM	9,336
7348 d.5.42	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.7347	m ² m ²	9,336	
				RAZEM	9,336
7349 d.5.42	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7347	m ² m ²	9,336	
				RAZEM	9,336
7350 d.5.42	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
7351 d.5.42	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
7352 d.5.42	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - baskwili nawierzchniowy żeliwny 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7353 d.5.42	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7354 d.5.42	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7333/2	m ²		
			m ²	1,674	
				RAZEM	1,674
7355 d.5.42	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7354	m ²		
			m ²	1,674	
				RAZEM	1,674
7356 d.5.42	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,62*2+1,35*2)*2*2	m	15,760	
				RAZEM	15,760
5.43		430 okno skrzynkowe baskwil nawierzchniwy 0,79*1,28 - 2 szt.			
7357 d.5.43	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,79*1,28*2	m ²	2,022	
				RAZEM	2,022
7358 d.5.43	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		1*2*2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7359 d.5.43	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane	m ²		
		0,79*1,28*2*2	m ²	4,045	
				RAZEM	4,045
7360 d.5.43	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła	mb		
		(0,79*2+1,28*2)*2*2	mb	16,560	
				RAZEM	16,560
7361 d.5.43	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		0,79*1,28*2*2*2	m ²	8,090	
		(0,79*2+1,28*2)*0,33*2	m ²	2,732	
				RAZEM	10,822
7362 d.5.43	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne	m ²		
		Krotność = 3	m ²	10,822	
		poz.7361		RAZEM	10,822
7363 d.5.43	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m	m		
		poz.7360/2	m	8,280	
				RAZEM	8,280
7364 d.5.43	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7365 d.5.43	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m	msc.		
		2*2	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
7366 d.5.43	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7367 d.5.43	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2	msc.		
		2*2	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
7368 d.5.43	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2	msc.		
		3*2	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7369 d.5.43	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		1*2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7370 d.5.43	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,79*2*2+1,28*2*2	m m	 8,280	
				RAZEM	8,280
7371 d.5.43	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7361	m ² m ²	 10,822	
				RAZEM	10,822
7372 d.5.43	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7371	m ² m ²	 10,822	
				RAZEM	10,822
7373 d.5.43	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.7371	m ² m ²	 10,822	
				RAZEM	10,822
7374 d.5.43	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.7373	m ² m ²	 10,822	
				RAZEM	10,822
7375 d.5.43	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7373	m ² m ²	 10,822	
				RAZEM	10,822
7376 d.5.43	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7377 d.5.43	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 16	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
7378 d.5.43	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7379 d.5.43	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7380 d.5.43	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7359/2	m ² m ²	 2,023	
				RAZEM	2,023
7381 d.5.43	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7380	m ² m ²	 2,023	
				RAZEM	2,023
7382 d.5.43	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,79*2+1,28*2)*2*2	m m	 16,560	
				RAZEM	16,560
5.44		430 okno skrzynkowe baskwil nawierzchniwy 0,79*0,71 - 2 szt.			
7383 d.5.44	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 0,79*0,71*2	m ² m ²	 1,122	
				RAZEM	1,122
7384 d.5.44	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 1*2*2	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7385 d.5.44	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczebli o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7386 d.5.44	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,79*0,71*2*2	m ² m ²	 2,244	
				RAZEM	2,244
7387 d.5.44	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,79*2+0,71*2)*2*2	mb mb	 12,000	
				RAZEM	12,000
7388 d.5.44	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,79*0,71*2*2*2 (0,79*2+0,71*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	 4,487 1,980	
				RAZEM	6,467
7389 d.5.44	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7388	m ² m ²	 6,467	
				RAZEM	6,467
7390 d.5.44	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7387/2	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
7391 d.5.44	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7392 d.5.44	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7393 d.5.44	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7394 d.5.44	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 2*2	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7395 d.5.44	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 3*2	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7396 d.5.44	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7397 d.5.44	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) 0,79*2*2+0,71*2*2	m m	 6,000	
				RAZEM	6,000
7398 d.5.44	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7388	m ² m ²	 6,467	
				RAZEM	6,467
7399 d.5.44	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7398	m ² m ²	 6,467	
				RAZEM	6,467
7400 d.5.44	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.7398	m ² m ²	 6,467	
				RAZEM	6,467
7401 d.5.44	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.7400	m ² m ²	 6,467	
				RAZEM	6,467
7402 d.5.44	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7400	m ² m ²	 6,467	
				RAZEM	6,467
7403 d.5.44	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8	kpl. kpl.	 8,000	
				RAZEM	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7404 d.5.44	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4	szt. szt.	 16,000	
				RAZEM	16,000
7405 d.5.44	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7406 d.5.44	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7407 d.5.44	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7386/2	m ² m ²	 1,122	
				RAZEM	1,122
7408 d.5.44	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7407	m ² m ²	 1,122	
				RAZEM	1,122
7409 d.5.44	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (0,79*2+0,71*2)*2*2	m m	 12,000	
				RAZEM	12,000
5.45		447 okno skrzynkowe baskwil nawierzchniowy 1,06*2,42			
7410 d.5.45	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,06*2,42	m ²	2,565	
				RAZEM	2,565
7411 d.5.45	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7412 d.5.45	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7413 d.5.45	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,06*2,42*2	m ² m ²	 5,130	
				RAZEM	5,130
7414 d.5.45	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,06*4+2,42*4)*2	mb mb	 27,840	
				RAZEM	27,840
7415 d.5.45	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,06*2,42*2*2 (1,06*2+2,42*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,261 2,297	
				RAZEM	12,558
7416 d.5.45	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7415	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
7417 d.5.45	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7414/2	m m	 13,920	
				RAZEM	13,920
7418 d.5.45	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 5	msc. msc.	 5,000	
				RAZEM	5,000
7419 d.5.45	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7420 d.5.45	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
7421 d.5.45	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7422 d.5.45	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow do 1.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7423 d.5.45	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7424 d.5.45	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7425 d.5.45	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiow wych osadzonych w ścianach - elementy pionowe 1,06	m m	 1,060	
				RAZEM	1,060
7426 d.5.45	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,06*2+2,42*2)	m m	 6,960	
				RAZEM	6,960
7427 d.5.45	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7415	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
7428 d.5.45	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7427	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
7429 d.5.45	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntow waniu - po raz pierwszy poz.7427	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
7430 d.5.45	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntow waniu - drugi raz poz.7429	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
7431 d.5.45	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okieiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7429	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
7432 d.5.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7433 d.5.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7434 d.5.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7435 d.5.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtwo rzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	
				RAZEM	16,000
7436 d.5.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 4	kpl. kpl.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7437 d.5.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	
				RAZEM	32,000
7438 d.5.45	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - baskwil nawierzchniowy z liwny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7439 d.5.45	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - baskwil nawierzchniowy z liwny 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7440 d.5.45	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7413/2	m ² m ²	 2,565	
				RAZEM	2,565
7441 d.5.45	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7440	m ² m ²	 2,565	
				RAZEM	2,565
7442 d.5.45	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,06*4+2,42*3)*2	m m	 23,000	
				RAZEM	23,000
5.46		448 okno skrzynkowe baskwil nawierzchniowy 1,06*2,42			
7443 d.5.46	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 1,06*2,42	m ² m ²	 2,565	
				RAZEM	2,565
7444 d.5.46	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczeplin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7445 d.5.46	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 4*2	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7446 d.5.46	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,06*2,42*2	m ² m ²	 5,130	
				RAZEM	5,130
7447 d.5.46	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,06*4+2,42*4)*2	mb mb	 27,840	
				RAZEM	27,840
7448 d.5.46	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,06*2,42*2*2 (1,06*2+2,42*2)*0,33	m ² m ² m ²	 10,261 2,297	
				RAZEM	12,558
7449 d.5.46	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7448	m ² m ²	 12,558	
				RAZEM	12,558
7450 d.5.46	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szymba termicznej R= 0,4 r-g/m poz.7447/2	m m	 13,920	
				RAZEM	13,920
7451 d.5.46	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 5	msc. msc.	 5,000	
				RAZEM	5,000
7452 d.5.46	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2	msc. msc.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7453 d.5.46	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7454 d.5.46	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7455 d.5.46	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 6	msc. msc.	 6,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
7456 d.5.46	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
7457 d.5.46	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
7458 d.5.46	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy pionowe 1,06	m m	 1,060	 1,060
				RAZEM	1,060
7459 d.5.46	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,06*2+2,42*2)	m m	 6,960	 6,960
				RAZEM	6,960
7460 d.5.46	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7448	m ² m ²	 12,558	 12,558
				RAZEM	12,558
7461 d.5.46	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7460	m ² m ²	 12,558	 12,558
				RAZEM	12,558
7462 d.5.46	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.7460	m ² m ²	 12,558	 12,558
				RAZEM	12,558
7463 d.5.46	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.7462	m ² m ²	 12,558	 12,558
				RAZEM	12,558
7464 d.5.46	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczeblinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa poz.7462	m ² m ²	 12,558	 12,558
				RAZEM	12,558
7465 d.5.46	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężna zakrętka 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
7466 d.5.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7467 d.5.46	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - gałka mosiężna 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7468 d.5.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 16	kpl. kpl.	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
7469 d.5.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - konik mosiężnej zakrętki 4	kpl. kpl.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
7470 d.5.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 32	szt. szt.	 32,000	 32,000
				RAZEM	32,000
7471 d.5.46	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7472 d.5.46	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7473 d.5.46	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7446/2	m ² m ²	 2,565	 2,565

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,565
7474 d.5.46	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7473	m ² m ²	 2,565	
				RAZEM	2,565
7475 d.5.46	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczeltek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,06*4+2,42*3)*2	m m	 23,000	
				RAZEM	23,000
5.47		452 wieża okno skrzynkowe na oliwki podwójne 0,53*1,00 x 10			
7476 d.5.47	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		0,53*1,00*10	m ²	5,300	
				RAZEM	5,300
7477 d.5.47	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew 2*10	szt. szt.	 20,000	
				RAZEM	20,000
7478 d.5.47	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szczelin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginalnych 1*10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
7479 d.5.47	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 0,53*1,00*2*10	m ² m ²	 10,600	
				RAZEM	10,600
7480 d.5.47	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (0,53*2+1,00*2)*2*10	mb mb	 61,200	
				RAZEM	61,200
7481 d.5.47	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 0,53*1,00*2*2*10 (0,53*2+1,00*2)*0,33*10	m ² m ² m ²	 21,200 10,098	
				RAZEM	31,298
7482 d.5.47	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7481	m ² m ²	 31,298	
				RAZEM	31,298
7483 d.5.47	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szyby atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7480/2	m m	 30,600	
				RAZEM	30,600
7484 d.5.47	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2*10	msc. msc.	 20,000	
				RAZEM	20,000
7485 d.5.47	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*10	msc. msc.	 20,000	
				RAZEM	20,000
7486 d.5.47	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 3*10	msc. msc.	 30,000	
				RAZEM	30,000
7487 d.5.47	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 2*10	msc. msc.	 20,000	
				RAZEM	20,000
7488 d.5.47	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 2*10	msc. msc.	 20,000	
				RAZEM	20,000
7489 d.5.47	TZKNBK XX 2809-09 analogia	Forniowanie elem.ciągłych o szer.krawędzi do 35 mm - jako obłogowanie ramiaka 1,00*2*10	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
7490 d.5.47	TZKNBK XII 0102-05	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy poziome	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,53*10	m	5,300	
				RAZEM	5,300
7491 d.5.47	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki	szt.		
		1*10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
7492 d.5.47	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna)	m		
		(0,58*2+1,00*2)*10	m	31,600	
				RAZEM	31,600
7493 d.5.47	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym	m ²		
		poz.7481	m ²	31,298	
				RAZEM	31,298
7494 d.5.47	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową	m ²		
		poz.7493	m ²	31,298	
				RAZEM	31,298
7495 d.5.47	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy	m ²		
		poz.7493	m ²	31,298	
				RAZEM	31,298
7496 d.5.47	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
		poz.7495	m ²	31,298	
				RAZEM	31,298
7497 d.5.47	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.7495	m ²	31,298	
				RAZEM	31,298
7498 d.5.47	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni)	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
7499 d.5.47	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - mosiężny zawias kompletny	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
7500 d.5.47	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy	szt.		
		4*2*10	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
7501 d.5.47	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		2*10	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
7502 d.5.47	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany	m ²		
		poz.7479/2	m ²	5,300	
				RAZEM	5,300
7503 d.5.47	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji	m ²		
		poz.7502	m ²	5,300	
				RAZEM	5,300
7504 d.5.47	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych	m		
		(0,54*2+1,00*2)*2*10	m	61,600	
				RAZEM	61,600
5.48		452 okno skrzynkowe baskwil nawierzchniwy 1,21*1,28 x 2 szt.			
7505 d.5.48	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,21*1,28*2	m ²	3,098	
				RAZEM	3,098
7506 d.5.48	KNR 19-01 1009-03	Dopasowanie skrzydeł okiennych do ościeżnic - regulacja okuć, szlifowanie, nabijanie listew	szt.		
		4*2*2	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7507 d.5.48	kalk. własna	Wykonanie skrzydła okiennego skrzynkowego dębowego bez szcze- lin o wielkości do 1.00 m2 z odwzorowaniem frezów z okien oryginal- nych 4*2	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7508 d.5.48	KNR 19-01 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 1,21*1,28*2*2	m ² m ²	6,195	
				RAZEM	6,195
7509 d.5.48	TZKNBK XIV 0401-53	Oczyszczenie wrębów z kitu pokostowego z usunięciem resztek szkła (1,21*4+1,28*4)*2*2	mb mb	39,840	
				RAZEM	39,840
7510 d.5.48	KNR 19-01 1310-07 skrzydła futryna	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 1,21*1,28*2*2*2 (1,21*2+1,28*2)*0,33*2	m ² m ² m ²	12,390 3,287	
				RAZEM	15,677
7511 d.5.48	KNR 19-01 1021-01	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn ręczne Krotność = 3 poz.7510	m ² m ²	15,677	
				RAZEM	15,677
7512 d.5.48	kalk. własna	Pogłębienie felca okiennego w celu przystosowania do montażu szy- by atermicznej R= 0,4 r-g/m poz.7509/2	m m	19,920	
				RAZEM	19,920
7513 d.5.48	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 5*2	msc. msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
7514 d.5.48	TZKNBK XII 0401-59	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.do 1.0 m 2*2	msc. msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
7515 d.5.48	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 5.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
7516 d.5.48	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 2.0 dm2 4*2	msc. msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
7517 d.5.48	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow. do 1.0 dm2 6*2	msc. msc.	12,000	
				RAZEM	12,000
7518 d.5.48	TZKNBK XII 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 1*2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7519 d.5.48	KNR 19-01 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 4*2	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7520 d.5.48	TZKNBK XII 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwio- wych osadzonych w ścianach - elementy pionowe 1,28*2	m m	2,560	
				RAZEM	2,560
7521 d.5.48	KNR 9-24 0208-04	Montaż listew przyokiennych (wykończeniowych wokół okna) (1,21*2+1,28*2)*2	m m	9,960	
				RAZEM	9,960
7522 d.5.48	TZKNBK XV 0434-01	Impregnacja drewna preparatem grzybobójczym poz.7510	m ² m ²	15,677	
				RAZEM	15,677
7523 d.5.48	TZKNBK XV 0434-01	Zagruntowanie drewna farbą podkładową poz.7522	m ² m ²	15,677	
				RAZEM	15,677
7524 d.5.48	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt- waniu - po raz pierwszy poz.7522	m ² m ²	15,677	
				RAZEM	15,677
7525 d.5.48	TZKNBK XV 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrunt- waniu - drugi raz	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7524	m ²	15,677	
				RAZEM	15,677
7526 d.5.48	KNR 4-01 1209-06 z.sz.4. 5.4. 9914-14 z. sz.4.5.4. 9914- 17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła ze szczelinami o pow. szyb ponad 0,2 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - farba nawierzchniowa	m ²		
		poz.7525	m ²	15,677	
				RAZEM	15,677
7527 d.5.48	kalk. własna	Demontaż, renowacja,i ponowny montaż - mosiężny zawias (odtworzenie głowiczek, wymiana uszkodzonych trzpieni) 8*2*2	kpl.		
			kpl.	32,000	
				RAZEM	32,000
7528 d.5.48	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - kątownik okienny prosty stalowy 4*4*2*2	szt.		
			szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
7529 d.5.48	kalk. własna	Demontaż, renowacja, ponowny montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7530 d.5.48	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - baskwil nawierzchniowy żeliwny 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7531 d.5.48	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - klamka baskwila żeliwna nawierzchniowego 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7532 d.5.48	KNR 4-01 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grubości 4 mm - listwy montażowe profilowane w całości do wymiany poz.7508/2	m ²		
			m ²	3,098	
				RAZEM	3,098
7533 d.5.48	KNR 2-02 1401-06	Szklenie ram wewnętrznych szkłem zespolonym 3/6/3 z zastosowaniem szyby z powłokami niskoemisyjnymi celem poprawienia właściwości termicznych pakietu UWAGA - szkło hartowane - montaż na listwy montażowe wykonane na wzór listew wykonanych w oknach poddanych renowacji poz.7532	m ²		
			m ²	3,098	
				RAZEM	3,098
7534 d.5.48	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczelek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych (1,21*4+1,28*3)*2*2	m		
			m	34,720	
				RAZEM	34,720
6		112 Drzwi kawiarnia			
7535 d.6	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,76*2,66	m ²	4,682	
				RAZEM	4,682
7536 d.6	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych o wymiarze 1,76*2,66	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7537 d.6	KNR 2-02 0925-02 analogia	Oslony okien płytami pilśniowymi - jako wykonanie drzwi zastępczych z płyty meblowej	m ²		
		1,76*2,66	m ²	4,682	
				RAZEM	4,682
7538 d.6	kalk. własna	Renowacja zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7539 d.6	kalk. własna	Dorobienie kluczy do istniejącego zamka wpuszczanego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
7540 d.6	TZKNBK XII 0504-202	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego wielozastawkowego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7541 d.6	kalk. własna d. główne	Renowacja klamki z szyldami z założeniem na poprzed.miejscu bez naprawy miejsca uszk	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
7542	TZKNBK XII d.6 0504-188	Założenie na nowym miejscu rozety ozdobnej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7543	d.6 kalk. własna	Regulacja i konserwacja zasuw czołowej z założeniem na poprzecznym miejscu bez naprawy miejsca uszk.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7544	TZKNBK XII d.6 0501-26 analogia	Demontaż zawiasy drzwiowej wbijanej lub kątowej.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7545	d.6	Renowacja zawiasów	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7546	TZKNBK XII d.6 0504-205	Założenie na nowym miejscu zawiasy drzwiowej wbijanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7547	TZKNBK XII d.6 0504504-00	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwykłego- analogia do montażu samozamykacza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7548	d.6	Obłogowanie ramiaka	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7549	TZKNBK XII d.6 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przemykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7550	TZKNBK XII d.6 0201-17 analogia	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7551	TZKNBK XII d.6 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 3,0*4	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
7552	TZKNBK XII d.6 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.listew z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7553	TZKNBK XII d.6 0403-65	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 0.5 dm2	msc.		
		10	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
7554	TZKNBK XII d.6 0403-66	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 1.0 dm2	msc.		
		8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
7555	TZKNBK XII d.6 0403-67	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 2.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7556	TZKNBK XII d.6 0403-68	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 5.0 dm2	msc.		
		6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7557	TZKNBK XII d.6 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
7558	TZKNBK XII d.6 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m	msc.		
		2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
7559	d.6 kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych nietypowych o dużej powierzchni ciężarze	szt.		
		2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
7560	TZKNBK XX d.6 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych 1,76*2+2,66*3	m m	 11,500	 11,500
				RAZEM	11,500
7561	kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
7562	TZKNBK XV d.6 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwiowych i ościeżnic 1,76*(2,66+1,20)*2+(1,76*2+2,66*4)*0,05	m ² m ²	 14,295	 14,295
				RAZEM	14,295
7563	TZKNBK XV d.6 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwi i ościeżnic poz. 7562	m ² m ²	 14,295	 14,295
				RAZEM	14,295
7564	TZKNBK XII d.6 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o powierzchni ponad 1.0 m ² - 5 przejść granulacjami :40,60,80,100,150 - jako osobne czynności - drzwi Krotność = 5 poz.7562	m ² m ²	 14,295	 14,295
				RAZEM	14,295
7565	TZKNBK XV d.6 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.7562	m ² m ²	 14,295	 14,295
				RAZEM	14,295
7566	TZKNBK XV d.6 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład poz.7565	m ² m ²	 14,295	 14,295
				RAZEM	14,295
7567	TZKNBK XV d.6 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Krotność = 3 poz.7565	m ² m ²	 14,295	 14,295
				RAZEM	14,295
7568		Prace porządkowe i inne czynności dodatkowe 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7		112 Drzwi gospodarcze			
7569	KNR-W 2-02 d.7 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB 2,20*3,65	m ² m ²	 8,030	 8,030
				RAZEM	8,030
7570	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych o wymiarze 2,20*2,35 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7571	KNR 2-02 d.7 0925-02 analogia	Oslony okien płytami pilśniowymi - jako wykonanie drzwi zastępczych z płyty meblowej 2,20*2,35	m ² m ²	 5,170	 5,170
				RAZEM	5,170
7572	KNR 19-01 d.7 1210-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych - ramy drewniane 2,20*1,30	m ² m ²	 2,860	 2,860
				RAZEM	2,860
7573	kalk. własna	Renowacja zamka wpuszczanego wielozastawkowego z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszkodzonego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7574	kalk. własna	Dorobienie kluczy do istniejącego zamka wpuszczanego 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
7575	kalk. własna d. główne	Renowacja klamki z sztyldami z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszk. 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7576	kalk. własna	Regulacja i konserwacja zasuw czołowej z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy miejsca uszk. 2	szt. szt.	 2,000	 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
7577	TZKNBK XII d.7 0501-26 analogia	Demontaż zawiasy drzwiowej wbijanej lub kątowej.	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7578		Renowacja zawiasów	szt.		
d.7		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7579	TZKNBK XII d.7 0504-205	Założenie na nowym miejscu zawiasy drzwiowej wbijanej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7580	TZKNBK XII d.7 0504504-00	Założenie na nowym miejscu zamka wpuszczanego zwykłego- analogia do montażu samozamykacza	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7581		Obłogowanie ramiaka	szt.		
d.7		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
7582	TZKNBK XII d.7 0303-41 analogia	Wymiana uszkodzonych listew przemykowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7583	TZKNBK XII d.7 0201-17 analogia	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania ramiaki poziome dolne do analogia nakładki dolne	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7584	TZKNBK XII d.7 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.liste m z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 3,0*4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
7585	TZKNBK XII d.7 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.liste z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7586	TZKNBK XII d.7 0403-65	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 0.5 dm2 10	msc.	10,000	
				RAZEM	10,000
7587	TZKNBK XII d.7 0403-66	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 1.0 dm2 8	msc.	8,000	
				RAZEM	8,000
7588	TZKNBK XII d.7 0403-67	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 2.0 dm2 6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7589	TZKNBK XII d.7 0403-68	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 5.0 dm2 6	msc.	6,000	
				RAZEM	6,000
7590	TZKNBK XII d.7 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
7591	TZKNBK XII d.7 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 2	msc.	2,000	
				RAZEM	2,000
7592	kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych nietypowych o dużej powierzchni cię żarze 2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7593	kalk. własna	Naprawa progu 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7594	KNR 4-01 d.7 1102-02 analogia	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim	m²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7572	m ²	2,860	
				RAZEM	2,860
7595 d.7	kalk. własna	Dostawa i montaż listwy opadającej	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7596 d.7	kalk. własna	Odtworzenie na wzór oryginału i montaż - oliwka dwuramienna	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7597 d.7	kalk. własna	Piaskowanie i malowanie kraty naswietla	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7598 d.7	kalk. własna	Zabezpieczenie pionowych ramiaków skrzydeł blachą mosiężną	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7599 d.7	TZKNBK XV 0429-01	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwiowych i ościeżnic 2,20*(2,35+1,30)*2+(2,20*2+2,35*4)*0,05	m ²		
			m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
7600 d.7	TZKNBK XV 0429-02	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz z filunków, listew ozdobnych profilowanych, skrzydeł drzwi i ościeżnic poz.7599	m ²		
			m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
7601 d.7	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o powierzchni ponad 1.0 m ² - 5 przejść granulacjami :40,60,80,100,150 - jako osobne czynności - drzwi Krotność = 5 poz.7599	m ²		
			m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
7602 d.7	TZKNBK XX 3711-07 analogia	Demontaż istniejących uszczerek, konserwacja z uzupełnieniem oraz ponowny montaż po zakończeniu prac renowacyjnych 2,20*2+2,35*3	m		
			m	11,450	
				RAZEM	11,450
7603 d.7	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrundowaniu - po raz pierwszy poz.7599	m ²		
			m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
7604 d.7	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład poz.7603	m ²		
			m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
7605 d.7	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Krotność = 3 poz.7603	m ²		
			m ²	16,750	
				RAZEM	16,750
7606 d.7		Prace porządkowe i inne czynności dodatkowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Renowacja drzwi stalowych			
7607 d.8	kalk. własna	Renowacja drzwi stalowych od strony parku /wraz z naświetlem /	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7608 d.8	kalk. własna	Renowacja drzwi stalowych głównych od strony parkingu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Drzwi do kaplicy			
7609 d.9	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych o wymiarze 1,65*2,51	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7610 d.9	KNR-W 2-02 0923-02 analogia	Oslony okien płytami OSB	m ²		
		1,65*2,51	m ²	4,142	
				RAZEM	4,142

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7611 d.9	KNR 2-02 0925-02 analogia	Oslony okien plytami pilśniowymi - jako wykonanie drzwi zastępczym z płyty meblowej 1,65*2,51	m ² m ²	 4,142	
				RAZEM	4,142
7612 d.9	kalk. własna	Renowacja zamka 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7613 d.9	kalk. własna d. główne	Renowacja klamki z sztyldami z założeniem na poprzed.miejsu bez naprawy miejsca uszk 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
7614 d.9	kalk. własna	Regulacja i konserwacja zasuwki czołowej z założeniem na poprzed miejsu bez naprawy miejsca uszk. 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7615 d.9	TZKNBK XII 0501-26 analogia	Demontaż zawiasy drzwiowej 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7616 d.9		Renowacja zawiasów 6	szt szt	 6,000	
				RAZEM	6,000
7617 d.9	TZKNBK XII 0504-205	Założenie na nowym miejscu zawiasy drzwiowej 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
7618 d.9		Rozkuwanie skrzydeł drzwiowych - demontaż ćwieków i elementów metaloplastyki celem konserwacji drewnianych elementów drzwi 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7619 d.9	TZKNBK XII 0201-17 analogia	Wymiana uszkodzonych elem.skrzydeł drzwiowych bez rozbierania ramiaki poziome dolne 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7620 d.9	TZKNBK XII 0103-10	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.liste z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; - ponad 1 m 2,51*4	m m	 10,040	
				RAZEM	10,040
7621 d.9	TZKNBK XII 0104-13	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.liste z profilem lub wrębem o dług. - do 1 m 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
7622 d.9	TZKNBK XII 0403-65	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 0.5 dm2 15	msc. msc.	 15,000	
				RAZEM	15,000
7623 d.9	TZKNBK XII 0403-66	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 1.0 dm2 8	msc. msc.	 8,000	
				RAZEM	8,000
7624 d.9	TZKNBK XII 0403-67	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 2.0 dm2 10	msc. msc.	 10,000	
				RAZEM	10,000
7625 d.9	TZKNBK XII 0403-68	Naprawa płaszczyzn elementów stolarki polegająca na wstawieniu fleków o powierzchni do 5.0 dm2 15	msc. msc.	 15,000	
				RAZEM	15,000
7626 d.9	TZKNBK XII 0401-60	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew prostych lub zaokrąg.o dług.ponad 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7627 d.9	TZKNBK XII 0402-63	Naprawa krawędzi elem.stolarki pol.na wycięciu miejsc uszk.i wklej. listew wyprofil.lub z wrębami o dług.do 1.0 m 4	msc. msc.	 4,000	
				RAZEM	4,000
7628 d.9	kalk. własna	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych nietypowych o dużej powierzchni ciężarze 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7629 d.9	kalk. własna	Renowacja elementów metaloplastyki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7630 d.9		Zmontowanie drzwi - osadzenie metaloplastyki na drewnianym rdzeniu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7631 d.9	TZKNBK XII 0419-06	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow. ponad 1.0 m ² - 5 przejść granulacjami :40,60,80,100,150 - jako osobne czynności - drzwi Krotność = 5 1,65*2,51*2	m ²		
			m ²	8,283	
				RAZEM	8,283
7632 d.9	TZKNBK XV 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagrundowaniu - po raz pierwszy poz.7631	m ²		
			m ²	8,283	
				RAZEM	8,283
7633 d.9	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - podkład poz.7632	m ²		
			m ²	8,283	
				RAZEM	8,283
7634 d.9	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - lakier nawierzchniowy x 3 Krotność = 3 poz.7632	m ²		
			m ²	8,283	
				RAZEM	8,283
10		INNE KOSZTY			
7635 d.10		Wykonanie modeli odlewniczych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000